Arch tudio architektury mgr inż. arch. Robert Skorłutowski

96-100 Skierniewice, ul. Kasprowicza 3, tel: 509 373 323, NIP: 836-104-01-37; REGON: 750184730

Firma założona w lutym 1999r.

Ekspertyza techniczna w zakresie oceny stanu technicznego poszczególnych składowych budynku wraz z pomiarami inwentaryzacyjnymi

Zakres opracowania:

- strona tytułowa……str.1
- dane ogólne……str. 2
- bilans powierzchni i kubatur……str. 2
- sposób prowadzenia pomiarów, oględzin, sprawdzeń. Uwagi do przeprowadzonych prac…str.2-3
- zasadnicza ocena techniczna poszczególnych dostępnych składowych obiektu……..... str.3-7
- możliwości powtórnego użycia elementów w trybie translokacji……....str. 7
- translokacja, kontrolowana rozbiórka obiektu z pomiarami inwentaryzacyjnymi……..str.7-8
- oświadczenie opiniodawców……str.9
- kserokopie uprawnień budowlanych i wpisów do izb samorządu zawodowego……..str.10-14
- wybrana dokumentacja fotograficzna……..str.15-61
- część graficzna – inwentaryzacja obiektu w zakresie możliwym do wykonania……..str.62-72
    - lokalizacja obiektu – wycinek mapy zasadniczej……..str.62
    - rzut przyziemia……..str.63
    - rzut fragmentów belek stropowych……..…..str.64
    - przekrój – schemat……...str.65
    - elewacja południowo-zachodnia……....str.66
    - elewacja północno-wschodnia……....str.67
    - elewacja południowo-wschodnia……..…..str.68
    - elewacja północno-zachodnia……str.69
    - detal„A” ……...str.70
    - detal”B” ……...str.71
    - detal”C” ……str.72

● **Dane ogólne**

- obiekt: budynek mieszkalny

- sposób użytkowania: obiekt mieszkalny od dłuższego czasu nie jest użytkowany

- lokalizacja: Gmina Bolimów, nr ewid. działki: 73/1201, obręb ewidencyjny Wólka Łasiecka

- adres: Wólka Łasiecka 34, 99-416 Bolimów, woj. Łódzkie,

- własność: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne

- zarządca: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice Maków, ul. Zwierzyniec 2, 96-100 Sk-ce.

- ostatnia kontrola techniczna budynku: 27.09.2022r.

- przeprowadzający pomiary inwentaryzacyjne i techniczne: mgr inż. arch. Robert Skorłutowski

- ocena techniczna, oględziny, sprawdzenia: inż. Jadwiga Wierzbicka

● **Bilans powierzchni i kubatur:**

- powierzchnia zabudowy brutto…….120,13m^2

- powierzchnia zabudowy netto (bez podcienia)……103,92m^2

- powierzchnia użytkowa parteru netto (bez podcienia)…….82,36m^2

- powierzchnia użytkowa parteru brutto (z podcieniem)…….96,86m^2

- kubatura……..ok, 670m^3

- wysokość obiektu……ok.8,5mb

● **Sposób prowadzenia pomiarów, oględzin, sprawdzeń. Uwagi do przeprowadzonych prac.**

- pomiary z natury wykonano przy użyciu elektronicznych dalmierzy i miar metalowych w miejscach i strefach całkowicie bezpiecznych dla osób dokonujących tych czynności;

- sprawdzeń makroskopowych dokonano w obiekcie w miejscach dostępnych. W zasadnie pomiary i sprawdzenia dotyczą parteru obiektu oraz fragmentów zewnętrznych półszczytów czy fragmentów dachu. Większość obiektu nie mogła być sprawdzona pod względem technicznym z uwagi na ogromne niebezpieczeństwo samoistnego przemieszczania się składowych konstrukcji stropów i dachu. Przy czym stan katastrofalny poszczególnych odkrytych elementów jest widoczny gołym okiem. Fragmentami zostały sprawdzone nieliczne składowe więźby dachowej ale tylko fragmentarycznie z uwagi na katastrofalny stan techniczny elementów i całego obiektu. Nie ma mowy o jakimkolwiek zabezpieczeniu elementów do pomiarów i sprawdzeń, które są nie związane konstrukcyjnie i zasadniczo. Liczne elementy trzymają się jedynie na łącznikach stalowych w postaci gwoździ i wkrętów a naruszenie chociażby fragmentu, może skutkować katastrofą budowlaną. Można uznać, że elementy te właściwie w ogóle

nie są połączone, ponieważ korozja łączników jest znaczna. Połączenia ciesielskie odkrytych, narażonych na niszczący wpływ czynników atmosferycznych, także nie spinają poszczególnych elementów odkrytych a obecnie w większości uszkodzonych. Wobec istotnych przemieszczeń elementów oraz braku stabilności składowych obiektu uznano, że prace będą wykonane tylko i wyłącznie w części dostępnej i całkowicie bezpiecznej dla osób dokonujących czynności technicznych. Poddasze obiektu i większość więźby dachowej nie mogły być sprawdzone, ponieważ zniszczenia obiektu w tych składowych nie dopuszczają możliwości poruszania się w strefach niebezpiecznych dla życia i zdrowia wykonujących czynności techniczne. W ostatnim dniu sprawdzenia tj. 22 kwietnia obecnego roku w pomieszczeniu pokoju dziennego spadły 4 elementy stropowe i dachowe. W związku z tym całkowicie przerwano pomiary i sprawdzenia. Zgłoszono zarządcy drogą mailową zaistniały fakt z informacją, że w obiekcie oraz jego najbliższym otoczeniu powinien być całkowity zakaz poruszania się, także pracowników. Zarządca wcześniej już umieścił tablicę ostrzegawczą na ogrodzeniu frontowym nieruchomości o niebezpieczeństwie grożącym osobom postronnym, które chciałyby wejść do obiektu lub poruszać się w jego otoczeniu.

● Zasadnicza ocena techniczna poszczególnych dostępnych składowych obiektu

- ogrodzenie działki – ogrodzenie z siatki z metalową bramą wjazdową i furtą wejściową od frontu nieruchomości. Elementy w złym stanie technicznym. Składowe silnie skorodowane. Brama i furta kwalifikują się do remontu;

- teren w strefach przyściennych - grunt wokół budynku naniesiony jest w warstwie minimum około 30cm. Wg próbnego sondowania, warstwa humusu osiąga 55-60cm. Teren zarośnięty samosiewami drzew i krzewów liściastych. Samosiewy usunięte na jesieni ubiegłego roku przez pracowników zarządcy obiektu.

- fundamenty – murowane z kamienia łupanego, polnego na zaprawie wapiennej z podmurówką z cegły ceramicznej czerwonej pełnej na zaprawie wapiennej. Miejscami lica cokołu nadziemnego z wtórną, tradycyjną, cementową wyprawą tynkarską. Pod podwaliną ścian zewnętrznych na cokole ceglanym ułożona warstwa izolacji z papy. Miejscami izolacje przerwane. Od frontu pod słupami podtrzymującymi dach podcienia murowane arkady częściowo zakryte naniesionym gruntem. Nie zaobserwowano szczelin ani pęknięć w strefach fundamentowania w związku z tym uznaje się, że fundamenty spełniają warunki nośności i bezpieczeństwa użytkowania obiektu. Wilgotność części ceglanej od 12 do 28% w zależności od miejsca. Od północy i w części zachodniej maksymalna wilgotność podmurówki ceglanej 28%, od południa pod podcieniem, arkady około 23-25%, od wschodu część otynkowana 22%, od północy otynkowane cokoły o wilgotności 12-17%. Pomiary wykonano przy wilgotności

powietrza 67%. Na wilgotność mają wpływ wtórne wyprawy cementowe ,które podciągają wilgoć z otoczenia i gruntu przenosząc ją bezpośrednio na podmurówkę. W części północnej na arkadach przechodzi wilgoć bezpośrednio z gruntu, który wtórnie został podwyższony i w części bezpośrednio styka się z murowanymi elementami;

- ściany zewnętrzne – grubości 21-24cm, konstrukcja wieńcowa, łączona z sumikowo-łątkową w miejscach występowania stolarki okiennej i drzwiowej. Bale ścienne/bierwiona o wymiarach: wys. ok. 27-29cm, szerokość ok 14-15cm. Wieńce od zewnątrz z deskowaniem elewacyjnym z desek z drewna iglastego o grubości warstwy 2cm. Szalowanie bite do bierwion na stalowe gwoździe. Wokół gwoździ znaczna korozja. Na deskach szalowych szczątkowe malatury w kolorze oliwkowym. Z pomiędzy deskowania szalowego wydostają się charakterystyczne urobki mączki drzewnej w miejscach występowania czynnych żerowisk szkodników drewna (Spuszczel, Kołatek). Rozwinięta znaczna korozja grzybowa w strefach środkowych (wewnątrz obiektu). Korozję biologiczną oceniono jako znaczną. Podwalina 14x14 ustawiana na podkładce izolacyjnej z papy. Ta z kolei układana na podmurówce ceglanej murowanej na zewnętrznym cokole kamiennym ścian fundamentowych. Podcień znacznie zniszczony. Elementy z silną korozją biologiczną. Traktując układ słupów jako ustrój ścienny – ten obecnie w złym stanie. Elementy znacznie skorodowane, rozwarstwione z ogniskami grzybowymi i żerowiskami szkodników drewna w części nieczynnymi ale w dużej mierze z czynnymi. Rozwarstwienie ścian zewnętrznych przebiega następująco: deski szalowe iglaste grub. 2cm, bierwiona iglaste grub. 14-15cm, listwowanie iglaste „w jodełkę” ok 3cm z tynkiem wapiennym (tynk z listwowaniem 3-5cm w zależności od lokalizacji). Poziom zawilgocenia tynków ścian zewnętrznych na poziomie 17-24% w zależności od lokalizacji. Tynki kwalifikują się do zbicia, masyw ścienny do remontu (dezynfekcji i impregnacji). Deski szalowe w części do powtórnego wykorzystania po dezynfekcji i impregnacji. Geometria ścian prawidłowa. W miejscu odkrycia bierwiona zdrowe. Elementy ścian, wyłączając tynki mogą posłużyć do odbudowy obiektu w innej lokalizacji.

- ściany wewnętrzne –grubości 16-20cm o identycznej konstrukcji jak w ścianach zewnętrznych - konstrukcja wieńcowa, łączona z sumikowo-łątkową w miejscach występowania stolarki drzwiowej. Bale/bierwiona ścienne o wymiarach: wys. ok. 27-29cm, szerokość ok 12-14cm. Rozwarstwienie ścian zewnętrznych przebiega następująco: tynk wapienny na listwowaniu iglastym grub. 2-5cm, bierwiona iglaste grub. 14-15cm, tynk wapienny na listwowaniu iglastym grub. 2-5cm w zależności od lokalizacji). Tynki zawilgocone do poziomu ponad 20%. Tynki do zbicia, masyw ścienny do remontu (dezynfekcji i impregnacji). Geometria ścian prawidłowa. W miejscu odkrycia bierwiona zdrowe. Elementy ścian wyłączając tynki, mogą posłużyć do odbudowy obiektu w innej lokalizacji.

- schody – konstrukcja drewniana, 2 biegowa ze spocznikiem opartym na poprzecznej belce drewnianej rozpiętej pomiędzy ścianami poprzecznymi. Belka znacznie zniszczona. Stopnice w czołach zewnętrznych wyrobione łukowo, od wewnątrz kończą się przy ścianie wewnętrznej. Konstrukcja nie jest związana ze ścianą wzdłużną. Konstrukcja schodów, stopnice i podstopnice z ogromnymi ogniskami korozji biologicznej. Zagrzybienie zainfekowało ok. 80% elementów. Elementy mokre. Wilgotność masowa w niektórych miejscach osiągnęła ponad 50%. Schody zewnętrzne betonowe, wtórne, w stanie granicznie zadowalającym. Schody drewniane całkowicie do likwidacji. W oparciu o parametry należy dokonać ich rekonstrukcji. W tym stanie technicznym nie kwalifikują się do remontu a jedynie do rozbiórki

- kominy i piece kaflowe – w części przyziemia brak zniszczeń przy czym zawilgocenie tynków kominów na poziomie ok 15% na wysokości ok 100cm od poziomu podłogi. Nad parterem widoczne liczne spękania na obydwu kominach w strefach pod dachem. Piece kaflowe stabilne. Nieliczne braki i mniejsze spękania pojedynczych kafli. Drzwiczki oryginalne. Połączenia pieców z kominami bez uwag. Kominy w części pod dachem oraz w całości ponad dachem prawie całkowicie zniszczone. Znaczne ubytki w masywie murowym. Cegły zwietrzałe bez tynków. Tynki kominów szczątkowe. Kominy w całości kwalifikują się do rozbiórki. Piece kaflowe można spróbować rozebrać, kafle oczyścić i ponownie zestawić.

- stropy – przekrój legarów stropowych średnio 16-17 x 21cm. Ostatki wystawione na głębokość ok 60cm poza ściany zewnętrzne kształtowane o ozdobnych wycięciach w stanie średnim. Legary wewnątrz widoczne podczas oceny w dużym obszarze zniszczone, zerwane, w całości zawilgocone i miejscami mokre. W miejscach odkrytego zniszczonego dachu – przegrody stropowe mokre o wilgotności powyżej 35%. W miejscach oczywiście dostępnych – widoczna znacznie rozwinięta infekcja grzybowa. Tynki podniebienia stropów – zawilgocone i w części mokre na poziomie wilgotności 27-32%. Wilgotność mierzona była przy zewnętrznej wilgotności powietrza 65-67%. Stropy w tym stanie nie podlegają kwalifikacji do np. translokacji. Na podstawie parametrów po rozbiórce mogą być jedynie rekonstruowane a ich obecne parametry nie kwalifikują jakiegokolwiek elementu do ponownego użycia. W pomieszczeniu nr 2, 7, 8 stropy zwieszone, ugięcie pozostaje w tych miejscach na poziomie 0,6% (bez obciążenia zmiennego z poziomu poddasza), w pomieszczeniach nr 1 stropu brak, w pomieszczeniach nr 3 i 4 stropy zarwane z pozostałością fragmentów elementów; w pomieszczeniu nr 6 – jedno przęsło stropu dwuprzęsłowego w stanie katastrofalnym. Stropy w dużej mierze zniszczone oraz zainfekowane nie kwalifikują się do ponownego montażu a jedynie do rozbiórki. Ponieważ widoczne składowe posiadają znaczne uszkodzenia oraz ubytki, uznano, że jakiekolwiek obliczenia statyczne są zbędne zwłaszcza, że obecne normy są bardziej restrykcyjne od ówczesnych, kiedy obiekt był budowany.

- więźba dachowa - konstrukcja tradycyjna drewniana. Elementy wykonane z drewna sosnowego. Konstrukcja w znacznym stopniu zerwana/uszkodzona. Konstrukcja nie spełnia warunków nośności i użytkowania. Jakikolwiek element możliwy do oceny nie kwalifikuje się do demontażu i ponownego użycia podczas np. odbudowy obiektu a już na pewno do translokacji. Znaczna infekcja grzybowa oraz uszkodzenia spowodowane przez szkodniki drewna spowodowały, że dach w ponad 70% kwalifikuje się jedynie do rozbiórki. Krokwie 12-14 x 12-14cm w znacznych odległościach osiowych, płatwie do pomiaru niedostępne, częściowo widać, że są zerwane; poszycie całkowicie odkształcone i zniszczone kwalifikuje się jedynie do rozbiórki. Stan elementów wskazuje, że ustrój powinien być przeznaczony jedynie do rozbiórki. Ze względu na znaczne braki i ogromne uszkodzenia konstrukcji i poszycia uznano, że jakiekolwiek obliczenia statyczne są zbędne.

- izolacje – pozioma izolacja przeciwwilgociowa na poziomie cokołów fundamentowych – w 80% w stanie zadowalającym. Papa izolacyjna ułożona jest na cokole fundamentowym bezpośrednio pod drewnianą podwaliną. Izolacja stropów – ślepy pułap i warstwa górna polepy na deskowaniu środkowym pod deskowaniem podłogowym. Polepa mokra, częściowo jej brak. W miejscach możliwych do sprawdzenia – wilgotność polepy 20-30%. Izolacja z polepy całkowicie do likwidacji, izolacje z papy przy odbudowie w innej lokalizacji – do wymiany. Izolacje nie kwalifikują się do ponownego wbudowania.

- podłogi i posadzki – Podłogi drewniane stropów niemożliwe do oceny, w miejscach dostępnych stan elementów deskowych katastrofalny. Deski mokre, o znacznej korozji biologicznej. Podłoga w parterze w około 20% stabilna, pozostałe elementy w stanie katastrofalnym. Legary podłogowe drewniane silnie skorodowane

- tynki – wapienne na drewnianym ukośnym listwowaniu . Tynki zawilgocone i mokre, w części luźne i miejscami spękane. Tynki ścienne i z podniebienia stropów do rozbiórki. Grubości tynków w zależności od lokalizacji od 2 do 5cm. Tynki zewnętrzne na cokołach fundamentowych wtórne, powodują zawilgocenia części drewnianych – do rozbiórki.

- stolarka okienna i drzwiowa – drewniana – w poziomie parteru w całości kwalifikuje się do przeprowadzenia prac remontowo-budowlanych w tym konserwatorskich. Zawiasy, zamki, szyldy są oryginalne i kwalifikują się do remontu i ponownego wbudowania. Zewnętrzne partie stolarki okiennej bardziej zniszczone od skrzydeł środkowych. Skrzydła okienne w układzie polskim. Brak okiennic. Listwowania wewnętrzne i zewnętrzne kwalifikują się do remontu. Na poziomie poddasza, stolarka zniszczona o zniekształconej geometrii (front budynku nad podcieniem). W szczytach stolarka w stanie średnim ale także kwalifikuje się do remontu i może posłużyć do odbudowy obiektu w innej lokalizacji.

- pokrycie dachowe – papa asfaltowa – w całości do rozbiórki

- obróbki blacharskie – skorodowane do rozbiórki

- instalacje wewnętrzne – obiekt zasilany był energią elektryczną. Obecnie pozostałości instalacji w stanie złym, elementy metalowe skorodowane, instalacja natynkowa zniszczona. Maszt mocujący dawne przewody elektryczne silnie skorodowany. Instalacja zewnętrzna odcięta a linia napowietrzna pomiędzy budynkiem a słupem – zdemontowana. Instalacji wod-kan brak. Ogrzewanie obiektu – nieczynne piece kaflowe kompletne.

● Możliwości powtórnego użycia elementów w trybie translokacji

- jedynie elementy ścian zewnętrznych i wewnętrznych wyłączając tynki a także stolarka okienna i drzwiowa i niektóre elementy podcienia są możliwe do demontażu wykonania prac remontowo-konserwatorskich i ponownego wbudowania w innej lokalizacji. Składowe dachu, stropy, podłogi, schody wewnętrzne i wtórne - zewnętrzne całkowicie nie kwalifikują się do translokacji ze względu na stan techniczny a w szczególności na znaczne zniszczenia biologiczne. Poza tym są to główne elementy konstrukcyjne obiektu, które muszą spełniać warunki techniczne określone normami PN i EN. Na chwilę obecną ani jeden możliwy do oceny element stropów czy konstrukcji dachu nie kwalifikuje się do ponownego użycia. Wobec powyższego, translokacja ma sens jedynie w zakresie konstrukcji ścian zewnętrznych i wewnętrznych, fragmentów podcienia, szalowania zewnętrznego poziomu przyziemia oraz fragmentów półszczytów w poziomie poddasza.

● Translokacja, kontrolowana rozbiórka obiektu z pomiarami inwentaryzacyjnymi

- rozbiórkę należy prowadzić poczynając od elementów dachowych, przechodząc kolejno w stronę przyziemia obiektu. Podczas prac rozbiórkowych elementy należ klasyfikować pod względem przydatności do dalszych prac remontowo-konserwatorskich pod kątem ewentualnego, ponownego ich użycia. Każdy element po pozytywnej kwalifikacji powinien być zinwentaryzowany i składowany w sposób kontrolowany aby mógł być przewieziony na teren ewentualnej nowej lokalizacji obiektu. Generalnie cały obszar elementów dachowych i stropowych powinien być rozebrany oraz utylizowany ponieważ zakres zniszczeń i korozji biologicznej wyklucza ponowne ich użycie w ewentualnej odbudowie obiektu. Istotne będzie jedynie to, aby w trakcie rozbiórki inwentaryzować istotne parametry składowych, mogące posłużyć do ewentualnej rekonstrukcji. Generalnie oprócz elementów składowych poziomu parteru oraz kilku elementów stolarki okiennej i niewielkiego obszaru szalowania półszczytów w poziomie poddasza nie kwalifikuje się do pozostawienia.

Wobec powyższego uznaje się, że translokacja w ogromnej części elementów skorodowanych nie ma najmniejszego sensu a właściwie jest niedopuszczalna. Oczywiście można wykonać rekonstrukcję ubytków i elementów zniszczonych, ale byłoby to nieuzasadnione pod względem ekonomicznym. Zdaniem opiniodawcy, obiekt powinien być jak najszybciej rozebrany przy czym jeśli znajdzie się inwestor, który zdecyduje się translokować elementy w odpowiednim stanie technicznym i zrekonstruować elementy zniszczone – takie czynności należy podjąć ze względu na walory historyczne. Obecnie, czynności zabezpieczające mogą ograniczyć się jedynie do w miarę szybkiego, kontrolowanej całkowitej rozbiórki dachu i stropów z pozostawieniem po demontażu części w dobrym stanie technicznym wraz z ich zainwentaryzowaniem. Pozostałe części takie jak składowe ścian obiektu można okryć do czasu ewentualnej translokacji a w przypadku ościeżnic, skrzydeł drzwiowych i okiennych, zmagazynować poza terenem na którym obecnie usytuowany jest obiekt.

Uwaga! Istotną i nierozerwalną część ekspertyzy stanowi serwis fotograficzny umieszczony bezpośrednio za częścią opisową.

- STUDIO ARCHITEKTURY -
mgr inż. arch. Robert Skorłutowski
96-100 Skierniewice, ul. J. Kasprowicza 3
tel. 0 509 373 323
NIP 836-104-01-37, REGON 750184730

inż. bud. Jadwiga Wierzbicka
96-100 Skierniewice
ul. Brzeźniewskiego 32i
upr. bud. nr 36/82, 31/92

mgr inż. arch.
Robert Skorłutowski
96-100 Skierniewice, ul. Kasprowicza 3
projektant uprawniony
upr.proj.nr18/R8/LA/02 LOIA nr LO 0409

Skierniewice, 27.04.2023r.

Oświadczenie opiniodawców

My niżej podpisani oświadczamy, że wszelkie pomiary i sprawdzenia obiektu odbyły się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i odzwierciedlają stan faktyczny obiektu.

- STUDIO ARCHITEKTURY -
mgr inż. arch. Robert Skorłutowski
96-100 Skierniewice, ul. J. Kasprowicza 3
tel. 0 509 373 323
NIP 836-104-01-37, REGON 750184730

inż. bud. Jadwiga Wierzbicka
96-100 Skierniewice
ul. Brzozowskiego 32i
upr. bud. nr 36/82, 31/92

mgr inż. arch.
Robert Skorłutowski
96-100 Skierniewice, ul. Kasprowicza 3
projektant uprawniony
upr.proj.nr18/R8/LA/02 LOIA nr LO 0409

Dotyczy:

Budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Wólce Łasieckiej 34, 99-416 Bolimów, woj. Łódzkie, działka nr 73/1201

Skierniewice dnia 7 VII 1982 r.

(pieczęć)

Nr 56/82/Sk-ce

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 i 3, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 2 lit. – rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel(ka) JADWIGA WIERZBICKA
(imię i nazwisko)

inżynier budownictwa lądowego
(tytuł naukowy – zawodowy)

urodzony(a) dnia 6 stycznia 1953 r. w Przybyszynie

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kie-

rownika budowy i robót.–
(rodzaj funkcji)

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie ------
(specjalizacja zawodowa)

MA GUA-14 zam. 4944 WA/Ke - OZG. 1301-1-469. 26.09.79. 4.500 Ark

Obywatel(ka) JADWIGA WIERZBICKA ..... jest upoważniony(a) do:
(imię i nazwisko)

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

2. sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynków i budowli,

3. sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:

a/ budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,

b/ budowli nie będących budynkami.

Z up. WOJEWODY
DYREKTOR
mgr inż. arch. Michał Urbański

otrzymuje

Ob. inż. Jadwiga Wierzbicka
zam. Skierniewice
ul. Wery Kostrzewy 6/41

m. p.

(podpis i pieczęć)

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ŁOD-XX8-LF9-Z89 *

Pani Jadwiga WIERZBICKA o numerze ewidencyjnym ŁOD/BO/1231/02
adres zamieszkania ul. Broniewskiego 32 i, 96-100 Skierniewice
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-24 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78^1 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ŁÓDŹ, dnia 12.01.2003 r.
L.dz. ŁOIA-OKK/60/Q/2003

ŁÓDZKA OKRĘGOWA RADA

DECYZJA
W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 24 ust. 1) i 2) w związku z art. 11 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5 , poz. 42 z późn. zm.) oraz art. 13 ust.1 pkt 1), art. 14 ust.1 pkt 1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz.1126 z późn. zm.) i §9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 1995 r. Nr 8, poz.38 z późn. zm.) oraz art.104 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW

orzeka, że

Pan *Robert Skorłutowski*

magister inżynier architekt

urodzony dnia **13 czerwiec 1969 r. w Skierniewicach**

uzyskuje

uprawnienia budowlane nr ewidencyjny ..18/R8/ŁIA/02..
do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Uzasadnienie:
Zespół Egzaminacyjny powołany przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów stwierdził, że Pan mgr inż. arch. **Robert Skorłutowski** posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Łódzka Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Podpisy członków składu orzekającego:

1)..... 5).....
2)..... 6).....
3)..... 7).....
4)..... 8).....

Otrzymują:
1. Pan mgr inż.arch. Robert Skorłutowski
zam. 96-100 Skierniewice, ul. Jagiellońska 1/65
2. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
4. a/a

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Robert Skorłutowski

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **18/R8/ŁIA/02**, jest wpisany na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **LO-0409.**

Członek czynny od: 04-02-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 17-01-2023 r. Łódź.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-10-2023 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Konrad Karmański, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LO-0409-A4C1-3CE1-B594-EF7B

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.