



**Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach**

ARS SCIENTIA ET LABOR

ul. Radiowa 3
25-317 Kielce
tel. 41 344 47 39
sekretariat@plastyk.kielce.pl
www.plastyk.kielce.pl

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia z dn.11.03.2025r.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach

Lp	Nazwa składnika	Data przyjęcia	Numer inwentarz.	J.m.	Il.	Opis stanu technicznego składnika majątkowego
1	Lodówka Mińsk	2004	I-W/5/2004	szt.	1	Uszkodzony agregat chłodniczy, brak części zamiennych (opinia serwisu)
2	Ekspres do kawy	2017	I-W/2028/2017	szt.	1	Uszkodzona płyta sterująca, naprawa nie uzasadniona ekonomicznie (opinia serwisu)
3	Stolik szkolny nr 6 Węglowice	2014	EI 1234	szt.	5	Uszkodzone blaty i obrzeża (porysowane i rozwarstwione), naprawa nie uzasadniona ekonomicznie
4	Tablica sucha-magnet 180x120	2012	EI 1159	szt.	1	Uszkodzona, porysowana powierzchnia tablicy, wypaczone listwy, naprawa nie uzasadniona ekonomicznie
5	Wieszak wolnostojący Jan	2017	EI 1804-1809	szt.	6	Uszkodzone, nie stabilne skręcane elementy pionowe, brak części zamiennych; ewentualna naprawa nie uzasadniona ekonomicznie
6	Radioodbiornik Watson	2010	EI 1125	szt.	1	Uszkodzone podstawowe elementy elektroniki; ewentualna naprawa nie uzasadniona ekonomicznie
7	Ławeczka do ćwiczeń	2004	I-W/217/2004	szt.	1	Uszkodzone, podziurawione elementy tapicerowane, porysowane elementy konstrukcji wsporczej; ewentualna naprawa nie uzasadniona ekonomicznie
8	Ławeczka do ćwiczeń	2004	I-W/220/2004	szt.	1	Uszkodzone, podziurawione elementy tapicerowane, porysowane elementy konstrukcji wsporczej; ewentualna naprawa nie uzasadniona ekonomicznie
9	Kamera	2015	I-W/1477/2015	szt.	1	Uszkodzone podstawowe elementy elektroniki; ewentualna naprawa nie uzasadniona ekonomicznie
10	Taboret biały drewniany	2004	EI 422	szt.	1	Uszkodzone elementy podstawy i siedzisko; ewentualna naprawa nie uzasadniona ekonomicznie
11	Deska rysunkowa duża	2004	EI 217	szt.	5	Uszkodzone, zwichrowane powierzchnie; ewentualna naprawa nie uzasadniona ekonomicznie
12	Piecyk	2004	EI 217	szt.	1	Uszkodzone części elektryczne; ewentualna naprawa nie uzasadniona ekonomicznie
13	Reflektor na stojaku	2010	EI 1506	szt.	2	Uszkodzone stojaki oraz części elektryczne; ewentualna naprawa nie uzasadniona ekonomicznie
14	Drukarka laserowa HP 1020	2004	I-W/336/2004	szt.	1	Przestarzałe oprogramowanie, brak możliwości współpracy z aktualnymi SO w komputerach
15	Odkurzacz 1100 OEK	2012	EI 1207	szt.	1	Uszkodzone podstawowe elementy elektroniki tym silnik; ewentualna naprawa nie uzasadniona ekonomicznie
16	Aparat telefoniczny Panasonic	2012	EI 1910	szt.	1	Uszkodzone podstawowe elementy elektroniki; ewentualna naprawa nie uzasadniona ekonomicznie

17	Telefax Panasonic	2015	I-W/1517/2015	szt.	1	Uszkodzone podstawowe elementy elektroniki; ewentualna naprawa nie uzasadniona ekonomicznie
18	Wieszak	2015	EI 1792	szt.	1	Zniszczone połączenia drewnianych elementów konstrukcyjnych; naprawa nie uzasadniona ekonomicznie
19	Sztaluga drewniana	2004	EI 698	szt.	1	Zniszczone elementy drewniane i metalowe, uszkodzone prowadnice, ewentualna naprawa nie uzasadniona ekonomicznie
20	Sztaluga drewniana	2004	EI 1143-1144	szt.	2	Zniszczone elementy drewniane i metalowe, uszkodzone prowadnice, ewentualna naprawa nie uzasadniona ekonomicznie

Przewodniczący Komisji Likwidacyjnej

Mirosław Fijałkowski

