



Nieprawidłowości, które pozostaną

Ekspertyza

Projektowane

Istniejące hydranty wewnętrzne

Istniejąca ściana oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120



Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich istnienie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.)

Zadanie inwestycyjne: Budynki administracyjne Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		Numer rysunku: 04	
Localizacja: Gdańsk, ul. Rzeźnicka 38, 80-822 Gdańsk	Data: sierpień 2025 r.		
Nazwa rysunku: Rzut I piętra - Ekspertyza	Skala: 1:100		
Opracował:	mgr inż. Wojciech Podasza nr upr. 516/2009	Podpis:	
		mgr inż. Mirosław Barto contr. rej. rzec. bud.7099/R	