



Nieprawidłowości, które pozostaną

Ekspertyza

Projektowane



Istniejące hydranty wewnętrzne

Istniejąca ściana oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120

Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1063 z późn. zm.)

Zadanie inwestycyjne:		Budynki administracyjne Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	
Lokalizacja:	Gdańsk, ul. Różnicka 58, 80-822 Gdańsk	Numery:	rysunku: 06
Nazwa rysunku:	Rzut II piętra - Ekspertyza	Skala:	1:100
Opracował:	Rozpracował dr. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Wojciech Podsiadła nr upr. 516/2009 Rozpracował budowlany mgr inż. Mirosław Barta centr. reg. rzecz. bud.70/99/RZ	Podpis:	