

Wykaz zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie					
Lp.	Nazwa	Symbol w książce inwentarzowej	Ilość	Stopień zużycia	Uwagi
1	Laptop Lenovo M30-70 i3-4005U W7P z MS Office 2013- 13 cali	P-34-12-65	1 szt.	100%	niedostateczna wydajność, problem z obsługą aktualnych programów i aplikacji, przestarzały technologicznie, naprawa ekonomicznie nieopłacalna
2	Drukarka HP LJ Pro MFP M227sdn	P-34-27-2	1 szt.	100%	trwałe uszkodzenie głowicy drukującej, nieopłacalność naprawy w stosunku do wartości urządzenia
3	Drukarka HP LJ Pro MFP M227sdn	P-34-27-4	1 szt.	100%	częste awarie mechanizmu podawania papieru i zacięcia, nieopłacalność naprawy w stosunku do wartości urządzenia
4	Drukarka HP LJ Pro MFP M227sdn	P-34-27-8	1 szt.	100%	trwałe uszkodzenie bębna, częste awarie mechanizmu podawania papieru i zacięcia, nieopłacalność naprawy w stosunku do wartości urządzenia
5	Drukarka HP Laser Jet M227sdn	P-34-27-10	1 szt.	100%	brak kompatybilnych części zamiennych, uszkodzenie modułu sieciowego, naprawa niemożliwa
6	Drukarka HP Laser Jet M227sdn	P-34-27-11	1 szt.	100%	przegrzewanie się urządzenia podczas pracy, awaria zasilacza, naprawa nieopłacalna ekonomicznie
7	Urządzenie wielofunkcyjne XEROX 235	P-34-27-20	1 szt.	100%	trwała awaria modułu drukującego, znaczne zużycie techniczne i częste usterki urządzenia, nieopłacalność naprawy ze względu na wysokie koszty serwisu
8	Telefaks KX-FT35 PD	P-96-3-6	1 szt.	100%	brak możliwości naprawy z powodu niedostępności części zamiennych, trwałe uszkodzenie mechanizmu drukującego, przestarzała technologia i wycofanie urządzenia z użytkowania
9	Fotel obrotowy	P-91-11-4	1 szt.	100%	zepsute siłownik i oparcie, wytarte podłokietniki, zepsute kółka, zużyty, naprawa ekonomicznie nieopłacalna
10	Chłodziarko-zamrażarka "Indesit"	P-43-7-9	1 szt.	100%	uszkodzony regulator temperatury, porwane, spleśniałe uszczelki, drzwi nie domykają się, naprawa ekonomicznie nieopłacalna
11	Drukarka komp. HP Laser Jet 1015	P-34-8-8	1 szt.	100%	częste awarie mechanizmu podawania papieru i zacięcia, nieopłacalność naprawy w stosunku do wartości urządzenia
12	Urządzenie wielofunkcyjne HP M1536DNF	P-34-8-23	1 szt.	100%	trwała awaria skanera, znaczne zużycie techniczne i częste usterki urządzenia, nieopłacalność naprawy ze względu na wysokie koszty serwisu
13	Urządzenie wielofunkcyjne UTAX 1855 A3	P-34-8-32	1 szt.	100%	przestarzała technologia, niekompatybilna z systemem operacyjnym, uszkodzone mechanicznie elementy, naprawa ekonomicznie nieopłacalna
14	Drukarka HP LaserJet M201dw	P-34-8-33	1 szt.	100%	Nieaktualna technologia, niekompatybilna z systemem operacyjnym, uszkodzone mechanicznie elementy, naprawa ekonomicznie nieopłacalna