

## Załącznik nr 1

| Lp. | Przedmiot likwidacji<br>Nazwa | Okres<br>użytkowania | Przyczyna likwidacji                                            | Sposób likwidacji |
|-----|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Klimatyzator FUJI RSA 07LC    | 18                   | Uszkodzona płyta główna urządzenia,                             | utyliczacja       |
| 2.  | SHARP GSPX 24ER Inverter      | 15                   | Uszkodzona płyta główna urządzenia                              | utyliczacja       |
| 3.  | CRYOS YKEQ322E                | 20                   | Uszkodzona płyta główna urządzenia, pęknięta obudowa            | utyliczacja       |
| 4.  | FUJI RSA 07LC                 | 18                   | Uszkodzona płyta główna urządzenia,                             | utyliczacja       |
| 5.  | FUJI RSA 07LC                 | 18                   | Uszkodzona płyta główna urządzenia,                             | utyliczacja       |
| 6.  | HAIER AS25TABHRA              | 8                    | Uszkodzona płyta jednostki zewnętrznej i wewnętrznej urządzenia | utyliczacja       |
| 7.  | HAIER AS25TABHRA              | 8                    | Uszkodzona płyta jednostki zewnętrznej i wewnętrznej urządzenia | utyliczacja       |
| 8.  | HAIER AS25TABHRA              | 8                    | Uszkodzona płyta jednostki zewnętrznej i wewnętrznej urządzenia | utyliczacja       |
| 9.  | HAIER AS25TABHRA              | 8                    | Uszkodzona płyta jednostki zewnętrznej i wewnętrznej urządzenia | utyliczacja       |