
REJON DRÓG W TORUNIU

Lp	Przedmiot	Marka/model	Rok produkcji	Kraj produkcji	Numer serii/fabryczny	Numer inwentarzowy	Ilość
35	Posypywarka	OZAMET OZ-S6W	2008	Polska	0865	Brak	1
Dane techniczne, przeznaczenie				Stan techniczny i funkcjonalny			
Posypywarki są stosowane do rozrzucania: soli, piasku, chlorku wapnia, mocznika, żwiru. Wysokość: 1600mm. Długość: 4550mm. Szerokość: 210mm. Pojemność zasobnika 6m³. Pojemność zbiornika 2000l. Masa własna 990kg. Silnik LOMBARDINI 9LD 625-2, silnik wysokoprężny, moc silnika: 21kW. Pojemność silnika: 1248cm³.				W trakcie oględzin urządzenie unieruchomione, brak możliwości weryfikacji działania i poprawności działania. Z informacji uzyskanych podczas oględzin wynika, że maszyna jest wyłączona z eksploatacji od kilku lat. Podczas oględzin stwierdzono: konstrukcja ramy nośnej miejscowo skorodowana, ślady wcześniejszych napraw, instalacja hydrauliczna skorodowana, silnik napędowy – obudowa z osprzętem silnie skorodowana, widoczne wycieki, urządzenie rozsypujące z napędem silnie skorodowane, krata przestrzeni ładunkowej silnie skorodowana, ślimacznica skorodowana. Pulpitu sterującego nie okazano. Z zewnętrznych oględzin urządzenie wymaga przeprowadzenie weryfikacji stanu technicznego w warunkach warsztatowych oraz naprawy w znacznym zakresie, ogólny stan niedostateczny. Okazano instrukcję obsługi. Brak tabliczki znamionowej.			

Dokumentacja zdjęciowa





Lp	Przedmiot	Marka/model	Rok produkcji	Kraj produkcji	Numer serii/fabryczny	Numer inwentarzowy	Ilość
36	Pług	LLCR 3,5 ACOMETIS	1999	Polska	Brak danych	5108/582	1
Dane techniczne, przeznaczenie				Stan techniczny i funkcjonalny			
Służy do odśnieżania powierzchni dróg, placów, parkingów, ścieżek rowerowych oraz wszystkich innych utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych takich jak asfalt, kostka betonowa, brukowa, beton. Szerokość: 550mm. Wysokość: 860mm. Długość 3500mm.				Pług nie zainstalowany, brak możliwości weryfikacji działania poszczególnych podzespołów w trakcie pracy. Z zewnętrznych oględzin stwierdzono: Odkładnica ślady znacznego zużycia eksploatacyjnego. Lemiesz gumowy – ze śladami znacznego zużycia eksploatacyjnego, listwy mocujące skorodowane. Konstrukcja metalowa – bez znacznych odkształceń, ślady wcześniejszych napraw. Ramie nośne – bez znacznych odkształceń, Płyta bazowa –bez odkształceń, Stacja elektrohydrauliczna w osłonie – brak możliwości weryfikacji działania instalacji. W trakcie oględzin nie okazano pulpitu sterowniczego. Pług kompletny w ogólnym średnim stanie zewnętrznym, zalecane jest wykonanie prac konserwacyjnych podzespołów i części układu hydraulicznego i mechanicznego z ewentualną wymianą przewodów. Przedmiot aktualnie nie produkowany, dostępne są serwisy naprawcze z częściami zamiennymi. Brak dokumentacji technicznej. Brak tabliczki znamionowej.			

Dokumentacja zdjęciowa



Lp	Przedmiot	Marka/model	Rok produkcji	Kraj produkcji	Numer serii/fabryczny	Numer inwentarzowy	Ilość
37	Pług wirnikowy	SCHMIDT VF-Z - 50-1-004	1996	Niemcy	196523-5	7173/582/7	1
Dane techniczne, przeznaczenie				Stan techniczny i funkcjonalny			
Służy do odśnieżania powierzchni dróg, placów, parkingów, ścieżek rowerowych oraz wszystkich innych utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych takich jak asfalt, kostka betonowa, brukowa, beton. Szerokość: 950mm. Wysokość: 1300mm. Długość 2600mm. Masa 1540kg. Komin wyrzutowy, podłączenie wałkiem przeniesienia mocy.				Pług zainstalowany, brak możliwości weryfikacji działania poszczególnych podzespołów w trakcie pracy. Z zewnętrznych oględzin stwierdzono: Wał wirnikowy ślady znacznego zużycia eksploatacyjnego. Konstrukcja metalowa – bez znacznych odkształceń. Instalacja hydrauliczna w zewnętrznym stanie bez uszkodzeń mechanicznych, brak możliwości weryfikacji działania instalacji. W trakcie oględzin okazano pulpit sterowniczy, brak wałka przeniesienia mocy. Pług kompletny w ogólnym średnim stanie zewnętrznym, zalecane jest wykonanie prac konserwacyjnych podzespołów i części układu hydraulicznego i mechanicznego. Przedmiot aktualnie nie produkowany, dostępne są serwisy naprawcze z częściami zamiennymi. Brak dokumentacji technicznej.			

Dokumentacja zdjęciowa



Lp	Przedmiot	Marka/model	Rok produkcji	Kraj produkcji	Numer serii/fabryczny	Numer inwentarzowy	Ilość
38	Pług	SCHMIDT SNK 270	1996	Polska	SNK01381	7162/587/7	1
Dane techniczne, przeznaczenie				Stan techniczny i funkcjonalny			
Służy do odśnieżania powierzchni dróg, placów, parkingów, ścieżek rowerowych oraz wszystkich innych utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych takich jak asfalt, kostka betonowa, brukowa, beton. Szerokość robocza: 3000mm. Wysokość 1400mm, Szerokość 1100mm. masa: 490kg. Napęd elektrohydrauliczny.				Pług nie zainstalowany, brak możliwości weryfikacji działania poszczególnych podzespołów w trakcie pracy. Z zewnętrznych oględzin stwierdzono: Odkładnica ślady znacznego zużycia eksploatacyjnego, wcześniejszych napraw. Lemiesz gumowy – ze śladami znacznego zużycia eksploatacyjnego, listwy mocujące skorodowane. Konstrukcja metalowa – bez znacznych odkształceń, ślady wcześniejszych napraw. Ramie nośne – bez znacznych odkształceń, Płyta bazowa –bez odkształceń, Stacja elektrohydrauliczna w osłonie – brak możliwości weryfikacji działania instalacji. W trakcie oględzin nie okazano pulpitu sterowniczego. Pług kompletny w ogólnym średnim stanie zewnętrznym, zalecane jest wykonanie prac konserwacyjnych podzespołów i części układu hydraulicznego i mechanicznego z ewentualną wymianą przewodów. Przedmiot aktualnie nie produkowany, dostępne są serwisy naprawcze z częściami zamiennymi. Brak dokumentacji technicznej.			

Dokumentacja zdjęciowa



Lp	Przedmiot	Marka/model	Rok produkcji	Kraj produkcji	Numer serii/fabryczny	Numer inwentarzowy	Ilość
39	Pług	ACOMETIS AC-W32	2000	Polska	0140	5122/582	1
Dane techniczne, przeznaczenie				Stan techniczny i funkcjonalny			
Służy do odśnieżania powierzchni dróg, placów, parkingów, ścieżek rowerowych oraz wszystkich innych utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych takich jak asfalt, kostka betonowa, brukowa, beton. Długość: 3250mm. Szerokość: 800mm. Wysokość: 800mm.				Pług nie zainstalowany, brak możliwości weryfikacji działania poszczególnych podzespołów w trakcie pracy. Z zewnętrznych oględzin stwierdzono: Odkładnica ślady uszkodzeń bocznych z niewielkim pęknięciem. Lemiesz gumowy – ze śladami znacznej eksploatacji, miejscowe pęknięcie i rozdarcie. Konstrukcja metalowa – bez znacznych odkształceń, ze śladami korozji. Ramie nośne – bez znacznych odkształceń, ze śladami korozji. Płyta bazowa – bez odkształceń, ze śladami korozji. Stacja elektrohydrauliczna w osłonie – brak możliwości weryfikacji działania instalacji, obudowa skorodowana, wcześniejsze naprawy. Końcówki przewodów hydraulicznych częściowo skorodowane. W trakcie oględzin nie okazano pulpitu sterowniczego. Pług kompletny w ogólnym średnim stanie zewnętrznym, zalecane jest wykonanie prac konserwacyjnych podzespołów i części układu hydraulicznego i mechanicznego z ewentualną wymianą przewodów. Przedmiot aktualnie nie produkowany, dostępne są serwisy naprawcze z częściami zamiennymi.			

Dokumentacja zdjęciowa



Lp	Przedmiot	Marka/model	Rok produkcji	Kraj produkcji	Numer serii/fabryczny	Numer inwentarzowy	Ilość
40	Pług	DOBROWOLSKI TM-2	2004	Polska	TM2U-2700	5148/582	1
Dane techniczne, przeznaczenie				Stan techniczny i funkcjonalny			
Służy do odśnieżania powierzchni dróg, placów, parkingów, ścieżek rowerowych oraz wszystkich innych utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych takich jak asfalt, kostka betonowa, brukowa, beton. Długość: 3200mm. Wysokość: 1200mm. Szerokość: 800mm.				Pług nie zainstalowany, brak możliwości weryfikacji działania poszczególnych podzespołów w trakcie pracy. Z zewnętrznych oględzin stwierdzono: Odkładnica ślady uszkodzeń bocznych z niewielkim pęknięciem. Lemiesz gumowy – ze śladami znacznej eksploatacji, miejscowe pęknięcia. Konstrukcja metalowa – bez znacznych odkształceń, ze śladami korozji. Ramie nośne – bez znacznych odkształceń, ze śladami korozji. Płyta bazowa – bez odkształceń, ze śladami korozji. Stacja elektrohydrauliczna w osłonie – brak możliwości weryfikacji działania instalacji, obudowa skorodowana, wcześniejsze naprawy. Końcówki przewodów hydraulicznych częściowo skorodowane. W trakcie oględzin nie okazano pulpitu sterowniczego. Pług kompletny w ogólnym niedostatecznym stanie zewnętrznym, zalecane jest wykonanie prac konserwacyjnych podzespołów i części układu hydraulicznego i mechanicznego z ewentualną wymianą przewodów. Przedmiot aktualnie produkowany, dostępne są serwisy naprawcze z częściami zamiennymi.			

Dokumentacja zdjęciowa



Lp	Przedmiot	Marka/model	Rok produkcji	Kraj produkcji	Numer serii/fabryczny	Numer inwentarzowy	Ilość
41	Pług	OZAMET OZW-32	2008	Polska	080691	5169/582	1
Dane techniczne, przeznaczenie				Stan techniczny i funkcjonalny			
Służy do odśnieżania powierzchni dróg, placów, parkingów, ścieżek rowerowych oraz wszystkich innych utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych takich jak asfalt, kostka betonowa, brukowa, beton. Szerokość: 3250mm. Szerokość 800mm. Wysokość: 1280mm. Szerokość pracy kąt 30 stopni: 2771mm. Szerokość transportowa kąt 30 stopni: 2621mm, masa 610kg.				Pług nie zainstalowany, brak możliwości weryfikacji działania poszczególnych podzespołów w trakcie pracy. Z zewnętrznych oględzin stwierdzono: Odkładnica ślady normalnej eksploatacji. Lemiesz gumowy – ze śladami eksploatacji, miejscowe pęknięcia. Konstrukcja metalowa – bez znacznych odkształceń, ze śladami korozji. Ramie nośne – bez znacznych odkształceń, ze śladami korozji. Płyta bazowa – bez odkształceń, ze śladami korozji. Stacja elektrohydrauliczna w osłonie – brak możliwości weryfikacji działania instalacji. Końcówki przewodów hydraulicznych częściowo skorodowane. W trakcie oględzin nie okazano pulpitu sterowniczego. Pług kompletny w ogólnym dobrym stanie zewnętrznym, zalecane jest wykonanie prac konserwacyjnych podzespołów i części układu hydraulicznego i mechanicznego z ewentualną wymianą przewodów. Przedmiot aktualnie nie produkowany, dostępne są serwisy naprawcze z częściami zamiennymi.			

Dokumentacja zdjęciowa



Lp	Przedmiot	Marka/model	Rok produkcji	Kraj produkcji	Numer serii/fabryczny	Numer inwentarzowy	Ilość
42	Pług	OZAMET OZW-32	2003	Polska	0256	5154/582	1
Dane techniczne, przeznaczenie				Stan techniczny i funkcjonalny			
Służy do odśnieżania powierzchni dróg, placów, parkingów, ścieżek rowerowych oraz wszystkich innych utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych takich jak asfalt, kostka betonowa, brukowa, beton. Szerokość: 3200mm. Długość: 600mm. Wysokość: 900mm. Szerokość pracy kąt 30 stopni: 2771mm. Szerokość transportowa kąt 30 stopni: 2621mm				Pług nie zainstalowany, brak możliwości weryfikacji działania poszczególnych podzespołów w trakcie pracy. Z zewnętrznych oględzin stwierdzono: Odkładnica ślady znacznej eksploatacji. Lemiesz gumowy – ze śladami znacznej eksploatacji, miejscowe pęknięcia. Konstrukcja metalowa – bez znacznych odkształceń, ze śladami intensywnej korozji. Ramie nośne – bez znacznych odkształceń, ze intensywnymi śladami korozji. Płyta bazowa – bez odkształceń, ze intensywnymi śladami korozji. Stacja elektrohydrauliczna w osłonie – brak możliwości weryfikacji działania instalacji, ślady intensywnej korozji. Końcówki przewodów hydraulicznych częściowo skorodowane. W trakcie oględzin nie okazano pulpitu sterowniczego. Pług kompletny w ogólnym średnim stanie zewnętrznym, zalecane jest wykonanie prac konserwacyjnych podzespołów i części układu hydraulicznego i mechanicznego z ewentualną wymianą przewodów. Przedmiot aktualnie nie produkowany, dostępne są serwisy naprawcze z częściami zamiennymi.			

Dokumentacja zdjęciowa



Lp	Przedmiot	Marka/model	Rok produkcji	Kraj produkcji	Numer serii/fabryczny	Numer inwentarzowy	Ilość
43	Pług	OZAMET OZW-32	2003	Polska	0260	5139/582	1
Dane techniczne, przeznaczenie				Stan techniczny i funkcjonalny			
Służy do odśnieżania powierzchni dróg, placów, parkingów, ścieżek rowerowych oraz wszystkich innych utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych takich jak asfalt, kostka betonowa, brukowa, beton. Szerokość: 3200mm. Długość: 450mm. Wysokość: 1000mm. Szerokość pracy kąt 30 stopni: 2771mm. Szerokość transportowa kąt 30 stopni: 2621mm.				Pług nie zainstalowany, brak możliwości weryfikacji działania poszczególnych podzespołów w trakcie pracy. Z zewnętrznych oględzin stwierdzono: Odkładnica ślady znacznej eksploatacji. Lemiesz gumowy – ze śladami znacznej eksploatacji. Konstrukcja metalowa – bez znacznych odkształceń, ze śladami korozji. Ramie nośne – bez znacznych odkształceń, ze intensywnymi śladami korozji. Płyta bazowa – bez odkształceń, ze śladami korozji. Stacja elektrohydrauliczna w osłonie – brak możliwości weryfikacji działania instalacji, ślady intensywnej korozji. Końcówki przewodów hydraulicznych częściowo skorodowane. W trakcie oględzin nie okazano pulpitu sterowniczego. Pług kompletny w ogólnym średnim stanie zewnętrznym, zalecane jest wykonanie prac konserwacyjnych podzespołów i części układu hydraulicznego i mechanicznego z ewentualną wymianą przewodów. Przedmiot aktualnie nie produkowany, dostępne są serwisy naprawcze z częściami zamiennymi.			

Dokumentacja zdjęciowa



Lp	Przedmiot	Marka/model	Rok produkcji	Kraj produkcji	Numer serii/fabryczny	Numer inwentarzowy	Ilość
44	Plug	SCHMIDT SNK 270	1996	Polska	SNK 01382	5055/582	1
Dane techniczne, przeznaczenie				Stan techniczny i funkcjonalny			
Służy do odśnieżania powierzchni dróg, placów, parkingów, ścieżek rowerowych oraz wszystkich innych utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych takich jak asfalt, kostka betonowa, brukowa, beton. Szerokość robocza: 3000mm. Wysokość 1400mm, Szerokość 1100mm. masa: 490kg. Napęd elektrohydrauliczny.				Plug nie zainstalowany, brak możliwości weryfikacji działania poszczególnych podzespołów w trakcie pracy. Z zewnętrznych oględzin stwierdzono: Odkładnica ślady znacznego zużycia eksploatacyjnego, miejscowe pęknięcia. Lemiesz gumowy – ze śladami znacznego zużycia, miejscowe pęknięcie. Konstrukcja metalowa – bez znacznych odkształceń, ze śladami korozji i wcześniejszych napraw. Ramie nośne – bez znacznych odkształceń, ze śladami korozji. Płyta bazowa – bez odkształceń, ze śladami korozji. Stacja elektrohydrauliczna w osłonie – brak możliwości weryfikacji działania instalacji, oświetlenie uszkodzone. Końcówki przewodów hydraulicznych częściowo nieznaczny nalot korozji. W trakcie oględzin nie okazano pulpitu sterowniczego. Plug kompletny w ogólnym niedostatecznym stanie zewnętrznym, zalecane jest wykonanie prac konserwacyjnych podzespołów i części układu hydraulicznego i mechanicznego z ewentualną wymianą przewodów. Przedmiot aktualnie nie produkowany, dostępne są serwisy naprawcze z częściami zamiennymi.			

Dokumentacja zdjęciowa



Lp	Przedmiot	Marka/model	Rok produkcji	Kraj produkcji	Numer serii/fabryczny	Numer inwentarzowy	Ilość
45	Pług	SNK 270	1997	Polska	SNK 01638	Brak danych	1
Dane techniczne, przeznaczenie				Stan techniczny i funkcjonalny			
Szerokość robocza: 300 cm. Ciężar własny: 490kg. Napęd elektrohydrauliczny. Hydraulicznie regulowany kąt. Służy do odśnieżania powierzchni dróg, placów, parkingów, ścieżek rowerowych oraz wszystkich innych utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych takich jak asfalt, kostka betonowa, brukowa, beton.				Pług nie zainstalowany, brak możliwości weryfikacji działania poszczególnych podzespołów w trakcie pracy. Z zewnętrznych oględzin stwierdzono: Odkładnica ślady znacznego zużycia eksploatacyjnego, miejscowe pęknięcia. Lemiesz gumowy – ze śladami znacznego zużycia, miejscowe pęknięcie. Konstrukcja metalowa – bez znacznych odkształceń, ze śladami korozji i wcześniejszych napraw. Ramie nośne – bez znacznych odkształceń, ze śladami korozji. Płyta bazowa – bez odkształceń, ze śladami korozji. Stacja elektrohydrauliczna w osłonie – brak możliwości weryfikacji działania instalacji, oświetlenie uszkodzone. Końcówki przewodów hydraulicznych częściowo nieznaczny nalot korozji. W trakcie oględzin nie okazano pulpitu sterowniczego. Pług kompletny w ogólnym średnim stanie zewnętrznym, zalecane jest wykonanie prac konserwacyjnych podzespołów i części układu hydraulicznego i mechanicznego z ewentualną wymianą przewodów. Przedmiot aktualnie nie produkowany, dostępne są serwisy naprawcze z częściami zamiennymi.			

Dokumentacja zdjęciowa



Lp	Przedmiot	Marka/model	Rok produkcji	Kraj produkcji	Numer serii/fabryczny	Numer inwentarzowy	Ilość
46	Pług	SCHMIDT SNP 270 EPZ	2002	Polska	SNP 02556	Brak	1
Dane techniczne, przeznaczenie				Stan techniczny i funkcjonalny			
Służy do odśnieżania powierzchni dróg, placów, parkingów, ścieżek rowerowych oraz wszystkich innych utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych takich jak asfalt, kostka betonowa, brukowa, beton. Szerokość: 850mm. Długość: 3000mm. Wysokość: 1180mm. Masa 450kg.				Pług nie zainstalowany, brak możliwości weryfikacji działania poszczególnych podzespołów w trakcie pracy. Z zewnętrznych oględzin stwierdzono: Odkładnica ślady znacznego zużycia eksploatacyjnego. Lemiesz gumowy – ze śladami znacznego zużycia, miejscowe pęknięcie. Konstrukcja metalowa – bez znacznych odkształceń, ze śladami intensywnej korozji i wcześniejszych napraw. Ramie nośne – bez znacznych odkształceń, ze śladami korozji. Płyta bazowa – bez odkształceń, ze śladami korozji. Stacja elektrohydrauliczna w osłonie – brak możliwości weryfikacji działania instalacji. Końcówki przewodów hydraulicznych częściowo skorodowane. W trakcie oględzin nie okazano pulpitu sterowniczego. Pług kompletny w ogólnym średnim stanie zewnętrznym, zalecane jest wykonanie prac konserwacyjnych podzespołów i części układu hydraulicznego i mechanicznego z ewentualną wymianą przewodów. Przedmiot aktualnie nie produkowany, dostępne są serwisy naprawcze z częściami zamiennymi. Brak dokumentacji technicznej. Brak tabliczki znamionowej.			

Dokumentacja zdjęciowa



Lp	Przedmiot	Marka/model	Rok produkcji	Kraj produkcji	Numer serii/fabryczny	Numer inwentarzowy	Ilość
47	Posypywarka	Brak danych (prawdopodobnie SCHMIDT STRATOS B50-36 DALN)	Brak danych (prawdopodobnie 2004)	Polska	STB 22505	5146/582	1
Dane techniczne, przeznaczenie				Stan techniczny i funkcjonalny			
Posypywarki są stosowane do rozrzucania: soli, piasku, chlorku wapnia, mocznika, żwiru. Wysokość: 1300mm. Długość: 4020mm. Szerokość: 1910mm. Pojemność zasobnika 5m ³ , pojemność zbiornika 2200l. Silnik wysokoprężny 1D81S, chłodzony powietrzem, pojemność 667cm ³ .				W trakcie oględzin urządzenie unieruchomione, brak możliwości weryfikacji działania i poprawności działania. Z informacji uzyskanych podczas oględzin wynika, że urządzenie wyłączone jest z eksploatacji od kilku lat. Podczas oględzin stwierdzono: konstrukcja ramy nośnej w znacznym stopniu silnie skorodowana, ślady wcześniejszych napraw, instalacja hydrauliczna skorodowana, silnik napędowy – obudowa z osprzętem silnie skorodowana, widoczne wycieki, urządzenie rozsypujące z napędem silnie skorodowane, krata przestrzeni ładunkowej silnie skorodowana, taśmociąg ze śladami zużycia, spękań, wałki skorodowane. Pulpitu sterującego nie okazano. Z zewnętrznych oględzin urządzenie wymaga przeprowadzenia weryfikacji stanu technicznego w warunkach warsztatowych oraz naprawy w znacznym zakresie, ogólny stan niedostateczny. Brak dokumentacji technicznej. Tabliczka znamionowa nieczytelna.			

Dokumentacja zdjęciowa:



