

PILNE zawiadomienie dotyczące bezpieczeństwa

Monitor/defibrylator HeartStart Intrepid (867172)
Przerywane krzywe EKG

Informacja dotycząca dostępności rozwiązania problemu w drodze aktualizacji oprogramowania

26 listopada 2024 r.

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy poinformować, że dostępne jest już rozwiązanie problemu występującego w monitorze/defibrylatorze HeartStart Intrepid, który polegał na wyświetlaniu przerywanych krzywych EKG w momencie umieszczenia na ciele pacjenta czwartego odprowadzenia kończynowego z użyciem 5- lub 10-odprowadzeniowego kabla EKG).


Przedstawiciel firmy Philips skontaktuje się z Państwem w celu uzgodnienia terminu aktualizacji oprogramowania (nr FCO86100239).

W celu uzyskania dalszych informacji lub pomocy prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielstwem firmy [Philips Polska sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa, Dział Serwisu, \[serwis.medyczny@philips.com\]\(mailto:serwis.medyczny@philips.com\)](#)

Z poważaniem



Tanya DeSchmidt
Director of Quality



Tony She
Sr. QMS Manager