

Katowice, dnia 13 sierpnia 2026 r.

INFORMACJA Nr 7s/2026/EW

w sprawie wypadku zbiorowego: 1 wypadek śmiertelny, 1 wypadek powodujący czasową niezdolność do pracy, zaistniałego w dniu 31 lipca 2026r. o godzinie 16⁵⁵, w następstwie wykonywania prac rozbiórkowych budynku nowej drobnej sprzedaży w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK w Likwidacji Ruch Wujek w Likwidacji w Katowicach.

Wypadek zbiorowy zaistniał na powierzchni zakładu górniczego, w rejonie Zakładu Mechanicznej Przeróbki Węgla. Budynek nowej drobnej sprzedaży był wykonany w konstrukcji stalowej z elementami żelbetowymi. Od poziomu terenu do poziomu +4,8m budynek stał na dziewięciu słupach ustawionych po trzy w trzech rzędach, w odległości co 4,50m. Pomiędzy słupami były stanowiska dla załadunku węgla na samochody. Powyżej poziomu +4,8m budynek posiadał monolityczne stropy żelbetowe oparte na belkach stalowych, dach z żelbetowych płyt prefabrykowanych oraz ściany osłonowe z płyt warstwowych. W budynku od poziomu +10,0m do poziomu +16,0m znajdowały się żelbetowe zbiorniki węgla połączone z konstrukcją budynku. Do komunikacji pomiędzy poziomami budynku służyła zewnętrzna stalowa klatka schodowa. Od maja 2026r. roboty związane z likwidacją obiektów na powierzchni prowadzili pracownicy firmy POL INVEST GROUP Sp. z o.o. Do dnia 31 lipca 2026r. pracownicy firmy zdemontowali urządzenia wewnątrz budynku nowej drobnej sprzedaży, ściany osłonowe z płyt warstwowych oraz klatkę schodową. Od strony południowo-zachodniej budynku w odległości około 9,0m znajdowało się ogrodzone składowisko zdemontowanych płyt warstwowych a od strony północno-zachodniej w odległości około 2,0m składowisko złomu z rozbiórki.

W dniu 31 lipca 2026r., na zmianie rozpoczynającej się od godziny 6⁰⁰, ośmiu pracowników z firmy POL INVEST GROUP Sp. z o.o., w tym koordynator robót prowadziło prace rozbiórkowe budynku nowej drobnej sprzedaży z użyciem 2 koparek na podwoziu gąsienicowym. Jedna koparka była wyposażona w tyżkę a druga w nożyce hydrauliczne do cięcia konstrukcji. Koordynator robót, polecił pracownikom opasać dwoma linami stalowymi konstrukcję budynku od strony północno-wschodniej i zaczepić do ramienia koparki. Na jego polecenie jeden z pracowników przeciął przy użyciu palnika gazowego 3 z 9 słupów podpierających budynek po stronie południowo-zachodniej. Po tych pracach koordynator robót z firmy polecił temu pracownikowi przeciąć kolejne 3 słupy środkowego rzędu podpór i wyszedł poza obrys budynku, stojąc obok ogrodzenia składowiska zdemontowanych płyt warstwowych. Około godziny 16⁵⁵, podczas przecinania palnikiem gazowym 4 słupa nastąpiło niekontrolowane przemieszczenie się konstrukcji budynku i jego przewrócenie w kierunku składowiska zdemontowanych płyt warstwowych. W wyniku przewrócenia budynku pracownik przecinający słupy znalazł się w pustej przestrzeni pod częścią jego konstrukcji, a koordynator robót został przygnieciony zniszczoną konstrukcją stalową. Przewrócenie

konstrukcji budynku zauważył pracownik ochrony, który poinformował telefonicznie o zdarzeniu dyspozytora ruchu kopalni oraz o możliwości przysypania pracowników oraz zadzwonił na numer alarmowy 112. Pracownik przecinający słupy samodzielnie wydostał się spod gruzowiska, a koordynator robót został uwolniony spod zniszczonej konstrukcji stalowej przez pracowników firmy z wykorzystaniem koparki. Przybyli na miejsce strażacy przystąpili do resuscytacji krążeniowo oddechowej nieprzytomnego koordynatora robót, którą kontynuowali przybyli na miejsce ratownicy medyczni. O godzinie 2040 przybyły na miejsce lekarz sądowy stwierdził zgon poszkodowanego. Drugi z poszkodowanych doznał urazów powodujących czasową niezdolność do pracy.

W związku z zaistniałym wypadkiem zbiorowym, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, w dniu 31 lipca 2026r., wydał decyzje którymi:

I. wstrzymał ruch zakładu górniczego Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK w Likwidacji, Ruch Wujek w Likwidacji, w części dotyczącej wykonywania prac rozbiórkowych budynku nowej drobnej sprzedaży, w związku niekontrolowanym przewróceniem się budynku i z zaistnieniem bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia pracowników,

II. nakazał:

1. opracować technologię bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych z uwzględnieniem skutków niekontrolowanego przewrócenia się budynku nowej drobnej sprzedaży oraz zasad sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami, w sposób i na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
2. roboty rozbiórkowe wykonywać pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane,
3. zapoznać pracowników zakładu górniczego z okolicznościami i przyczynami wypadku,
4. zapoznać pracowników wykonujących roboty rozbiórkowe z nową technologią bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych uwzględniającą skutki niekontrolowanego przewrócenia się budynku nowej drobnej sprzedaży,
5. ponownie przeszkolić pracowników wykonujących roboty rozbiórkowe obiektów budowlanych zakładu górniczego w zakresie bezpiecznego wykonywania robót zgodnie z technologią robót.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.