

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Most drogowy nr inwentarzowy 223/00205 w ciągu drogi leśnej 13-23-0055
uszkodzony podczas nawałnych deszczy 14-15 września 2024 (powodzi)

Zadanie polega na :

- udrożnieniu koryta rzeki pod, przed i za mostem na niewielkim odcinku (10-15mb),
- podbiciu górnego przyczółka (zgodnie ze sztuką budowlaną) na głębokość okół 1m i wysokość niezbędną albo możliwą do wykonania (może wystąpić skała),
- uzupełnieniu urwanego przyczółka kamieniem na zaprawie z zalaniem betonu,
- wykonaniu wyprofilowania skarp przed i za mostem ,

SPECJALISTA
ds. budownictwa
Mariusz Łakcewicz

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Naprawa mostu po powodzi					
1		Prace przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01.0226-01	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II- czyszczenie koryta rzeki , profilowanie skarp 20*1*8	m ³		
			m ³	160,000	
				RAZEM	160,000
2		Odtwarzanie konstrukcji			
2 d.2	KNR 2-11.0211-01	Betonowe budowle regulacyjne górskich rzek i potoków. Podbicie fundamentów ścian mostu (8*1,0*1,5)*2	m ³		
			m ³	24,000	
				RAZEM	24,000
3		Umacnianie skarp			
3 d.3	KNR-W 2-01 0227-03	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. IV 30	m ³		
			m ³	30,000	
				RAZEM	30,000

SPECJALISTA
ds. budownictwa
Mariusz Łukaciewicz