




7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. Nr 1, 2

Taras elewacji frontowej Instytutu Ekspertyz Sądowych przy ul. Westerplatte 9 w Krakowie. Stan zachowania przed konserwacją. Widoczne zabrudzenia, spękania, odspojenia tynku, zazielenienia partii cokołowej oraz kamienia.


Autor fot. Katarzyna Feć-Sfora, 2024.



Fot. Nr 3, 4

Taras elewacji frontowej Instytutu Ekspertyz Sądowych przy ul. Westerplatte 9 w Krakowie. Stan zachowania przed konserwacją. Widoczne zazielenienia i zamknięcie dolnej partii podbudowy tarasu oraz bazy balustrady.

Autor fot. Katarzyna Feć-Sfora, 2024.



Fot. Nr 5, 6

Taras elewacji frontowej Instytutu Ekspertyz Sądowych przy ul. Westerplatte 9 w Krakowie. Stan zachowania przed konserwacją. Widoczne zabrudzenia i zazielenienia balustrady. Ponadto zacieki, odspojenia scaleń i uzupełnień.

Autor fot. Katarzyna Feć-Sfora, 2024.



Fot. Nr 7, 8

Taras elewacji frontowej Instytutu Ekspertyz Sądowych przy ul. Westerplatte 9 w Krakowie. Stan zachowania przed konserwacją. Widoczne ubytki i uszkodzenia kamienia.



Autor fot. Katarzyna Feć-Sfora, 2024.



Fot. Nr 9, 10

Taras elewacji frontowej Instytutu Ekspertyz Sądowych przy ul. Westerplatte 9 w Krakowie. Stan zachowania przed konserwacją. Widoczne uszkodzone ofasowanie blacharskie w odpływie oraz jego zabrudzenia.

Autor fot. Katarzyna Feć-Sfora, 2024.



Fot. Nr 11, 12

Taras elewacji frontowej Instytutu Ekspertyz Sądowych przy ul. Westerplatte 9 w Krakowie. Stan zachowania przed konserwacją. Widoczna stojąca woda na tarasie po deszczu. Brak drożnego i bieżącego odpływu wody. Ponadto zazielenienia i mikroorganizmy.

Autor fot. Katarzyna Feć-Sfora, 2024.



Fot. Nr 13, 14

Taras elewacji frontowej Instytutu Ekspertyz Sądowych przy ul. Westerplatte 9 w Krakowie. Stan zachowania przed konserwacją. Widoczne zabrudzenia atmosferyczne i zazielenienia.

Autor fot. Katarzyna Feć-Sfora, 2024.



Fot. Nr 15, 16

Taras elewacji frontowej Instytutu Ekspertyz Sądowych przy ul. Westerplatte 9 w Krakowie. Stan zachowania przed konserwacją. Widoczne uszkodzenia nakrywy, spękania, ubytki oraz zazielenienia.



Autor fot. Katarzyna Feć-Sfora, 2024.



Fot. Nr 17, 18

Taras elewacji frontowej Instytutu Ekspertyz Sądowych przy ul. Westerplatte 9 w Krakowie. Stan zachowania przed konserwacją. Widoczne szlamy atmosferyczne, spękania, zazielenienia, kolonie mikroorganizmów.

Autor fot. Katarzyna Feć-Sfora, 2024.



Fot. Nr 19, 20

Taras elewacji frontowej Instytutu Ekspertyz Sądowych przy ul. Westerplatte 9 w Krakowie. Stan zachowania przed konserwacją. Widoczna stojąca w wazonach woda, zazielenienia, mikroorganizmy.

Autor fot. Katarzyna Feć-Sfora, 2024.



Fot. Nr 21, 22

Pomieszczenie pod tarasem elewacji frontowej Instytutu Ekspertyz Sądowych przy ul. Westerplatte 9 w Krakowie. Stan zachowania przed konserwacją. Widoczne zacieki w, odspojenia tynku i farby, spękania.

Autor fot. Katarzyna Feć-Sfora, 2024.



Fot. Nr 23, 24

Pomieszczenie pod tarasem elewacji frontowej Instytutu Ekspertyz Sądowych przy ul. Westerplatte 9 w Krakowie. Stan zachowania przed konserwacją. Widoczne odspojenia farby, zacieki.

Autor fot. Katarzyna Feć-Sfora, 2024.

8. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. Nr 10, 11.


Stolarka okienna budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych przy ul. Westerplatte 9/Marii Skłodowskiej Curie 1 w Krakowie. Stan zachowania przed konserwacją. Poziom Parteru. Widoczna łuszcząca się farba, miejscami ubytki do drewna, wgniecenia mechaniczne, produkty korozji tlenkowej na metalowych elementach.

Autor fot. Katarzyna Feć-Sfora, 2021.



Fot. Nr 12, 13.


Stolarka okienna budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych przy ul. Westerplatte 9/Marii Skłodowskiej Curie 1 w Krakowie. Stan zachowania przed konserwacją. Poziom Parteru. Widoczne zalania farbą złączy stolarskich, produkty korozji tlenkowej na okapniku, złuszczenia farby do drewna, zawilgocone drewno. Autor fot. Katarzyna Feć-Sfora, 2021.



Fot. Nr 20, 21.

Stolarka okienna budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych przy ul. Westerplatte 9/Marii Skłodowskiej Curie 1 w Krakowie. Stan zachowania przed konserwacją. Poziom Parteru. Widoczne produkty korozji tlenkowej od okapników, zabrudzenia detali, łuszcząca się farba.


Autor fot. Katarzyna Feć-Sfora, 2021.



Fot. Nr 30, 31.

Stolarka okienna budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych przy ul. Westerplatte 9/Marii Skłodowskiej Curie 1 w Krakowie. Stan zachowania przed konserwacją. Poziom I piętra. Widoczna łuszcząca się farba, miejscami widoczne zawilgocone drewno, zabrudzenia.

Autor fot. Katarzyna Feć-Sfora, 2021.



Fot. Nr 34, 35.

Stolarka okienna budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych przy ul. Westerplatte 9/Marii Skłodowskiej Curie 1 w Krakowie. Stan zachowania przed konserwacją. Poziom I piętra. Widoczna łuszcząca się farba, miejscami widać zawilgocone drewno, produkty korozji tlenkowej na elementach metalowych, zabrudzenia.

Autor fot. Katarzyna Feć-Sfora, 2021.