

Wykaz składników rzeczowych majątku ruchomego-pianin

Lp.	Nazwa środka	Numer inwentarzowy	Opis stanu technicznego	Cena wywoławcza
1.	Pianino Legnica M-100 nr. fabryczny 93559	PSM-PST/134/1981	Płyta rezonansowa bez pęknięć, mostek basowy częściowo rozklejony, kołki stroikowe trzymają dobrze, brak jednej struny basowej, mechanizm młotkowy do renowacji i regulacji, brak 3 ostatnich młotków w dyszkancie. Obudowa pianina do gruntownej renowacji.	400 zł.
2.	Pianino Legnica M-100 nr. fabryczny 93410	PSM-PST/133/1981	Płyta rezonansowa pęknięta, mostek basowy częściowo rozklejony, kołki stroikowe trzymają dobrze, mechanizm młotkowy kompletny do regeneracji i regulacji. Obudowa pianina do gruntownej renowacji.	400 zł.
3.	Pianino Legnica M-100 nr fabryczny 76688	PSM-PST/98/1978	Płyta rezonansowa bez pęknięć, rozklejony mostek basowy z wyraźnie słyszalnymi przydźwiękami, kołki stroikowe trzymają dość dobrze, brak jednej struny w dyszkancie, mechanizm młotkowy do regeneracji i regulacji, obudowa do renowacji.	400 zł.
4.	Pianino Legnica M-100 nr fabryczny 40626	PSM-PST/199/1994	Płyta rezonansowa z widocznymi pęknięciami, mostek basowy cały, nierozklejony, kołki stroikowe trzymają dobrze, brak jednej struny basowej, mechanizm młotkowy do renowacji i regulacji.	500 zł.

5.	Pianino Legnica M-110A nr fabryczny 86321	PSM-PST/128/1980	Płyta rezonansowa popękana, kołki stroikowe trzymają słabo, mechanizm młotkowy zużyty do regeneracji i regulacji, obudowa do renowacji.	100 zł.
6.	Pianino Legnica M100 nr fabryczny 93484	PSM-PST/132/1981	Płyta rezonansowa bez pęknięć. Mostek basowy rozklejony, kołki stroikowe trzymają bardzo dobrze, mechanizm młotkowy kompletny do regeneracji i regulacji, obudowa do renowacji.	500 zł.
7.	Pianino Legnica M-100D nr fabryczny 93561	PSM-PST/135/1981	Płyta rezonansowa popękana, mostek basowy rozklejony, kołki stroikowe trzymają dość dobrze, mechanizm młotkowy do naprawy, regeneracji i regulacji, obudowa do renowacji.	200 zł.
8.	Pianino Legnica M110A nr fabryczny 101766	PSM-PST/156/1982	Mechanizm do regeneracji i regulacji, płyta rezonansowa pęknięta, mostek basowy nieznacznie rozklejony, kołki stroikowe trzymają dobrze, obudowa do renowacji.	600 zł.