

## ZAŁĄCZNIK NR 1



Zdjęcie nr 1 - Widok ogólny budynku.



Zdjęcie nr 2 - Fragment pokrycia dachu.



Zdjęcie nr 3 - Fragment pokrycia dachu i rynien. Widoczne wypełnione odpadami rynny i zatkany odpływ do rury spustowej.



Zdjęcie nr 4 - Spróchniała belka murlaty.



Zdjęcie nr 5 - Zniszczony słup więźby dachowej.



Zdjęcie nr 6 - Zniszczona krokiew narożna.





Zdjęcie nr 7 - Nieszczelny fragment dachu. Widoczne zawilgocone elementy drewniane więźby dachowej.



Zdjęcie nr 8 - Zniszczony fragment belki murlaty.



Zdjęcie nr 9 - Zniszczona krokiew koszowa.



Zdjęcie nr 10 - Zniszczona belka koszowa. Próba uszczelnienia pokrycia dachowego pianką uszczelniającą.