

Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. prof. W. J. Raczkiwicza w Gołdapi

L. p.	Nazwa składnika majątku	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość nabycia	Nr Inwentarzowy	Data nabycia	Wartość szacunkowa	Opis stanu technicznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pulpit do nut „OMNIMU”	szt.	29	106,99	3.102,71	PSM Dz. III poz. 25	02.09.2004 r.	5,00	Statyw pulpitu wygięty, uszkodzony. Zużyte zawiasy i zatrzaski przez co pulpit chwieje się. Mechanizm regulacji kąta nachylenia obluźwany, nie trzyma nut w odpowiedniej pozycji.
2	Ustnik do klarnetu „Vendoren”	szt.	1	460,00	460,00	PSM Dz. I poz. 164	27.12.2018 r.	1,00	Pęknięcia na krawędziach, gdzie opiera się stroik powoduje złe brzmienie.
3	Pałki do ksylofonu	szt.	8	45,00	360,00	PSM Dz. III poz. 140	15.12.2022 r.	1,00	Gumowa główki pałek pęknięte, trzonek (rączka) złamany, pęknięty. Powierzchnia pałek zmechacona.
4	Ustnik do saksofonu sopranowego	szt.	1	300,00	300,00	PSM Dz. I poz. 158	01.10.2018 r.	2,00	Pęknięcie przy czubku (tip), szynach (rails) i przy komorze. Przez co sopran reaguje na to wyjątkowo mocno występuje trudność w zadęciu, syczenie, niestabilny dźwięk.
5	Monitor „19” NEC	szt.	2	469,00	938,00	PSM Dz. II poz. 145	16.12.2008 r.	10,00	Matryca zarysowana, martwe piksele. Uszkodzone porty oraz kondensatory. Pęknięty plastik w obudowie.
6	Tablica korkowa	szt.	1	17,94	17,94	PSM Dz. III poz. 32 C	08.09.2005 r.	1,00	Tablica w bardzo złym stanie, połamana oprawa.
7	Pasek do saksofonu - czerwony	szt.	1	169,00	169,00	PSM Dz. I poz. 189	07.03.2023 r.	1,00	Wyrobiona sprężyna w karabińczyku, poluzowana zapadka, pęknięty plastik. Uszkodzony suwak, poluzowane zębki blokujące, mechanizm sam się przesuw. Pęknięcie pianki (poduszki przy szyi), odkształcenie, przetarcie materiału.
8	Tablica korkowa 100 x 80	szt.	1	48,73	48,73	PSM Dz. II poz. 177	19.03.2011 r.	1,00	Korkowa warstwa odklejona od podłoża, widoczne dziury i wgłębienia w warstwie korkowej.
9	Ustnik do saksofonu altowego	szt.	1	225,00	225,00	PSM Dz. III poz. 22	23.10.2003 r.	1,00	Wyszczerbiona i pęknięta krawędź ustnika, widoczne odkształcenie szyny bocznej.
10	Centrala telefoniczna	szt.	1	719,80	719,80	PSM Dz. II poz. 73	19.10.2000 r.	5,00	Uszkodzony mikrofon lub głośnik. Wadliwa klawiatura, nie wybiera numerów. Poluzowane wtyczki RJ11. Uszkodzone gniazdo w centrali. Uszkodzony port analogowy/cyfrowy.
11	Lampka na pulpit	szt.	1	20,00	20,00	PSM Dz. II poz. 208	16.12.2014 r.	2,00	Migotanie, świecenie nierównomiernie żarówek/diod LED, wycieki baterii. Wyrobione zawiasy i poluzowane przeguby przez co lampka nie trzyma ustawionej pozycji, pęknięte plastikowe elementy.
12	Niszczarka „HAMA”	szt.	1	96,62	96,62	PSM Dz. II poz. 245	28.12.2018 r.	10,00	Tępe i wykrzywione noże tnące. Niszczarka nie tnę równomiernie, zacina papier. Silnik elektryczny przegrzewa się, niszczarka wyłącza się. Czujnik (podawania papieru) nie wykrywa papieru. Pęknięty

									plastik, poluzowane mocowania, powoduje trudności w prawidłowym osadzeniu niszcarki na koszu.
13	Odkurzacz „ZELMER”	szt.	1	459,00	459,00	PSM Dz. II poz. 230	10.03.2017 r.	10,00	Zużyte szczotki silnika, przegrzane i spalone uzwojenia, zatarte łożyska przez co głośno pracuje, czuć zapach spalenizny, brak mocy, odkurzacz nie włącza się.. Uszkodzona wtyczka, odkurzacz działa tylko po poruszeniu kablem, przerywa, nie włącza się.
14	Maszynka z ochraniaczem	szt.	1	190,00	190,00	PSM Dz. III poz. 23	23.10.2003 r.	1,00	Powyginana i zardzewiała.
15	Ustnik do saksofonu altowego „Vendoren”	szt.	1	490,00	490,00	PSM Dz. I poz. 174	30.12.2019 r.	1,00	Pęknięcia przy szynie (rail) oraz czubku (tip) powoduje syczenie, trudność w uzyskaniu dźwięku, nieszczelność.
16	Termos	szt.	1	33,50	33,50	PSM Dz. II poz. 170	31.12.2010 r.	5,00	Zużyta guma, pęknięta przez co termos przecieka, szybciej traci temperaturę. Pęknięty plastik, uszkodzony mechanizm „klik” w korku automatycznym, co powoduje wycieki brak szczelności. Wyrobiony gwint w zakrętce - zakrętka nie trzyma, przecieki.
17	Ekspres do kawy	szt.	1	539,99	539,99	PSM Dz. II poz. 243	30.12.2018 r.	50,00	Zatarte prowadnice, zużyte uszczelki, zablokowany tłok powoduje, że ekspres głośno pracuje, pojawiają się komunikat o błędzie, słaba kawa, wycieki. Stępione noże młynka powoduje że ekspres mieli za grubo i pracuje bardzo głośno. Przepalona grzałka. Elektrozawory zapchane, woda nie płynie tam, gdzie powinna, wycieki, brak pary. Uszkodzone czujniki poziomu wody. Pęknięte przewody wodne i zużyte uszczelki.
18	Fax (telefon)	szt.	1	380,00	380,00	PSM Dz. II poz. 190	15.12.2011 r.	50,00	Uszkodzony zasilacz. Słuchawka bezprzewodowa rozładowuje się. Rolka podająca zacina papier. Luźne i załamane kable zasilające.
19	Ochraniacz parkietu	szt.	1	45,00	45,00	PSM Dz. II poz. 248	26.09.2019 r.	1,00	Pasek się wydłuża, nie trzyma napięcia, ochraniacz przesuwa się. Zużyta, starta powierzchnia antypoślizgowa.
20	Ochraniacz parkietu	szt.	1	45,00	45,00	PSM Dz. II poz. 249	26.09.2019 r.	1,00	Zużyta, starta powierzchnia antypoślizgowa. Uszkodzona klamra (pasek zaczepiany o nogę krzesła)
21	Ochraniacz parkietu	szt.	1	45,00	45,00	PSM Dz. II poz. 250	26.09.2019 r.	1,00	Wgłębienie na szpikulec wyrobione. Uszkodzona powłoka, cała podkładka przesuwa się po parkiecie.
22	Ochraniacz parkietu	szt.	1	45,00	45,00	PSM Dz. II poz. 251	26.09.2019 r.	1,00	Pasek się wydłuża, nie trzyma napięcia, ochraniacz przesuwa się. Podstawa pęknięcia po uderzeniu.
23	Rozsyłacz internetu "Switch TP-Link 8pi"	szt.	1	43,00	43,00	PSM Dz. II poz. 214	27.06.2014 r.	1,00	Uszkodzony przewód zasilania. Uszkodzone kondensatory
24	Smyczki do wiolonczeli	szt.	6	177,75	1.066,50	PSM Dz. III poz. 143	21.03.2023 r.	80,00	Włosie w smyczku przetarte, nie nadaje się do użytku. Wymiana włosia przewyższa wartość smyczka.
25	Podkładki pod struny intonacyjne	szt.	5	38,00	190,00	PSM Dz. III poz. 144	21.03.2023 r.	0,20	W drewnianych podkładkach widoczne są pęknięcia i wgniecenia. Podkładka nie stabilnie osadzona, przesuwa

									się, co wpływa na wysokość dźwięku. Poluzowane mocowania.
26	Podkładki pod struny intonacyjne	szt.	1	40,00	40,00	PSM Dz. III poz. 144	21.03.2023 r.	0,20	Widoczne wytarcia i odkształcenia spowodowane naciskiem struny. W drewnianych podkładkach widoczne są pęknięcia i wgniecenia. Podkładka nie stabilnie osadzona, przesuwana się, co wpływa na wysokość dźwięku. Poluzowane mocowania.
27	Ustnik do saksofonu altowego "Vandoren"	szt.	1	390,00	390,00	PSM Dz. I poz. 148	19.12.2017 r.	1,00	Wyszczerbiona i pęknięta krawędź ustnika, widoczne odkształcenie szyny bocznej.
28	Ustnik do saksofonu altowego "Vandoren"	szt.	1	390,00	390,00	PSM Dz. I poz. 149	19.12.2017 r.	1,00	Pęknięcia przy <i>szynie</i> (rail) oraz <i>czubku</i> (tip) powoduje syczenie, trudność w uzyskaniu dźwięku, nieszczelność.
29	Flet poprzeczny	szt.	1	1.100,00	1.100,00	PSM Dz. I poz. 36A	26.09.2006 r.	50,00	Uszkodzenia poduszek oraz powłoki srebrnej. Wymaga generalnego remontu, jednak jego koszt kilkukrotnie przekracza jego wartość rynkową.
30	Termos	szt.	1	33,50	33,50	PSM Dz. II poz. 171	31.12.2010 r.	5,00	Pęknięty plastik, uszkodzony mechanizm „klik” w korku automatycznym, co powoduje wycieki brak szczelności. Wyrobiony gwint w zakrętce - zakrętka nie trzyma, przecieki.
31	Telewizor DAEWOO „Panasonic”	szt.	1	538,00	538,00	PSM Dz. III poz. 30	31.08.2005 r.	50,00	Problem z włączeniem telewizora. Uszkodzona dioda Zenera, zabezpieczenia tranzystora linii lub problemy z kineskopem. Problemy z układami sterującymi, zniekształcony obraz. Brak sygnału z anteny.
32	Gilotyna A3 do cięcia papieru	szt.	1	214,98	214,98	PSM Dz. II poz. 266	29.12.2020	15,00	Tępe i wygięte ostrze. Zużyta śruba mocująca ostrze, wyrobione zawiasy. Wytarta podziałka uniemożliwiająca precyzyjne ustawienie formatu.
33	Tablica korkowa	szt.	1	48,73	48,73	PSM Dz. II poz. 177	19.03.2011 r.	1,00	Korkowa warstwa odklejona od podłoża, widoczne dziury i wgłębienia w warstwie korkowej.
34	Tablica korkowa	szt.	1	71,78	71,78	PSM Dz. III poz. 32A	08.09.2005 r.	1,00	Tablica w bardzo złym stanie, połamana oprawa.
35	Tablica korkowa	szt.	1	71,15	71,15	PSM Dz. III poz. 27A	26.10.2004 r.	1,00	Połamana oprawa, dziury w korkowej warstwie.
36	Drukarka Ricoh	szt.	1	4.500,00	4.500,00	PSM ŚT 4	30.12.2014 r.	1,00	Zepsuty zespół oraz układ optyczny. Naprawa przewyższa wartość nowego urządzenia.

Dyrektor
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. prof. W. J. Raczkiewicza
w Gołdapi
Dariusz Michałowski
/na oryginale właściwy podpis/