




## Projektowane

## Istniejące hydranty wewnętrzne

Istniejąca ściana oddzielenia przeciwpożarowego  
o klasie odporności ogniowej REI 120

<p>Ekspertyza stanu ochrony przeciwpowodziowej w rybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Inżynierii z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich istnienie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z póź. zm).</p>		<p><b>Budynki administracyjny Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b></p>	
Zadanie inwestycyjne:		Data:	sierpień 2025 r.
Localizacja:	Gdańsk, ul. Rzeźnicka 58, 80-822 Gdańsk	Skala:	1:100
Nazwa rysunku:	Rzut parteru - Ekspertyza	Podpis:	
Opracował:	Rozcoznawca dz. zabezpieczenia przeciwpowodziowych mgr inż. Wojciech Motarska ul. upr. 316/2008	03	
		Rozcoznawca budowlany mgr inż. Mirosław Barta cent. rej. rzecz. bud 70/99/R	