



- Nieprawidłowości, które pozostaną
- Ekspertyza
- Projektowane
- Istniejące hydranty wewnętrzne
- Istniejąca ściana oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120

Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z póź. zm.)			
Zadanie inwestycyjne:	Budynek administracyjny Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
Lokalizacja:	Gdańsk, ul. Rzeźnicka 58, 80-822 Gdańsk	Data:	sierpień 2025 r.
Nazwa rysunku:	Przekrój A-A - Ekspertyza	Skala:	1:100
Opracował:	Rzecznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Wojciech Podraszka nr upr. 516/2009	Podpis:	
	Rzecznawca budowlany mgr inż. Mirosław Burta centr. rej. rzecz. bud.70/99/R	Podpis:	