

Katowice, dnia 6 grudnia 2024 r.

INFORMACJA Nr 58/2024/EW

w sprawie wypadku zbiorowego, 4 wypadki powodujące czasową niezdolność do pracy, zaistniałego w dniu 21 listopada 2024 r. około godziny 7⁵⁰, w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi Ruch II Pompownie Stacjonarne Pompownia „Siemianowice”.

Wypadek zaistniał w wyrobisku o nazwie: luneta rurowa z Komory Pomp Głównego Odwadniania na poz. 321 m przy szybie „Kolejowy I”. W lunecie rurowej o wysokości 1,54 m, szerokości 2,26 m, nachyleniu - 5o, poprowadzone były dwa rurociągi tłoczne nr 1 i nr 2 o średnicy Ø356 i grubości ścianki 10 mm. W wyrobisku wykonany był przytamek, w którym na podporze murowej posadowione były rurociągi nr 1 i nr 2. Rurociągami była odprowadzana woda z Komory Pomp Głównego Odwadniania na poziomie 321 m do szybu „Kolejowy I”.

W dniu 21 listopada 2024 r., na zmianie I rozpoczynającej się od godziny 6⁰⁰, czterech pracowników podmiotu Zakład Robót Górniczych „GÓRREM” Sp. z o.o. , Sp. k. wraz z osobą dozoru wyższego tego podmiotu, zostało skierowanych do Komory Pomp Głównego Odwadniania na poziomie 321 m, w celu wykonywania prac związanych z przygotowaniem rurociągu tłoczego nr 1 do jego wymiany. W Pompowni Głównego Odwadniania na poz. 321 m w tym czasie pracowała pompa nr 2, która pompowała wodę poprzez rurociąg nr 1 do szybu „Kolejowy I”. W trakcie prowadzonego przez Zakład odwadniania rurociągiem nr 1 będącym pod ciśnieniem, osoba dozoru wyższego podmiotu skierowała pracowników do lunety rurowej celem rozkuwania podpory murowej bezpośrednio pod rurociągami nr 1 i nr 2. Najprawdopodobniej podczas wykuwania przez pracowników podpory murowej za pomocą młotka pneumatycznego typu MP - 11, nastąpiło rozszczelnienie oraz niekontrolowany wypływ wody z rurociągu nr 1. Strumień wody pod ciśnieniem i rumosz powstały po rozkuwaniu podpory uderzyły czterech pracowników w wyniku czego doznali urazów.

Pracownicy zostali wytransportowani na powierzchnię po czym dwóch z nich zostało przewiezionych do Szpitala w Chorzowie, a pozostali do Szpitali w Siemianowicach Śląskich i w Rudzie Śląskiej Goduli.

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku był: niekontrolowany wypływu wody z rozszczelnionego rurociągu powodujący uderzenie pracowników strugą wody pod ciśnieniem.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wydał decyzje, w których wstrzymał:

1. eksploatację rurociągu tłocznego nr 1, w lunecie rurowej do szybu „Kolejowy I” na poziomie 321m, do czasu doprowadzenia rurociągu do stanu technicznego, umożliwiającego odprowadzanie wody rurociągiem tłocznym,
2. dalsze prowadzenie prac związanych z wymianą rurociągu tłocznego w lunecie rurowej do szybu „Kolejowy I” na poziomie 321m, do czasu usunięcia rumoszu, powstałego podczas wyburzania obmurza rurociągu oraz spowodowanego niekontrolowanym wypływem wody pod ciśnieniem z miejsca uszkodzenia rurociągu,

oraz nakazał:

1. podjąć niezbędne działania organizacyjno-techniczne, mające na celu określenie warunków dalszego bezpiecznego wykonywania prac, związanych z wymianą rurociągu tłocznego z pompowni głównego odwadniania na poziomie 321m, z uwzględnieniem skutecznego i stałego nadzoru nad ich wykonywaniem,
2. zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu z okolicznościami wypadku zbiorowego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.