

Katowice, dnia 3 sierpnia 2026 r.

INFORMACJA Nr 30/2026/EW

o pożarze przenośników taśmowych, do którego doszło w dniu 18 lipca 2026 r. ok. godz. 0¹⁰ w budynku sortowania optycznego odkrywkowego zakładu górniczego Kopalnia Magnezytu w Grochowej.

W dniu 17 lipca 2026 r. praca sortowni magnezytu na terenie zakładu górniczego Kopalnia Magnezytu w Grochowej została zakończona ok. godz. 21³⁰. Kopalnia nie pracowała na zmianie nocnej. Po północy w budynku sortowania optycznego frakcji 10-31,5 mm doszło do zapalenia się taśmy jednego z przenośników taśmowych, stanowiącego element układu transportu taśmowego, dostarczającego urobek z przesiewacza do zbiornika płuczki mieczowej. Przesiewacz zabudowany był w odległości 43 m od budynku sortowania optycznego. Urobek z przesiewacza dostarczany był przenośnikiem taśmowym PT3 o długości 52 m o na wysokość ok. 8 m do wnętrza budynku sortowania poprzez otwór technologiczny w ścianie budynku. We wnętrzu budynku w odległości ok. 6 m od otworu, urobek przejmowany był przez przenośnik taśmowy T-41Inw o długości ok. 6 m i przesypywany był do płuczki mieczowej, znajdującej się bezpośrednio pod tym przenośnikiem.

Ok. godz. 2⁰⁰ dnia 18 lipca 2026 r. wydostające się z budynku płomienie zostały zauważone przez pracownika ochrony, który wezwał straż pożarną i powiadomił dozór kopalni. O godz. 2²⁰ pojawiła się pierwsza jednostka straży pożarnej. Przybyła w tym czasie osoba dozoru ruchu kopalni otworzyła budynek sortowania i umożliwiła strażakom odłączenie źródła zasilania elektrycznego obiektu. Strażacy przystąpili do akcji gaszenia, którą po godzinie zakończyli. Spaleniu uległy taśmy przenośnikowe przenośników PT3 i T-41Inw i część poszycia ściany budynku sortowania w części wokół otworu technologicznego, przez który wchodził do budynku przenośnik PT3. Okopceni uległa konstrukcja i elementy obu przenośników znajdujące się wewnątrz budynku sortowania.

Kamery przemysłowe zabezpieczonego monitoringu zarejestrowały o godz. 0¹⁰ dym wydostający się z otworu technologicznego w ścianie budynku sortowania, przez który przechodził przenośnik taśmowy nr PT3. Po godzinie 1¹⁰ w otworze technologicznym pojawiły się pierwsze płomienie obejmujące taśmę przenośnika PT3 oraz część ściany budynku wykonanej z wielowarstwowych paneli termoizolacyjnych. Po przepaleniu się taśmy przenośnikowej ogień objął środkową jego część.

W związku z zaistniałym pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wstrzymał ruch odkrywkowego zakładu górniczego Kopalnia Magnezytu, w części dotyczącej eksploatacji budynku sortowania optycznego wraz z infrastrukturą do czasu:

- doprowadzenia urządzeń technologicznych i instalacji elektrycznych zabudowanych w budynku sortowni optycznego wraz z infrastrukturą, do właściwego stanu technicznego zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową a także wykonania niezbędnych pomiarów urządzeń i instalacji elektrycznych, dokonania odbioru technicznego i uzyskania wymaganego zezwolenia na oddanie do ruchu,
- przeprowadzenia oględzin budynku sortowania optycznego wraz z infrastrukturą przez specjalistę w zakresie budowlanym.

Dodatkowo Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał zapewnić możliwość skutecznego wyłączenia oraz właściwego zabezpieczenia zasilania w energię elektryczną urządzeń i instalacji elektrycznych zabudowanych w budynku sortowania optycznego wraz z infrastrukturą oraz prawidłowego oznakowania stanu wyłączenia, do czasu doprowadzenia budynku sortowania optycznego wraz z infrastrukturą, do właściwego stanu technicznego zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową lub ich wymiany.

Dalsze działania Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu zostaną podjęte w toku prowadzonego postępowania.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.