

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Naprawa ościeżnicy drzwi wejściowych głównych			
1 d.1	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
2 d.1	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
3 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
4 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
2		Naprawa styku dachu papowego z mansardem			
5 d.2	KNR 0-22 0529-01	Obróbki dachowe - wklejenie taśmy ołowianej na styku dachu papowego z mansardem	mb		
		35	mb	35,000	
				RAZEM	35,000
3		Nasada komina spalinowego wraz z zabezpieczeniem siatką.			
6 d.3		Wykonanie daszku ze stali nierdzewnej na kominie spalinowym wraz z wykonaniem siatki zabezpieczającej przed dostępem ptactwa,	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Udrożnienie komina spalinowego (wymiana końcówki rury)			
7 d.4		Rozkucie dolnej części komina murowanego, wymiana dolnej części komina ze stali kwasowej z odpływem, uzupełnienie ściany, tynków, malowanie	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Uzupełnienie dachówki			
8 d.5		Uzupełnienie dachówki na dachu garażu	m2		
		0,2	m2	0,200	
				RAZEM	0,200