

Katowice, dnia 8 maja 2025 r.

INFORMACJA Nr 32/2025/EW

o wypadku powodującym czasową niezdolność do pracy, do którego doszło w dniu 5.08.2025 r. około godziny 11³⁵ w odkrywkowym zakładzie górniczym Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” - Pole „Bełchatów” w Rogowcu, należącym do przedsiębiorcy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., któremu uległ mechanik maszyn i urządzeń górniczych w przodku.

Wypadek zaistniał w południowym rejonie wyrobiska Pola Bełchatów na II poziomie zwałowym zwałowiska wewnętrznego na rzędnej +69 m. n.p.m., na przenośniku taśmowym A.202 współpracującym ze zwałowarką Z-94. Przy przenośniku i zwałowarce wykonywano prace związane z przygotowaniem ich do użytkowania i oddania do ruchu w związku z wydłużeniem ciągu odstawczego. Roboty prowadzono m.in. na podstawie „Ramowej instrukcji eksploatacji przenośników taśmowych” zatwierdzonej przez kierownika ruchu zakładu górniczego. Do dnia 05.08.2025 r. przenośnik A.202 nie został wyposażony w osłony części wirujących i ruchomych, a dojście w rejon bębna zwrotnego przenośnika nie było zabezpieczone.

W tym dniu na zmianie 1, rozpoczynającej się o godzinie 7⁰⁰, sztygar zmianowy skierował trzech pracowników brygady mechanicznej do kontroli stacji napędowych przenośników taśmowych prowadzących transport nadkładu na przenośniki zwałowe. Między innymi polecił przodowemu brygady dopasowanie elementów osłony bębna zwrotnego do konstrukcji stacji zwrotnej nowo ustawianego przenośnika taśmowego A.202. Brygada przystąpiła do pracy pomimo, że przodowy, wbrew ustaleniom, nie dokonał wpisu do książki ruchu maszyny (przenośnika A.202) i nie uzyskał zgody koordynatora na przystąpienie do prac. W tym czasie pracownicy brygady odpowiedzialnej za obsługę zwałowarki Z-94 sprawdzali połączenie pracy zwałowarki z przedmiotowym przenośnikiem, poprzez kilkukrotne próbne uruchamianie tych urządzeń.

W trakcie czynności dopasowujących osłonę bębna zwrotnego przenośnika A.202 jeden z pracowników brygady mechanicznej wszedł na taśmę w celu podtrzymania osłony i jej dopasowania do konstrukcji stacji zwrotnej. Dwóch pozostałych pracowników podtrzymywało osłonę stojąc na ziemi. W pewnym momencie przenośnik taśmowy A.202 został uruchomiony. Przebywający na taśmie pracownik przewrócił się a następnie został przemieszczony taśmą na wózek zrzutowy do zsypu, a następnie na kolejne przenośniki zwałowarki Z-94. Przodowy brygady obsługującej zwałowarkę zauważył przemieszczającego się człowieka na będącej w ruchu drugiej taśmie zwałowarki, w związku z czym niezwłocznie awaryjnie zatrzymał zwałowarkę. Przed całkowitym zatrzymaniem przenośnika, w trakcie jego bezwładnego ruchu, poszkodowany został przemieszczony do drugiego z kolei zsypu na trzeci przenośnik zwałowarki. Przodowy brygady obsługującej zwałowarkę rozpoczął akcję ratowania

poszkodowanego, powiadamiając około godziny 11³⁵ dyspozytora o konieczności wezwania karetki pogotowia. Nieprzytomnego poszkodowanego zniesiono ze zwałowarki a następnie przetransportowano karetką pogotowia do Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie.

Przyczyną wypadku były uderzenia poszkodowanego o elementy konstrukcji trzech przenośników taśmowych i zsypów między nimi, w wyniku utraty równowagi i przewrócenia w trakcie przebywania na taśmie pierwszego przenośnika, po jego uruchomieniu.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor OUG w Kielcach wydał decyzję nakazującą niezwłocznie dokonać czynności niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego ruchu zakładu górniczego, polegających na:

1. weryfikacji „Ramowej instrukcji eksploatacji przenośników taśmowych” w świetle okoliczności zaistniałego wypadku ciężkiego pod kątem skutecznego wyeliminowania możliwości przebywania osób na taśmie niezabezpieczonego przed uruchomieniem przenośnika,
2. zapoznaniu pracowników zakładu górniczego wykonujących czynności na przenośnikach taśmowych z okolicznościami zaistniałego wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.