OZNACZENIE NA RYSUNKU		01		01.1		01.2		02		03		04		05		06		07		07.1		07.2		08		09		010		011		012		013		014		015		016		017		018		019		020		021		022		023		024		025		026		027		028	
SCHEMAT 1:100