
Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Wykaz i opis zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego SP ZOZ MSWiA w Koszalinie wystawionych do sprzedaży

L.p.	Nazwa środka	Numer ewidencyjny	ilość	jednostka miary	Wartość brutto za 1 szt.	Dokumentacja zdjęciowa	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wirówka MPW 340	007/8	1	sztuka	200,00 zł		przestarzały technologicznie - nie spełnia wymagań
2	Fotometr Epoll 20	012/8	1	sztuka	500,00 zł		przestarzały technologicznie - nie spełnia wymagań
3	Mikroskop hematologiczny "Jenamed 2"	013/8	1	sztuka	500,00 zł		uszkodzony - koszt naprawy nieekonomiczny
4	Centrala telefoniczna DELTA z wyposażeniem dodatk	021/6	1	sztuka	propozyca ceny po stronie oferenta- negocjacje		przestarzały technologicznie - nie spełnia wymagań
5	'Rejestrator rozmów telefonicznych FonTel L4NET	030/6	1	sztuka	propozyca ceny po stronie oferenta- negocjacje		przestarzały technologicznie - nie spełnia wymagań
6	Kozetki	nd	21	sztuk	20,00 zł		przestarzały technologicznie - nie spełnia wymagań
7	Zestaw FANGO ETH do okładów borowinowo-parafinowy	118/8	1	sztuka	500,00 zł		przestarzały technologicznie - nie spełnia wymagań
8	Wanna do masażu podwod, "Hydroxeuer I" z drabinką	121/8	1	sztuka	1 500,00 zł		uszkodzona powierzchnia - przeciek - brak możliwości naprawy
9	Zespół komputerowy Optimus Optitech DB 200	123/4	1	sztuka	200,00 zł		przestarzały technologicznie - nie spełnia wymagań
10	Defibrylator Defi-Combi II V-1	136/8	1	sztuka	500,00 zł		brak badań technicznych
11	Uniwersalny stół do badań typ USB-03	150/8	1	sztuka	750,00 zł	 	uszkodzona hydraulika-brak części zamiennych
12	Ultradźwiękowy detektor płodu	222/8	1	sztuka	350,00 zł		uszkodzony - koszt naprawy nieopłacalny

13	Analizator biochemiczny "Emira"	306/8	1	sztuka	2 500,00 zł		przestarzały technologicznie - nie spełnia wymagań
14	Analizator hematologiczny ABX Micros 60 +drukarka	317/8	1	sztuka	2 000,00 zł		przestarzały technologicznie - nie spełnia wymagań
15	Wózek do przewożenia chorego "Mobilom Plus"	318/8	1	sztuka	800,00 zł		uszkodzona hydraulika- brak możliwości naprawy - nieekonomiczna
16	Meble gabinetowe	325/8	1	sztuka	propozyca ceny po stronie oferenta- negocjacje		uszkodzona nawierzchnia- brak jednolitej powierzchni zmywalnej
17	Fotometr płomieniowy EFOX	331/8	1	sztuka	2 500,00 zł		brak możliwości naprawy - brak przeglądu technicznego
18	Waga osobowa lekarska mechaniczna WPL150	364/8	1	sztuka	350,00 zł		brak legalizacji
19	Fotel ginekologiczny z wyposażeniem	380/8	1	sztuka	800,00 zł		uszkodzona hydraulika-brak części zamiennych - koszt naprawy nieopłacalny
20	Lampa Wooda	395/8	1	sztuka	200,00 zł		koszt naprawy przewyższa aktualna wartość
21	Witówka MPW-350e	456/8	1	sztuka	1 200,00 zł		uszkodzony silnik brak możliwości naprawy
22	Kanapa narożna	495/8	1	sztuka	propozyca ceny po stronie oferenta- negocjacje		połamany stelaż
23	Ssak NEW HOSPIVAC 400	501/8	1	sztuka	500,00 zł		uszkodzony - koszt naprawy nieopłacalny
24	Wózek do przewozu chorych z regulacją wysokości	505/8	1	sztuka	500,00 zł		uszkodzona hydraulika - brak możliwości naprawy - nieekonomiczna
25	Lampy bakteriobójcze	nd	5	sztuk	propozyca ceny po stronie oferenta- negocjacje		przestarzały technologicznie - nie spełnia wymagań
26	Szafa lekarska 1-dzwiowaSML 111	631/8	1	sztuka	200,00 zł		uszkodzona hydraulika - brak możliwości naprawy - nieekonomiczna
27	Analizator immunologiczny Chorus Trio	670/8	1	sztuka	3 500,00 zł		przestarzały technologicznie - nie spełnia wymagań

28	Waga osobowa WPT 100/200 OW	672/8	1	sztuka	350,00 zł		brak legalizacji
29	Ssak Vario 18 AC/DC z wyposażeniem	692/8	1	sztuka	1 400,00 zł		brak przeglądu technicznego
30	Wirówka laboratoryjna MPW-350	714/8	1	sztuka	600,00 zł		uszkodzony silnik - brak możliwości naprawy
31	Analizator hematologiczny ABX MICROS 60 OT	720/8	1	sztuka	1 500,00 zł		przestarzały technologicznie - nie spełnia wymagań
32	Analizator biochemiczny Cobs MIRA Plus Roche	753/8	1	sztuka	1 500,00 zł		przestarzały technologicznie - nie spełnia wymagań
33	Analizator elektrolitów AVL 9120	757/8	1	sztuka	700,00 zł		przestarzały technologicznie - nie spełnia wymagań
34	Kontenerek mobilny laboratoryjny	873/8	1	sztuka	100,00 zł		uszkodzone blaty - brak jednolitej powierzchni zmywalnej
35	Aparat do znieczuleń Drager Trajan z PM 8060	480/8	1	sztuka	propozyca ceny po stronie oferenta- negocjacje		przestarzały technologicznie - nie spełnia wymagań
36	Skaner radiologii pośredniej CR 975 MAX/carestrem/ drukarka DV5950 - System Radiografii Cyfrowej pośredniej	646/8	1	sztuka	propozyca ceny po stronie oferenta- negocjacje		przestarzały technologicznie - nie spełnia wymagań
37	Tonometr bezkontaktowy Reicher 7CR	613/8	1	sztuka	propozyca ceny po stronie oferenta- negocjacje		uszkodzona optyka
38	Analizator Hematologiczny Nihon Kocheden Celtac	619/8	1	sztuka	propozyca ceny po stronie oferenta- negocjacje		przestarzały technologicznie - nie spełnia wymagań
39	Cardiovit AT-104 i Ergomert "Ergoline Ergoselect 100P"	113/4 , 381/8	1	sztuka	propozyca ceny po stronie oferenta- negocjacje	 	uszkodzony- koszt naprawy nieopłacalny
40	Kolonoskop video CF-Q165L + " Endobase" - licencja	350/8	1	sztuka	propozyca ceny po stronie oferenta- negocjacje	 	uszkodzona optyka - koszt naprawy nieopłacalny
41	Kolonoskop Wideo CF-Q165L	566/8	1	sztuka	propozyca ceny po stronie oferenta- negocjacje	 	uszkodzona optyka - koszt naprawy nieopłacalny
42	Fotel urologiczny Ritter	506/8	1	sztuka	propozyca ceny po stronie oferenta- negocjacje		uszkodzona hydraulika- koszt naprawy nieopłacalny

43	Respirator "Companion 2801"	177/8	1	sztuka	propozyca ceny po stronie oferenta- negocjacje		brak możlowości zakupu nowych baterii - brak przeglądu technicznego
44	Aparat do topienia i odlewania metali w protetyce	025/8	1	sztuka	propozyca ceny po stronie oferenta- negocjacje		brak części zamiennych - przestarzały technologicznie
45	Mikrosilnik CN -150W	096/8, 097/8, 098/8	3	sztuki	propozyca ceny po stronie oferenta- negocjacje		brak części zamiennych - przestarzały technologicznie
46	Szlifierko-Polerka do protez	655/8	1	sztuka	propozyca ceny po stronie oferenta- negocjacje		uszkodzony silnik- brak możliwości naprawy
47	Unit stomatologiczny BW-81 z wyposażeniem	655/8	1	sztuka	propozyca ceny po stronie oferenta- negocjacje		brak części zamiennych - brak badań technicznych
48	Unit stomatologiczny EKO 30 z osprzętem	454/8	1	sztuka	propozyca ceny po stronie oferenta- negocjacje		brak części zamiennych - brak badań technicznych
49	Mikrosilnik protetyczny	323/8	1	sztuka	propozyca ceny po stronie oferenta- negocjacje		brak możliwości naprawy - silnik spalony
50	Ultrasonograf cyfrowy "Aloka" S10-0013 z wyposaż.	292	1	sztuka	propozyca ceny po stronie oferenta- negocjacje		uszkodzone oprogramowanie - wykorzystane części zamienne do USG Aloka z 2005r. - w poradni urologii
51	Fotele	nd	4	sztuki	propozyca ceny po stronie oferenta- negocjacje		przestarzały technologicznie - nie spełnia wymagań