

Katowice, dnia 7 maja 2026 r.

INFORMACJA Nr 53/2025/EW

w sprawie katastrofy budowlanej - zawalenia się zbiornika węgla surowego nr 2 oraz uszkodzenia pomostu odstawczego węgla surowego i pomostu odstawy kamienia, zaistniałej w dniu 27 listopada 2025 r. o godzinie 23⁰⁵, w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Budryk” w Ornontowicach.

Katastrofa budowlana tj. zawalenie się zbiornika węgla surowego nr 2 oraz uszkodzenie pomostu odstawczego węgla surowego i pomostu odstawy kamienia, zaistniała na powierzchni Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK „Budryk” w Ornontowicach. Właścicielem ww. obiektów budowlanych są Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju, a użytkownikiem JSW S.A. KWK „Budryk”.

Zbiornik węgla surowego nr 2, pomost odstawczy węgla surowego i pomost odstawy kamienia zostały oddane do użytkowania decyzją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z dnia 26 listopada 1999 r.

Zbiornik węgla surowego nr 2 był zbiornikiem nadziemnym cylindrycznym wykonanym w konstrukcji żelbetowej z nadbudówką i klatką schodową wykonanymi w konstrukcji stalowej słupowo-ryglowej z obudową z płyt warstwowych trapezowych, o pojemności 8000 t, wysokości 40,0 m i średnicy 21,40 m.

Pomost odstawczy węgla surowego i pomost odstawy kamienia zostały wykonane w konstrukcji stalowej, wieloprzęsłowej, wspartej na stalowych podporach kratownicowych. W dniu 27 listopada 2025 r. około godziny 23⁰⁰ zbiorniki węgla surowego nr 1 i nr 2 były obsługiwane przez 2 pracowników. Jeden z pracowników przebywał w piwnicach zbiorników węgla surowego, w rejonie podajników wibracyjnych nadawy węgla na obiekt kompleksowy ZPMW, a drugi pracownik znajdował się w nadbudówce nad zbiornikiem węgla surowego nr 1. Około godziny 23⁰⁵ pracownik znajdujący pod zbiornikiem węgla surowego nr 2 w rejonie podajników wibracyjnych usłyszał hałas przesypującego się urobku, spadającego po klatce schodowej. W trakcie próby skontaktowania się telefonicznego z pracownikiem znajdującym się w nadbudówce zostały zerwane wszelkie połączenia i odcięta została energia elektryczna. W związku z tym, pracownik ten ewakuował się pomostem odstawy węgla surowego na zewnątrz obiektu. Drugi pracownik został uwięziony w nadbudówce nad zbiornikiem węgla surowego nr 1, ponieważ klatka schodowa została uszkodzona i zasypana w dolnej części przez rumowisko po zawalonym zbiorniku węgla surowego nr 2. Dyspozytor ruchu zakładu górniczego po otrzymaniu informacji o zdarzeniu o godzinie 23²⁵ rozpoczął prowadzenie akcji ratowniczej, powiadamiając Państwową Straż Pożarną w Mikołowie i Centralną Stację Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. Około godziny 23⁴⁶ na miejsce katastrofy budowlanej przybyły zastępy

straży pożarnej i przystąpiły do ewakuacji uwięzionego pracownika przy pomocy zwyżki. Akcja ratownicza zakończyła się o godzinie 3¹⁵, a pracownik został przewieziony karetką do szpitala w Mikołowie, celem obserwacji.

W wyniku zawalenia się zbiornika węgla surowego nr 2 zniszczeniu uległy 2 przęsła pomostu odstawczego węgla surowego wraz z jedną podporą oraz 2 przęsła pomostu odstawy kamienia wraz z jedną podporą. Dodatkowo uszkodzeniu uległa klatka schodowa przynależna do zbiorników węgla surowego nr 1 i 2 oraz skrajne podpory zniszczonych przęseł pomostów. W związku z katastrofą budowlaną nikt nie odniósł obrażeń. Teren katastrofy budowlanej został zabezpieczony przed dostępem osób wokół wyznaczonej strefy bezpieczeństwa.

Przyczyną katastrofy budowlanej była utrata nośności konstrukcji i zerwanie obwodowego zbrojenia prętowego płaszcza zbiornika węgla surowego nr 2.

W związku z zaistniałą katastrofą budowlaną, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku decyzją z dnia 28 listopada 2025 r. nakazał niezwłocznie zabezpieczyć miejsce katastrofy w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym na teren gruzowiska i w pobliże innych uszkodzonych obiektów budowlanych - estakad.

Decyzją z dnia 28 listopada 2025 r. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku powołał komisję do ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej - zawalenia się zbiornika węgla surowego nr 2 i uszkodzenia pomostu odstawczego węgla surowego i pomostu odstawy kamienia w JSW SA KWK „Budryk” w Ornontowicach w dniu 27 listopada 2025 r.

Decyzją z dnia 4 lutego 2026 r. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku nakazał rozbiórkę części pomostu odstawy kamienia, tj.: zawalonych przęseł między osiami 5 i 7, przęseł pomiędzy osiami 4 i 5, 7 i 8 oraz 8 i 9, a także słupów w osiach 5 oraz 7 i 8 terminie do 30 września 2026 r., oraz rozbiórkę części pomostu odstawczego węgla surowego, tj.: zawalonego przęsła między osiami B i C, przęsła pomiędzy osiami C i E oraz słupa czterogałęziowego w osiach C i D w terminie do 30 września 2026 r.

Decyzją z dnia 19 marca 2026 r. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku nakazał rozbiórkę zbiornika węgla surowego nr 1 wraz z przynależną klatką schodową w ZPMW JSW S.A. KWK „Budryk” w Ornontowicach w terminie do 30 września 2026 r.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.