

Wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego, które nie są wykorzystywane w realizacji zadań prokuratur okręgu toruńskiego

Lp.	Nazwa inwentarzowa składnika majątku	Nr inwentarzowy	Stan zużycia	Stan techniczny	Wartość rynkowa
<i>Prokuratura Okręgowa w Toruniu</i>					
1.	Radiomagnetofon (Kod kres.:0401800142626)	XVII--57	wyeksplotowana w znacznym stopniu	Radiomagnetofon sprawny - odbiera stacje, widoczne wgłębienie przy głośniku.	5,00 zł
2.	Klimatyzator FUJI	6-65-652-17	wyeksplotowana w znacznym stopniu	Klimatyzator niesprawny- sprężarka wykazuje oznaki zużycia podzespołów, wymienniki ciepła mają oznaki korozji-co po czasie spowoduje wycieki czynnika, koszt naprawy przewyższa wartość użytkową urządzenia- brak gwarancji na pozostałe podzespoły.	15,00 zł
3.	FAX "Panasonic"	XIII-2-225	wyeksplotowana w znacznym stopniu	Brak podajnika papieru, hałasuje, wymagana wymiana bębna, brudzi przy skanowaniu, stan 3/10	10,00 zł
4.	Kserokopiarka Kyocera	8-80-803-82	wyeksplotowana w znacznym stopniu	Ekspertyza firmy zewnętrznej-uszkodzone rolki pobierania papieru, zespół skanera, prowadnica papieru, podajnik ADF.	30,00 zł
5.	Kserokopiarka Kyocera	8-80-803-94	wyeksplotowana w znacznym stopniu	Ekspertyza firmy zewnętrznej-uszkodzony zespół wywoływania obrazu, bębna rolki pobierania papieru, zespół utrwalania obrazu, prowadnica papieru, podajnik ADF.	30,00 zł
6.	FAX "Panasonic"	XIII-2-212	wyeksplotowana w znacznym stopniu	Fax niesprawny, brak bębna, obudowa uległa powierzchniowemu załóceniu pod wpływem słońca i upływu lat, stan 4/10	5,00 zł
7.	FAX "Panasonic"	XIII-2-237	wyeksplotowana w znacznym stopniu	Fax sprawny, wymagana wymiana bębna, obudowa uległa powierzchniowemu załóceniu pod wpływem słońca i upływu lat, stan 5/10	10,00 zł
8.	FAX "Panasonic"	XIII-2-236	wyeksplotowana w znacznym stopniu	Fax sprawny, obudowa uległa powierzchniowemu załóceniu pod wpływem słońca i upływu lat, stan 4/10	10,00 zł
9.	System zabezpieczeń	XXII-7	wyeksplotowana w znacznym stopniu	Brak możliwości weryfikacji sprawności	15,00 zł
10.	System zabezpieczeń wideo domofon	XXII-17	wyeksplotowana w znacznym stopniu	Sprawny, brak zasilacza jednostki zewnętrznej. Stan 5/10	15,00 zł
11.	System CCTV - kamera wewnętrzna	XXII-18	wyeksplotowana w znacznym stopniu	Sprawna. Stan 4/10	15,00 zł
12.	FAX "Panasonic"	XIII-2-226	wyeksplotowana w znacznym stopniu	Fax sprawny, wymagana wymiana bębna, stan 5/10	15,00 zł
13.	Telefon komórkowy Samsung A50 (E21)	XIII-2-262	wyeksplotowana w znacznym stopniu	Telefon sprawny, brak ramki do karty sim, folia ochronna ekranu uszkodzona w narożnikach oraz popękana. Brak ładowarki oraz słuchawki. Czas od wyprodukowania ok 6 lat. System operacyjny Android 9.0. Stan wizualny 4/10.	30,00 zł
14.	Telefon SAMSUNG Galaxy A50 (E14)	XIII-2-254	wyeksplotowana w znacznym stopniu	Telefon uruchamia się, uszkodzony - pęknięty ekran. Brak ładowarki i słuchawek. Czas od wyprodukowania ok 6 lat. System operacyjny Android 9.0. Stan wizualny 2/10.	10,00 zł
15.	Samsung Galaxy A50 czarny (E31)	XIII-2-247	wyeksplotowana w umiarkowanym stopniu	Telefon sprawny. W komplecie do telefonu jest ładowarka oraz słuchawki. Czas od wyprodukowania ok 6 lat. System operacyjny Android 9.0. Stan wizualny 8/10.	40,00 zł
16.	One Plus 7T (E49)	XIII-2-265	wyeksplotowana w znacznym stopniu	Telefon używany- posiada ślady użytkowania, pęknięta tylna obudowa, otarcia na rogach telefonu, brak ładowarki. Etui w komplecie. Czas od wyprodukowania ok 6 lat. System operacyjny Android 10. Stan wizualny 3/10.	50,00 zł
17.	Samsung Galaxy S III mini (IMEI: 359642/05/391589/4)(6)	Ewidencja ilościowa	wyeksplotowana w znacznym stopniu	Telefon sprawny. W komplecie do telefonu jest ładowarka oraz słuchawki. Przetarzały technologicznie, czas od wyprodukowania ok 13 lat. System operacyjny Android 4.1. Stan wizualny 9/10.	20,00 zł
18.	Samsung Galaxy S III mini (IMEI: 359642/05/391241/2)(7)	Ewidencja ilościowa	wyeksplotowana w znacznym stopniu	Telefon sprawny, widoczne ślady użytkowania lekko uszkodzony narożnik. Brak ładowarki i słuchawek. Przetarzały technologicznie, czas od wyprodukowania ok 13 lat. System operacyjny Android 4.1. Stan wizualny 6/10.	15,00 zł
19.	Huawei P20 lite (IMEI: 865464049005814)(8)	Ewidencja ilościowa	wyeksplotowana w umiarkowanym stopniu	Telefon uruchamia się, posiada obicia i obtarcia w narożnikach. W komplecie słuchawki, brak ładowarki. Przetarzały technologicznie. Czas od wyprodukowania ok 7 lat. System operacyjny Android 8. Stan wizualny 5/10.	35,00 zł
20.	Nokia 3310 (IMEI: 355810091907215)(9)	Ewidencja ilościowa	wyeksplotowana w znacznym stopniu	Telefon uruchamia się, porysowany ekran. Brak ładowarki oraz przewodu do przesyłania danych. Czas od wyprodukowania ok 9 lat. Telefon przetarzały technologicznie. System operacyjny Nokia Series 30+. Stan wizualny 4/10.	20,00 zł
21.	Samsung Galaxy S3 Mini (IMEI: 359642/05/391658/7)(E1)	XIII-2-276	wyeksplotowana w znacznym stopniu	Telefon sprawny, widoczne ślady użytkowania otarcia w narożnikach. Brak ładowarki i słuchawek. Przetarzały technologicznie, czas od wyprodukowania ok 13 lat. System operacyjny Android 4.1. Stan wizualny 5/10.	15,00 zł
22.	Samsung Galaxy S3 Mini (IMEI: 359642/05/391610/8)(E2)	XIII-2-277	wyeksplotowana w znacznym stopniu	Telefon uruchamia się, uszkodzony - pęknięty ekran. W komplecie słuchawki i kabel do ładowania (brak ładowarki). Przetarzały technologicznie, czas od wyprodukowania ok 13 lat. System operacyjny Android 4.1. Stan wizualny 3/10.	10,00 zł
23.	Samsung Galaxy S3 Mini (IMEI: 359642/05/386237/7)(E3)	XIII-2-275	wyeksplotowana w znacznym stopniu	Telefon sprawny. W komplecie do telefonu jest ładowarka oraz słuchawki. Przetarzały technologicznie, czas od wyprodukowania ok 13 lat. System operacyjny Android 4.1. Stan wizualny 9/10.	20,00 zł

24.	Samsung Galaxy S III mini (IMEI: 359642/05/391587/8) (1)	Ewidencja ilościowa	wyeksplotowana w znacznym stopniu	Telefon sprawny - widoczne ślady użytkowania, porysowany ekran. Brak ładowarki i słuchawek. Przestarzały technologicznie, czas od wyprodukowania ok 13 lat. System operacyjny Android 4.1. Stan wizualny 4/10.	15,00 zł
25.	Nokia 206 (IMEI: 35990050033579) (2)	Ewidencja ilościowa	wyeksplotowana w znacznym stopniu	Telefon sprawny. W komplecie do telefonu jest ładowarka oraz słuchawki. Przestarzały technologicznie, czas od wyprodukowania ok 13 lat. System operacyjny Nokia Series 40. Stan wizualny 9/10.	15,00 zł
26.	Huawei P6 (IMEI: 860505028549282) (4)	Ewidencja ilościowa	wyeksplotowana w umiarkowanym stopniu	Telefon uruchamia się, porysowana tylna obudowa, brak możliwości włożenia adaptera karty pamięci - uszkodzone gniazdo. Brak ładowarki. Przestarzały technologicznie. Czas od wyprodukowania ok 12 lat. System operacyjny Android 4.2.2. Stan wizualny 7/10.	20,00 zł
27.	Lampka biurowa holg. 50W	X-2-16	wyeksplotowana w znacznym stopniu	Lampka przykręcana na śrubę do biurka, sprawna.	5,00 zł
28.	Wentylator biurkowy	XXIV-119	wyeksplotowana w znacznym stopniu	Wentylator sprawny połowicznie-nie obraca się, obudowa pożółknieta.	5,00 zł
29.	Kserokopiarka Kyocera	8-80-803-93	wyeksplotowana w znacznym stopniu	Ekspertyza firmy zewnętrznej-uszkodzone zespół wywoływania obrazu, zespół bębna, rolek pobierania papieru, zespół utrwalania obrazu, zespół dupleksu, podajnik ADF.	30,00 zł
30.	System sygn. poż.	XXII-12	wyeksplotowana w znacznym stopniu	Brak możliwości weryfikacji sprawności, stan 2/10	15,00 zł
31.	System sygnalizacji	XXII-11	wyeksplotowana w znacznym stopniu	Brak możliwości weryfikacji sprawności	15,00 zł
32.	Monitor TSN	XXII-23	wyeksplotowana w umiarkowanym stopniu	Sprawny, stan 5/10	15,00 zł
<i>Prokuratura Rejonowa w Brodnicy</i>					
33.	Telewizor Oanasonic 50"	XVII-119	wyeksplotowana w umiarkowanym stopniu	Telewizor włącza się. Odbiornik nie obsługuje obecnie obowiązującego standardu nadawania cyfrowego telewizji naziemnej. Aby móc oglądać programy telewizyjne, konieczne jest dokupienie zewnętrznego dekodera. Po włączeniu telewizora pojawiają się plamy na matrycy-prawdopodobnie wypalenie części diod LED.	30,00 zł
34.	Telewizor Sony 37	XVII-114	wyeksplotowana w umiarkowanym stopniu	Telewizor włącza się. Odbiornik nie obsługuje obecnie obowiązującego standardu nadawania cyfrowego telewizji naziemnej. Aby móc oglądać programy telewizyjne, konieczne jest dokupienie zewnętrznego dekodera.	50,00 zł
35.	Telewizor Philips	XVII-116	wyeksplotowana w umiarkowanym stopniu	Telewizor włącza się. Odbiornik nie obsługuje obecnie obowiązującego standardu nadawania cyfrowego telewizji naziemnej. Aby móc oglądać programy telewizyjne, konieczne jest dokupienie zewnętrznego dekodera.	50,00 zł
36.	DVD	XX-13	wyeksplotowana w umiarkowanym stopniu	Odtwarzacz DVD po włączeniu diody się świeci, więc sekcja zasilania działa, kieszonka do płyt bez problemu wysuwa się.	15,00 zł