zasrzał 16/16

zasrzał 16/16

25/25

25/25

krzyżak wieży 19/20

oczep 18/17

oczep 21/25

oczep 18/17

oczep 25/22

22/21 28/20 22/21

oczep 25/22

wewnętrzna konstrukcja wsporcza zawiesi dzwonów wsparta na wewnętrznej konstrukcji wieży

belka zawiesia 25/22

belka zawiesia 25/22

zawiesia dzwonów oraz konstrukcja wsporcza

225

37

21/20 18/19

30/30

34/30

30/30

20/18

oczep 19/18

oczep 19/18 18/19

20/18

18/18

słup 23/23

teoretyczna oś wieży

18/16

słup 25/25

21/22

21/20

13/20

słup 25/25

słup 23/23

21/22

proj. kontynuacja fartucha od strony połaci dachu
-wysokość fartucha około 50cm
-narożnik łączony na rąbek stojący

daszek pośredni
- w trakcie prac remontowych dokonać dokładnej rewizji stanu zachowania
- uszkodzone elementy do wymiany
-wykonać nowy fartuch z wyrowadzeniem pod szalowaniem elewacji na wysokość min 12-20cm
-podsiębitki do wymiany, nowe wykonać z drewna modrzewiowego/deski 32mm łączone na pióro/wpust

16/16

16/16

24/27

21/20

16/20

16/20

16/20

16/16

24/27

21/22

korekta fartucha

w trakcie prac remontowych po wybudowaniu rusztowania sprawdzić stan techniczny konstrukcji daszku
-elementy uszkodzone do wymiany
-forma daszku oraz wymiary do zachowania

16/16

obramienie drzwi
-do wymiany
-słupy ramy drzwi do wymiany
-skrzydła drzwi do zachowania wraz z okuciami -patrz PPK

obramowanie drzwi do zachowania patrz PPK

szalowanie wiatrołapu -do zachowania wraz z konstrukcją i sposobem montażu (kołkowaniem)

odtworzenie dojścia -patrz detal

+0.847=0.00PPT
PRÓG

istn terenu

±4%

PPT-0.08=+0.76
CHODNIK

2-3%

05PPT
nica

+0.76
pdz.pos.wiatrołapu

28

28

belka podwalinowa wewnętrzna 26/28

poziom posadzki do zachowania

linia fundamentu wykonanego w 2015r.

podwalina zachodnia wieży
patrz detal oraz cz. konstrukcyjna

podwalina wschodnia wieży
patrz detal oraz cz. konstrukcyjna

przekrój przedsionek wieży

-1.24
poz. fund.

-1.24
poz. fund.

ścianka drzwi oraz próg do zachowania
patrz detal

belka podwalinowa BZ
-patrz detal

schody
-patrz detal

oparcie słupów
-patrz cz. konstrukcyjna projektu

widok ściana zachodnia

istn. gzyms skośny deskowy z podwójnym podziałem i przełamaniem pośrednim
-gzyms deskowy gr. ok 40mm
-po wybudowaniu rusztowania wykonać badania/odkrywki celem ustalenia ewentualnej pierwotnej kolorystyki

FARTUCH
- wykonać nowy fartuch przy styku połaci-elewacja
-kołnierz fartucha wyprowadzić pod szalowanie deskowania na wysokość ok. 20-25cm
- deskowanie/szalowanie zakończyć około 15-20cm nad połacią,
-fartuch wykonać z blachy miedzianej,

'O' istniejąca dawna połać zachodnia
-element zabytkowy konstrukcji dachu
-do bezwzględnego zachowania
-do odczyszczenia
-do impregnacji bio i ppożchronnej
-klepki gontowe do bezwzględnego zachowania i impregnacji

'trumna' nad organami
-element do wymiany z zachowaniem kształtów
-istniejące elementy sprawdzić pod względem istnienia polichromi (elementy wyciętego deskowania sklepienia nawy???)

kleszcze 2x 3.5/14

proj. pomost

istn. podest -deskowanie oraz belki do wymiany
-zachować spadek
-drabina do zachowania, uzupełnienia i konserwacji

deskowanie ściany zachodniej wraz z polichromią
-do odczyszczenia i konserwacji

'R' rozeta

asymptota sklepienia

wierzchnie deskowanie do odc

W1 W2 W3 W4 W5

linia podstawy sklepienia

linia bełkowania sklepienia

linia styku sklepienia bocznego

obrys istn. organów

istn. podest -deskowanie oraz belki do wymiany
-zachować spadek
-drabina do zachowania, uzupełnienia i konserwacj

drzwi oraz szalowanie ściany
-do zachowania i konserwacji

obramowanie drzwi
-do zachowania
patrz PPK

wręby dawnej ściany chóru
-do odczyszczenia oraz ekspozycji

OTWORY wieżyczki i
-proj. wykonanie pozio blachy miedzianej
-pogrubienie bocznych formie opaski blaszane
-patrz detal

zasrzał 16/16