



DKS Sp. z o.o.

Ul. Energetyczna 15, 80-180 Kowale
NIP: 583-27-90-417, REGON 190917946

Rzeszów 08.12.2025

EKSPERTYZA

TYP URZĄDZENIA: Ricoh MP 4002 – 6 szt

NUMER FABRYCZNY: W522JA00797, W523J600747, W523600693,
W523J600717, W523J600716, W523J700047

LICZNIK: od 571 tyś. do 1348 tyś.

DATA PRODUKCJI: 2012 i 2013

WŁAŚCICIEL URZĄDZENIA: PROKURATURA REGIONALNA
W RZESZOWIE
ul. Hetmańska 45d, 35-078 Rzeszów

Przedmiotem ekspertyzy jest ocena stanu technicznego urządzeń oraz określenie możliwości i kosztów naprawy. Stwierdzono, że we wszystkich kserokopiarkach są do wymiany materiały eksploatacyjne takie jak: bęben, deweloper, listwa czyszcząca, rolka ładująca, pas transferowy, listwa pasa transferowego, wałek grzejny, wałek dociskowy, odrywacze, termistory oraz zespół czyszczący wałka grzejnego.

Pozostałe podzespoły nie należące do grupy materiałów eksploatacyjnych, takie jak: zespół podawania toneru, zespół rejestracji i transferu są zużyte w stopniu kwalifikującym je do wymiany. Niestety większość tych podzespołów nie jest już dostępna, a dalsza ich praca będzie skutkować częstymi awariami szybszym zużyciem materiałów eksploatacyjnych, a nawet unieruchomieniem urządzenia.

Jakakolwiek naprawa nie ma ekonomicznego uzasadnienia, poniesione koszty napraw będą przewyższać wartość urządzeń, bez żadnej gwarancji na poprawną pracę. W niektórych przypadkach naprawa będzie niemożliwa z powodu braku części zamiennych.

Zawadzki Sławomir



DKS Sp. z o.o.

Ul. Energetyczna 15, 80-180 Kowale
NIP: 583-27-90-417, REGON 190917946

Rzeszów 08.12.2025

EKSPERTYZA

TYP URZĄDZENIA: Ricoh MP 4002

NUMER FABRYCZNY: W522JA00798

LICZNIK: ok.700 tys.


DATA PRODUKCJI: 2012

WŁAŚCICIEL URZĄDZENIA: PROKURATURA REGIONALNA
W RZESZOWIE
ul. Hetmańska 45d, 35-078 Rzeszów

Przedmiotem ekspertyzy jest ocena stanu technicznego urządzenia oraz określenie możliwości i kosztów naprawy. Stwierdzono, że urządzenie jest nieczynne.

Uszkodzona jest płyta kontrolera.

Naprawa kserokopiarki nie jest możliwa, ponieważ uszkodzona część nie jest już dostępna.


Zawadzki Sławomir



DKS Sp. z o.o.

Ul. Energetyczna 15, 80-180 Kowale
NIP: 583-27-90-417, REGON 190917946

Rzeszów 08.12.2025

EKSPERTYZA

TYP URZĄDZENIA: Ricoh MP 3350

NUMER FABRYCZNY: M6384000530


LICZNIK: 544250

DATA PRODUKCJI: 2008

WŁAŚCICIEL URZĄDZENIA: PROKURATURA REGIONALNA
W RZESZOWIE
ul. Hetmańska 45d, 35-078 Rzeszów

Przedmiotem ekspertyzy jest ocena stanu technicznego urządzenia oraz określenie możliwości i kosztów naprawy. Stwierdzono, że urządzenie jest sprawne, jednak do wymiany są materiały eksploatacyjne takie jak: moduł bębna, wałek grzejny, wałek dociskowy, odrywacze, termistory i rolka transferowa. Części te wykonały już ponad 100% swojej normy i do dalszej poprawnej pracy konieczna jest ich wymiana.

Naprawa i kompleksowy remont drukarki nie jest możliwy, ponieważ niektóre z wymienionych części nie są już dostępne.


Zawadzki Sławomir