

OPINIA Nr: BEL 318/2026

z dnia: 2026/04/22

Rzecznawca : mgr inż. Tomasz Nitoń

Zlecniodawca: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Adres: ul. Legionów 78, 43-300 Bielsko-Biała

Właściciel: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Adres: ul. Legionów 79, 43-300 Bielsko-Biała

Zadanie: Ustalenie stanu technicznego oraz określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

Zlecenie pisemne

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2026

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2015

Model: Octavia III 1.4 TSI MR`13 E6

Wersja: Ambition

Nr rejestracyjny: SB8440V

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBAC7NE0G0113840

Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu	034-03019 / 152696
Data pierwszej rejestracji	2015/11/09
Data ważności badania technicznego	2026/11/27
Wskazanie drogomierza	319979 km
Okres eksploatacji pojazdu (15/11/09-26/04/22)	125 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow.	1800 kg
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1395 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2015.05-2015.10)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	20	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	21	System DSR
3	Czujniki parkowania - tył	22	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
4	Głośniki 8 szt.	23	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
5	Gniazdo 12V w bagażniku	24	System kontroli ciśnienia w oponach
6	Immobilizer	25	System pokolizyjny ACS
7	Klimatyzacja manualna Climatic	26	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
8	Kurtyny powietrzne boczne	27	System Start/Stop
9	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu	28	System wspomagający hamowanie w zakrętach
10	Poduszka powietrzna kierowcy	29	Szyby przyciemniane
11	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	30	Szyby regulowane elektrycznie z mechanizmem



12	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	31	zapobiegającym przycięciu tylne Światła do jazdy dziennej
13	Poduszki powietrzne boczne przednie	32	Światła p/mgielne przednie
14	Radioodtwarzacz Skoda Auto Swing CD + MP3	33	Tarcze kół aluminiowe 16"
15	Reflektory halogenowe elipsoidalne	34	Wspomaganie układu kierowniczego
16	Schówek chłodzony	35	Wyświetlacz Maxi-DOT
17	Schówek na okulary	36	Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki składane
18	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach	37	Zestaw naprawczy opon
19	Sygnalizacja otwartych drzwi		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotel kierowcy z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego
 - Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 - Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- 2 Fotel pasażera z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego
 - Fotel pasażera z regulacją wysokości
 - Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- 3 Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna
 - Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Sterowanie radiem w kierownicy
 - Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą
 - Kierownica 3-ramienna
 - Kierownica pokryta skórą
- 4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 5 System kontroli poślizgu ASR/MSR
 - System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
 - System p/poślizgowy MSR

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Autoalarm z zabezpieczeniem wnętrza i blokadą odholowania	184
2	Czujniki parkowania - przód/tył (dopłata)	232
	Czujniki parkowania - przód	
	Czujniki parkowania - tył	
3	Instalacja do telefonu GSM z zestawem głośnomówiącym + Bluetooth	190
4	Kierownica sportowa 3-ramienna pokryta skórą, radio, telefon	76
5	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa (dopłata)	588
6	Lakier metalizowany	522
7	Reflektory p/mgielne przednie (dopłata)	12
8	Spryskiwacze reflektorów	62
9	SUNSET	88
10	Światła tylne LED	62
11	Tempomat	88

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	KLEBER 205/55 R16 91H KRISALP HP TL	5,3	48
Przednie prawe:	KLEBER 205/55 R16 91H KRISALP HP TL	5,5	45
Tylne lewe:	KLEBER 205/55 R16 91H KRISALP HP TL	5,7	42
Tylne prawe:	KLEBER 205/55 R16 91H KRISALP HP TL	5,6	44

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Badanie pojazdu wykonano w dniu 17-04-2026r w Bielsku-Białej przy ulicy Listopadowej 31.

W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono:

1. SILNIK - stwierdzono następujące wady i niesprawności:

- silnik uruchamia się bez zwłoki, pracuje równomiernie w zakresie prędkości obrotowej biegu jałowego oraz w zakresie prędkości podwyższonej, nie wykonano jazdy próbnej

2. PODWOZIE - stwierdzono następujące wady i niesprawności:

- kompletne. Zmiana biegów nieprawidłowa.

Stwierdzono następujące uszkodzenia oraz braki:

- utrudnione włączanie biegu wstecznego - do weryfikacji.

3. NADWOZIE - stwierdzono następujące wady i niesprawności:

- kompletne, Wykonano pomiar grubości powłoki lakierowej nadwozia, stwierdzono ślady przeprowadzonej naprawy blacharsko lakierniczej błotnika tylnego lewego oraz błotnika tylnego prawego.

Stwierdzono następujące uszkodzenia oraz braki:

- szyba czołowa - odprysk w polu widzenia kierowcy,
- poszycie zderzaka przedniego - zarysowana powłoka lakieru w części dolnej lewej oraz prawej,
- pokrywa komory silnika - zarysowania powłoki lakieru,
- błotnik przedni prawy - drobne zarysowania powłoki lakieru w części górnej,
- drzwi przednie prawe - drobne zarysowania powłoki lakieru,
- drzwi przednie lewe - zarysowana powłoka lakieru na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne prawe - liczne zarysowania powłoki lakieru oraz wgniecenia poszycia na całej powierzchni poszycia,
- drzwi tylne lewe - liczne zarysowania powłoki lakieru w części dolnej,
- błotnik tylny prawy - zarysowania powłoki lakieru w części przedniej oraz środkowej na wykroju wnętrza koła tylnego prawego,
- błotnik tylny lewy - zarysowania powłoki lakieru w części przedniej na wykroju wnętrza koła tylnego prawego oraz w części środkowej,
- wnęka drzwi tylnych lewych - zarysowana powłoka lakieru,
- poszycie zderzaka tylnego - zarysowana powłoka lakieru w części środkowej oraz po stronie lewej i prawej,

4. OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE POJAZDU - stwierdzono następujące wady i niesprawności:

- kompletne.

Stwierdzono następujące uszkodzenia oraz braki:

- układ klimatyzacji - niesprawny, do weryfikacji
- poszycie tapicerskie fotela kierowcy - zabrudzone,
- wykładzina podłogi miejsca kierowcy - zabrudzona,
- obudowa schowka - porysowana.

5. INFORMACJE - o dokumentach, kluczach i akcesoriach.

Podczas badania przedstawiono:

- 1 klucz uruchamiający pojazd ze sterownikiem zamka centralnego,
- dowód rejestracyjny seria: DR/BAO 5121055.

6. WYPOSAŻENIE TYPU:

- trójkąt ostrzegawczy,

Zweryfikowano historię szkód pojazdu w systemie Audahistory oraz na serwerze producenta pojazdu.

Stwierdzono wystąpienie trzech szkód w pojeździe:

- kalkulacja z dnia 21-06-2016r o wartości 1 381,61 zł brak informacji o zakresie naprawy,
- kalkulacja z dnia 08-12-2017r o wartości szkody 10 133,58 zł netto w zakresie naprawy tyłu pojazdu,
- kalkulacja z dnia 17-11-2021 o wartości 1 829,16 zł netto w zakresie wymiany szyby czołowej.

Pojazd był regularnie serwisowany i naprawiany w autoryzowanych serwisach producenta pojazdu od zakupu do

05-2022r i przebiegu 243 150km. Po tym okresie nie ustalono historii pojazdu w zakresie serwisowania. Podczas badania pojazdu stwierdzono dwie usterki: niesprawny układ klimatyzacji oraz utrudnione włączanie biegu wstecznego (zgrzyty) - usterki te wymagają przeprowadzenia warsztatowej diagnozy w celu określenia zakresu i kosztu ich naprawy. Z powodu występowania powyższych usterek zastosowano korektę ujemną. Usterki te nie wpływają na bezpieczeństwo.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (131 mies.)	30 600 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	2 104 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	900 PLN
---------------------------------	---------

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2015/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 6 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 9 108 PLN
---------------------	-------------

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 154 500 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 165 479 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -27,10%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE	92 PLN
----------------------	--------

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE	- 8 081 PLN
---------------	-------------

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-1 224
Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej. W pojeździe stwierdzono: zabrudzenie tapicerki siedzeń nadwozia, zabrudzone wykładziny wnętrza nadwozia, liczne zarysowania powłoki lakierowej nadwozia, liczne wgniecenia poszycia lakierowanego nadwozia, liczne odpryski powłoki lakierowej poszycia nadwozia, ślady korozji na elementach poszycia nadwozia.		
Szczególny charakter eksploatacji	-10,0	-2 449
Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazdy sportowych i testowych, sam ochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta jazda z przyczepą przez sam ochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególny sposób. Pojazd wykorzystywany do celów służbowych.		
Niesprawna klimatyzacja	-8,0	-1 959
Niesprawny bieg wsteczny skrzyni biegów	-10,0	-2 449

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

16500 PLN

(słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 3085,37 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IV-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do ustalenia stanu technicznego oraz oszacowania wartości rynkowej przedmiotu oceny i nie może być wykorzystywana do innego celu.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte (fizyczne i prawne).

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny.

Powyższa wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu oceny za oszacowaną wartość.

Nie weryfikowano odczytanego stanu licznika z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin ocenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Ocenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badania organoleptyczne ocenianego obiektu. Nie przeprowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu oceny.

Nie badano tytułu użytkowania ani własności przedmiotu oceny, w tym ewentualnego ograniczenia praw rzeczowych.

Specyfikacja wg programu Info-Ekspert w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Ocenę wykonał:

**STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI
SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO**
Oddział Bielsko-Biała

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez

Tomasz Wojciech Nitoń

Data: 2026.05.24 15:45:43 CEST

mgr inż. Tomasz Nitoń

Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy

CCRS nr 577/24,

RS 001445

Klauzule informacyjne:

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Rzeczoznawcy Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego „EKSPERT” Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Ogrodowa 13.
- Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem email: poczta@ekspert-rzeczoznawcy.pl, tel. 33 8125211.
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zlecenia usługi na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a-f lub Art. 9 ust. 1 lit. A-d, h-j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawianie faktur. Administrator przetwarza dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, nr NIP, nr Pesel, nr Regon, nr telefonu, adres email, nr rejestracyjny pojazdu, nr identyfikacyjny pojazdu.
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora oraz instytucje państwowe i urzędy upoważnione na mocy prawa.
- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa.
- Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkować brakiem realizacji zamówionej usługi.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDUdo opinii nr: **BEL 318/2026**

z dnia: 2026/04/22

Rzecznik : mgr inż. Tomasz Nitoń

Zleceniodawca: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Adres: ul. Legionów 78, 43-300 Bielsko-Biała

Właściciel: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Adres: ul. Legionów 79, 43-300 Bielsko-Biała

Zadanie: Ustalenie stanu technicznego oraz określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2026

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2015

Model: Octavia III 1.4 TSI MR`13 E6

Wersja: Ambition

Nr rejestracyjny: SB8440V

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE / ID: 034-03019 / 152696

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

Ostatnia cena nowego pojazdu: 79 700 PLN brutto na 01/2017

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2017	05	35600	35600
2016	05	33000	33000
2015	05	30600	30600

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (131 mies.) **30 600 PLN**Normatywny okres eksploatacji **131 mies.**DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) **2015/11/09**Rzeczywisty okres eksploatacji **125 mies.****KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ** **900 PLN po korekcie: 31 500 PLN****LISTA WYPOSAŻENIA:**

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2015.05-2015.10

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Autoalarm z zabezpieczeniem wnętrza i blokadą odholowania	0,75			1,19	0,49	184
2	Czujniki parkowania - przód/tył (dopłata)	0,75			1,50	0,49	232
	Czujniki parkowania - przód						
	Czujniki parkowania - tył						
3	Instalacja do telefonu GSM z zestawem głośnomówiącym + Bluetooth	1,00			1,88	0,32	190
4	Kierownica sportowa 3-ramienna pokryta skórą, radio, telefon	1,00			0,75	0,32	76
5	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa (dopłata)	0,25			2,25	0,83	588
6	Lakier metalizowany	0,50			2,51	0,66	522
7	Reflektory p/mgielne przednie (dopłata)	1,00			0,12	0,32	12
8	Spryskiwacze reflektorów	1,00			0,62	0,32	62
9	SUNSET	1,00			0,87	0,32	88
10	Światła tylne LED	1,00			0,62	0,32	62
11	Tempomat	1,00			0,87	0,32	88

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE **2 104 PLN****KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE** **2 104 PLN po korekcie: 33 604 PLN**

Przebieg normatywny	154 500 km
Przebieg rzeczywisty odczytany	319 979 km
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 9 108 PLN <i>po korekcie:</i> 24 496 PLN

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-1 224
Szczególny charakter eksploatacji	-10,0	-2 449
Niesprawna klimatyzacja	-8,0	-1 959
Niesprawny bieg wsteczny skrzyni biegów	-10,0	-2 449
KOREKTY RÓŻNE	- 8 081 PLN <i>po korekcie:</i>	16 415 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe:	440	48	5,3					Prawe:	440	45	5,5
Tylna					Lewe:	440	42	5,7					Prawe:	440	44	5,6

KOREKTA ZA OGUMIENIE	92 PLN <i>po korekcie:</i>	16 507 PLN
----------------------------	----------------------------	------------

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	16 500 PLN
--	------------

Rzeczoznawca : mgr inż. Tomasz Nitoń

Zleceniodawca: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Adres: ul. Legionów 78, 43-300 Bielsko-Biała

Właściciel: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Adres: ul. Legionów 79, 43-300 Bielsko-Biała

Zadanie: Ustalenie stanu technicznego oraz określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2026

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2015


Model: Octavia III 1.4 TSI MR`13 E6

Wersja: Ambition

Nr rejestracyjny: SB8440V

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: BEL 318/2026

z dnia: 2026/04/22

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2026

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2015

Model: Octavia III 1.4 TSI MR`13 E6

Wersja: Ambition

Nr rejestracyjny: SB8440V

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



DSC00001



DSC00002



DSC00003



DSC00004



DSC00164



DSC00021



DSC00006



DSC00005



DSC00008



DSC00009



DSC00010




DSC00013




DSC00187




DSC00188



DSC00189




DSC00190



DSC00191



DSC00192



DSC00193




DSC00194



DSC00195



DSC00196




DSC00197




DSC00198



DSC00199



DSC00200



DSC00201



DSC00202



DSC00203




DSC00204



DSC00205



DSC00163



DSC00168



DSC00012



DSC00014



DSC00020



DSC00022



DSC00037



DSC00038



DSC00039



DSC00040



DSC00041



DSC00042



DSC00043



DSC00044



DSC00045



DSC00046



DSC00047



DSC00051



DSC00052



DSC00053



DSC00054



DSC00057



DSC00058



DSC00059



DSC00060



DSC00061



DSC00062



DSC00065



DSC00066



DSC00067




DSC00072



DSC00073




DSC00075



DSC00076



DSC00078



DSC00079



DSC00080



DSC00081



DSC00083



DSC00084



DSC00099



DSC00101



DSC00104



DSC00105



DSC00108



DSC00109



DSC00110



DSC00111



DSC00112



DSC00113



DSC00114



DSC00115



DSC00116



DSC00117




DSC00118



DSC00119



DSC00122



DSC00125



DSC00126



DSC00133




DSC00135



DSC00138



DSC00139




DSC00141



DSC00142



DSC00143



DSC00144



DSC00146



DSC00149



DSC00150



DSC00151



DSC00152



DSC00153



DSC00154



DSC00181



DSC00182



DSC00177



DSC00210



DSC00087



DSC00088



DSC00089



DSC00092

