

Zarządca obiektu:

Oddział w Białymstoku / Rejon Augustów

PROTOKÓŁ

KONTROLI OKRESOWEJ OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO

(kontrola okresowa, co najmniej raz w roku)



Widok ogólny obiektu inżynierskiego

DANE IDENTYFIKACYJNE OBIEKTU:

Jednolity numer inwentarzowy:	01180017
Rodzaj obiektu:	most
Numer drogi:	65
Kilometraż:	121+575
Kategoria drogi:	krajowa
Najbliższa miejscowość:	Owieczki
Rodzaj i nazwa przeszkody:	Rzeka nieżeglowna, cbn

OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLĘ:

Imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Specjalność uprawnień budowlanych
		do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej
Data przeprowadzenia kontroli: 02.07.2026		Podpis:
Imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Specjalność uprawnień budowlanych
		do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie mostów
Data przeprowadzenia kontroli: 02.07.2026		Podpis:

ZAWARTOŚĆ PROTOKOŁU

1. WPROWADZENIE

1.1. Podstawa opracowania

1.2. Podstawowe założenia

2. KARTA OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR 01180017/1/O/26

Zał. 1. Dokumentacja fotograficzna obiektu

Zał. 2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń ^{A)}

3. ZALECENIA POKONTROLNE

4. METODY I ŚRODKI UŻYTKOWANIA ELEMENTÓW OBIEKTU NARAŻONE NA SZKODLIWE DZIAŁANIE WPŁYWÓW ATMOSFERYCZNYCH I NISZCZĄCE DZIAŁANIE INNYCH CZYNNIKÓW

5. KATALOG USZKODZEŃ

6. SKALA I KRYTERIA OCENY ELEMENTÓW

7. SKALA I KRYTERIA OCENY IZOLACJI

8. SKALA I KRYTERIA OCENY PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA

9. ZASTOSOWANE „TRYBY WYKONANIA”

10. KOPIA ZAŚWIADCZENIA, WYSTAWIONEGO PRZEZ WŁAŚCIWĄ IZBĘ SAMORZĄDU ZAWODOWEGO, O WPISIE NA LISTĘ CZŁONKÓW Z OKREŚLONYM TERMINEM WAŻNOŚCI

11. KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOŚCI (STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PEŁNIENIA SAMODZIELNEJ FUNKCJI TECHNICZNEJ W BUDOWNICTWIE)

^{A)} – dotyczy kontroli pięcioletniej oraz rocznej gdy ocena elementu obiektu została oceniona na ocenę 3 lub niżej

1. WPROWADZENIE

1.1. Podstawa opracowania

Roczny harmonogram przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich zatwierdzony przez Kierownika Rejonu Dróg / Naczelnika Wydziału Mostów.

1.2. Podstawowe założenia

Okresową kontrolę, **co najmniej raz w roku** (roczną–przegląd podstawowy), polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego obiektu i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, zgodnie z art.62.1. 1) a) ustawy Prawo budowlane;

Okresową kontrolę, **co najmniej raz na 5 lat** (pięcioletnią–przegląd rozszerzony), polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, estetyki obiektu oraz jego otoczenia, zgodnie z art. 62.1. 2) ustawy Prawo budowlane;

wykonano:

A. W odniesieniu do rodzaju, zakresu i terminu kontroli oraz osób upoważnionych do ich wykonania – zgodnie z:

- Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [tekst jednolity: Dz.U. z 2025r. poz. 889 ze zm.];
- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane [tekst jednolity: Dz.U. z 2026r. poz. 524 ze zm.].

B. W odniesieniu do oceny stanu technicznego elementów obiektu inżynierskiego oraz ich kryteriów, a także rodzajów przeglądów obiektów inżynierskich, zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom [Dz.U. z 2005 r. nr 67, poz. 582].

C. W odniesieniu do skali i kryteriów oraz parametrów oceny przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich, kodowych oznaczeń uszkodzeń, trybów wykonania, zasad stosowania skali ocen punktowych, a także wzoru Protokołu okresowej kontroli rocznej/pięcioletniej - przeglądu podstawowego /rozszerzonego obiektu mostowego, zgodnie z:

- Zarządzeniem nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 września 2020 roku wprowadzającym do stosowania "Instrukcje przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich"
- Zarządzeniem nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zasad stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich.

2. KARTA OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR 01180017/1/O/26

- PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu													
1	Nr ewidencyjny JNI: 01180017					5	JAD: Rejon Augustów						
2	Nr drogi: 65					6	Najbliższa miejscowość: Owieczki						
3	Kilometraż: 121+575					7	Rodzaj i nazwa przeszkody: Rzeka niezełowna, cbn						
4	Materiał Konstrukcji dźwigarów: beton zbrojony					8	Długość obiektu [m]: 9,50						
STAN TECHNICZNY OBIEKTU											EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania	Tryb wykonania	
1	Nasypy i skarpy	KB	LK	NB	NK	PK	UB	UT	PT	3	NIE		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	DA	RA	UA						3	NIE		
3	Nawierzchnia jezdni	DA	RA							4	NIE		
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	DA	KZ	PB	RA	UA	UB	ZB		2	NIE		
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	AS	KS	KZ	NB	KB	RB	UB		3	NIE		
6	Belki podporęczowe, gzymsy	AB	NB	OB	RB	UB				3	NIE		
7	Urządzenia odwadniające	AS	KS	US	ZS	RA	DA	UT		3	NIE		
8	Izolacja pomostu	CA								0	NIE		
9	Konstrukcja pomostu	NB	OB	RB	UB	AB	KB	KZ		3	NIE		
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	NB	OB	RB	UB	AB	KB	KZ	ZB	2	NIE		
11	Łożyska	KA								4	NIE		
12	Urządzenia dylatacyjne	CA	RA							2	NIE		
13	Przyczółki	CB	KB	NB	OB	RB	NK	LK	OK	3	NIE		
14	Filary									-	-		
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa									5	NIE		
16	Przeguby									-	-		
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka									-	-		
18	Urządzenia ochrony środowiska									-	-		
19	Zakotwienia cięgien									-	-		
20	Cięgna									-	-		
21	Urządzenia obce, w tym windy									-	-		
22	Schody, pochylnie									-	-		
23	Pomosty, wózki i drabiny rewizyjne									-	-		
24	Instalacje elektryczne i odgromowe									-	-		
25	Inne elementy wyposażenia									-	-		
Stan pogody:		sucho		Ocena średnia obiektu						2,86			
Temperatura [°C]:		24		OCENA CAŁEGO OBIEKTU						2,00			
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): Nie występują.													
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): Nie występują.													
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***													
Parametr		Ograniczenie				Ocena							
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego													
2. Aktualna nośność obiektu													
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów													
4. Szerokość skrajni na obiekcie													
5. Wysokość skrajni na obiekcie													
6. Skrajnia / światło pod obiektem													
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***: 													
NIEWYKONANE ZALECENIA Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU: Brak niewykonanych zaleceń.													

*** - wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

WNIOSKOWANE ZALECENIA ADMINISTRACYJNE			
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania	Tryb wykonania	
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE		
2. Ograniczenie nośności do.....[Mg]	NIE		
3. Ograniczenie prędkości ruchu do 60 [km/h]	TAK	Utrzymać	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do.....[cm]	NIE		
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do.....[cm]	NIE		
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do.....[cm]	NIE		
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do.....[cm]	NIE		
8. Oznakowanie obiektu	NIE		
9. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów	NIE		
10. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów	NIE		
11. Wykonanie prac porządkowych (czystość i konserwacja)	TAK	1	
12. Użytkowanie na dotychczasowych warunkach : TAK			
WYKONAWCA PRZEGLĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu
			02.07.2026
DECYZJA / WNIOSEK KIEROWNIKA REJONU DRÓG:			
Data: pieczęć i podpis			

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Oddziałowy Inspektor Mostowy				
Naczelnik Wydziału Mostów				

DECYZJA DYREKTORA ODDZIAŁU GDDKiA (wypełniać tylko gdy jest wniosek Kierownika Rejonu Dróg):

Data: pieczęć i podpis

ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU:

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń obiektu
3. ~~Protokoły z kontroli sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, elektroenergetycznych lub innych, które stanowią elementy obiektu (nie stanowią urządzeń obcych) i których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.~~
4. ~~Protokół z badania uszynienia, instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, które stanowią elementy obiektu (nie stanowią urządzeń obcych) i których zarządcą jest GDDKiA, w przypadku przeglądu rozszerzonego obiektu.~~

ZAŁĄCZNIK NR 1

Numer ewidencyjny obiektu 01180017	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia 02.07.2026	Karta nr 1.1
--	---	--------------



Fot. 1. Widok z boku od strony prawej obiektu.



Fot. 2. Widok z poziomu jezdni w kierunku msc. Grajewo, widok od końca obiektu.

Numer ewidencyjny obiektu

01180017

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

z dnia **02.07.2026**

Karta nr 1.2



Fot. 3. Widok konstrukcji od spodu w kierunku msc. Mońki, widok na przyczółek nr 2.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Numer ewidencyjny obiektu 01180017	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ z dnia 02.07.2026	Karta nr 2.1
--	---	--------------



Fot. 4. Ubytki i przemieszczenia kamiennego umocnienia skarpy przy przyczółku nr 1 po prawej str. obiektu spowodowane wypłukiwaniem gruntu skarpy przez spływające wody opadowe. Zakres uszkodzeń: 40m².



Fot. 5. Ubytki i przemieszczenia gruntu skarpy przy przyczółku nr 2 po prawej str. obiektu spowodowane wypłukiwaniem materiału przez spływające wody opadowe. Zakres uszkodzeń: 3m².

Numer ewidencyjny obiektu

01180017**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ**z dnia **02.07.2026**

Karta nr 2.2



Fot. 6. Zarysowania, deformacje i ubytki nawierzchni bitumicznej na dojeździe od strony końca obiektu spowodowane zmęczeniem materiału. Zakres uszkodzeń: 10m².



Fot. 7. Ubytki, korozja oraz przemieszczenia betonowego krawężnika zlokalizowanego po prawej str. obiektu spowodowane erozją materiału. Zakres uszkodzeń: 5m.

Numer ewidencyjny obiektu

01180017**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ**z dnia **02.07.2026**

Karta nr 2.3



Fot. 8. Ubytki nawierzchni bitumicznej na chodniku prawym w rejonie początku obiektu spowodowane erozją materiału. Zakres uszkodzeń: 4m².



Fot. 9. Ubytki betonu słupków balustrady zlokalizowanej po lewej str. obiektu spowodowane erozją materiału. Zakres uszkodzeń: 0,2m³.

Numer ewidencyjny obiektu

01180017**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ**z dnia **02.07.2026**

Karta nr 2.4



Fot. 10. Korozja stalowych przeciągów balustrady zlokalizowanej po lewej str. obiektu spowodowana degradacją zabezpieczenia antykorozyjnego. Zakres uszkodzeń: 4m².



Fot. 11. Ubytki betonu gzymsu po str. lewej obiektu w rejonie przyczółka nr 1 spowodowane erozją materiału. Zakres uszkodzeń: 0,02m².

Numer ewidencyjny obiektu

01180017**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ**z dnia **02.07.2026**

Karta nr 2.5



Fot. 12. Intensywna korozja oraz zniszczenie struktury materiału rury spustowej odwodnienia zlokalizowanej po lewej stronie obiektu. Zakres uszkodzeń: 4 szt.



Fot. 13. Zacieki i osady na dźwigarze skrajnym po lewej stronie obiektu spowodowane brakiem szczelności izolacji. Zakres uszkodzeń: 20m².

Numer ewidencyjny obiektu

01180017**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ**z dnia **02.07.2026**

Karta nr 2.6



Fot. 11. Ubytki betonu oraz korozja zbrojenia konstrukcji pomostu w rejonie dźwigara skrajnego po stronie lewej obiektu spowodowane erozją materiału. Zakres uszkodzeń: 1m².



Fot. 12. Postępujące zarysowanie betonu dźwigara skrajnego po prawej stronie obiektu spowodowane erozją materiału. Zakres uszkodzeń 4m.

Numer ewidencyjny obiektu

01180017**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ**z dnia **02.07.2026**

Karta nr 2.7



Fot. 13. Spękania, korozja zbrojenia oraz ubytki betonu dźwigara skrajnego po prawej stronie obiektu spowodowane erozją materiału. Zakres uszkodzeń: 4m².



Fot. 14. Postępujące zarysowanie betonu dźwigara skrajnego po lewej stronie obiektu spowodowane erozją materiału. Zakres uszkodzeń 4m.

Numer ewidencyjny obiektu

01180017**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ**z dnia **02.07.2026**

Karta nr 2.8



Fot. 15. Zacieki i osady na spodzie wspornika po lewej str. obiektu spowodowane nieszczelnością na styku ustroju nośnego z przyczółkiem nr 2. Zakres uszkodzeń: 8m.



Fot. 16. Zarysowania betonu przyczółka nr 1 po lewej stronie obiektu spowodowane erozją materiału. Zakres uszkodzeń: 8m.

3. ZALECENIA POKONTROLNE

Lp.	Rodzaj zalecenia	Tryb / Data wykonania
1	Wykonać tymczasowe podparcie dźwigarów skrajnych do czasu wykonania remontu lub przebudowy obiektu	A / 31.12.2026
2	Do czasu wykonania remontu / przebudowy obiektu należy zabezpieczyć konstrukcję przed możliwością wnikania wody w głąb ustroju nośnego : - uzupełnić krawężnik po prawej str. obiektu - uzupełnić ubytki betonu chodników zaprawami typu PCC - uzupełnić ubytki nawierzchni chodników	1 / 02.07.2027
dla pozostałych stwierdzonych nieprawidłowości nie ma potrzeby wykonywania prac naprawczych do czasu wykonania kolejnej kontroli		

4. Metody i środki użytkowania elementów obiektu narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników**Użytkowanie wszystkich elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem**

TAK



NIE



Obiekt został wybudowany z uwzględnieniem oddziaływania wpływów atmosferycznych i innych czynników. Aktualny stan obiektu nie wymaga wprowadzania szczególnych metod i środków użytkowania elementów obiektu narażonych na szkodliwe działania wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, poza oceną wizualną. Użytkowanie wszystkich elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Lp.	Wyszczególnienie elementów dla których metody i środki użytkowania są inne niż zakładane	
	Element	Zalecone metody i środki użytkowania
	Brak	Brak

5. KATALOG USZKODZEŃ

OZNACZENIE I RODZAJ USZKODZENIA		USZKODZONY MATERIAŁ										
		BETON	DREWNO	CEGLA	KAMIEŃ	STAL			GUMA	ASFALT	GRUNT	TWORZYWO SZTUCZNE
						KONSTRUKCYJNA	SPRĘŻAJĄCA	ZBROJENIOWA				
N	Zanieczyszczenia	NB	ND	NC	NK	NS	NP	-	NG	NA	NT	NM
W	Wegetacja roślin	WB	WD	WC	WK	WS	-	-	WG	WA	WT	WM
C	Przecieki wody	CB	CD	CC	CK	CS	CP	-	CG	CA	CT	CM
O	Osady lub wykwity	OB	OD	OC	OK	OS	OP	-	OG	-	-	OM
A	Zniszczenie zabezpieczeń antykorozyjnych	AB	AD	AC	AK	AS	AP	AZ	-	-	-	AM
K	Korozja, gnicie, starzenie	KB	KD	KC	KK	KS	KP	KZ	KG	KA	-	KM
R	Zarysowania i pęknięcia	RB	RD	RC	RK	RS	RP	RZ	RG	RA	-	RM
L	Uszkodzenia łączników	LB	LD	LC	LK	LS	LP	LZ	LG	-	-	LM
D	Deformacje	DB	DD	-	-	DS	DP	DZ	DG	DA	-	DM
P	Przemieszczenia, osiadanie	PB	PD	PC	PK	PS	PP	PZ	PG	PA	PT	PM
B	Zablokowanie, ograniczenie ruchu	BB	BD	-	-	BS	BP	-	BG	-	-	BM
U	Ubytki, braki lub erozja materiału	UB	UD	UC	UK	US	UP	UZ	UG	UA	UT	UM
Z	Zniszczenie struktury materiału	ZB	ZD	ZC	ZK	ZS	ZP	ZZ	ZG	ZA	-	ZM

6. SKALA I KRYTERIA OCENY ELEMENTÓW

Ocena	Stan	Opis stanu elementu
5	odpowiedni	bez uszkodzeń i zanieczyszczeń możliwych do stwierdzenia podczas przeglądu
4	zadowalający	wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzeń pogarszających wygląd estetyczny
3	niepokojący	wykazuje uszkodzenia, których nienaprawienie spowoduje skrócenie okresu bezpiecznej eksploatacji
2	niedostateczny	wykazuje uszkodzenia obniżające przydatność użytkową, ale możliwe do naprawy
1	przedawaryjny	wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące przydatność użytkową
0	awaryjny	uległ zniszczeniu lub przestał istnieć

7. SKALA I KRYTERIA OCENY IZOLACJI

Ocena	Stan	Opis stanu izolacji
5	odpowiedni	brak objawów wskazujących na nieszczelność izolacji
2	niedostateczny	występują nieliczne małe zacieki; miejscowa naprawa może zatrzymać proces niszczenia elementu
0	awaryjny	wstępują rozległe przecieki powodujące zmniejszenie trwałości elementu

8. SKALA I KRYTERIA OCENY PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA

Ocena	Przydatność do użytkowania	Kryterium oceny
5	odpowiednia	parametr spełnia lub przewyższa wymagania użytkowników
2	ograniczona	parametr nie spełnia uzasadnionych oczekiwań użytkowników lub spełnia je częściowo - nie wymaga się natychmiastowych prac remontowych lub przebudowy
0	niedostateczna	parametr nie spełnia uzasadnionych oczekiwań użytkowników - wymagane jest natychmiastowe przeprowadzenie prac interwencyjnych, pilne wykonanie remontu lub przebudowy obiektu

9. ZASTOSOWANE „TRYBY WYKONANIA”

Tryb wykonania	Termin realizacji
A	prace awaryjne do niezwłocznego wykonania, poza planem prac na rok bieżący
1	prace do wykonania w roku przyszłym
2	prace do wykonania w drugiej kolejności w latach następnych
3	prace do wykonania w trzeciej kolejności w latach następnych

