

# INSTRUKCJA OBSŁUGI SI2PEM MODUŁ DLA LABORATORIÓW







**Unia Europejska** Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



# SPIS TREŚCI

Wstęp	3
Logowanie	3
Raporty z pomiarów – ogólne informacje	4
Pracownik laboratorium – lista raportów	4
Pracownik laboratorium – wprowadzanie danych do raportu	5
Kierownik laboratorium – zatwierdzanie raportu	11
Kierownik laboratorium – import pliku	13

### Wstęp

Głównymi funkcjonalnościami systemu SI2PEM w Module dla Laboratoriów są funkcjonalności realizowane przez warstwę systemu SI2PEM wymagającą logowania – Serwis ekspercki. Niniejsza instrukcja omawia funkcjonalności dostępne dla użytkownika z uprawnieniami Laboratorium umożliwiające:

- tworzenie raportów z pomiarów PEM;
- udostępnianie wyników pomiarów PEM.

#### Logowanie

Logowanie do Serwisu eksperckiego wymaga wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła.

W przypadku Laboratoriów przewiduje się dwie grupy użytkowników, stosownie do posiadanych uprawnień, np.: Pracownik laboratorium – wprowadzanie danych, Kierownik laboratorium – zatwierdzanie i publikowanie raportów. Możliwe są zmiany ustawienia konta oraz zmiany hasła.

- Na stronie serwisu, w prawej górnej części strony znajduje się panel służący zalogowaniu się użytkownika. Wskazujemy i klikamy na pozycję "Serwis ekspercki", aby otworzyć okno logowania.
- 2. Na nowym ekranie w oknie logowania wpisujemy swój login i hasło.

Użytkownik Hasło	
Hasło	
z	
	aloguj 🞝
lie wylogowuj mnie Nie pa	miętasz hasła?
vie masz konta?	
Skontaktuj się z Administratorem SI2PEM w Twojej instytucji	

# Raporty z pomiarów – ogólne informacje

- 1. Raporty tworzone są poprzez Wypełnienie formularza raportu lub Import pliku, albo edycję Nowego zlecenia.
- 2. Wypełnienie formularza raportu wymaga między innymi podania:
  - Numeru sprawozdania, z którego pochodzą dane;
  - Daty wydania sprawozdania.
- 3. Dane do formularza raportu mogą być:
  - zaimportowane z pliku sprawozdania;
  - wprowadzane ręcznie poprzez formularz z zastosowaniem: list wyboru, list podpowiedzi rozwijanych po wstawieniu pierwszych liter, kalendarza, podpowiedzi wyjaśniających zawartość pól, itp.;
  - częściowo załadowane do poszczególnych zakładek formularza, z plików XLSX zgodnych z uprzednio pobranymi szablonami.
- 4. Raport po zatwierdzeniu zostaje opublikowany, co oznacza udostępnienie wyników pomiarów
  - w ogólnodostępnym Module dla Obywatela, poprzez:
  - zobrazowanie wyników pomiarów PEM na mapie;
  - możliwość pobrania raportu w formacie .pdf.

## Pracownik laboratorium – lista raportów

- 1. Po zalogowaniu jako Pracownik Laboratorium wybierając z paska nawigacyjnego *Raporty* zostajemy przekierowani na listę zawierającą raporty z pomiarów.
- 2. Raporty otrzymują statusy stosownie do aktualnego stanu: *szkic, do zatwierdzenia, zatwierdzony, opublikowany.*

		Rapor	rty z pomiarów	
				🕂 Dodaj rapor
iczba elementów: 1	0 25 50	100		T Filtrowanie
umer sprawozdania	Zleceniodawca pomiarów	Stacje bazowe	Adres	Akcje
12345 zatwierdzony	ORANGE POLSKA S.A.	0071	Marki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 105b, dz. nr 50\3	Podgląd
Nowe zlecenie	ORANGE POLSKA S.A. data zlecenia: 25.06.2021	10046	Kraków, Gromadzka 24c, 244/16	Podgląd
WAW-12345 do zatwierdzenia	Ministerstwo Cyfryzacji	2861	Jeziorany, Kajki, 316	Podgląd
100123 szkic	P4 Sp. z o.o. data zlecenia: 01.06.2021	WAR2146A	Warszawa, Chodecka 1	Edytuj × Usuń
124/2021 opublikowany	ORANGE POLSKA S.A. data zlecenia:	16161616	Brwinów, Batorego 1	Podgląd

- 3. Na liście znaleźć można także raporty ze statusem *Nowe zlecenia* wystawione przez Operatora.
- 4. Poszczególne akcje (*Edytuj, Usuń, Podgląd*) dostępne są stosownie do aktualnego statusu raportu.
- 5. Listę raportów można wyświetlać i filtrować zgodnie z podanymi warunkami.

#### Pracownik laboratorium – wprowadzanie danych do raportu

- 1. W celu stworzenia nowego raportu należy wybrać przycisk *Dodaj raport* znajdujący się na stronie z listą *Raporty z pomiarów*.
- 2. Podstawowe dane w raporcie dotyczą wykonawcy pomiarów, rodzaju badań, zlecającego pomiary.
- 3. Dodając raport należy wpisać także *Numer sprawozdania*, z którego pochodzą wprowadzane dane oraz *Datę wydania sprawozdania*

Raport	Raport nowy raport	
Stacja bazowa	Podstawowe dane	
Dokumentacja fotograficzna		
Aparatura	Numer sprawozdania 🚱	
Varunki pomiarów	Wykonawca pomiarów	Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
Wyniki pomiarów szerokopasmowych	Nr akredytacji	AB 121
Podsumowanie	Zgodność z metodyką RMK 🚱	$\overline{\mathbf{Q}}$
Dsoby odpowiedzialne	Wykorzystanie w obszarze regulowanym	2
Status raportu	Rodzaj badania (pole opcjonalne)	······· v
	Podstawa wykonania pomiarów 🚱 (pole opcjonalne)	
	Data przyjęcia zlecenia (pole opcjonalne)	
	Data wydania sprawozdania	
	Zlecający pomiary	
	Nazwa podmiotu 😧	
	Adres	
		Anuluj Zapisz

4. Dane o stacjach bazowych, których dotyczą pomiary PEM, mogą być załadowane do raportu z pliku XLSX, zgodnego z udostępnionym do pobrania szablonem, wprowadzone ręcznie, a także eksportowane.

5. Wymagane podstawowe dane to: *Identyfikator stacji w UKE, Rodzaj pracy, Rodzaj wytwarzanego pola.* 

Rapo	ort	Stacja bazowa		
Stacj	ja bazowa	Import i eksport danych		
Dok	umentacja fotograficzna	21111	* Takadui dana	
Apar	ratura	Załaduj dane z pliku XLSX	Zataouj gane	
War	unki pomiarów	Pobierz szablon do wypełnienia	📥 Pobierz szablon	
Wyn szere	niki pomiarów okopasmowych	Eksportuj wprowadzone dane	🕒 Eksportuj dane	
Pods	sumowanie	Podstawowe dane o stacji		
Osol	by odpowiedzialne	Identyfikator stacii w UKE	WAR2146A	5
Statu	us raportu		Podmiot odpowiedzialny; P4 Sp. z o.o. Adres: Warszawa, Chodecka 1 52.2868°N, 21.0378°E	
		Lokalizacja stacji (pole opcjonalne)	(np. na dachu budynku)	
		Dodatkowy opis (pole opcjonalne)	(np. ID w wewnętrznym rejestrze)	
		Rodzaj pracy		

6. Oprócz podstawowych danych o stacjach bazowych należy podać w raporcie szczegółowe dane o antenach oraz radioliniach (o ile występują radiolinie).

	Dodaj radiolinię	Dodaj antenę
Typ anteny		Typ anteny
Producent		Producent
zerokość geograficzna		Szerokość geograficzna
Hugość geograficzna		Długość geograficzna
IRP łącznie [W]		Azymut [*]
średnica anteny [m]		Wysokość zainstalowania (m. n.p.t.]
Azymut [°]		EIRP łącznie [W]
Nysokość zainstalowania [m. n.p.t.]		Dodaj częstotliwość
	Dodaj częstotliwość	Pasmo częstotliwości [MHz]
asmo częstotliwości [GHz]		EIRP w paśmie [W]
IRP w paśmie [W]		Tilt min. [*]
		Tilt max.[9]
	Usuń Dodaj częstotliwość	Tilt w trakcie pomiarów [º]
	Anuluj Zatwierdz	Rodzaj systemu v (pole opcjonalne)

7. Do raportu z pomiarów PEM można dodawać dokumentację fotograficzną wraz z opisem wybranych zdjęć.

Raport		Dokumentacja fotografica	zna	
Stacja bazowa	a	Dodaj zdjęcia		
Dokumentacj	ia fotograficzna	Zdjęcia	brak zdjęć	
Aparatura				+ Dodaj zdjęcie
Warunki pom	iarów			Luck Zata
Wyniki pomia szerokopasmo	arów owych			Anuluj Zapit2
Podsumowan	ie			
Osoby odpow	viedzialne			
Status raporte				
	Dodaj zdjęcie			×

8. W danych o aparaturze wymagane jest wprowadzenie, co najmniej, informacji o zastosowanych w pomiarach mierniku i dołączonej sondzie.

Anuluj

Dodaj zdjęcie

9. Możliwy jest import danych o aparaturze z pliku XLSX, zgodnego z udostępnionym do pobrania szablonem, ręczne wprowadzone danych, a także wyeksportowane danych do pliku XLSX.

Dodaj Aparaturę	×	Aparatura numer sprawozdania: 1	
		Import i eksport danych	
Rodzaj przyrządu	miemik		
Nazwa	miernik	Załaduj dane z pliku XLSX 🕹 Załaduj dane	
(pole opcjonalne)	sonda	Pobierz szablon do wypełnienia 🛃 Pobierz szablon	
Model	pomiar wstęgowy	Eksportui wprowadzone dane	
Numer seryjny 🕑	termometr	Enabered ante	
(pole opcjonalne)	higrometr	PROVIDE LEAST	
Producent	termohigrometr	Dodaj aparaturę	
Laboratorium wydające	dalmierz		
świadectwo wzorcowania	inny	Wymagane jest dodanie sondy oraz miernika.	×
Numer świadectwa			
wzorcowania	·	Aparatura brak aparatury	
Data wydania świadectwa wzorcowania			+ Dodaj aparaturę
	Anului Dedal instrature		Anului Zardisz

10. Do raportu wprowadzane są także informacje na temat warunków występujących w trakcie wykonywania pomiarów, oddzielnie dla każdego z poszczególnych dni pomiarowych.

Raport	Warunki pomiarów	
Stacja bazowa		
Dokumentacja fotograficzna	Dodaj warunki pomiarów	
Aparatura	Data pomiarów	
Warunki pomiarów	Godzina	
Wyniki pomiarów szerokopasmowych	rozpoczęcia pomiarów 🚱	
Podsumowanie	zakończenia pomiarów 🥹	
Osoby odpowiedzialne	Temperatura (*C)	
Status raportu	minimana maksymalna	
	Wilgotneść [%] minimalna	
	maksymalna	
	Brak opadów 🗸	
		👕 Usuń
		+ Dodaj warunki w kolejnym dniu pomiarów

- 11. Wyniki pomiarów wprowadzane są do raportu dla każdego z punktów pomiarowych.
- 12. Wyniki pomiarów mogą być wprowadzone ręcznie poprzez formularz, załadowane do raportu z pliku XLSX, zgodnego z udostępnionym do pobrania szablonem, a także eksportowane do pliku XLSX.
- 13. Wyniki prezentowane są na mapie oraz w zestawieniu tabelarycznym dla wszystkich punktów pomiarowych.

tacja bazowa	Import i eks	port danych									
Dokumentacja fotograficzna			_	_							
Aparatura	Zataduj dane	z pliku XLSX	🏦 Zətə	duj dane	danepomi	arowe.xisx N					
Program badań	Poblerz szabl	on do wypełnieni	A Pobie	rz szablon							
Warunki pomiarów	Eksportuj wp	rowadzone dane	E> ekspo	ortuj dane							
Wyniki pomiarów											
Podsumowanie	Wprowadza	anie danych pon	niarowych								
Pedpisy									•		
Status raportu											
	-								(141)	9/	
									·A.	1	
										Justian	
										11 1	
	Pion		s	zerokość geog	raficzna			D	lugość geograficzna		
	pomiarow	V Stopnie	e Minu	ıty	Sekundy	L dziesiętna	Stopni	e Minu	ty Se	kundy I. dziesiętn	8
	2	31	33		34	31,4354363564	11	15		45 33,4354363	3564
	3.	Pomiar	wewnątrz budynku								
	Plon pomiarowy	Natężenie pola E zmierzone [V/M]	Niepewność [%]	Poprawka	Natężenie pola E	[V/m] Warts	ści graniczne	Wiskaźnik WM <sub>H</sub>	Wskażnik WM <sub>E</sub>		
	1.	3,5	25	1.7	7,6	E = : Hg-	28,0 V/m - 0,07 A/m	0,271	0,276	🖉 Edytuj 🗙 Usuń	
	2.	0,5	27,5	1.7	1,1	E = Har	18,0 V/m - 29,0 A/m	0,039	D,0.39	🖉 Edytuj 🗙 Usuń	
	3.	3,5	25	1,7	7,6	E =: H	88,0 V/m 0,07 A/m	0,271	D,276	🖉 Edytuj 🗙 Usuń	
										+ Dodaj punkt pomiaro	owy

14. Podsumowanie Raportu zawiera informacje na temat dotrzymania dopuszczalnych poziomów PEM (przykład na grafice poniżej).



15. Raport wymaga wskazania osoby autoryzującej sprawozdanie, z którego pochodzą dane.

Raport	Osoby odpowiedzialne				
Stacja bazowa	Wymagane jest podanje osoby auto	rvzujarej sprawnzdanje			
Dokumentacja fotograficzna		- Indefect the constraints			
Aparatura	Dodaj osobę				
Warunki pomiarów					
Wyniki pomiarów szerokopasmowych	Osoby	brak osób	+ Dodaj oso		
Podsumowanie	1				
Osoby odpowiedzialne			Anolaj Zap		
Status raportu					
Dodai osobe			×		
Dodaj osobę			×		
Dodaj osobę Imię			×		
Dodaj osobę Imię Nazwisko			×		
Dodaj osobę Imię Nazwisko		ie nomiarku:	×		
Dodaj osobę Imię Nazwisko Rola	wykonan	ie pomiarów	×		
Dodaj osobę Imię Nazwisko Rola	wykonan wykonan	ie pomiarów	×		
Dodaj osobę Imię Nazwisko Rola	wykonan wykonan opracow	ie pomiarów ie pomiarów anie sprawozdania	×		

16. Status raportu zmienia się wraz ze stanem w zakresie wprowadzenia danych/zatwierdzania/publikowania.

17. Na etapie wprowadzania danych (szkic) komunikaty informują, w których zakładkach raportu brakuje danych.

<b>PEM</b>	Raporty PEM w liczba	ach					Adria	n <b>*</b>
	Raport	Status rapo	ortu					
	Stacja bazowa	Eksport danye	ch					
	Dokumentacja fotograficzna	Eksportui wpr	owadzone dane	B+ Eksportui dane				
	Aparatura							
	Warunki pomiarów	1		Przekszane do zatwiardzenia	3			
	Wyniki pomiarów szerokopasmowych	Szkic Przekazane do zatwierdzenia Zatwierdzony O Uwagal Raport niekompletny.				Opublikowany		
	Podsumowanie		Uzupełnij lub popraw dane v	w następujących zakładkach:				
	Osoby odpowiedzialne		<ul> <li>Stacja bazowa</li> <li>Warunki pomiarów</li> </ul>					
	Status raportu		<ul> <li>Wyniki pomiarów szeroko</li> <li>Aparatura</li> <li>Osoby odpowiedzialne</li> </ul>	ppasmowych				

18. Zakończenie wprowadzania danych umożliwia przekazanie raportu do zatwierdzenia. Pracownik Laboratorium ma możliwość poprawy przekazanego do zatwierdzenia raportu oraz jego podglądu.

Raport	Status raportu	
Stacja bazowa	Eksport danych	
Dokumentacja fotograficzna	Eksoortui warawadoone dane	
Aparatura		
Warunki pomiarów		
Wyniki pomiarów szerokopasmowych	Scorc Przekazane ub zatwier użenia Zatwier użeniy Opduni	cowarry
Podsumowanie	Zobacz raport Zakoścz wyrowadzanie danych	
Ocebu odsouriedzialas		

Czy na pewno chcesz przekazać raport do zatwierdzenia?	
Wprowadzone dane muszą być zgodne ze sprawozdaniem nr 100123.	
Anuluj Przekaż do zatwierdzenia	

#### Kierownik laboratorium – zatwierdzanie raportu

 Kierownik Laboratorium wybierając *Raporty* w pasku nawigacyjnym ma dostęp do listy raportów z pomiarów. Raporty o statusie *do zatwierdzenia* oczekują na zatwierdzenie przez Kierownika Laboratorium.

		Kaporty 2 pt	Jillalow	
daj raport				🔝 Importuj z pliku
liczba elementów: 1	0 25 50 100			<b>T</b> Filtrowanie
Numer sprawozdania	Zleceniodawca pomiarów	Stacje bazowe	Adres	Akcje
11 szkic	Orange Polska S.A.	114		Podgląd
Nowe zlecenie	Orange Polska S.A. data zlecenia: 16.07.2021	0111	Grodzisk Mazowiecki, Kierlańczyków 21, 32\1	Podgląd
567 opublikowany	Orange Polska S.A.	1358	Wrocław, pl. św. Macieja 8, 83	Podgląd
Sprawko123 zatwierdzony	Orange Polska S.A.	1358	Wrocław, pl. św. Macieja 8, 83	Podgląd
WU837 do zatwierdzenia	Orange Polska S.A.	1278	Wrocław, pl. św. Macieja 8, 83	Podgląd

2. Na tym etapie możliwe jest jeszcze zgłaszanie (przez Kierownika) uwag i zleceń poprawek oraz wprowadzanie ich do raportu (przez Pracownika).

Raport	Status raportu			
Stacja bazowa	Eksport danych			
Dokumentacja fotograficzna	Eksportui wprowadzone dane	B. Eksportui dane		
Aparatura				
Warunki pomiarów	<u>(1)</u>	<b>2</b>	3	<b>(4)</b>
Wyniki pomiarów szerokopasmowych	SZKIC	Przekazane do zatwierdzenia	Zatwierozony	Opublikowany
Podsumowanie	Micl	hał Margaryna przekazał(a) raport do zatwierdzenia 24.06.20.	21, 14:56:34	

- 3. Zatwierdzenie raportu wymaga uprawnień Kierownika laboratorium i blokuje możliwość dalszej edycji raportu.
- 4. Zatwierdzenie raportu odbywa się w przypadku, gdy Kierownik laboratorium nie ma żadnych uwag do raportu lub Pracownik laboratorium dokonał poprawek raportu, zgodnie ze zgłoszonymi przez Kierownika uwagami.

5. Raport o statusie *Zatwierdzony* **nie jest jeszcze** publicznie dostępny (wyniki pomiarów z tego raportu **nie będą** widoczne na mapie SI2PEM) i **wymaga opublikowania**.



- 6. Decyzja o opublikowaniu raportu wymaga uprawnień Kierownika laboratorium.
- 7. Raporty mogą być też publikowane przez Operatora będącego właścicielem instalacji, dla której wykonano pomiary.

Raport	Status raportu	
Stacja bazowa	Eksport danych	
Dokumentacja fotograficzna	Eksportui worowadzone dane B- Eksportui dane	
Aparatura		
Warunki pomiarów	1          2          3            Sala         Development de tabulardement         Tabulardement         7         7         7	4
Wyniki pomiarów szerokopasmowych	SZON. PI ZEMAZATE GO ZA WYEI UZETNA ZAWYEI UZETNA ZAWYEI UZETNA C	RUDIROWATY
Podsumowanie	Michał Margaryna przekazał(a) raport do zatwierdzenia 24.06.2021, 14:56:34	
Osoby odpowiedzialne	Michai Margaryna zatwierdził(a) raport 24.06.2021, 15:00:17	



- 8. Historia kolejnych zmian statusu raportu jest zapisywana w systemie.
- 9. Po opublikowaniu raportu może dokonać eksportu kompletu danych z raportu do pliku XLSX.
- 10. Raport w formacie .pdf można obejrzeć, zapisać, czy też wydrukować.

Raport	Status raportu			
Stacja bazowa	Eksport danych			
Dokumentacja fotograficzna	Eksportui wnrowadzone dane	<b>F</b> a Eksnortui dane		
Aparatura	cropo saj upi oviduzone dane	Lesportaj dane		
Warunki pomiarów	1	(2)	(3)	4
Wyniki pomiarów szerokopasmowych	Szkic	Przekazane do zatwierdzenia	Zatwierdzony	Opublikowany
Podsumowanie	(D)	Adrian Masło przekazał(a) raport do zatwierdzenia 13.06.2021, 17:4	3:05	
Osoby odpowiedzialne		Michał Margaryna zatwierdził(a) raport 13.06.2021, 17:44:34		
Status raportu	•	Michał Margaryna opublikował(a) raport 13.06.2021, 17:45:16		

# Kierownik laboratorium – import pliku

- 1. W celu zaimportowania danych z pliku o formacie .XLSX w pasku nawigacyjnym klikamy w *Raporty*.
- 2. Akcja przenosi nas do listy Raporty z pomiarów.
- 3. Możliwe jest przeglądanie listy raportów i import wskazanego raportu.

j raport				🔔 Importuj z pliku
zzba elementów: 10	25 50 100			<b>T</b> Filtrowanie
umer sprawozdania	Zleceniodawca pomiarów	Stacje bazowe	Adres	Akcje
ZSU 663 ZVG zatwierdzony	Orange Polska S.A.	1358	Wrocław, pl. św. Macieja 8, 83	Podgląd
Nowe zlecenie	Orange Polska S.A. data zlecenia: 25.07.2019	10929	Wrocław, kard. Bolesława Kominka 3/5	Podgląd
PUBL 5850 opublikowany	Orange Polska S.A.	10101	Warszawa, Aleja Niepodległości 54, 69	Podgląd
WAW 46-5607P do zatwierdzenia	Orange Polska S.A.	10402	Warszawa, Łazienkowska 14, 5/1	Podgląd
SPR 278 FRF	Ministerstwo Cyfryzacji	0026	Warszawa, Aleje Jerozolimskie 144, 39	Podgląd

- 4. Po kliknięciu w przycisk Importuj z pliku wyświetli się widok listy z zaimportowanymi plikami oraz dwa przyciski:
  - Pobierz szablon umożliwia pobranie szablonu wsadu sprawozdania w formacie .XLSX.
  - Zaimportuj dane umożliwia załadowanie wypełnionego szablonu.

	In	nport pliku		
Zaimportowane pliki czba elementów: 10	25 50 100		Zaimportuj dane 🛃	Pobierz szablon
Nazwa pliku	Data rozpoczęcia importu	Numer sprawozdania	Użytkownik	Status
		Brak danych		

5. Jeśli zaimportowany plik będzie zawierał błędy system poinformuje nas o tym. Przycisk *Zobacz listę błędów* przeniesie nas na stronę z listą błędów oraz ich opisem.

		Import	: pliku	
importowane pliki ba elementów: 10	25 50 100			📩 Zaimportuj dane 🛃 Pobierz szablo
Nazwa pliku	Data rozpoczęcia importu	Numer sprawozdania	Użytkownik	Status
	45.07.0001.10.14.47	brak sprawozdania	Małgorzata Mufasa	Plik zawiera błędne 💿 Zobacz listę

6. Zostaniemy poinformowani, w którym miejscu w pliku wystąpił błąd oraz jaka jest jego przyczyna.

		Biệdy II	nportu	
Arkusz	Numer wiersza	Nazwa pola	Kolumna	Opis błędu
prawozdanie	4	adres zleceniodawcy pomiarów	L	Zaktualizowano adres zleceniodawcy na Al. Jerozolimskie 160
Instalacja	4	identyfikator stacji stosowany przez prowadzącego	В	Nie znaleziono stacji o identyfikatorze WRO1092.
Instalacja				Wymagane jest poprawne wprowadzenie danych dotyczących instalacji.

7. Po udanej weryfikacji pliku przez system, zostaniemy poinformowani o pomyślnym wykonaniu importu.

		Import p	liku	
aimportowane pliki zba elementów: 10 2	5 50 100			📩 Zaimportuj dane 🛃 Pobierz szablon
Nazwa pliku	Data rozpoczęcia importu	Numer sprawozdania	Użytkownik	Status

8. Zaimportowany raport wyświetli się na liście Raporty z pomiarów

daj raport				🔔 Importuj z pliku
liczba elementów: 10	25 50 100			T Filtrowanie
Numer sprawozdania	Zleceniodawca pomiarów	Stacje bazowe	Adres	Akcje
Sprawozdanie123	Orange Polska S.A.	1358	Wrocław, pl. św. Macieja 8, 83	Podgląd

UWAGA: Zaimportowany raport ma status *Zatwierdzony*. Oznacza to, że **nie jest jeszcze** publicznie dostępny (wyniki pomiarów z tego raportu **nie będą** widoczne na mapie SI2PEM) i **wymaga opublikowania**.

9. Publikacji raportu rozpoczynamy poprzez kliknięcie na Podgląd na liście Raporty z pomiarów.

daj raport				1 Importuj z pliku
liczba elementów: 10	25 50 100			<b>T</b> Filtrowanie
Numer sprawozdania	Zleceniodawca pomiarów	Stacje bazowe	Adres	Akcje
Sprawozdanie123	Orange Polska S.A.	1358	Wrocław, pl. św. Macieja 8, 83	Podgląd

10. Z menu po lewej stronie wybieramy Status raportu.

Raport	Podglad raportu		
Stacja bazowa	Papet ortekula os publikaria A	Anhars to work if no strongle Status exports	ý.
Dokumentacja fotograficzna	• Raport oczesoje na poolinację. P	nuese to at the structe status reports.	0
Aparatura	Podstawowe dane		
Warunki pomlarów	Numer sprawozdania 🚱	Sprawozdanie 123	
Wyniki pomiarów szerokopasmowych	Wykonawca pomlarów	Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy	
Podsumowanie	Nr akredytacji	AB 121	
Osoby odpowiedzialne	Zgodność z metodyką RMK 🕖	~	
Status raportu	Wykorzystanie w obszarze regulowanym	×	
	Rodzaj badania (pole opcjonalne)		

11. A następnie klikamy Opublikuj raport.

Raport	numer sprawozdania: Sprawozdanie 123			
Stacja bazowa				
Dokumentacja fotograficzna	Eksport danych			
Aparatura	Eksportuj wprowadzone dane	E- Eksportuj dane		
Varunki pomlarów	0	(2)	0	
Wyniki pomiarów zerokopasmowych	Szkic	Przekazane do zatwierdzenia	Zatwierdzony	Opublikowany
Podsumowanie		Zobacz raport Op	blikuj raport	
Dsoby odpowiedzialne				Powrót do listy
Status raportu				
Caport PDF	]			
Raport PDF	Ĵ			

12. Od tej chwili raport jest opublikowany, a jego wyniki są widoczne na mapie.