

# EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI „RZECZOZNAWCY-PZM” SA

Rok założenia 1991

ODDZIAŁ WROCŁAW

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

50-020 Wrocław, ul. Piłsudskiego 74, tel./fax (71) 343 15 07, 344 14 12

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: wroclaw@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH-EKSPERTMOT  
należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

ISO  
9001:2000

OPINIA Nr: WRH-260/26

z dnia: 2026/06/11

Rzeczoznawca : dr inż. Piotr Haller RS001624

Zlecniodawca: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o.

Adres: ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

Zlec. pismo, znak: ID: 1313577

z dnia: 2026/05/28

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

## PODSTAWA OPINII

- zlecenie j/w
- oględziny pojazdu
- dowód rejestracyjny seria: DR/BAO 1921083
- www.historia pojazdu.gov.pl

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy  
Marka: SKODA  
Model pojazdu: Superb III 2.0 TDI-CR MR`15 E6  
Wersja: Ambition 4x4 DSG  
VIN: T M B C J 7 N P 1 J 7 5 8 8 4 2 7  
Nr rejestracyjny: DB 2009G  
Nr IE / ID: 034-04229 / 181625  
Rok produkcji: 2018



Data pierwszej rejestracji: 2018/05/02  
Wskazanie drogomierza: 265262 km  
Okres eksploatacji pojazdu (18/05/02-26/06/15): 97 mies.  
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru): czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym  
Dop. masa całkowita: 2134 kg\*  
Rodzaj nadwozia: sedan 4 drzwiowy  
Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym  
Pojemność / Moc silnika: 1968 ccm / 140kW (190KM)  
Doładowanie: Turbosp. z chłodn. powietrza  
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów: 4 / rzędowy / 16  
Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna  
Rodzaj napędu: 4x4

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2018.04-2018.09)

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                              | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół                               | 25   | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy                 |
| 2    | Asystent świateł Light Assist (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light) | 26   | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia |
| 3    | Blokada mechanizmu różnicowego EDS                                      | 27   | Poduszki powietrzne boczne                            |
| 4    | Blokada mechanizmu różnicowego XDS Plus                                 | 28   | Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie              |
| 5    | Czujnik deszczu                                                         | 29   | Radioodtwarzacz Skoda Auto Swing CD + MP3             |
| 6    | Czujniki parkowania - tył                                               | 30   | Reflektory bi-ksenonowe AFS                           |

|    |                                                          |    |                                               |
|----|----------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|
| 7  | Dekor w kolorze jasnego aluminium                        | 31 | Schówek na okulary                            |
| 8  | Fotele przednie i tylne z podparciem odcinka lędźwiowego | 32 | Spryskiwacze reflektorów                      |
| 9  | Głośniki 8 szt.                                          | 33 | System DSR                                    |
| 10 | Gniazdo 12V w bagażniku                                  | 34 | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP |
| 11 | Hamulec anty kolizyjny                                   | 35 | System kontroli ciśnienia w oponach           |
| 12 | Hamulec ręczny elektromechaniczny                        | 36 | System p/ślizgowy MSR                         |
| 13 | Immobilizer                                              | 37 | System p/ślizgowy przy przyspieszaniu ASR     |
| 14 | Instalacja do montażu radia                              | 38 | System Start/Stop                             |
| 15 | Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa         | 39 | Światła do jazdy dziennej LED                 |
| 16 | Komputer pokładowy                                       | 40 | Światła tylne LED                             |
| 17 | Kurtyny powietrzne boczne                                | 41 | Tarcze kół aluminiowe 16"                     |
| 18 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie             | 42 | Tempomat                                      |
| 19 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie              | 43 | Układ wspomagania nagłego hamowania HBA       |
| 20 | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie                | 44 | Wyświetlacz Maxi-DOT                          |
| 21 | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie             | 45 | Zagłówki foteli przednich WOKS                |
| 22 | Parasol                                                  | 46 | Zamek centralny zdalnie sterowany             |
| 23 | Podłokietnik przedni                                     | 47 | Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"              |
| 24 | Poduszka powietrzna kierowcy                             | 48 | Zestaw naprawczy opon                         |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

|   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Fotele przednie z regulacją wysokości<br>Fotel kierowcy z regulacją wysokości<br>Fotel pasażera z regulacją wysokości                                                                                                                  |
| 2 | Kierownica multifunkcyjna<br>Kierownica wielofunkcyjna<br>Sterowanie radiem w kierownicy<br>Kierownica 3-ramienna<br>Kierownica pokryta skórą<br>Sterowanie telefonem w kierownicy<br>Sterowanie komputerem pokładowym przy kierownicy |
| 3 | Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia ściemniane automatycznie<br>Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia<br>Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie                                                                          |
| 4 | Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie<br>Szyby przednie regulowane elektrycznie<br>Szyby tylne regulowane elektrycznie                                                                                                        |
| 5 | Światła p/mgienne przednie z doświetlaniem zakrętów<br>Światła p/mgienne przednie<br>System doświetlania zakrętów                                                                                                                      |

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                                                            | Wartość [PLN] |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1    | Bluetooth Plus dla systemu nawigacji satelitarnej                                                     | 191           |
| 2    | Czujniki parkowania - przód/tył (dopłata)<br>Czujniki parkowania - przód<br>Czujniki parkowania - tył | 327           |
| 3    | Fotele przednie podgrzewane<br>Fotel kierowcy podgrzewany<br>Fotel pasażera podgrzewany               | 232           |
| 4    | Koło zapasowe + podnośnik<br>Podnośnik<br>Koło zapasowe                                               | 72            |
| 5    | Lakier metalizowany                                                                                   | 833           |
| 6    | Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie i bezdotykowo                                                | 128           |
| 7    | System bezkluczkowej obsługi samochodu - Kessy                                                        | 256           |
| 8    | System nawigacji satelitarnej Amundsen                                                                | 447           |
| 9    | Tarcze kół aluminiowe 19" (dopłata)                                                                   | 1 511         |

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                                          | Bieżnik [mm] | Zużycie [%] |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Przednie lewe:  | CONTINENTAL 235/40 R19 96W XL PREMIUM CONTACT 6 VOL | 6,1          | 37          |
| Przednie prawe: | CONTINENTAL 235/40 R19 96W XL PREMIUM CONTACT 6 VOL | 6,1          | 37          |
| Tylne lewe:     | CONTINENTAL 235/40 R19 96W XL PREMIUM CONTACT 6 VOL | 4,7          | 56          |
| Tylne prawe:    | CONTINENTAL 235/40 R19 96W XL PREMIUM CONTACT 6 VOL | 4,7          | 56          |

|                         |
|-------------------------|
| STAN TECHNICZNY POJAZDU |
|-------------------------|

W dniu 09.06.2026 r. przy ulicy Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu dokonano oględzin w/w pojazdu gdzie stwierdzono:

**SILNIK:**

- poziom płynów eksploatacyjnych w normie
- rozruch i praca silnika prawidłowa
- uszkodzone wygłuszenie pokrywy komory silnika

**PODWOZIE:**

- pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię biegów, załączanie biegów prawidłowe
- prawidłowe działanie hamulca zasadniczego i awaryjnego
- porysowane obręcze kół

**NADWOZIE:**

- korozja na błotniku tylnym prawym (niewłaściwie wykonane wcześniejsze naprawy lakiernicze)
- widoczne rysy na błotniku tylnym lewym, zderzaku tylnym, drzwiach kierowcy, pokrywie silnika
- ślady wcześniejszych napraw lakierniczych na słupku przednim lewym
- odprysk lakieru na dachu i na pokrywie komory silnika, słupku przednim prawym
- porysowana szyba czołowa z prawej strony
- zarysowana klamka drzwi przednich prawych
- obity lakier na drzwiach tylnych lewych

Do pojazdu dołączony jest dodatkowy komplet:

- opon zimowych Continental Winter Contact TS870P w rozmiarze 235/40 R19
- kół na felgach aluminiowych z oponami letnimi Pirelli Cinturato P 7 w rozmiarze 215/55 R17
- komplet kół na felgach aluminiowych z oponami zimowymi Michelin Alpin 5 w rozmiarze 215/55 R17

|         |
|---------|
| KOREKTY |
|---------|

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (97 mies.) | 62 000 PLN |
|----------------------------------|------------|

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE | 3 997 PLN |
|----------------------------------|-----------|

*Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.*

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| KOREKTA ZA PRZEBIEG | - 9 238 PLN |
|---------------------|-------------|

*Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa została określona dla przebiegu normatywnego 187 500 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 77 762 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości - 14,00%.*

|                      |         |
|----------------------|---------|
| KOREKTA ZA OGUMIENIE | 155 PLN |
|----------------------|---------|

*Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzanej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.*

|               |             |
|---------------|-------------|
| KOREKTY RÓŻNE | - 7 087 PLN |
|---------------|-------------|

## W tym:

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw

[%] Wart. [PLN]

-2,5 -1 418

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

Regionalna sytuacja rynkowa

-10,0

-5 675

Wartości rynkowe określonych marek i typów używanych pojazdów mogą kształtować się na odmiennym poziomie w różnych regionach Polski. Katalogi i bazy danych programów komputerowych zawierają uśrednione wartości rynkowe w skali całego kraju. Odbiegające od uśrednionych notowania rynkowe wycenianego pojazdu w rejonie jego użytkowania mogą stanowić podstawę do zastosowania korekty jego wartości. Wysokości stosowanych korekt wynikają z analizy przeprowadzonej w oparciu o regionalne zróżnicowanie rynkowych wartości poszczególnych marek i typów pojazdów.

Sprzedaż wymuszona

Konieczne naprawy pojazdu

-3,5

-1 980

Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.

dodatkowe komplety opon i kół

3,5

1 986

**Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc czerwiec 2026 roku wynosi:**

**49800 PLN**

(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych)


w tym VAT (23,0%) 9312,20 PLN

**Wartość określono na podstawie:**

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VI-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Wycenę sporządził:

pieczęć



2923

Dnia 11.06.2026 r.

KASPERCI-TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI.....

„RZECZOZNAWCY-PZM”

Spółka Akcyjna

ul. Kochanowskiego 45/5, 01-864 Warszawa

ODDZIAŁ - WROCŁAW

ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław

Tel./fax (0-71) 344 14 12, 343 15 07

NIP 526-020-55-46

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: WRH-260/26

z dnia: 2026/06/11

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2026

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2018

Model: Superb III 2.0 TDI-CR MR 15 E6

Wersja: Ambition 4x4 DSG

Nr rejestracyjny: DB 2009G

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



IMG\_20260608\_130608



IMG\_20260608\_130615



IMG\_20260608\_130620




IMG\_20260608\_130600



IMG\_20260608\_130735



IMG\_20260608\_130634




IMG\_20260608\_130658



IMG\_20260608\_130803



IMG\_20260608\_130806



IMG\_20260608\_130824



IMG\_20260608\_131102



IMG\_20260608\_130932



IMG\_20260608\_130927



IMG\_20260608\_130856



IMG\_20260608\_130846



IMG\_20260608\_130948



IMG\_20260608\_131005



IMG\_20260608\_131020




IMG\_20260608\_131029



IMG\_20260608\_131042



IMG\_20260608\_131108



IMG\_20260608\_131114



IMG\_20260608\_131117



IMG\_20260608\_131125



IMG\_20260608\_131136



IMG\_20260608\_131140



IMG\_20260608\_131146



IMG\_20260608\_131154



IMG\_20260608\_131157



IMG\_20260608\_131211




IMG\_20260608\_131218



IMG\_20260608\_131226




IMG\_20260608\_131227



IMG\_20260608\_131233




IMG\_20260608\_131242




IMG\_20260608\_131251



IMG\_20260608\_131434



IMG\_20260608\_131436



IMG\_20260608\_131501



IMG\_20260608\_131805



IMG\_20260608\_131938



IMG\_20260608\_132053

## ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr: WRH-260/26

z dnia: 2026/06/11

Rzecznawca : dr inż. Piotr Haller RS001624

Zleceniodawca: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o.

Adres: ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

Zlec. pismo, znak: ID: 1313577

z dnia: 2026/05/28

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2026

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2018


Model: Superb III 2.0 TDI-CR MR'15 E6

Wersja: Ambition 4x4 DSG

Nr rejestracyjny: DB 2009G

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

### OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



### INFORMACJE DODATKOWE

Badania grubości powłoki lakierowej wykazały ślady wcześniejszych napraw blacharsko-lakierniczych.