



EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI „RZECZOZNAWCY-PZM” SA

Rok założenia 1991

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001 :2000

01-864 Warszawa, ul. Kochanowskiego 45/5, tel.: (22) 663 20 17, 663 18 62, fax (22) 866 66 46

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: zarzad@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy



STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH - EKSPERTMOT należącego do
FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

OCENA TECHNICZNA Nr SRT - 4/2025 z dnia 10.07.2025r.

Wykonawca opinii: Certyfikowany Rzeczoznawca: mgr inż. Ryszard Sidorzak - nr certyfikatu 181/02/05.../23, wpisany na listę Min. Infrastruktury RS 000449, asystent mgr inż. Sebastian Staszak.

Żleceniodawca: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce.

Adres: Ostrołęka 07-410, ul. Gen. Tadeusza Kościuszki 19. NIP 758-17-98-137

Zlecenie, pismo, znak: nr: 3004-7.233.22.2025 z dn. 10-07-2025r.

Zakres oceny: Określenie stanu technicznego i określenie wartości rynkowej
samochodu osobowego marki: SKODA SUPERB, Nr rej. WU 80935.

Data i miejsce oględzin: 11-lipiec-2025r, Ostrołęka, ul. Kościuszki 19.

Wartość rynkową samochodu określono na podstawie:

1. Oględzin samochodu z badaniem organoleptycznym i z uwzględnieniem sposobu eksploataowania samochodu i informacji udzielonych przez przedstawicieli Prokuratury.
2. Instrukcji określania wartości pojazdów nr 1/2024, zatwierdzonej uchwałą Zarządu Głównego (uchwała nr 134/ZG/2024 z dnia 25.04.2024r.) i obowiązującej w Stowarzyszeniu RTSiRD.
3. Notowań w wydawnictwach. „Pojazdy samochodowe - wartości rynkowe INFO - EKSPERT” samochody osobowe z miesiąca lipca-2025r, analizie notowań giełdowych w ogłoszeniach prasowych z uwzględnieniem współczynnika na wartości wywoławcze, stanu technicznego i opisanych poniżej usterek i niesprawności
4. Innych źródeł dostępnych rzeczoznawcy, oraz doświadczenia własnego rzeczoznawcy.

Dane identyfikacyjne samochodu osobowego:

- Marka i model samochodu osobowego - SKODA SUPERB, sedan.
- Numer rejestracyjny - WU 80935.
- Numer identyfikacyjny VIN - TMBAB93T2C9034403.
- Rodzaj silnika - z zapłonem iskrowym.
- Pojemność silnika / moc silnika - 1798cm³ / 118 kW.
- Układ i liczba cylindrów / zaworów - rzędowy R-4.
- Skrzynia biegów - manualna.
- Masa całkowita sam. /masa własna - 2074 kg. / 1436 kg
- Rok produkcji /I rejestracja - data - 2011r. / 29-11-2011r.
- Stan licznika odczytany: - 356 320 km.
- Opony marka / rozmiar: - Dębica 205/55 R16, szt-4,
DOT (1717), rok produkcji 2017, zużycie ok. 80%,
- Samochód zarejestrowany na: - Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce
ul. Gen. Tadeusza Kościuszki 19.



30049568 20250723 0064

3004-25-18328

Oględziny samochodu osobowego i wykonane badania organoleptyczne.

Oględziny samochodu osobowego - przeprowadzono w Ostrołęce, ul. T. Kościuszki 19 w obecności przedstawicieli Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Podczas oględzin stwierdzono:

Silnik: Po uruchomieniu silnika - praca silnika prawidłowa w całym zakresie prędkości obrotowych.
Z oświadczenia kierowcy - przedstawiciela Prokuratury – wynika, że silnik pracuje prawidłowo z tendencją znacznie zwiększonego zużycia oleju silnikowego. Kolektory wydechowe z widoczną znaczną korozją, części silnika ze stopów aluminium z widocznym nalotem utlenienia – korozji.
Widoczne wycieki oleju z bloku napędowego samochodu i z pod głowicy silnika. Chłodnica cieczy i klimatyzacji ze śladami utleniania i skorodowania.

Podwozie: Ogniska korozji na zespołach, podzespołach i elementach podwozia.
Układ kierowniczy: drążki kierownicze, zwrotnice ze śladami korozji i z wyczuwalnymi powiększonymi luzami.
Tarcze kół stalowe szt.-4 z widoczną korozją, kołpaki ze śladami otarć i uszkodzeń mechanicznych.
Elementy i części zawieszenia kół przednich oraz kół tylnych ze śladami korozji.
Podłoga samochodu ze śladami niewielkich uszkodzeń mechanicznych i korozji.
Innych wad i usterek w dniu oględzin nie stwierdzono.

Nadwozie: Nadwozie samochodu ze śladami korozji i uszkodzeń lakieru.
Tapicerka siedzeń i wykładzina wnętrza z widocznymi znacznymi plamami.
Siedzenie kierowcy z widocznymi śladami uszkodzenia – przetarcia na wskroś poszycia.
Część bagażowa: wykładzina podłogi i ścian bagażnika ze śladami zabrudzeń.
Wycieraczki szyby czołowej: pióra zużyte, ramiona z ogniskami korozji.
Akumulator -wg. oświadczenia kierowcy- znacznie wyeksploatowany potrzeba częstego ładowania. Do wymiany.
Innych wad i usterek w dniu oględzin nie stwierdzono.

Samochód osobowy w stanie technicznym przedstawionym do oględzin – wymaga usunięcia opisanych usterek i niesprawności i wymiany akumulatora.
Samochód w-g oświadczenia przedstawiciela Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce użytkowany przez kilku pracowników - kierowców.

Na wyposażeniu samochodu jest drugi komplet opon „zimowych” marki: Dębica 205/55 R16 z roku produkcji: 32 tydzień 2017 roku i o stopniu zużycia ok. 85%.

Wyposażenie samochodu: siedzenia welurowe, klimatyzacja, elektryczne szyby drzwi przednich i tylnych.

Badanie techniczne ważne do dnia 22-10-2025r.

Wartość rynkowa sam. osobowego marki: SKODA SUPERB sedan - brutto:

Bazowa wartość rynkowa (sprzedaży) sam. osobowego marki: **SKODA SUPERB, sedan o numerze rejestr. WU 80935** - z roku produkcji 2011r. w-g wartości „INFO-EKSPERT”

Pojazdy samochodowe wartości rynkowe z miesiąca lipca 2025r i średnich wartości z notowań giełdowych
– wynosi brutto: W_b 21.200-zł.

Korekty:

- korekta ze względu na datę pierwszej rejestracji: - $K_r + 600,00$ -zł (dodatnia)
- korekta ze względu na przebieg ponadnormatywny: - $k_{x1} - 10\%$ (ujemna)
- korekta ze względu na ilość użytkowników (4-ch użytkowników): - $k_{x3} - 5\%$ (ujemna)
- korekta ze względu na usunięcie innych usterek i zabezpieczenie przed korozją: - $k_{x2} - 7\%$ (ujemna)
- korekta ze względu na stan utrzymania i dbałość: - $k_{x3} + 1\%$ (dodatnia)

$$W_{\text{rynk.}} = W_b + K_r \times k_{x1} \times k_{x2} \times k_{x3} = 21200 + 600 \times 0,90 \times 0,95 \times 0,93 \times 1,01 = 17507,61\text{-zł.}$$

po zaokrągleniu wynosi: **17.500,-zł. brutto (z podatkiem VAT)**

słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych.

14.227,64-zł.netto (bez podatku VAT)

słownie: czternaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 64/100.

Wartość rynkowa - wymuszona* samochodu osobowego marki: SKODA SUPERB:

brutto: (z podatkiem VAT)* wynosi: 13.125,-zł.

słownie: trzynaście tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych.

netto: (bez podatku VAT)* wynosi: 10.670,73,-zł.

słownie: dziesięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 73/100

- **Wartość wymuszona** przyjęto w wysokości ¾ (75%) wartości rynkowej zgodnie z przyjętymi zasadami zbywania środków trwałych przez komorników sądowych i urzędy skarbowe.

Wartość dodatkowa 2-go kompletu opon zimowych -na felgach stalowych- z roku produkcji - sierpień 2017r. – producent: Dębica Frigo HP 2, rozmiar 205/55 R16 i przy głębokości średniej bieżnika ok. 3,0 mm wynosi:

$$\underline{4 \times 110,00\text{-zł} = 440,00\text{-zł brutto}}$$


Wydając niniejszą ocenę techniczną, Rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu oceny i wyceny.

Sporządzono w 2 egzemplarzach

17-lipiec-2025r.

CERTYFIKOWANY RZECZOZNAWCA:

mgr inż. Ryszard Sidorzak
REGŁY SKARBOWY
w zakresie techniki samochodowej
07-410 Ostrołęka, ul. Agrestowa 19
t. 758-115-58-53, Nr ewidencyjny 80/07




Zdjęcia samochodu osobowego – marki: *SKODA SUPERB*, sedan
Nr rej. sam. WU 80935 (załącznik do wyceny, ark. nr-1, łącznie zdj. szt. 18)



STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
Oddział Ostrołęka
Łukasz
mgr inż. **Łukasz SIDORZAK**
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
Winn. Infrastruktury Nr RS 000449
Certyfikat CCRS Nr 121/02

Zdjęcia samochodu osobowego – marki: SKODA SUPERB, sedan
Nr rej. sam. WU 80935 (załącznik do wyceny, ark. nr-2, łącznie zdj. szt. 18)



2135
STOWARZYSZENIE RZECZODAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I TŁUCZU DROGOWEGO
Oddział Ostrołęka
mgr inż. Krzysztof SIDORZAK
RZECZODAWCA SAMOCHODOWY
Min. Infrastruktury Nr RS 000449
Certyfikat CCRS Nr 181/02

) Zdjęcia samochodu osobowego – marki: **SKODA SUPERB**, sedan
Nr rej. sam. WU 80935 (załącznik do wyceny, ark. nr-3, łącznie zdj. szt. 18)




STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
PRACOWNIKI SAMOCHODOWEJ I PUCHU DROGOWEGO
Dziękuję!
mgr mł. Bogdan SIDORZAK
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
In. Infrastruktury Nr RS 000449
Certyfikat CCBS Nr 181/02

Zdjęcia samochodu osobowego – marki: **SKODA SUPERB**, sedan

Nr rej. sam. WU 80935 (załącznik do wyceny, ark. nr-4, łącznie zdj. szt. 18)



Zdjęcia 2-gi komplet kół letnich – samochód marki: SKODA SUPERB, sedan
Nr rej. sam. WU 80935 (załącznik do wyceny, ark. nr-5, łącznie zdj. szt. 18)



STOWARZYSZENIE RZECZOPRAWNO-
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU
Inżynier Sylwia Sidor
RZECZOPRAWNA SAMOCHOD
Min. Infrastruktury Nr RS 0004
Certyfikat CCRS Nr 181/02

2135