

Główny Inspektorat Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

BAD.237.1.2021

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2021 roku

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2019 poz.2004, z późn.zm.), informuje, że posiada zużyte składniki majątku ruchomego zgodnie z treścią załącznika.

Wszelkich informacji udziela Justyna Modrzewska, tel. 22 623 29 55

Załącznik nr 1.

Zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego

Lp	Numer inwentarzowy	Nazwa przedmiotu	Uwagi
1	2	3	4
1	LP-01-05-081	Aparat do analizy rtęci AMA 254 z komputerem	rok nabycia: 22.11.2005, Automatyczny system do analizy tłuszczu - sprzęt zużyty, skorodowany niezdatny do użytku - niesprawny
2	piec od zestawu aparat do oznaczania białka, LP-01-05-096 (wartość zestawu 108160,32 zł)	piec do mineralizacji	rok nabycia: 22.12.2003, piec do mineralizacji - piec do mineralizacji zużyty, zepsuty, nieopłacalna naprawa
3	LP-01-05-149	Automatyczny system do analizy tłuszczu	rok nabycia: 22.11.2005, Automatyczny system do analizy tłuszczu - sprzęt zużyty, niedokładny, problem z uzyskaniem powtarzalności przy analizach tłuszczu
4	LP-03-01-69	biurko	rok nabycia: 30.11.1992, biurko - zużyte fizycznie
5	LP-03-01-291	biurko z szafką popielate	rok nabycia: 29.12.2004, biurko z szafką popielate - zużyte fizycznie
6	LS-01-05-22	Bomba kalorymetryczna	rok nabycia: 30.09.2015, Bomba kalorymetryczna - używany, nie był wykorzystany (brak niektórych części)
7	LWZ-02-08-17	Chłodziarko - zamrażarka	rok nabycia: 30.04.2009, Chłodziarko - zamrażarka - zużyty, brak części zamiennych , już nieprodukowany.
8	LP-02-05-93	chłodziarko-zamrażarka INDESIT	rok nabycia: 31.12.2003, chłodziarko-zamrażarka INDESIT - uszkodzona, brak części zamiennych
9	analizator aminokwasów od zestawu Chromatograf cieczowy z detek.fluorescencyjnym i MWD LP-01-05-085 (wartość zestawu 314690,15 zł)	analizator aminokwasów	rok nabycia: 22.12.2003, analizator aminokwasów Pickering PCX 5200 - skorodowany niezdatny do użytku - niesprawny
10	LW-01-05-143	Chromatograf gazowy z detektorem ECD, NPD-HP 5890	rok nabycia: 29.04.2008, chromatograf gazowy HP 5890 seria II - brak możliwości serwisowania, brak części zamiennych - niesprawny
11	LP-01-05-91	Cieplarka z chłodzeniem	rok nabycia: 22.12.2003, cieplarka Memmert typ ICO-500 S/N e503.0013 - brak części zamiennych - naprawa nieopłacalna

12	LP-03-08-168	Czajnik Zelmer bezprzewodowy	rok nabycia: 20.12.2017, Czajnik Zelmer bezprzewodowy - cieknie naprawa nieopłacalna
13	LP-03-05-99	czasza grzejna 250ml	rok nabycia: 01.02.1994, czasza grzejna 250ml - niesprawna - naprawa nieopłacalna
14	LS-03-05-41	Dozownik Genius 11C 2515 o poj. 5-25 ml	rok nabycia: 16.03.2015, Dozownik Genius 11C 2515 o poj. 5-25 ml - zepsuty, zużyty nienaprawialny
15	Drukarka od zestawu komputerowego z drukarką + monitor LCD 15", LP-01-02-26 (wartość zestawu 5504,64 zł)	drukarka hp 1022	rok nabycia: 14.11.2003, uszkodzony fuser unit - naprawa nieopłacalna
16	Drukarka od zestawu Chromatograf cieczowy AGILENT 1200 + Detektor ELSD 1260 Agilent, LP-01-05-174 , (wartość zestawu 396 873,25 zł)	drukarka HP 1600	rok nabycia: 14.09.2006, urządzenie wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna
17	GI-02-01-122	drukarka HP CLJ 2550	rok nabycia: 16.02.2005, urządzenie wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna
18	Generator wodoru i komputer od zestawu Chromatograf gazowy+dozownik+detektor płomieniowo-jonizujący +autosampler do próbek ciekłych+zest. Komputerowy+generator wodoru+oprogramowanie CD-ROM, LP-01-05-134 , (wartość zestawu 269010,00 zł)	generator wodoru i komputer	rok nabycia: 22.12.2004, generator wodoru Agilent H2-90 - brak części zamiennych - niesprawny, komputer - uszkodzona płyta główna - naprawa nieopłacalna
19	LW-01-05-5	Generator wodoru WWW-01-05-5	rok nabycia: 30.03.2015, generator wodoru HG 2200 B - niesprawny - brak możliwości serwisowania
20	LS-01-05-16	GERHARDT - aparat do białka	rok nabycia: 29.04.2015, GERHARDT - aparat do białka - używany, nie był używany (brak niektórych części)
21	LP-02-05-122	Głowica do ozn. Tłuszczów GERBER (wkład do wirówki)	rok nabycia: 24.11.2005, Głowica do ozn. Tłuszczów GERBER (wkład do wirówki) - głowica zużyta
22	LP-01-05-113	Homogenizator	rok nabycia: 22.12.2003, Homogenizator HO 4/A niesprawny - brak możliwości serwisowania

23	LP-02-04-29	Jedn.cent. NTT Business W975M + monitor + oprogram.	rok nabycia: 23.10.2013, uszkodzony zasilacz i płyta główna - naprawa nieopłacalna
24	LP-02-04-31	Jedn.cent. NTT Business W975M + monitor + oprogram.	rok nabycia: 23.10.2013, uszkodzony zasilacz i płyta główna - naprawa nieopłacalna
25	Komputer i monitor od zestawu Chromatograf cieczerowy z detektorem DAD Agilent 1100, LP-01-05-084 (wartość zestawu 356116,63 zł)	komputer + monitor	rok nabycia: 22.12.2003, przestarzała platforma sprzętowa - modernizacja nieopłacalna
26	Komputer od Systemu bezprzewodowego monitorowania temperatury i wilgotności, LP-01-05-176 (wartość zestawu 70059,72 zł)	komputer	rok nabycia: 03.10.2006, przestarzała platforma sprzętowa - modernizacja nieopłacalna
27	Komputer od Systemu monitoringu i archiwizacji, LP-01-04-003 (wartość zestawu 6697,80 zł)	komputer	rok nabycia: 10.10.2006, przestarzała platforma sprzętowa - modernizacja nieopłacalna
28	GI-02-01-171	Komputer(zestaw)	rok nabycia: 25.11.2016, uszkodzona płyta główna i zasilacz - naprawa nieopłacalna
29	GI-02-04-121	Komputer, monitor, klawiatura, mysz	rok nabycia: 25.05.2011, nie spełnia obecnych wymogów systemów operacyjnych - modernizacja nieopłacalna
30	LP-03-01-290	kontenerek na kółkach 3 szuflady	rok nabycia: 28.12.2004, kontenerek na kółkach 3 szuflady - zużyta fizycznie
31	LP-02-03-008	krzesło	rok nabycia: 28.04.1996, krzesło - zużyte fizycznie
32	LP-03-01-200	krzesło	rok nabycia: 13.05.1999, krzesło - zużyte fizycznie
33	LP-02-03-008	Krzesło biurowe	rok nabycia: 28.04.1996, Krzesło biurowe - zużyte fizycznie
34	LP-03-01-200	Krzesło biurowe	rok nabycia: 13.05.1999, Krzesło biurowe - zużyte fizycznie
35	LP-03-01-129	Krzesło na kółkach	rok nabycia: 05.03.1993, Krzesło na kółkach - zużyte fizycznie
36	LP-03-01-130	Krzesło na kółkach	rok nabycia: 05.03.1993, Krzesło na kółkach - zużyte fizycznie
37	LP-03-01-372	krzesło okolicznościowe	rok nabycia: 28.12.2005, krzesło okolicznościowe - zużyte fizycznie

38	LP-03-01-171	krzesło składane	rok nabycia: 31.10.1995, krzesło składane - zużyte fizycznie
39	LP-03-08-109	kuchenka el. 2 płyty sensor SCP	rok nabycia: 18.12.2015, kuchenka el. 2 płyty sensor SCP - niesprawna
40	LP-03-03-42	lampa	rok nabycia: 31.01.1996, lampa - niesprawna
41	LP-03-03-70	lampa na klips	rok nabycia: 30.12.1999, lampa na klips - niesprawna
42	LP-03-03-21	Lampka biurkowa	rok nabycia: 15.11.1993, Lampka biurkowa - niesprawna
43	LP-03-03-22	Lampka biurkowa	rok nabycia: 15.11.1993, Lampka biurkowa - niesprawna
44	LP-03-03-32	Lampka biurkowa	rok nabycia: 31.01.1996, Lampka biurkowa - niesprawna
45	LP- 03-02-82	listwa zasilająca	rok nabycia: 05.03.2003, wypalone gniazdo - naprawa nieopłacalna
46	LP-03-05-133	lupa	rok nabycia: 22.12.2003, lupa - uszkodzona, zużyta
47	LP-01-05-144	Łaźnia wodna WB 14 z wytrząsarką i wyposażeniem	rok nabycia: 16.11.2005, Łaźnia wodna WB 14 z wytrząsarką i wyposażeniem - zużyta, przecieka
48	LP-03-05-192	Maszynka do mielenia mięsa ZELMER	rok nabycia: 04.12.2008, Maszynka do mielenia mięsa ZELMER model 568.5 A- uszkodzona, brak części zamiennych, naprawa nieopłacalna
49	LBZ-03-08-101	maszynka do mięsa	rok nabycia: 22.12.2011, maszynka do mięsa - uszkodzona - naprawa nieopłacalna
50	GI-01-05-19	Mikroskop stereoskopowy	rok nabycia: 22.12.2011, Mikroskop stereoskopowy – stary model niesprawny
51	LP-03-05-161	mikser PREDOM	rok nabycia: 05.06.1973, mikser PREDOM - uszkodzony naprawa nieopłacalna
52	LP-01-05-002	Młynek DLFUD38050 BUHLER	rok nabycia: 14.7.1988, Młynek DLFUD38050 BUHLER - brak części zamiennych
53	LP-01-05-030	Młynek DLFUD38050 BUHLER	rok nabycia: 26.3.1993, Młynek DLFUD38050 BUHLER - brak części zamiennych
54	LP-01-05-65	Młynek laboratoryjny WZ 2 tarczowy	rok nabycia: 10.5.2000, Młynek laboratoryjny WZ 2 tarczowy - zużyty, zepsuty, nieopłacalna naprawa

55	LP-01-05-118	Młynek laboratoryjny do chmielu	rok nabycia: 22.12.2003, Młynek laboratoryjny do chmielu - niefunkcjonalny, awaryjny niesprawny, zamieniony na nowszy model
56	GI-03-04-204	monitor HP LE 1711 17"	rok nabycia: 11.03.2016, uszkodzone podświetlenie matrycy - wymiana matrycy nieopłacalna
57	Monitor do komputera Acer Power Celeron + monitor, LW-02-02-5 , (wartość zestawu 3495,30 zł)	monitor HYAMA	rok nabycia: 31.10.2011, wypalone pixele matrycy - naprawa nieopłacalna
58	LP-03-02-98	monitor II YAMA LCD	rok nabycia: 10.07.2008, nie spełnia wymogów obecnego środowiska pracy - modernizacja nieopłacalna
59	LP-03-02-99	monitor II YAMA LCD	rok nabycia: 10.07.2008, nie spełnia wymogów obecnego środowiska pracy - modernizacja nieopłacalna
60	monitor od zestawu Komputer, monitor, klawiatura, mysz, GI-02-04-122 , (wartość zestawu 3247,99 zł)	monitor	rok nabycia: 25.05.2011, wypalone pixele matrycy - naprawa nieopłacalna
61	LP-02-02-021	Monitor SAMPO	rok nabycia: 28.12.2005, nie spełnia wymogów obecnego środowiska pracy - modernizacja nieopłacalna
62	LP-03-01-139	nadstawka do drukarki komp.	rok nabycia: 23.11.1993, nadstawka do drukarki komp. - uszkodzona - naprawa nieopłacalna
63	LP-03-08-71	Nawilżacz powietrza ultradźwiękowy	rok nabycia: 23.10.2012, Nawilżacz powietrza ultradźwiękowy - niesprawny, przecieka - naprawa nieopłacalna
64	LP-03-05-97	podgrzewacz HP 2A	rok nabycia: 15.04.1993, podgrzewacz HP 2A - niesprawny - naprawa nieopłacalna
65	LBZ-01-08-07	POLARYMETR AP 100	rok nabycia: 31.10.2011, POLARYMETR AP 100 - zepsuty, stary model, nienaprawialny.
66	LP-03-01-70	przystawka do biurka Fenix	rok nabycia: 30.11.1992, przystawka do biurka Fenix - zużyta fizycznie
67	LP-01-05-109	Redestylarka GFL 2102	rok nabycia 22.12.2003, redestylarka GFL typ 2102 S/N 102839021 - mocno wyeksploatowana - naprawa nieopłacalna
68	LP-03-05-100	regulator mocy	rok nabycia: 01.02.1994, regulator mocy - uszkodzony - naprawa nieopłacalna
69	LWZ-03-08-73	robot lunch Braun	rok nabycia: 22.05.2009, robot lunch Braun - uszkodzony - naprawa nieopłacalna

70	LKZ-03-08-51	robot Zelmer	rok nabycia: 11.05.2009, robot Zelmer - uszkodzony - naprawa nieopłacalna
71	LP-03-05-234	spiralna płyta grzewcza SELFA	rok nabycia: 29.08.2009, spiralna płyta grzewcza SELFA - niesprawna - naprawa nieopłacalna
72	LP-03-01-144	Stolik biurowy Balma	rok nabycia: 30.05.1994, Stolik biurowy Balma - zużyty fizycznie
73	LP-03-01-138	Stolik do komputera	rok nabycia: 23.11.1993, Stolik do komputera - zużyty fizycznie
74	LP-02-05-072	stolik pom.z blat.lamin. z szafką	rok nabycia: 05.09.2001, stolik pom.z blat.lamin. z szafką - zużyty fizycznie
75	LP-02-05-078	stół przyścienny z bl.lamin. i kontener	rok nabycia: 08.06.2002, stół przyścienny z bl.lamin. i kontener - zużyty fizycznie
76	LP-01-05-128	Titratore do met.K.Fishera Titroline KF z pompą	rok nabycia: 03.09.2004, titrator do met.K.Fishera Titroline KF z pompą TitroLine typ Alpha plus S/N 00473092 - pracuje niestabilnie - naprawa lub modernizacja niemożliwa - brak części zamiennych, model nieprodukowany
77	LP-02-08-33	Waga precyzyjna PS 200/2000.R2 laboratoryjna	rok nabycia: 24.7.2017, Waga precyzyjna PS 200/2000.R2 laboratoryjna - uszkodzona, brak części zamiennych
78	LP-01-05-108	Wiskograf Brabendera	rok nabycia: 22.12.2003, Wiskograf Brabendera - Stary model, oprogramowanie, brak części, wiskograf nienaprawialny
79	LP-03-05-71	wytrząsarka do kolb	rok nabycia: 31.01.1991, wytrząsarka do kolb seria 368S Elpan - uszkodzona - naprawa nieopłacalna
80	LP-01-05-105	Zestaw do miareczkowania automat+komputer	rok nabycia: 22.12.2003, komputer - uszkodzona płyta główna - naprawa nieopłacalna
81	LKZ 01-08-37	Zestaw do ozn. kwasowości tłuszczowej (wirówka MPW223e+wstrząsarka ELMI)	rok nabycia: 11.05.2009, Zestaw do ozn. kwasowości tłuszczowej (wirówka MPW223e+wstrząsarka ELMI) - w stanie bardzo zużytym, u nas nieużyteczny
82	GI-02-04-340	Zestaw komputerowy	rok nabycia: 14.03.2016, uszkodzona płyta główna i dysk HDD - naprawa nieopłacalna
83	LP-01-02-33	Zestaw komputerowy "SERWER"	rok nabycia: 08.01.2009, przestarzały technologicznie - nie spełnia wymogów obecnych systemów operacyjnych - modernizacja nieopłacalna

84	LP-01-02-15	Zestaw komputerowy EWAR 486DX z monitorem 5004 D0068S	rok nabycia: 21.07.2000, sprzęt przestarzały technologicznie - brak możliwości modernizacji
85	LP-03-05-94	kuchenka elektr. 2- miejscowa	rok nabycia: 30.11.1992, kuchenka elektr. 2- miejscowa - niesprawna- naprawa nieopłacalna
86	LP-03-01-288	Kontener na kółkach	rok nabycia: 05.03.1993, Kontener na kółkach - zużyty fizycznie
87	LP-03-01-289	Kontener na kółkach	rok nabycia: 05.03.1993, Kontener na kółkach - zużyty fizycznie
88	LP-03-01-307	Kontener na kółkach	rok nabycia: 05.03.1993, Kontener na kółkach - zużyty fizycznie
89	LS-01-05-17	Praska do formowania tabl.	rok nabycia: 30.03.2015, praska do formowania tabl. używana, - zużyta, brak części