

# EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI "RZECZOZNAWCY-PZM" SA

Rok założenia 1991

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

**ODDZIAŁ GDYNIA**

81-333 Gdynia, ul. Hugo Kołłątaja 49, tel./fax (058) 623 18 21, 713 68 41

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: gdynia@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

**ISO  
9001:2000**



**STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH - EKSPERTMOT**

należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

**OPINIA Nr: 226-GDP-25**

z dnia: 2025/06/04

Rzeczoznawca : inż. Tadeusz KĘDZIERSKI

Zleceniodawca: POMORSKIE HURTOWE CENTRUM ROLNO SPOŻYWCZE S.A

Adres: ul. Wodnika 50, 80-299 GDAŃSK

Zlec. pismo, znak: B / N

z dnia: 2025/06/04

Właściciel: POMORSKIE HURTOWE CENTRUM ROLNO-SPOŻYWCZE S.A.

Adres: ul. Wodnika 50, 80-299 GDAŃSK

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

## PODSTAWA OPINII

Przeprowadzone oględziny i dokumentacja fotograficzna wykonana metodą cyfrową.

Przedstawiono do wglądu: dowód rejestracyjny o cechach DR/BAT 4034220 wydany przez Prezydenta Miasta Gdańska .

Jazdę testową przeprowadzono na terenie parkingu w obecności Pana Potrykusa.

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)

Dane: [T] VI-2025

Marka: HYUNDAI

Rok produkcji: 2023

Model: Tucson 1.6 T-GDI Hybrid MR`21 E6d

Wersja: Platinum 4WD

Nr rejestracyjny: GD 9K019

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: TMAJE811DPJ234095

|   |   |
|---|---|
| Data pierwszej rejestracji                          | 2023/10/19                                  |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/10/19                                  |
| Wskazanie drogomierza                               | 40079 km                                    |
| Okres eksploatacji pojazdu (23/10/19-25/06/04)      | 19 mies.                                    |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | GRANATOWY 2-warstwowy z efektem metalicznym |
| Dop. masa całkow.                                   | 2245 kg                                     |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe    |
| Konstrukcja   | samonośna                                   |
| Numer silnika                                       | NIE USTALANO                                |
| Jednostka napędowa                                  | hybrydowa (benzyna/elektr.)                 |
| Pojemność / Moc silnika spalinowego                 | 1598 ccm / 132kW (179KM)                    |
| Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego      | 169kW (230KM) / 44kW (60KM)                 |
| Doładowanie   | Turbosp. z chłodn. powietrza                |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                            |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                                |
| Rodzaj napędu                                       | 4WD (4x4)                                   |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>WYPOSAŻENIE STANDARDOWE</b> |
|--------------------------------|

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia   | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                    |
|------|--|------|---|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół                              | 57   | Oświetlenie wnętrza w podsuficie z tyłu                       |
| 2    | Asystent monitorowania martwego pola BCA                               | 58   | Panel sterowania układem klimatyzacji dla pasażerów z tyłu    |
| 3    | Asystent ostrzegania o ograniczeniach prędkości inteligentny ISLA      | 59   | Podłokietnik centralny przedni                                |
| 4    | Asystent ostrzegania o ruchu poprzecznym RCCA                          | 60   | Poduszka powietrzna centralna                                 |
| 5    | Asystent podążania na pasie ruchu LFA                                  | 61   | Poduszki powietrzne boczne przednie                           |
| 6    | Asystent świateł drogowych HBA   | 62   | Przygotowanie do montażu haka holowniczego                    |
| 7    | Asystent utrzymania pasa ruchu LKA                                     | 63   | Reflektory LED z funkcją doświetlania zakrętów                |
| 8    | Asystent zapobiegania kolizji czolowych FCA z funkcją Junction Turning | 64   | Relingi dachowe   |
| 9    | Audio system Premium Krell   | 65   | Roleta do bagażnika   |
| 10   | Autoalarm  | 66   | Rolety p/słoneczne szyb bocznych tylnych drzwi                |
| 11   | Czujnik deszczu  | 67   | Schówek pod podłogą bagażnika                                 |
| 12   | Czujniki ciśnienia powietrza w oponach                                 | 68   | Siatka mocująca bagaż   |
| 13   | Drzwi tyłu nadwozia z regulacją wysokości i prędkości otwierania       | 69   | Siedzenia tylne dzielone 40/20/40 i składane                  |
| 14   | Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego                         | 70   | Siedzenia tylne podgrzewane                                   |
| 15   | Fotel kierowcy z regulacją wysokości                                   | 71   | Siedzenia tylne składane od strony przestrzeni bagażowej      |
| 16   | Fotel pasażera z regulacją wysokości                                   | 72   | Spoiler tylny   |
| 17   | Funkcja Android Auto / Apple CarPlay                                   | 73   | Sterowanie radiem w kierownicy                                |
| 18   | Funkcja automatycznego odparowywania szyb                              | 74   | Sterowanie skrzynią biegów za pomocą przycisków               |
| 19   | Głośnik centralny  | 75   | System bezkluczykowego dostępu do samochodu                   |
| 20   | Głośniki w drzwiach przednich  | 76   | System Bluetooth z trybem wybierania głosowego                |
| 21   | Głośniki w drzwiach tylnych  | 77   | System kamer 360  |
| 22   | Głośniki wysokotonowe  | 78   | System kontroli podjazdu HAC                                  |
| 23   | Gniazdo 12V w bagażniku  | 79   | System kontroli trakcji ESC                                   |
| 24   | Gniazdo 12V w konsoli centralnej                                       | 80   | System kontroli uwagi kierowcy DAW                            |
| 25   | Haczyki do mocowania bagaży  | 81   | System monitorowania tylnych siedzeń RSA                      |
| 26   | Hamulec pokolizyjny MCB  | 82   | System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR                   |
| 27   | Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold                      | 83   | System ratunkowy E-Call                                       |
| 28   | Immobilizer  | 84   | System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA                  |
| 29   | Kierownica podgrzewana   | 85   | System sygnalizacji odjechania poprzedzającego samochodu LVDA |
| 30   | Kierownica pokryta skórą   | 86   | System ułatwiający zjazd ze wzniesienia DBC                   |
| 31   | Kieszka w oparciu fotela kierowcy                                      | 87   | System wyboru trybu jazdy                                     |
| 32   | Kieszka w oparciu fotela pasażera                                      | 88   | System wyświetlający widok z martwego pola BVM                |
| 33   | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia                                   | 89   | Szyba przednia akustyczna                                     |
| 34   | Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa                                   | 90   | Szyby przednie atermiczne                                     |
| 35   | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach                        | 91   | Szyby tylne przyciemniane                                     |
| 36   | Komputer pokładowy   | 92   | Światła do jazdy dziennej LED                                 |
| 37   | Krata wlotu powietrza w kolorze ciemnego chromu                        | 93   | Światła p/mgienne tylne                                       |
| 38   | Kurtyny powietrzne boczne  | 94   | Światła pozycyjne LED   |
| 39   | Lakier specjalny Engine Red  | 95   | Światła tylne LED   |
| 40   | Listwy ozdobne zderzaków w kolorze chromu                              | 96   | Światła włączane automatycznie                                |
| 41   | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie                              | 97   | Światło dodatkowe STOP LED w spoilerze dachowym               |
| 42   | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                                 | 98   | Tapicerka tekstylna   |
| 43   | Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami                                 | 99   | Tarcze kół aluminiowe 19"                                     |
| 44   | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie                           | 100  | Usługi Hyundai LIVE   |
| 45   | Ładowarka bezprzewodowa  | 101  | Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy                        |
| 46   | Łopatki przy kierownicy do zmiany biegów                               | 102  | Wspomaganie układu kierowniczego                              |
| 47   | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach           | 103  | Wzmacniacz audio  |
| 48   | Nawiew powietrza na siedzenia w 2 rzędzie                              | 104  | Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz      |

|    |   |     |  |
|----|---|-----|--|
| 49 | Ogranicznik prędkości                               | 105 | Zaglówki foteli przednich z regulacją wysokości            |
| 50 | Opony Michelin                                      | 106 | Zaglówki siedzeń tylnych z regulacją wysokości             |
| 51 | Oslony przeciwsłoneczne rozsuwane                   | 107 | Zamek centralny zdalnie sterowany                          |
| 52 | Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi | 108 | Zestaw naprawczy opon                                      |
| 53 | Oslony zderzaków w kolorze srebrnym                 | 109 | Zestaw wskaźników cyfrowy z kolorowym wyświetlaczem 10,25" |
| 54 | Oświetlenie przestrzeni bagażowej                   | 110 | Złącza USB 2 szt. z tyłu kabiny                            |
| 55 | Oświetlenie wnętrza nastrojowe                      | 111 | Złącze USB   |
| 56 | Oświetlenie wnętrza w podsufitce z przodu           | 112 | Złącze USB w konsoli centralnej                            |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył  
Czujniki parkowania - przód  
Czujniki parkowania - tył
- 2 Fotele przednie podgrzewane  
Fotel kierowcy podgrzewany  
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera  
Poduszka powietrzna kierowcy  
Poduszka powietrzna pasażera
- 5 System multimedialny  
System nawigacji satelitarnej  
Radio cyfrowe DAB  
Wyświetlacz multimedialny 10,25"  
System telematyczny Bluelink
- 6 Szyba tylna ogrzewana z wyłącznikiem czasowym  
Szyba tylna ogrzewana  
Wyłącznik czasowy ogrzewania szyby tylnej
- 7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z auto up/down  
Szyby przednie regulowane elektrycznie  
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 8 Tempomat inteligentny z funkcją Stop & Go  
System Stop & Go  
Tempomat inteligentny

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia    | Wartość [PLN] |
|------|-------------------------------|---------------|
| 1    | Lakier metalizowany (dopłata) | 1 778         |

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                                | Bieżnik [mm] | Zużycie [%] |
|-----------------|---|--------------|-------------|
| Przednie lewe:  | *FIRESTONE 235/50 R19 103V XL FH SZ 90 TL | 4,0          | 66          |
| Przednie prawe: | *FIRESTONE 235/50 R19 103V XL FH SZ 90 TL | 4,0          | 66          |
| Tylne lewe:     | *FIRESTONE 235/50 R19 103V XL FH SZ 90 TL | 4,0          | 66          |
| Tylne prawe:    | *FIRESTONE 235/50 R19 103V XL FH SZ 90 TL | 4,0          | 66          |

**STAN TECHNICZNY POJAZDU**

Do oględzin przedstawiono pojazd w celu określenia stanu technicznego i ustalenia wartości rynkowej. Pojazd aktualnie w eksploatacji sprawny technicznie z aktualnymi badaniami dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych.

Podczas oględzin stwierdzono:

I. SILNIK: - uruchomienie silnika bez utrudnień, praca na biegu jałowym równomierna, przejście na wyższe obroty pod obciążeniem płynne. Poziom oleju i płynów eksploatacyjnych w normie.

Nie stwierdzono wycieków olejów, paliwa i płynów eksploatacyjnych.

II. PODWOZIE: - kompletne, w warunkach parkingowych bez widocznych wad i niesprawności, stopień zużycia stosowny do okresu użytkowania.

Podczas jazdy testowej sprawdzono działanie układu kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia.

Działanie układu hamulcowego podczas hamowania normalnego i awaryjnego prawidłowe.

Nie stwierdzono nadmiernych luzów w układzie kierowniczym i stuków w zawieszeniu.

III. NADWOZIE I WYPOSAŻENIE: - nadwozie zamknięte, pięciodrzwiowe, pięciosobowe.

Powłoka lakierowa koloru granatowego z efektem metalicznym, stan powłoki lakierowej

dobry (wyniki pomiaru grubości powłoki lakierowej w załączeniu).

Na drzwiach tyłu widoczne wgniecenie po stronie prawej w części dolnej.

Wykładziny podłogowe i pozostałe poszycia foteli bez widocznych uszkodzeń.

## KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (25 mies.) ..... 146 000 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE ..... 1 778 PLN

*Wypożyczenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.*

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ ..... 4 688 PLN

*Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2023/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 5 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.*

KOREKTA ZA PRZEBIEG ..... - 3 531 PLN

*Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 28 500 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 11 579 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -2,32%.*

KOREKTA ZA OGUMIENIE ..... - 822 PLN

*Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.*

KOREKTY RÓŻNE ..... - 13 404 PLN

### W tym:

|   | [%]  | Wart. [PLN] |
|---|------|-------------|
| Korekta ze względu na liczbę właścicieli lub użytkowników (2) | -3,0 | -4 468      |

*Najwyższą wartość uzyskują na rynku pojazdy kupowane od pierwszego właściciela. Większa liczba użytkowników szczególnie dla pojazdów kilkuletnich oznacza najczęściej niższą dbałość o pojazdy, co powoduje obniżenie ich wartości rynkowej.*

*Wartość korekty została oszacowana automatycznie na podstawie podanej liczby właścicieli lub użytkowników: 2 oraz okresu eksploatacji pojazdu: 19 mies.*

|                                   |      |        |
|-----------------------------------|------|--------|
| Szczególny charakter eksploatacji | -6,0 | -8 936 |
|-----------------------------------|------|--------|

*Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególny sposób.*

## KOMENTARZ

Samochód eksploatowany jako firmowy.

**Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:**

**134700 PLN**

(słownie: sto trzydzieści cztery tysiące siedemset złotych)

**w tym VAT (23,0%) 25187,80 PLN**

**Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:**

**130400 PLN**

(słownie: sto trzydzieści tysięcy czterysta złotych)

**w tym VAT (23,0%) 24383,74 PLN**

**Wartości określono na podstawie:**

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

Opinię wykonał:

Rzecznawca Certyfikowany - Certyfikat nr 176/02/05/08/11/14/17 w zakresie kompetencji:

- technika samochodowa "CA",
- wycena wartości pojazdów samochodowych i maszyn roboczych oraz jakości i kosztów napraw powypadkowych "CC",
- Biegły skarbowy Izby Administracji Skarbowej.

Wydając niniejszą Opinię Techniczną, Dyrektor Spółki zastrzega wraz z Rzecznawcą,

że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu Opinii .

Od niniejszej Opinii przysługuje odwołanie do Zarządu Spółki za pośrednictwem Dyrektora Oddziału.

W przypadku konieczności wykonania Opinii komisyjnej wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości określonej przez Oddział wykonujący Opinię.


#### **Klauzule i zastrzeżenia:**

1. Niniejsza Opinia służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
2. Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu, a także za skutki wykorzystania samej opinii.
3. Powyższa opinia nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu i za taką nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży pojazdu za oszacowaną wartość.
4. Niniejsza opinia nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
5. Opinię wykonano w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne przedmiotowego pojazdu. Nie przeprowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotowego pojazdu.
6. Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie oględzin przedmiotowego pojazdu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
7. Nie weryfikowano odczytanego stanu wskazań drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

DYREKTOR  
EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI  
„RZECZOZNAWCY-PZM”  
Spółka Akcyjna  
ODDZIAŁ GDYNIA  
...z up... *Magdalena Kortas*

pieczęć  
EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI  
„RZECZOZNAWCY-PZM”  
Spółka Akcyjna  
ODDZIAŁ GDYNIA  
ul. Kollątaja 49, 81-333 Gdynia  
tel./fax (0-58) 623 18 21, 782 21 13, 713 68 48

RZECZOZNAWCA



**ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**

do opinii nr: 226-GDP-25

z dnia: 2025/06/04

Rzeczoznawca : inż. Tadeusz KĘDZIERSKI

Zleceniodawca: POMORSKIE HURTOWE CENTRUM ROLNO SPOŻYWCZE S.A

Adres: ul. Wodnika 50, 80-299 GDAŃSK

Zlec. pismo, znak: B / N

z dnia: 2025/06/04

Właściciel: POMORSKIE HURTOWE CENTRUM ROLNO-SPOŻYWCZE S.A.

Adres: ul. Wodnika 50, 80-299 GDAŃSK

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)**

Dane: [T] VI-2025

Marka: HYUNDAI

Rok produkcji: 2023

Model: Tucson 1.6 T-GDI Hybrid MR`21 E6d

Wersja: Platinum 4WD

Nr rejestracyjny: GD 9K019

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 19 mies.) .. 134 700 PLN

Współczynnik amortyzacji pojazdu ..... 0,73

**CZĘŚCI DO NAPRAWY**

L.p. Nazwa elementu Lewy/Prawy

**1 Nadwozie**

1 Drzwi tyłu nadwozia

**WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU**

| L.p.   | Nazwa zespołu                               | Udział [%] | Zniszczenie [%] | Wart. poz. zesp. [PLN] |
|--|---|------------|-----------------|------------------------|
| 1  | Nadwozie                                    | 13         | 2               | 17 161                 |
| 2  | Wyposażenie                                 | 45         | 0               | 60 615                 |
| 3  | Silnik z osprzętem                          | 15         | 0               | 20 205                 |
| 4  | Układ napędowy                              | 8          | 0               | 10 776                 |
| 5  | Zawieszenie przednie z układem kierowniczym | 5          | 0               | 6 735                  |
| 6  | Zawieszenie tylne                           | 3          | 0               | 4 041                  |
| 7  | Reszta                                      | 4          | 0               | 5 388                  |
| 8  | Generator i silniki elektryczne             | 4          | 0               | 5 388                  |
| 9  | Akumulatory napędu                          | 3          | 0               | 4 041                  |
| Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu ..... |   |            |                 | <b>134 350 PLN</b>     |

**WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM****Metoda zredukowanego kosztu naprawy w oparciu o szacunkowy koszt naprawy**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku .....   | 134 700 PLN        |
| Koszt naprawy oszacowany na podstawie obrazu uszkodzeń ..... | 1 861 PLN          |
| Współczynnik amortyzacji wycenianego pojazdu .....           | 0,73               |
| Współczynnik redukcji pozostałych składników naprawy .....   | 0,87               |
| Współczynnik zmiany kosztu naprawy .....                     | 1,13               |
| Zredukowany koszt naprawy .....                              | 1 819 PLN          |
| Stopień uszkodzenia nadwozia i ramy .....                    | 0,02               |
| Ubytek wartości pojazdu po naprawie .....                    | 2 454 PLN          |
| Wynik metody zredukowanego kosztu naprawy .....              | <b>130 427 PLN</b> |

**Metoda stopnia uszkodzenia**

|  |             |
|--|-------------|
| Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku ..... | 134 700 PLN |
| Stopień uszkodzenia .....                                  | 0,0026      |
| Współczynnik stopnia uszkodzenia .....                     | 0,99        |
| Współczynnik uszkodzeń ukrytych .....                      | 0,98        |
| Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego .....        | 0,78        |
| Wynik metody stopnia uszkodzenia .....                     | 101 670 PLN |

**PODSUMOWANIE**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą zredukowanego kosztu naprawy.</b> .. | <b>130 427 PLN</b> |
| WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU .....   | 134 700 PLN        |
| Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego .....   | 130 400 PLN        |
| Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie .....                                     | 4 300 PLN          |
| Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej .....                               | 0,01               |

Opinię wykonał:

Rzeczoznawca Certyfikowany - Certyfikat nr 176/02/05/08/11/14/17 w zakresie kompetencji:

- technika samochodowa "CA",
- wycena wartości pojazdów samochodowych i maszyn roboczych oraz jakości i kosztów napraw powypadkowych "CC",
- Biegły skarbowy Izby Administracji Skarbowej.

Wydając niniejszą Opinię Techniczną, Dyrektor Spółki zastrzega wraz z Rzeczoznawcą,

że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu Opinii .

Od niniejszej Opinii przysługuje odwołanie do Zarządu Spółki za pośrednictwem Dyrektora Oddziału.

W przypadku konieczności wykonania Opinii komisyjnej wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości określonej przez Oddział wykonujący Opinię.

**Klauzule i zastrzeżenia:**

1. Niniejsza Opinia służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
2. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu, a także za skutki wykorzystania samej opinii.
3. Powyższa opinia nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu i za taką nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży pojazdu za oszacowaną wartość.
4. Niniejsza opinia nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
5. Opinię wykonano w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne przedmiotowego pojazdu. Nie przeprowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotowego pojazdu.
6. Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie oględzin przedmiotowego pojazdu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
7. Nie weryfikowano odczytanego stanu wskazań drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

DYREKTOR

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI

„RZECZOZNAWCY-PZM”

Spółka Akcyjna

ODDZIAŁ GDYNIA

z up: Magdalena Kortas

EKSPERCI pieczęć TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI

„RZECZOZNAWCY-PZM”


Spółka Akcyjna

ODDZIAŁ GDYNIA

ul. Kollataja 49, 81-333 Gdynia

tel./fax (0-58) 623 18 21, 782 21 13, 713 68 48

RZECZOZNAWCA



Rzeczoznawca : inż. Tadeusz KĘDZIERSKI

Zleceniodawca: POMORSKIE HURTOWE CENTRUM ROLNO SPOŻYWCZE S.A

Adres: ul. Wodnika 50, 80-299 GDAŃSK

Zlec. pismo, znak: B / N

z dnia: 2025/06/04

Właściciel: POMORSKIE HURTOWE CENTRUM ROLNO-SPOŻYWCZE S.A.

Adres: ul. Wodnika 50, 80-299 GDAŃSK

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)**

Dane: [T] VI-2025

Marka: HYUNDAI

Rok produkcji: 2023


Model: Tucson 1.6 T-GDI Hybrid MR`21 E6d

Wersja: Platinum 4WD

Nr rejestracyjny: GD 9K019

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

**OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ**



**EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI**  
**„RZECZOZNAWCY-PZM”**  
 Spółka Akcyjna  
**ODDZIAŁ GDYNIA**  
 ul. Kollątaja 49, 81-333 Gdynia  
 tel./fax (0-58) 623 18 21, 782 21 13, 713 68 48

**STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW**  
**TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I BUCHU DROGOWEGO**  
 Oddział GDAŃSK  
 inż. Tadeusz KĘDZIERSKI  
 RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY  
 Certyfikat CCRS Nr 0167/02



# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 226-GDP-25

z dnia: 2025/06/04

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)

Dane: [T] VI-2025

Marka: HYUNDAI


Rok produkcji: 2023

Model: Tucson 1.6 T-GDI Hybrid MR`21 E6d

Wersja: Platinum 4WD

Nr rejestracyjny: GD 9K019

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy



IMG\_0058



IMG\_0059



IMG\_0060



IMG\_0061

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI  
„RZECZOZNAWCY-PZM”  
Spółka Akcyjna  
ODDZIAŁ GDYNIA  
ul. Kollątaja 49, 81-333 Gdynia  
tel./fax (0-58) 623 18 21, 782 21 13, 713 68 41

2355  
STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW  
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ RUCHU DROGOWEGO  
Oddział GDAŃSK  
inż. Tadeusz KĘDZIERSKI  
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY  
Certyfikat CCRS Nr 0167/02



IMG\_0062



IMG\_0063



IMG\_0064



IMG\_0065




IMG\_0066



IMG\_0067

**EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI**  
**„RZECZOZNAWCY-PZM”**  
 Spółka Akcyjna  
**ODDZIAŁ GDYNIA**  
 ul. Kollątaja 49, 81-333 Gdynia  
 tel /fax (0-58) 623 18 21, 782 21 13, 713 68 41





IMG\_0068



IMG\_0069



IMG\_0070



IMG\_0071



IMG\_0072



IMG\_0073

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI  
 „RZECZOZNAWCY-PZM”  
 Spółka Akcyjna  
 ODDZIAŁ GDYNIA  
 ul. Kollataja 49, 81-333 Gdynia  
 tel./fax (0-58) 623 18 21, 782 21 13, 713 68 48

2355  
 STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW  
 TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO  
 Oddział GDAŃSK  
 inż. Tadeusz KĘDZIERSKI  
 RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY  
 Certyfikat CCRS Nr 0167/02



IMG\_0074



IMG\_0075



IMG\_0076



IMG\_0077



IMG\_0078



IMG\_0079

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI  
 („RZECZOZNAWCY-PZM”  
 Spółka Akcyjna  
 ODDZIAŁ GDYNIA  
 ul. Kollataja 49, 81-333 Gdynia  
 tel./fax (0-58) 623 18 21, 782 21 13, 713 68 41

2365  
 STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW  
 TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO  
 Oddział GDĄSK  
 inż. Tadeusz KĘDZIERSKI  
 RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY  
 Certyfikat CCRS Nr 0167/02



IMG\_0080



IMG\_0081




IMG\_0082



IMG\_0083



IMG\_0084



EKSPERTY TECHNICZNO-MOTORYZACYJNE  
 „RZECZOZNAWCY-PZM”  
 Spółka Akcyjna  
 ODDZIAŁ GDYNIA  
 ul. Kołłątaja 49, 81-333 Gdynia  
 tel./fax (0-58) 623 16 21, 762 21 13, 713 68 44

