

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena (Wart. / Il.)	Wartość
KOSZTORYS: Remont Wiaty Polonijnej i obiektów drewnianych zlokalizowanych w jej sąsiedztwie.						
1		Roboty rozbiórkowe konstrukcji zadaszenia.				
1 d.1		Rozbiórka pokrycia zadaszenia z desek układanych na styk oraz uszkodzonych elementów konstrukcji zadaszenia wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych.	m2	(1,20 + 3,50 + 1,50) * 18,80 = 116,560		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe konstrukcji zadaszenia.						
2		Montaż konstrukcji zadaszenia.				
2 d.2	KNR-W 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej wraz z zabezpieczeniem ogniochronnym preparatem klasy TYTAN PROFESSIONAL lub równoważnym - analogia.	m3	(1,20 + 3,50 + 1,50) * 0,12 * 0,07 * 7 + 0,10 * 0,06 * 18,80 = 0,477		
3 d.2	KNR-W 2-02 0408-01	Jętki i łąty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej wraz z zabezpieczeniem ogniochronnym preparatem klasy TYTAN PROFESSIONAL lub równoważnym - analogia.	m3	0,05 * 0,04 * 1,80 * 7 + 0,05 * 0,07 * 18,80 * 11 = 0,749		
4 d.2	KNR 2-11 0302-01	Krycie zadaszenia deską łączoną na styk. Deski o grubości 25 mm. Zabezpieczenie powierzchni preparatem ogniochronnym TYTAN PROFESSIONAL lub równoważnym - analogia Krotność = 0,859375	m2	(1,20 + 3,50 + 1,50) * 18,80 = 116,560		
5 d.2		Wymiana drewnianego słupka podpierającego ławkę o średnicy 16,00 cm i długości 1,00 m.	szt	6,000		
Razem dział: Montaż konstrukcji zadaszenia.						
3		Lakierowanie elementów zadaszenia.				
6 d.3	KNNR-W 3 0703-05	Dwukrotne lakierowanie obustronne pokrycia z desek preparatem klasy Sadolin Extra lub równoważnym - analogia.	m2	116,56 * 2 = 233,120		
7 d.3		Szlifowanie powierzchni, impregnacja preparatem ogniochronnym TYTAN PROFESSIONAL lub równoważnym, dwukrotne lakierowanie impregnatem klasy Sadolin Extra lub równoważnym ławek drewnianych o szerokości siedziska 32 cm i długości 1,80 m.	szt	6,000		
8 d.3		Szlifowanie powierzchni, impregnacja preparatem ogniochronnym TYTAN PROFESSIONAL lub równoważnym, dwukrotne lakierowanie impregnatem klasy Sadolin Extra lub równoważnym drewnianych blatów stołów.	m2	(0,53 * 2 + 0,10 * 2) * 18,80 = 23,688		
9 d.3		Szlifowanie powierzchni, impregnacja preparatem ogniochronnym TYTAN PROFESSIONAL lub równoważnym, dwukrotne lakierowanie impregnatem klasy Sadolin Extra lub równoważnym drewnianych słupów i belek konstrukcji zadaszenia.	kpl.	1,000		
Razem dział: Lakierowanie elementów zadaszenia.						
4		Remont Wiaty Polonijnej.				
10 d.4		Wymiana drewnianego półbala elewacyjnego szerokości 10,00 cm.	m	1,000		
11 d.4		Naprawa uszczelnienia pomiędzy półbalami elewacyjnymi.	kpl	1,000		
12 d.4		Wykonanie i montaż kompletnych, dekoracyjnych, drewnianych barierok zewnętrznych wiaty o wysokości 1,00 m i długości 1,00 m.	kpl	2,000		
13 d.4		Wykonanie i montaż drewnianych tralek z desek.	kpl	4,000		
14 d.4		Wykonanie i montaż drewnianych poręczy barierok wiaty o długości 2,00 m.	kpl	1,000		

Remont Wiaty Polonijnej i obiektów drewnianych zlokalizowanych w jej sąsiedztwie.

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena (Wart. / Il.)	Wartość
15 d.4		Dwukrotne malowanie impregnatem klasy Sadolin Extra lub równoważnym ścian, sufitów i podłogi wiaty.	m2	$((4,50 + 5,70) * 2 + 2,47 + 0,5 * 5,70 + (5,43 - 2,47) - 1,8 * 2,40 * 2) * 2 + 5,50 * 17,60 * 2 + 0,5 * 4,70 * (5,43 - 2,47) * 2 + 4,70 * 4,80 + 1,40 * 0,60 * 2 = 332,120$		
16 d.4		Dwukrotne malowanie preparatem klasy Sadolin Extra lub równoważnym barierki i słupów konstrukcyjnych.	kpl	1,000		
17 d.4		Wymiana uszkodzonych podwalin pod barierkami drewnianymi.	m	45,000		
Razem dział: Remont Wiaty Polonijnej.						
5		Remont studni.				
18 d.5		Malowanie zadaszenia studni.	kpl	1,000		
Razem dział: Remont studni.						
Narzuty kosztorysu Kosztorys netto VAT 23% Kosztorys brutto						