

Pianino CALISIA nr fabr. 29193, nr inw. 3584 (III-9-5) wyprodukowane zostało w Kaliskiej Fabryce Fortepianów i Pianin "Calisia" w Kaliszu ok. 1961 r. Posiada liczne uszkodzenia okleiny na całej powierzchni obudowy, plamy, wgniecenia i rysy. Obudowa wymaga kapitalnego remontu stolarskiego i odnowienia powłoki lakierniczej.

Zły stan techniczny mechaniki – głównie młotków, które wymagają wymiany. Występują luzy boczne na osiach dźwigni mechaniki – konieczność wymiany widełek młotków i dźwigni. Okładziny klawiszy białych kwalifikują się do wymiany, natomiast klawisze czarne - do politurowania. Sukno gniazd klawiaturowych ze względu na wiek i zużycie kwalifikuje się także do wymiany. Filce mechaniki częściowo zużyte – do wymiany.

Widoczne rozwarstwienia płyty rezonansowej – konieczność remontu płyty. Poziom osadzenia kołków w strojnicy jest niedostateczny, kołki nie utrzymują już napięcia strun, co uniemożliwia dokładne nastrojenie instrumentu. Konieczna jest wymiana kołków stroikowych na nowe o większej średnicy.

Barwa dźwięku instrumentu ze względu na wiek i przytoczony stan techniczny jest nierównomierna, matowa, uboga w alikwoty.

Ogólny stan instrumentu jest zły, uniemożliwiający jego dokładne nastrojenie i prawidłowe wykonawstwo utworów muzycznych.

Obecnie pianino nie przedstawia większej wartości handlowej. **Szacowana wartość instrumentu wynosi ok. 250 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych)**, natomiast szacowany koszt remontu kapitalnego wyniósłby ok. 10000 zł. (dziesięć tysięcy złotych).

Remont staje się jednak w tym przypadku nieopłacalny, gdyż po jego wykonaniu instrument ten, niestety nie będzie w stanie osiągnąć wartości handlowej równej zainwestowanej kwocie remontu.

(W obecnej sytuacji rynkowej można nabyć w niższej cenie sprawne i młodsze wiekiem pianina bardziej prestiżowych marek).

Ze względu na wysoki stopień zużycia – ok. 80%, zniszczenia oraz przytoczony zły stan techniczny) pianino nie nadaje się do dalszego użytkowania w szkole muzycznej.

Handl.
J.P.T.
Kucharski
K. P. W.

Pianino CALISIA nr fabr. 14617, nr inw. 3583 (III-9-3) wyprodukowane zostało w Kaliskiej Fabryce Fortepianów i Pianin "Calisia" w Kaliszu ok. 1958 r. Posiada liczne uszkodzenia okleiny na całej powierzchni obudowy, plamy, wgniecenia i rysy. Obudowa wymaga kapitalnego remontu stolarskiego i odnowienia powłoki lakierniczej.

Zły stan techniczny mechaniki – głównie młotków, które wymagają wymiany. Występują luzy boczne na osiach dźwigni mechaniki – konieczność wymiany widełek młotków i dźwigni. Okładziny klawiszy białych kwalifikują się do wymiany, natomiast klawisze czarne - do politurowania. Sukno gniazd klawiaturowych ze względu na wiek i zużycie kwalifikuje się także do wymiany. Filce mechaniki częściowo zużyte – do wymiany.

Widoczne rozwarstwienia płyty rezonansowej – konieczność remontu płyty. Poziom osadzenia kołków w strojnicy jest niedostateczny, kołki nie utrzymują już napięcia strun, co uniemożliwia dokładne nastrojenie instrumentu. Konieczna jest wymiana kołków stroikowych na nowe o większej średnicy.

Barwa dźwięku instrumentu ze względu na wiek i przytoczony stan techniczny jest nierównomierna, matowa, uboga w alikwoty.

Ogólny stan instrumentu jest zły, uniemożliwiający jego dokładne nastrojenie i prawidłowe wykonawstwo utworów muzycznych.

Obecnie pianino nie przedstawia większej wartości handlowej. **Szacowana wartość instrumentu wynosi ok. 250 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych)**, natomiast szacowany koszt remontu kapitalnego wyniósłby ok. 10000 zł. (dziesięć tysięcy złotych).

Remont staje się jednak w tym przypadku nieopłacalny, gdyż po jego wykonaniu instrument ten, niestety nie będzie w stanie osiągnąć wartości handlowej równej zainwestowanej kwocie remontu.

(W obecnej sytuacji rynkowej można nabyć w niższej cenie sprawne i młodsze wiekiem pianina bardziej prestiżowych marek).

Ze względu na wysoki stopień zużycia – ok. 80%, zniszczenia oraz przytoczony zły stan techniczny) pianino nie nadaje się do dalszego użytkowania w szkole muzycznej.

*Hand
J.H.
Zach
K. D. 10*