

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Warunków Pracy
i Szkolenia

Katowice, dnia 1 września 2026 r.

I N F O R M A C J A Nr 38/2026/EW

w sprawie wypadku poparzenia łukiem elektrycznym, powodującego czasową niezdolność do pracy, zaistniałego w dniu 21 sierpnia 2026 r. w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda w Rudzie Śląskiej.

Wypadek miał miejsce w Przekopie wznoszący II na poziomie 830m.

Wyrobisko objęto granicami pola II kategorii zagrożenia metanowego i zaliczono do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Przekop wznoszący II wydrążony poziomo w obudowie typu ŁP7V29/A z rozstawem odrzwi co 0,75 m, przewietrzano prądem powietrza wytwarzanym przez wentylatory główne.

W dniu 21 sierpnia 2026 r., na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 1³⁰, sztygar zmianowy oddziału górniczego GTU1 skierował górnika tego oddziału do utrzymania ruchu przenośników głównej odstawy urobku z rejonu ściany 3 w pokładzie 415/1 na poziomie 830 m.

Górnik po zjeździe szybem Grunwald IV na poziom 830m poszedł w kierunku stacji osobowej SO-4 w Przekopie wznoszącym II. O godzinie 1³⁹ z dotychczas nieustalonych przyczyn nastąpiło zwarcie w komorze zaciskowej górnego napięcia ognioszczelnej stacji transformatorowej typu IT3Sb 400/6N o numerze kopalnianym 087 i numerze fabrycznym 8516031, zabudowanej w Przekopie wznoszącym II. Przechodzący w tym czasie, obok tej stacji transformatorowej, górnik oddziału GTU1 został poparzony łukiem elektrycznym. O własnych siłach, wyszedł on z jednym z pracowników z wyrobiska i poszedł pod szyb. Na powierzchni poszkodowany w punkcie pierwszej pomocy przebadany został przez lekarza, po czym przewieziony karetką do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

1. Wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji stacji transformatorowej typu IT3Sb 400/6N o numerze fabrycznym 8516031 zabudowanej w Przekopie wznoszącym II wraz z instalacją elektryczną 6kV zasilającą tą stację z pola nr 13 rozdzielni 6kV Rd-800 na poziomie 830m.
2. Nakazał Przedsiębiorcy – Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda w Rudzie Śląskiej:
 - a. zabezpieczyć, w sposób ustalony przez kierownika ruchu zakładu górniczego stację transformatorowa typu IT3Sb-400/6N o numerze fabrycznym 8516031, zabezpieczenie typu MUPASZ 710 o numerze seryjnym 232 zainstalowane

w polu nr 13 rozdzielni 6kV Rd-800, minimum 5m odcinka kabla typu YHKGXSekyn 3x70mm² wraz z ognioszczelnym wpustem kablowym i zadławieniem licząc od wpustu stanowiący odpływ do stacji transformatorowej o numerze kopalnianym 116 oraz minimum 1m odcinka kabla typu YHKGXSekyn 3x50mm² stanowiący zasilanie tej stacji,

- b. zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami i przyczynami wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.