

Ekspertyza fortepianu

marka: Calisia
nr fabryczny: 50589
rok produkcji: 1974
model: M-165
data wykonania ekspertyzy: 30.10.2025
miejsce ekspertyzy: ZPSM w Szczecinie, sala 115

Obudowa:

kolor: czarny
lakier: poliester
stan obudowy: lakier mocno porysowany, ubytki lakieru
lira pedałowa: duże luzu na pedałach, stuki
pulpit: popękany z ubytkiem lakieru, prowadnica pulpitu niecałkowita
nogi: porysowany lakier oraz ubytki

Dźwięcznica:

rama żeliwna: niepopękana
płyta rezonansowa: niepopękana i nierozeschnięta
struny: częściowo pordzewiałe, duża ilość posiada nieczyste brzmienie

Mechanizm i klawiatura

klawisze: luzu na sztyftach przednich oraz środkowych, łożyska wcześniej regenerowane
młotki: zużyte, widoczne wżery,
baryłki na trzonku młotka: zużyte, posiadają wżery, do wymiany
chwytniki: skórka jelonkowa zużyta
użytkowanie: luzu i stuki w mechanizmie, zużyta większość skórek i filców
tłumiki: filc zbity powodujący przydźwięki

Dźwięk

dźwięk przeciętny i nieprzyjemny, ostra barwa w dyskancie, bas ostry i mocno nieczysty
niemożliwy do nastrojenia

Sugerowane przeznaczenie instrumentu

Instrument technicznie mocno zamortyzowany posiadający nieprzyjemny ostry dźwięk. Podczas użytkowania niektóre klawisze z mechanizmem potrafią się zacinać. Aktualnie instrument nie nadaje się do użytkowania dla zaawansowanych pianistów. Sugerowany remont całkowity instrumentu lub jego utylizacja.

Ekspertyzę sporządził

Bartosz Piekarczyk

Zdjęcia stanu technicznego fortepianu m-ki Calisia o nr fabrycznym 50589



