

Wykaz sprzętu komputerowego przeznaczonego do zagospodarowania/likwidacji - zał. nr 3

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa sprzętu	Data zakupu	Wart. ewidencyjna	Stan techniczny	Wartość rynkowa
1.	ŚT-491-1-456C	Jednostka centralna z MS Windows 7 Pro (bez monitora Philips 19,5", zasilacza UPS APC BK350EI, klawiatury, myszy) – część zest. komp.	25.04.2014	1 475,66	Uszkodzony procesor, płyta główna. Przewiercony dysk twardy. Naprawa nieopłacalna.	295,00
2.	ŚT-491-1-104C2	Jednostka cent. Z WIN XP Home, klawiatura, mysz – część zest. komp. GEO-PC	08.02.2005	1 329,80	Prześciarzały technologicznie. Przewiercony dysk twardy. Zainstalowane podzespoły nie gwarantują stabilnej pracy z nowszym oprogramowaniem	133,00
3.	ŚT-491-1-104/01	Płyta główna Gigabyte GA-945GMF-S2	07.09.2007	206,00	Prześciarzała technologicznie, przegrzewa się.	21,00
4.	ŚT-491-1-104/02	Pamięć Kingston DDR2x512MB	07.09.2007	128,69	Prześciarzała technologicznie	12,90
5.	ŚT-491-1-104/03	Procesor Intel Celeron 440 2.0 GHz BOX	07.09.2007	198,37	Prześciarzała technologicznie	20,00
6.	ŚT-491-1-104/05	Dysk twardy Samsung SpinPoint F1 250GB	22.12.2009	139,01	Przewiercony, brak możliwości dalszego użytkowania.	14,00
7.	ŚT-491-1-88C/10	Monitor Hyundai B71A	31.07.2006	703,83	Prześciarzały technologicznie	70,00
8.	ŚT-491-1-380/03	Drukarka HP CLJ Pro MFP M477dw	31.01.2018	1 378,00	Uszkodzony pas utrwalający, naprawa nieopłacalna.	620,00
9.	ŚT-491-1-385C-1	Jedn. cent. z Win 7 Prof., klawiatura, mysz (bez UPS Back-CS 350 APC, monitora Asus 19") - część zest. komp. Avan E3300	15.02.2011	1 474,46	Prześciarzały technologicznie. Przewiercony dysk twardy. Zainstalowane podzespoły nie gwarantują stabilnej pracy z nowszym oprogramowaniem	221,00
10.	ŚT-491-1-385/01	Pamięć SODIMM DDR 2GB 1333MHz CL9	13.02.2014	73,00	Przegrzewa się przy dłuższej pracy.	14,60
11.	ŚT-491-1-385/02	Płyta główna MSI G41M-P33 Combo	17.06.2014	195,61	Przegrzewa się, niestabilna praca.	39,00
12.	ŚT-491-1-353C2	Monitor LCD 17" Samsung SM 743N (bez UPS APC Back RS 500VA, klawiatury, myszy) – część zest. komp. Sensio MX-230 mod. 1	11.05.2009	384,74	Uszkodzona matryca. Naprawa nieopłacalna.	38,00
OGÓŁEM				7 687,17		1 498,50

REFERENT
W ODDZIALE ADMINISTRACJI
Dariusz Łagutin

KIEROWNIK
ODDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO
Bożena Żimniewicz