

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY

Uprawnienia Ministra Infrastruktury nr RS000641

Regon 473 076092, NIP 771-152-08-55

Mgr inż. Tadeusz Skorupski

95-080 Tuszyn ul. Leśna 25

tel.(42) 614 45 79, kom. 507015706

Biegły w dziedzinie mechaniki i techniki motoryzacyjnej oraz ruchu drogowego (SS)
Biegły skarbowy w zakresie wycen maszyn, urządzeń, pojazdów, majątku niematerialnego.

URZĄD SKARBOWY
W TOMASZOWIE MAZ.

Właściciel pojazdu: Skarb Państwa

zleceniodawca: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. nr 1023-
SEE.715.85.21.MB z dnia 5.11.2021r

Adres : 97-200 Tomaszów Maz.

Zadanie: ocena stanu technicznego, ustalenie wartości rynkowej. Pojazd znajduje się na parkingu ul. Spacerowa w Tomaszowie Maz w dniu . 15. 11.2021r.

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU / WYCENA NR 1/RS/11/21/US

W dniu 15.11.2021r dokonano oględzin samochodu osobowy marki Daewoo Matiz nr rej. brak.

Dane Techniczno-Eksploatacyjne Pojazdu dane XI- 2021

Marka i typ	Daewoo Matiz Joy
Nr rej.	brak
Rok prod.	brak
Rodzaj poj.	samochód osobowy
Rodzaj nadwozia	hatbeack
Pojemność silnika	796cm ³
Moc silnika	37,5KW
Zapłon	ZI
DMC	1200kg(dane katalogowe)
Masa własna	800 kg
Nr nadwozia	brak
Liczba osi /koła napędz. /	2/ 4x2
Liczba drzwi	5
Kolor	czerwony
Przebieg pojazdu z licznika	197128 km

Opis zamontowanego ogumienia w pojeździe

Koło	Marka, typ		Zużycie %
Przednie lewe	155/70R13	Fulda	90
Przednie prawe	155/70R13	Fulda	90
Tylne lewe	155/70R13	Fulda	90
Tylne prawe	155/70R13	Fulda	90

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
inż. Tadeusz Skorupski
Cert. Nr 028 RS-000641
95-080 Tuszyn ul. Leśna 25
REG 473076092 NIP 771-152-08-55
tel. 042/6144-579 kom. 507 015 706

Opis stanu technicznego pojazdu

Silnik: kpl. niesprawny.

Nadwozie: po wypadku,

brak pokrywy silnika, brak drzwi bocznych strony lewej i prawej tj. 4 szt. Brak drzwi bagażnika, brak tylnej kanapy, brak koła zapasowego, brak tylnego zderzaka, brak radia, Zderzak przedni wgnieciony, błotniki przednie lewe i prawy uszkodzone, dach wgnieciony, szyba czołowa popękana, lampy tylne wybite, reflektory przednie uszkodzone, podwozie uszkodzone mechanicznie, intensywna korozja nadwozia i podwozia, konstrukcja nadwozia pocięta, Naprawa pojazdu ekonomicznie nieopłacalna,

Wycena –ustalenie wartości rynkowej pojazdu

Wartość bazowa netto

2500 zł

Korekta za stan techniczny(braki) (-80%)

Ku = 0,20

Korekta za ogumienie:

Kg = -160 zł

Wartość ogólna $(Wb+Kr) \times Kp \times Ku \times Kw + Kg = (2500-0) \times 0,20 - 160 = 340\text{zł}$.

Wartość rynkowa brutto pojazdu określona na dzień 15.11.2021r.

wynosi: **340 zł**

-korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

-doświadczeń własnych.

W załączeniu : dok. fotograficzna.

Wydając niniejszą Ocenę Techniczną, rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość przedłożonych do opinii dokumentów, złożonych oświadczeń przez zleceniodawcę oraz za wady ukryte pojazdu;

- nie weryfikowano prawdziwości pozostałych danych pojazdu, w tym przebiegu i innych, które przyjęto wg okazanych dokumentów i odczytów wskaźników;

- nie badano mechanoskopijnie oznaczeń identyfikacyjnych pojazdu (nr fabryczny, tabliczka znamionowa), powyższe opracowanie nie może być wykorzystane w celu potwierdzenia oryginalności przedmiotowego pojazdu, opinie takie są wykonywane wg oddzielnych specjalnych procedur i standardów;

- nie badano tytułu użytkowania, ani tytułu własności przedmiotu oględzin. Nie weryfikowano także ewentualnego istnienia ograniczeń praw rzeczowych;

- niniejsze opracowanie nie może być wykorzystywane do innego celu niż określony w zakresie oceny, nie może być publikowane, powielane w całości bądź w części bez zgody autora

Tomaszów Maz. dnia 15.11.2021r.

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
inż. Tadeusz Skorupski
Cert. Nr 028 RS-000641
95-080 Tuszyn ul. Leśna 25
REG 473076092 NIP 771-152-08-55
tel. 042/6144-579 kom 507 015 706

Wycenę sporządził

CERTYFIKOWANY
Rzecznik Samochodowy
mgr inż. Tadeusz Skorupski

BIEGŁY SKARBOWY

mgr inż. Tadeusz Skorupski


95-080 Tuszyn, ul. Leśna 25

tel. 42/614 45 79, 507 015 706



Dokumentacja fotograficzna samochodu Daewoo Matiz 0,8 Joy



RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
inż. Tadeusz Skorupski
Cert. Nr 028 RS-000641
95-080 Tuszyn ul. Leśna 25
REG 473076092 NIP 771-152-08-55
tel 042/6144-579 kom 507 01 706




RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
inż. Tadeusz Skorupski
Cert. Nr 028 BS-000641
95-080 Tuszyn ul. Leśna 25
REG 473076092 NIP 771-152-08-55
tel 042/6144-579 kpm 507 01 706



RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
 inż. Tadeusz Skorupski
 Cert. Nr 028 RS-000841
 95-080 Tuszyn ul. Leśna 25
 REG 473076092 NIP 771-152-08-55
 tel 042/9144-979 kom 907 913 706



RZECZOGNAWCA SAMOCHODOWY
 inż. Tadeusz Skorupski
 Cert. Nr 028 RS-000641
 95-080 Tuszyn ul. Leśna 25
 REG 473076092 NIP 771-152-08-55
 tel 042/6144-579 kom 507 011 706



RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
inż. Tadeusz Skorupski
Cert. Nr 028 RS/000641
95-080 Tuszyn ul. Leśna 25
REG 473076092 NIP 771-152-08-55
tel 042/6144-579 kom 507 01 706