

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

1. Nazwa

KAPLICZKA PRZYDROŻNA



2. Czas powstania

XIX wiek

3. Miejscowość

STAROŚCIN-KOLONIA

9. Materiały graficzne



4. Adres (ulica, nr posesji)

Starościn Kolonia, przy skrzyżowaniu dróg,
przy drodze do Samokłesk.

Nr działki 387, 386/3

Id. działki 060805_5.0025.AR_1.387,
060805_5.0025.AR_1.386/3

5. Przynależność administracyjna

województwo lubelskie

powiat lubartowski

gmina Kamionka

6. Współrzędne geograficzne

N: 51° 24' 38.35" E: 22° 25' 9.29"

7. Użytkowanie obecne

Funkcja kultowa

8. Stan zachowania

4 - Dobry

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

1. Stan zachowania: dobry - 4

- stan fundamentów dobry,
- stan pokrycia dachowego - bardzo dobry po pokryciu blachodachówką,
- zardzewiały krzyż na daszku kapliczki,
- widoczne spękania tynku na części elewacji,
- nieuszczelna stolarka okienna i drzwiowa.

2. Istniejące zagrożenia:

- lokalizacja kapliczki na skrzyżowaniu lokalnych dróg, za blisko jezdni powoduje zagrożenie wibracjami i ochłapywaniem wodą,
- brak opaski odwadniającej wokół kapliczki może powodować jej zawilgocenie,
- zbytnia bliskość okazałego drzewa od frontu kapliczki, którego system korzeniowy może powodować naruszenie fundamentów.

3. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie:

- pilne wprowadzenie opaski odwadniającej wokół kapliczki,
 - zalecane wprowadzenie niskiej zieleni wokół kapliczki, czy też niskiego ogrodzenia, które ochronią teren wokół kapliczki,
 - przy kolejnych remontach postulowane opracowanie koncepcji konserwatorskiej remontu elewacji i ustalenia jej pierwotnej aby zachować pierwotny, historyczny wygląd obiektu,
 - zaleca się naprawę uszkodzonych drzwi, uzupełnienie pęknięć tynku oraz oczyszczenie i zabezpieczenie krzyża przed korozją
 - postuluje się nie wprowadzanie wysokiego drzewostanu przy kapliczce, które mogą przesłonić ten ciekawy akcent architektoniczny miejscowości oraz zaburzają oś widokową z najazdu od wschodu i zachodu. Kapliczka stoi na zamknięciu osi widokowej z lokalnej drogi wiodącej od północy.
- Celem tych działań jest zachowanie autentyzmu i integralności zabytkowej kapliczki.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

Autor: Sebastian Mitura
Data: 18.09.2025 r.

Sebastian Mitura