

Katowice, dnia 3 sierpnia 2026 r.

INFORMACJA Nr 6s/2026/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego (wstępnie zakwalifikowanego jako powodujący czasową niezdolność do pracy), zaistniałego w dniu 7 lipca 2026r., w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki - Staszic w Katowicach, któremu uległ górnik oddziału górniczego G2, lat 40, pracujący w górnictwie 14 lat.

Wypadek zaistniał w Upadowej 106/401/1/S badawczej, w rejonie skrzyżowania ze ścianą 106/401/1/S, w pokładzie 401/1, na poziomie 500 m.

Pokład 401/1 o grubości od 1,43 m do 1,78 m i nachyleniu od do 2° do 6°, niezagrożony tapaniami, zaliczony został do II kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I stopnia zagrożenia wodnego.

Eksploatację tego pokładu prowadzono ścianą 106/401/1/S o wysokości do 1,8 m, systemem poprzecznym z zawalem stropu, zlokalizowaną pomiędzy Upadową 106/401/1/S badawczą, a Upadową 106-bis/401/1/S badawczą.

Upadowa 106/401/1/S badawcza stanowiła wyrobisko doprowadzające powietrze do ściany 106/401/1/S i wykonana została w obudowie typu ŁP12/V32/4/A z rozstawem odrzwi co 1,0 m. Odrzwia obudowy stabilizowane były rozporami wieloelementowymi dwustronnego działania, zabudowanymi co 1,2 m, a opinkę stanowiła siatka stalowa węzłowo-zaczepowa. Poszczególne elementy obudowy łączone były przy użyciu 2 strzemion typu SDOw-32/34/36.

Wyposażenie ściany stanowiło 145 sekcji liniowych typu ZRP-10/19-POz, 38 sekcji liniowych typu ZRP-10/19-POz1, 6 sekcji skrajnych typu ZRP-10/19-POz/BSN, 1 sekcja skrajna typu KHW-12/28-POz/BSN, kombajn typu KGE-710FM i przenośnik zgrzeblowy typu PATENTUS-PAT E-260.

Ścianę zaprojektowano w wariacie, w którym wzmocnienie skrzyżowania ściany z Upadową 106/401/1/S badawczą stanowiła sekcja chodnikowa typu FAZOS 18/38. Przewietrzanie ściany realizowano systemem na „U” z prądem powietrza doprowadzanym Upadową 106/401/1/S badawczą i odprowadzanym Upadową 106-bis/401/1/S badawczą w kierunku szybu wentylacyjnego V.

Upadowa 106/401/1/S badawcza, likwidowana była za frontem ściany poprzez rabunek obudowy i zawal skał stropowych bezpośrednio za sekcją obudowy typu FAZOS 18/38. Do dnia 6 lipca 2026r. ścianą 106/401/1/S uzyskano średni postęp około 639m, a do miejsca planowanego zakończenia eksploatacji pozostało około 321 m.

W dniu 6 lipca 2026r. na zmianie rozpoczynającej się od godziny 24⁰⁰, sztygar zmianowy oddziału wydobywczego G-2, skierował 12 pracowników do ściany 106/401/1/S w pokładzie 401/1 w celu kontynuowania eksploatacji, w tym 4 górników do zabudowy skrzyżowania ściany z Upadową 106/401/1/S badawczą. Około godziny 1⁴⁰ rozpoczęto urabianie kombajnem od sekcji numer 120 w kierunku Upadowej 106/401/1/S badawczej. Do godziny 2⁴⁰ urobiono kombajnem caliznę do sekcji numer 80. W tym czasie górnicy zatrudnieni do zabudowy skrzyżowania ściany 106/401/1/S z Upadową 106/401/1/S badawczą przystąpili do rabunku obudowy wyrobiska za ścianą. O godzinie 2⁴⁰, w trakcie odkręcania przez górnika rabunkarza dolnego strzemienia łączącego łuk ociosowy ze stropnicowym, od strony ociosu północnego, nastąpiło zerwanie gwintu jarzma górnego, powodując nagłe i niekontrolowane przemieszczenie się jarzma dolnego do przestrzeni roboczej. Przemieszczające się jarzmo uderzyło górnika rabunkarza w twarz powodując upadek na spąg wyrobiska. Pracownicy zatrudnieni w rejonie ściany 106/401/1/S w pokładzie 401/1 przystąpili do udzielania pierwszej pomocy i transportu poszkodowanego kolejką podwieszoną z napędem własnym spalinowym, w kierunku szybu II na poziomie 500 m. Po wytransportowaniu szybem II na powierzchnię pomocy poszkodowanemu udzielił lekarz, który stwierdził uraz twarzoczaszki z dwiema ranami ciętymi w okolicy policzka lewego i czoła oraz stłuczenie obojczyka lewego. Poszkodowanego przewieziono karetką do szpitala w Ochojcu, a następnie do szpitala w Piekarach Śląskich, gdzie w dniu 25 lipca 2026r. zmarł.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.