

Wykaz zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku

L.p.	Nazwa środka	Numer inwentarzowy	Ilość	Stan techniczny	Sposób fizycznej likwidacji
1	Cieplarka CL-60 C	8/80/802/069/LPC	1	Stwierdzono znaczne zużycie elementów cieplarki, obejmujące osady i degradację elementów grzewczych oraz pótek wewnętrznych, nieszczelności uszczelek drzwiowych, a także zużycie elementów elektronicznych i przewodów zasilających. Powyższe uszkodzenia i zużycie eksploatacyjne w istotnym stopniu ograniczają prawidłowe oraz bezpieczne funkcjonowanie urządzenia. Rok produkcji: 1995.	Likwidacja bądź nieodpłatne przekazanie
2	Komora cieplna 55L +3/40C z elektroniką sterującą	8/80/802/118/LPC	1	Stwierdzono znaczne zużycie eksploatacyjne urządzenia, w tym degradację elementów grzewczych, osady i uszkodzenia powierzchni wewnętrznych, nieszczelności uszczelek drzwiowych oraz zużycie elementów sterujących i instalacji elektrycznej. Ujawnione nieprawidłowości ograniczają prawidłowe i bezpieczne użytkowanie urządzenia. Rok produkcji : 2004.	Likwidacja bądź nieodpłatne przekazanie

3	Szafka wisząca	MB/017-024/LHP	1	Stwierdzono znaczne zużycie eksploatacyjne, uszkodzenia mechaniczne korpusu i frontów, obłuzowane i niesprawne zawiasy, ubytki w powłokach zabezpieczających oraz niestabilność konstrukcji. Mebel nie spełnia wymogów bezpiecznego użytkowania.	Likwidacja bądź nieodpłatne przekazanie
4	Dygestorium ceramiczne-1200	8/80/802/095/LPC	1	Stwierdzono zużycie i uszkodzenia elementów konstrukcyjnych oraz powierzchni ceramicznych, nieszczelności instalacji, niesprawność i nieprawidłowe działanie systemu wentylacyjnego, a także zużycie elementów elektrycznych i armatury. Ujawnione nieprawidłowości uniemożliwiają bezpieczne użytkowanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Dygestorium jest zabudowane i trwale przytwierdzone na stałe do ściany, obudowane płytkami ceramicznymi. Brak możliwości demontażu bez zagrożenia, że ulegnie uszkodzeniu. Rok produkcji: 2001.	Likwidacja bądź nieodpłatne przekazanie
5	Stół laboratoryjny kamionkowy	SM/008-018 do 019/LHP	2	Stwierdzono znaczne zużycie powierzchni kamionkowej, pęknięcia i odpryski powłok ochronnych, uszkodzenia konstrukcji	Likwidacja bądź nieodpłatne przekazanie

			nośnej luźne i obluzowane elementy mocujące. Mebel nie spełnia wymogów bezpiecznego użytkowania w laboratorium.	
--	--	--	---	--