



COOK MEDICAL EUROPE LTD.
O'HALLORAN ROAD
NATIONAL TECHNOLOGY PARK
LIMERICK, V94 N8X2, IRELAND
TEL: +353 61 334440 FAX: +353 61 334441
WWW.COOKMEDICAL.EU

FSN i FSCA Ref.: 2025FA0004 (2025_CIRL_FA002)

Data: 14 maja 2025 r.

Notatka bezpieczeństwa dotycząca wyrobu medycznego (FSN)
Zestaw miękkich stentów moczowodowych Universa®
oraz
zestaw sztywnych stentów moczowodowych Universa®

Do wiadomości*: Dyrektor wykonawczy / Zarządzanie ryzykiem / Zaopatrzenie

Dane kontaktowe lokalnego przedstawiciela (nazwa, e-mail, numer telefonu, adres itp.)

Cook Medical Europe Ltd. O'Halloran Road, National Technology Park Limerick, Irlandia E-mail: European.FieldAction@CookMedical.com Telefon: Proszę zapoznać się z załączoną listą krajowych danych kontaktowych
--

Jeżeli chcą Państwo otrzymać dodatkowe informacje lub pomoc w związku z informacjami zawartymi w niniejszej notatce bezpieczeństwa, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem sprzedaży Cook Medical lub spółką Cook Medical Europe Ltd.



COOK MEDICAL EUROPE LTD.
O'HALLORAN ROAD
NATIONAL TECHNOLOGY PARK
LIMERICK, V94 N8X2, IRELAND
TEL: +353 61 334440 FAX: +353 61 334441
WWW.COOKMEDICAL.EU

FSN i FSCA Ref.: 2025FA0004 (2025_CIRL_FA002)

Notatka bezpieczeństwa dotycząca wyrobu medycznego (FSN)

Zestaw miękkich stentów moczowodowych Universa®

oraz

zestaw sztywnych stentów moczowodowych Universa®

Zagrożenia, których dotyczy niniejsza notatka bezpieczeństwa

1. Informacja o wyrobach, których dotyczy notatka	
1.	1. Rodzaj(-e) wyrobu(-ów) Stosowane do tymczasowego wewnętrznego drenażu z połączenia miedniczkowo-moczowodowego do pęcherza. Zestaw zawiera stent, pozycjoner stentu i przewodnik. Urządzenie jest dostarczane w stanie sterylnym
1.	2. Nazwa(-y) handlowa(-e) Zestaw miękkich stentów moczowodowych Universa® i zestaw sztywnych stentów moczowodowych Universa®
1.	3. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu („kod UDI-DI”) USI: SOFT0827002CIRL202007008009CD UFI: FIRM0827002CIRL202309008036FP
1.	4. Podstawowe przeznaczenie kliniczne wyrobu(-ów) Zestawy miękkich stentów moczowodowych Universa® i zestawy sztywnych stentów moczowodowych Universa® są stosowane do tymczasowego wewnętrznego drenażu z połączenia miedniczkowo-moczowodowego do pęcherza. Stenty moczowodowe stosowane są do łagodzenia skutków zwężeń moczowodu w wielu zmianach łagodnych, złośliwych oraz pourazowych. Stenty można umieszczać endoskopowo, przezskórnie oraz podczas otwartych zabiegów chirurgicznych. Różne długości stentów pozwalają na ich zastosowanie w moczowodach o długości około 22–32 cm.
1.	5. Model wyrobu / Numer katalogowy/części Patrz załączona lista dystrybucyjna klientów
1.	6. Wersja oprogramowania ND
1.	7. Numer seryjny lub partia, których dotyczy notatka Patrz załączona lista dystrybucyjna klientów
1.	8. Powiązane wyroby ND

2 Powód podjęcia działania korygującego dotyczącego bezpieczeństwa wyrobu medycznego (FSCA)	
2.	1. Opis problemu dotyczącego produktu Zgrzewarka używana do zgrzewania pokrywy z materiału tyvek z tacą produktu USI/UFI w okresie od 7 sierpnia 2024 r. do 3 kwietnia 2025 r. okresowo przerywała cykle zgrzewania, co powodowało, że czasy cykli zgrzewania były niezgodne z zatwierdzonymi ustawieniami. Potencjalnie mogło to doprowadzić do naruszenia bariery sterylnej wszystkich jednostek zamykanych w tym okresie, co mogło wpłynąć na sterylność, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia pacjentów.



COOK MEDICAL EUROPE LTD.
O'HALLORAN ROAD
NATIONAL TECHNOLOGY PARK
LIMERICK, V94 N8X2, IRELAND
TEL: +353 61 334440 FAX: +353 61 334441
WWW.COOKMEDICAL.EU

FSN i FSCA Ref.: 2025FA0004 (2025_CIRL_FA002)

2.	2. Zagrożenie, z uwagi na które podjęto działanie korygujące dotyczące bezpieczeństwa wyrobu medycznego (FSCA) Jeśli u pacjenta zostanie umieszczony skażony stent moczowodowy, może dojść do zakażenia drobnoustrojami znajdującymi się na stencie. Ponieważ urządzenie jest wszczepione półtrwale, zwiększa to prawdopodobieństwo rozwoju infekcji. Nasilenie zakażenia będzie zależeć od wielu czynników, zarówno od drobnoustroju chorobotwórczego, jak i czynników związanych z pacjentem i zabiegiem, w tym zakażenia dróg moczowych, zakażenia nerek, posocznicy, uszkodzenia nerek, tworzenia się inkrustacji lub kamieni, tworzenia się biofilmu i/lub powstawania przetoki.
2.	3. Prawdopodobieństwo wystąpienia problemu Uważa się, że istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo wystąpienia u pacjentów wyżej wymienionych skutków dla zdrowia.
2.	4. Przewidywane ryzyko dla pacjenta/użytkowników Bezpośrednie skutki dla zdrowia <i>Zakażenie dróg moczowych:</i> Obecność zakażonego stentu może prowadzić do zlokalizowanych zakażeń dróg moczowych, charakteryzujących się objawami takimi jak pieczenie podczas oddawania moczu, nagłe parcie na mocz, częstomocz oraz mętny lub cuchnący mocz. <i>Odmiedniczkowe zapalenie nerek (zakażenie nerek):</i> Zakażenia mogą przedostać się do nerek, prowadząc do odmiedniczkowego zapalenia nerek. Objawy mogą obejmować gorączkę, dreszcze, ból w boku, nudności i wymioty. Stan ten wymaga szybkiej pomocy medycznej, aby zapobiec dalszym powikłaniom. <i>Posocznica:</i> Jeśli zakażenie rozprzestrzeni się poza drogi moczowe, może prowadzić do urosepsy, zagrażającej życiu infekcji z ogólnoustrojową reakcją zapalną. Objawy obejmują wysoką lub niską temperaturę ciała, szybkie bicie serca, przyspieszony oddech, splątanie i zgon. Długoterminowe skutki dla zdrowia <i>Uszkodzenie nerek:</i> Utrzymujące się zakażenia mogą prowadzić do uszkodzenia lub bliznowacenia nerek, potencjalnie skutkując obniżoną czynnością nerek lub przewlekłą chorobą nerek. <i>Tworzenie się inkrustacji lub kamieni:</i> Długotrwała ekspozycja na zakażony stent może prowadzić do tworzenia się złogów mineralnych wokół stentu, co może powodować dodatkowe zatory lub wymagać interwencji chirurgicznej. <i>Tworzenie się biofilmu:</i> Bakterie mogą utworzyć biofilm na stencie, czyniąc zakażenie bardziej opornym na antybiotyki i trudniejszym w leczeniu. Może to prowadzić do utrzymujących się zakażeń i z czasem do powikłań.



COOK MEDICAL EUROPE LTD.
O'HALLORAN ROAD
NATIONAL TECHNOLOGY PARK
LIMERICK, V94 N8X2, IRELAND
TEL: +353 61 334440 FAX: +353 61 334441
WWW.COOKMEDICAL.EU

FSN i FSCA Ref.: 2025FA0004 (2025_CIRL_FA002)

	Powstawanie przetoki: W rzadkich przypadkach długotrwałe zakażenie może prowadzić do powstania nieprawidłowych połączeń między narządami (np. drogami moczowymi i przyległymi strukturami), wymagając zabiegu chirurgicznego.
2.	5. Inne informacje istotne dla działania korygującego FSCA Zgrzewarka termiczna jest używana do 93 numerów RPN, ale tylko 70 z tych numerów RPN zostało wyprodukowanych i zaplombowanych między 7 sierpnia 2024 r. a 3 kwietnia 2025 r., dlatego dla FSCA istotne są tylko numery RPN i numery serii wyprodukowane w tym okresie.

	3. Rodzaj działania mającego na celu ograniczenie zagrożenia	
3.	1. Działania do podjęcia przez użytkownika ☒ Identyfikacja wyrobu ☒ Poddanie wyrobu kwarantannie ☒ Zwrot wyrobu ☐ Zniszczenie wyrobu ☐ Wykonanie na miejscu modyfikacji/kontroli wyrobu ☒ Postąpienie zgodnie z zaleceniami dotyczącymi opieki nad pacjentem ☐ Zwrócenie uwagi na zmienione/wyszczególnione części instrukcji obsługi ☒ Inne ☐ Brak Prosimy o wypełnienie załączonego formularza odpowiedzi klienta/dystrybutora. Gdy wyroby oznaczone zostaną jako zwrócone, skontaktuje się z Państwem nasz dział obsługi klienta w celu zorganizowania zwrotu i przekazania Państwu stosownego numeru autoryzacji zwrotów. W formularzu odpowiedzi klienta/dystrybutora należy podać informacje kontaktowe. Zwracane wyroby należy wysłać na adres: Cook Medical EUDC Robert-Koch-Straße, 2 52499 Baesweiler NIEMCY W zamian za zwrócone wyroby dotknięte wadą wystawiona zostanie, w stosownych wypadkach, nota kredytowa.	
3.	2. Do kiedy należy przeprowadzić działania?	13 czerwca 2025 r.



COOK MEDICAL EUROPE LTD.
O'HALLORAN ROAD
NATIONAL TECHNOLOGY PARK
LIMERICK, V94 N8X2, IRELAND
TEL: +353 61 334440 FAX: +353 61 334441
WWW.COOKMEDICAL.EU

FSN i FSCA Ref.: 2025FA0004 (2025_CIRL_FA002)


3.	3. Szczególne kwestie dotyczące: wszczepialnego urządzenia	
	Czy zaleca się obserwację lub kontrolę poprzednich wyników u pacjentów? Tak	
	Lekarze powinni postępować zgodnie z procedurami/wytocznymi swojej instytucji dotyczącymi standardu opieki nad pacjentem po zabiegu w celu identyfikacji i leczenia zakażeń lub jakichkolwiek powikłań.	
3.	4. Czy jest wymagana odpowiedź klienta? (Jeśli tak, załączono formularz, w którym określono ostateczny termin zwrotu).	Tak
3.	5. Działania podejmowane przez Producenta	
	☒ Wycofanie produktu ☐ Wykonanie na miejscu modyfikacji/kontroli wyrobu ☐ Aktualizacja oprogramowania ☐ Zmiana instrukcji użycia lub oznakowania ☐ Inne ☐ Brak	
	Podać więcej informacji na temat zidentyfikowanych działań. ND	
3	6. Do kiedy należy przeprowadzić działania?	13 czerwca 2025 r.
3.	7. Czy treść notatki bezpieczeństwa (FSN) należy przekazać pacjentowi/nieprofesjonalnemu użytkownikowi?	Nie

	4. Informacje ogólne	
4.	1. Rodzaj notatki bezpieczeństwa (FSN)	Nowa
4.	2. W przypadku zaktualizowanej notatki bezpieczeństwa, numer referencyjny i data poprzedniej notatki bezpieczeństwa	ND
4.	3. W przypadku zaktualizowanej notatki bezpieczeństwa, nowe kluczowe informacje: ND	
4.	4. Dalsze porady lub informacje oczekiwane w uzupełniającej notatce bezpieczeństwa?	Nie
4	5. Jeśli oczekiwana jest zaktualizowana notatka bezpieczeństwa, jakie są oczekiwane zagadnienia, których będą dotyczyć dalsze porady: ND	



COOK MEDICAL EUROPE LTD.
O'HALLORAN ROAD
NATIONAL TECHNOLOGY PARK
LIMERICK, V94 N8X2, IRELAND
TEL: +353 61 334440 FAX: +353 61 334441
WWW.COOKMEDICAL.EU

FSN i FSCA Ref.: 2025FA0004 (2025_CIRL_FA002)

4	6. Przewidywany zakres czasu do przekazania dalszej notatki bezpieczeństwa	ND
4.	7. Informacje producenta (W celu zapoznania się z danymi kontaktowymi lokalnego dystrybutora należy przejść do 1. strony notatki bezpieczeństwa FSN)	
	a. Nazwa firmy	Cook Ireland Ltd.
	b. Adres	O'Halloran Road, National Technology Park, Limerick, Irlandia.
	c. Adres strony internetowej	www.cookmedical.eu
4.	8. Odpowiednie organy krajowe (regulacyjne) zostały poinformowane o wystosowaniu niniejszego komunikatu do klientów.	
4.	9. Lista załączników/dodatków:	Patrz załączony wykaz serii dotkniętych wadą
4.	10. Nazwisko / Podpis	 Annemarie Beglin Dyrektor, Quality Assurance Cook

	Rozsyłanie niniejszej notatki bezpieczeństwa:
	Niniejszą notatkę należy przekazać do wszystkich osób w Państwie instytucji, które powinny zostać poinformowane lub do każdej instytucji, do której przekazano potencjalnie wadliwe wyroby. (Jeżeli dotyczy) Prosimy przekazać niniejszą notatkę innym instytucjom, na które niniejsze działanie ma wpływ. (Jeżeli dotyczy) Prosimy pamiętać o niniejszej notatce i wynikających z niej działaniach przez odpowiedni okres, tak aby zapewnić skuteczność działania korygującego. Prosimy o zgłaszanie wszelkich incydentów związanych z wyrobem do producenta, dystrybutora lub lokalnego przedstawiciela oraz, jeśli jest to zasadne, do właściwego organu krajowego, ponieważ jest to istotna informacja zwrotna.



COOK MEDICAL EUROPE LTD.
O'HALLORAN ROAD
NATIONAL TECHNOLOGY PARK
LIMERICK, V94 N8X2, IRELAND
TEL: +353 61 334440 FAX: +353 61 334441
WWW.COOKMEDICAL.EU

Formularz odpowiedzi klienta na działanie korygujące

1. Informacja dotycząca notatki bezpieczeństwa	
Numer referencyjny notatki bezpieczeństwa	2025FA0004
Data notatki bezpieczeństwa	14 maja 2025 r.
Nazwa produktu/wyrobu	1. Zestaw miękkich stentów moczowodowych Universa® 2. Zestaw sztywnych stentów moczowodowych Universa®
Kod(y) produktu	USI: SOFT0827002CIRL202007008009CD UFI: FIRM0827002CIRL202309008036FP
Numer(y) partii/seryjny(e)	Patrz załączony wykaz serii dotkniętych wadą

2. Dane klienta	
Numer klienta	
Nazwa organizacji opieki zdrowotnej	
Adres organizacji	
Dział/jednostka	
Adres wysyłki, jeśli jest inny niż powyższy	
Imię i nazwisko osoby kontaktowej	
Tytuł lub stanowisko	
Numer telefonu	
E-mail	

3. Działania klienta podjęte w imieniu organizacji opieki zdrowotnej	
☐	Potwierdzam otrzymanie notatki bezpieczeństwa, której treść została przeczytana i zrozumiana.
☐	Informacje i wymagane działania zostały przedstawione wszystkim właściwym użytkownikom i wykonane.
☐	Posiadam do zwrotu wyroby, których dotyczy problem – wpisać numer serii i ilość wyrobów w tabeli poniżej.
☐	Brak dostępnych wyrobów dotkniętych problemem do zwrotu/zniszczenia.
Imię i nazwisko drukowanymi literami	
Podpis	
Data	



COOK MEDICAL EUROPE LTD.
O'HALLORAN ROAD
NATIONAL TECHNOLOGY PARK
LIMERICK, V94 N8X2, IRELAND
TEL: +353 61 334440 FAX: +353 61 334441
WWW.COOKMEDICAL.EU

4. Potwierdzenie należy odesłać do nadawcy	
E-mail	European.FieldAction@CookMedical.com
Infolinia klienta	Proszę zapoznać się z załączoną listą krajowych danych kontaktowych.
Faks	+ 353 61 239294
Ostateczny termin odesłania formularza informacji zwrotnej klienta	Prosimy odesłać niniejszy formularz w ciągu 5 dni od otrzymania niniejszej wiadomości, nawet jeśli nie posiadają Państwo żadnego z wyrobów dotkniętych wadą.

Jeśli zwracają Państwo produkt dotknięty wadą, prosimy podać numer części, numer serii i ilość sztuk:

Numer części wyrobu	Numer serii wyrobu	Liczba sztuk

Istotne jest, by Państwa organizacja potwierdziła otrzymanie niniejszej notatki bezpieczeństwa (FSN) oraz podjęła wymienione w niej działania.

Odpowiedź ze strony Państwa organizacji stanowi dowód potrzebny nam do monitorowania działań naprawczych.

Country & Customer with impacted product per lot #
UFI-526-RPC-LP
USI-526-RPC-LP
USI-626-RPC-LP
UFI-524-RPC-LP
UFI-624-RPC-LP
UFI-626-RPC-LP
UFI-626
UFI-526
UFI-624
UFI-628-RPC-LP
UFI-726
UFI-628
UFI-724-RPC-LP
USI-628-RPC-LP
UFI-500-RPC-LP
UFI-528
UFI-600-RPC-LP
USI-526-RPC
USI-626-RPC
USI-826-RPC
USI-726-RPC-LP
USI-728-RPC-LP
UFI-726-RPC-LP
UFI-728-RPC-LP
USI-624-RPC-LP
UFI-728
USI-528-RPC
USI-628-RPC
USI-624-RPC
UFI-622-RPC-LP
UFI-528-RPC-LP
USI-524-RPC
USI-724-RPC
USI-726-RPC
USI-728-RPC
UFI-828
USI-724-RPC-LP

Country & Customer with impacted product per lot #
C2201239
C2231556
C2263083
C2264703
C2213266
C2220652
C2222896
C2225130
C2227975
C2243133
C2265229
C2266107
C2268741
C2215249
C2222016
C2254116
C2263600
C2264236
C2267856
C2267857
C2271713
C2201992
C2201996
C2209825
C2210134
C2221975
C2227921
C2227927
C2230692
CF2257410
C2239856
C2241945
C2241986
C2272722
C2205045
C2241988
C2274920
C2254736
C2258053
C2260618
C2209154
C2210133
C2210861
C2212198
C2201251
C2221563
C2223793
C2231547
C2257316
C2223899
C2258225
C2260657

C2245774
C2248590
C2237435
C2247008
C2212195
C2222022
C2222035
C2230682
C2254081
C2266185
C2266763
C2214222
C2231595
C2234187
C2233523
C2237443
C2232124
C2232125
C2211733
C2211738
C2211739
C2214231
C2214247
C2211722
C2209148
C2255032
C2226847
C2231047
C2232135
C2233784
CF2214241
CF2214242
C2201242
C2214183
C2214200
C2223798
C2223935
C2226813
C2231551
C2231552
C2239846
C2248623
C2254595
C2254894
C2264705
C2264706
C2209156
C2202388
C2202394
C2202409
C2205049
C2205051
C2205054

C2207183
C2211730
C2214173
C2214226
C2226754
C2226838
C2226857
C2229599
C2231560
C2234185
C2234196
C2237125
C2239855
C2241985
C2250620
C2252586
C2254601
C2254893
C2263012
C2264648
C2202918
C2213746
C2230141
C2246016
C2264007
C2265685
C2245356
C2263235
C2264025
CF2255004
C2267137
C2221662
C2221668
C2223924
C2223926
C2254661
C2254896
C2272360
C2218245
C2243130
C2266766
C2270673
C2218729
C2218769
C2218770
C2253645
C2272079
C2235780
C2236135
C2218246
C2218754
C2227926
C2227970

C2240998
C2243131
C2249641
C2256867
C2258877
C2264024
C2264087
C2272321
C2224359
C2242950
C2262710
C2263155
C2231564
C2237180
C2273210
C2236136
C2273849
C2223795
C2257318
C2267096
C2254739
C2239845
C2260616
C2274923
C2214179
C2214185
C2234184
C2236608
C2257779
C2275320
C2245724
C2257822
C2260818
C2262787
C2260663
C2247487
C2249060
C2249109
C2262622
C2263605
C2265273
C2266602
C2242949
C2210126
C2210865
C2227928
C2227964
C2235270
C2236137
C2200216
C2234189
C2234197
C2230709

C2258824
C2266603
C2201250
C2202087
C2236662
C2236666
C2239844
C2231590
C2236663
C2211846
C2245746
CF2226796
CF2234358
CF2248593
C2214215
C2216593
C2242757
C2242945
C2250616
C2254698
C2208135
C2214708
C2218779
C2211855
C2211857
C2269533
C2239859
C2212179
C2215775
C2247598
C2249609
C2215681
C2216194
C2216215
C2217667
C2233772
C2240666
C2240900
C2265271
C2266606
C2241001
C2214243
C2248622
C2260725
C2257817
C2257818
C2274924
C2245728
C2245759
C2260735
C2260738
C2272721
C2226839

C2226845
C2242912
C2214198
C2201257
C2211852
C2254015
C2235779
C2248903
C2273209
C2214749
C2215178
C2215675
C2227220
C2233773
C2235369
C2258793
C2261371
C2267685
C2272073
C2274493
C2242769
C2209840
C2243029
CF2231527
C2216208
C2216220
C2217703
C2221963
C2222036
C2234887
C2256868
C2267956
C2207190
C2201994
C2210138
C2260659
C2227924
C2256708
C2256789
C2262777
C2237120
CF2242911
C2214177
C2272610
C2272714
C2202919
C2202927
C2228858
C2228862
C2230240
C2234873
C2235272
C2235422

C2249607
C2256704
C2257259
C2266349
C2270406
C2270596
C2238411
C2213801
C2214735
C2258828
C2271262
C2214715
C2221964
C2221968
C2247009
C2247011
C2256183
C2256705
C2257253
C2271714
C2272317
C2207233
C2221561
C2226849
C2229607
C2234182
C2236616
C2241984
C2248625
C2211736
C2216609
C2216627
C2231596
C2241999
C2245757
C2218248
C2227967
C2243028
C2247596
C2272316
C2241987
C2231550
C2245727
C2263013
C2263014
C2237783
C2262623
C2265227
C2265777
C2248594
C2267281
C2267285
C2214712

C2216201
C2258796
C2258827
C2221566
C2257778
C2258228
C2263176
C2226835
C2236653
C2236665
C2245725
C2254888
C2260656
C2205046
C2206778
C2214178
C2224362
C2226833
C2229577
C2237177
C2242616
C2252051
C2252731
C2262789
C2263208
C2220724
C2233519
C2233522
C2253587
C2256181
C2262159
C2268798
C2271263
C2232116
C2238775
C2239262
C2241024
C2256249
C2265111
C2264020
C2247012
C2271941
C2272074
C2273632
C2263011
C2209844
C2213748
C2248954
C2260015
C2247599
C2214751
C2222025
C2227221

C2233780
C2237445
C2237761
C2240901
C2245254
C2205424
C2215250
C2215809
C2222898
C2241063
C2242433
C2242509
C2245190
C2246017
C2263229
C2265005
C2265786
C2201651
C2204179
C2220651
C2227923
C2238425
C2266188
C2209063
C2226821
C2239744
C2216613
C2229540
C2219173
C2226757
C2210216
C2214713
C2215240
C2218244
C2218247
C2233276
C2233578
C2243132
C2265225
C2267954
CF2257878
C2222021
C2267100
C2257891
C2277549
C2277913
C2241949
C2216623
C2213776
C2256346
C2256788
C2262129
C2263226

C2263602
C2213309
C2213317
C2225590
C2227262
C2230123
C2232118
C2233514
C2237583
C2237726
C2238511
C2256179
C2221967
C2247600
C2273851
CF2237087
CF2269968
C2207182
C2267102
C2209137
C2209431
C2221567
C2257351
C2258113
C2201255
C2211735
C2231548
C2234183
C2239858
C2241982
C2267097
C2216586
C2269542
C2213299
C2227976
C2233505
C2233565
C2233762
C2238415
C2240403
C2241038
C2263227
C2263228
C2265223
C2265689
C2266718
C2267320
C2237129
C2214187
C2223803
C2254692
C2257395
C2257396

C2257823
C2260816
C2267140
C2214181
C2216622
C2242914
C2260817
C2272712
C2256180
C2256184
C2272230
C2213282
C2216629
C2219148
C2219151
C2226842
C2229546
C2234202
C2237157
C2245778
C2248587
C2260726
C2262711
C2263154
C2267244
C2267246
C2262709
C2239860
C2205432
C2227972
C2231090
C2241389
C2241512
CF2237178
CF2267303
C2210188
C2218268
C2207177
C2223936
C2231545
C2231546
C2245723
C2245735
C2254946
C2257313
C2257315
C2264707
C2272579
C2201243
CF2211780
CF2211782
CF2211785
CF2211787

CF2211788
CF2211789
CF2211790
CF2212374
CF2252581
CF2252582
CF2252583
CF2252584
CF2252585
CF2252627
CF2252677
CF2252678
CF2252679
CF2274978
CF2275029
CF2275323
CF2275324
CF2275325
CF2275326
CF2275486
CF2277910
CF2277911
CR2260702
C2236614
C2236805
C2258109
CF2211773
CF2211774
CF2211775
CF2211776
CF2211777
CF2211778
CF2211779
CF2212373
CF2252676
CF2254506
CF2254507
CF2254509
CF2254511
CF2254512
CF2254513
CF2254514
CF2254515
CF2266675
CF2277909
CF2277924
CF2277925
CF2277926
CF2279636
CF2279891
CF2279892
CF2279893
CF2279894

CF2216210
CF2216211
C2236366
C2256177
C2263518
C2233785
C2237785
C2250187
C2256343
C2263601
C2271117
C2211767
C2226785
C2267135
C2205042
C2212176
C2216601
C2226825
C2231553
C2234323
C2252766
C2257780
C2260737
C2267308
C2213732
C2213268
C2223797
C2226828
C2257820
C2257892
C2258219
C2221619
C2223855
C2257784
C2247488
CF2270136
C2257880
<u>Grand Total</u>