

BIURO RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO W. KOZIOŁ WE WROCŁAWIU

Członek Polskiego Związku Motorowego, Licencja Audatex, współpracuje z Eurotax
Biuro: 54-044 Wrocław, ul. Amarantowa 8 tel. (071) 353-86-44, kom. 0-602-336-138

Opinia numer: L-22-2/2025

z dnia: 2025/02/05

Wykonawca opinii : mgr Władysław Kozioł RS000098

Właściciel: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Adres: Plac Powstańców Warszawy 1, 51-153 Wrocław

Zadanie: Ustalenie stanu technicznego i wartości samochodu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2016

Model: Superb III 2.0 TSI MR`15 E6d

Wersja: Laurin & Klement 4x4 DSG

Nr rejestracyjny: NIE REJSTROW

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBCE7NP1H7039714

Nr INFO-EKSPERT	034-03369
Data pierwszej rejestracji	2016/11/24
Daty oględzin	2025/01/28 ; 2025/02/05
Wskazanie drogomierza	260175 km
Okres eksploatacji pojazdu (16/11/24-25/01/15)	98 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy typu perła
Dop. masa całkow.	2150 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 206kW (280KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4x4

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień 15 stycznia 2025 roku wynosi:

14900 PLN w tym VAT (23,0%) 2786,18 PLN

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Ocena techniczna
- 3 Kalkulacja Audatex - Naprawa pojazdu uszkodzonego
- 4 Opis powłoki lakierowej
- 5 Arkusz wyliczenia wartości pojazdu uszkodzonego

Wycenę sporządził:

BIURO RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
Władysław Kozioł
54-044 Wrocław, ul. Amarantowa 8
NIP 895-001-89-87, Regon 930535647
tel. 71 353 86 44, 602 336 138

pieczęć

2025 -02- - 7

Dnia r.



Wykonawca opinii : mgr Władysław Koziół RS000098

Właściciel: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Adres: Plac Powstańców Warszawy 1, 51-153 Wrocław

Zadanie: Ustalenie stanu technicznego i wartości samochodu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2016

Model: Superb III 2.0 TSI MR`15 E6d

Wersja: Laurin & Klement 4x4 DSG

Nr rejestracyjny: NIE REJSTROW

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBCE7NP1H7039714

Nr INFO-EKSPERT	034-03369
Data pierwszej rejestracji	2016/11/24
Daty oględzin	2025/01/28 ; 2025/02/05
Wskazanie drogomierza	260175 km
Okres eksploatacji pojazdu (16/11/24-25/01/15)	98 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy typu perła
Dop. masa całkow.	2150 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 206kW (280KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4x4

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2015.07-2017.11)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	34	Radioodtwarzacz Bolero CD + MP3
2	Asystent toru jazdy Lane Assist	35	Reflektory bi-ksenonowe AFS
3	* Autoalarm z zabezpieczeniem wnętrza i blokadą odholowania	36	Rolety p/słoneczne szyby tylnej i tylnych bocznych
4	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	37	Schówek na okulary
5	Blokada mechanizmu różnicowego XDS Plus	38	Siatki mocujące bagaż
6	Bluetooth IV	39	Siedzenia tylne składane z bagażnika
7	Dywaniki Lounge Step	40	Sound System CANTON (12 głośników, moc 610 W)
8	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie + pamięć położenia	41	Spryskiwacze reflektorów
9	Fotel pasażera regulowany elektrycznie	42	Spryskiwacze szyby przedniej podgrzewane
10	Fotele przednie i tylne z podparciem odcinka lędźwiowego	43	SUNSET
11	Funkcja SMART LINK	44	System bezkluczykowej obsługi samochodu - Kessy
12	Głośniki 12 szt. hi-fi	45	System DSR
13	Gniazdo 12V w bagażniku	46	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
14	Hamulec antykolizyjny	47	System kontroli ciśnienia w oponach
15	Hamulec ręczny elektromechaniczny	48	System monitorowania martwego pola w lusterkach
16	Immobilizer	49	System nawigacji satelitarnej Columbus
17	* Kamera cofania	50	System p/poślizgowy MSR
18	Kierownica 3-ramienna pokryta skórą	51	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
19	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa	52	System Start/Stop
20	Komputer pokładowy	53	* Szyba przednia ogrzewana
21	Kurtyny powietrzne boczne	54	Światła do jazdy dziennej LED
22	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	55	Światła tylne LED
23	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	56	Tapicerka łączona ze skóry naturalnej i ekologicznej
24	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	57	Tarcze kół aluminiowe 18"
25	Nakładki ozdobne progów	58	Tempomat
26	Parasol	59	Układ wspomagania nagłego hamowania HBA

27	Podłokietnik przedni	60	Worek na narty
28	Poduszka powietrzna kierowcy	61	Wyświetlacz Maxi-DOT kolorowy
29	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	62	Zagłówki foteli przednich WOKS
30	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	63	Zamek centralny zdalnie sterowany
31	Poduszki powietrzne boczne	64	Zawieszenie aktywne DCC
32	Pokrowiec do przewozu nart	65	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
33	Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie	66	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 2 Fotele przednie i tylne podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Siedzenia tylne podgrzewane
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Fotele przednie z regulacją wysokości
 - Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 - Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 4 Kierownica multifunkcyjna
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Sterowanie radiem w kierownicy
 - Kierownica 3-ramienna
 - Kierownica pokryta skórą
 - Sterowanie telefonem w kierownicy
 - Sterowanie komputerem pokładowym przy kierownicy
- 5 Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia ściemniane automatycznie
 - Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
 - Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 7 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
 - Światła p/mgielne przednie
 - System doświetlania zakrętów

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 235/45 R18 98V XL WIN.CONTACT TS 850P TL FR		50
Przednie prawe:	CONTINENTAL 235/45 R18 98V XL WIN.CONTACT TS 850P TL FR		50
Tylne lewe:	CONTINENTAL 235/45 R18 98V XL WIN.CONTACT TS 850P TL FR		50
Tylne prawe:	CONTINENTAL 235/45 R18 98V XL WIN.CONTACT TS 850P TL FR		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W wyniku badania zewnętrznego ustalono stan techniczny samochodu.

Stwierdzono:

I. SILNIK: kompletny, nie jest w ruchu. Zatarte łożyska ślizgowe, główne i korbowodowe, czopy wału głęboko porysowane. Wnętrze silnika, układ smarowania zanieczyszczony opiłkami. Naprawa silnika jest niepłatna.

II. PODWOZIE: kompletne, w ruchu. Stopień zużycia proporcjonalny do przebiegu i czasu użytkowania. Tarcze hamulcowe i wkładki cierne zużyte.

III. NADWOZIE: kompletne. Ujawniono ślady naprawy blacharsko-lakierniczej na błotniku tylnym lewym, boku lewym. Pokrywa komory silnika - liczne odpryski lakieru. Wgięcia, porysowania, przetarcia na powierzchni całego nadwozia. Powłoka lakierowa wymaga odnowienia.

IV. OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE: kompletne. zderzak przedni i tylny porysowany, szyba czołowa posiada liczne kratery od uderzeń kamieniami, tarcze kół przetarte z ubytkami materiału, lampy zespolone przednie - przepalone szyby i część odbłyśników.

Koszt naprawy przekracza wartość samochodu. Naprawa samochodu jest niopłatna.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (104 mies.)	80 100 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	2 475 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2016/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 6 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 16 733 PLN
---------------------	--------------

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 147 600 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 112 575 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -20,26%.

KOREKTY RÓŻNE	- 6 584 PLN
---------------	-------------

W tym:

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	[%]	Wart. [PLN]
	-10,0	-6 584

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

W pojeździe stwierdzono: wadliwie wykonaną naprawę nadwozia z odtworzeniem znacznie zdeformowanych elementów za pomocą grubych warstw szpachli.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień 15 stycznia 2025 roku wynosi:

59300 PLN

(słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 11088,62 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień 15 stycznia 2025 roku wynosi:

14900 PLN

(słownie: czternaście tysięcy dziewięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 2786,18 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na I-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

Wycenę sporządził:

pieczęć

BIURO RZECZOWNICÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
Władysław Kozioł
54-044 Wrocław, ul. Amarantowa 8
NIP 895-001-89-87, Regon 930535647
tel. 71 353 86 44, 602 336 138

Dnia 2025-02-07 r.



Wykonawca opinii : mgr Władysław Kozioł RS000098

Właściciel: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Adres: Plac Powstańców Warszawy 1, 51-153 Wrocław

Zadanie: Ustalenie stanu technicznego i wartości samochodu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2016

Model: Superb III 2.0 TSI MR`15 E6d

Wersja: Laurin & Klement 4x4 DSG

Nr rejestracyjny: NIE REJSTROW

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBCE7NP1H7039714

Nr INFO-EKSPERT	034-03369
Data pierwszej rejestracji	2016/11/24
Daty oględzin	2025/01/28 ; 2025/02/05
Wskazanie drogomierza	260175 km
Okres eksploatacji pojazdu (16/11/24-25/01/15)	98 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy typu perła
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 206kW (280KM)
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4x4

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W wyniku badania zewnętrznego ustalono stan techniczny samochodu.

Stwierdzono:

I. SILNIK: kompletny, nie jest w ruchu. Zatarłe łożyska ślizgowe, główne i korbowodowe, czopy wału głęboko porysowane. Wnętrze silnika, układ smarowania zanieczyszczony opiłkami. Naprawa silnika jest nieopłacalna.

II. PODWOZIE: kompletne, w ruchu. Stopień zużycia proporcjonalny do przebiegu i czasu użytkowania. Tarcze hamulcowe i wkładki cierne zużyte.

III. NADWOZIE: kompletne. Ujawniono ślady naprawy blacharsko-lakierniczej na błotniku tylnym lewym, boku lewym. Pokrywa komory silnika - liczne odpryski lakieru. Wgięcia, porysowania, przetarcia na powierzchni całego nadwozia. Powłoka lakierowa wymaga odnowienia.

IV. OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE: kompletne. zderzak przedni i tylny porysowany, szyba czołowa posiada liczne kratery od uderzeń kamieniami, tarcze kół przetarte z ubytkami materiału, lampy zespolone przednie - przepalone szyby i część odbłyśników.

Koszt naprawy przekracza wartość samochodu. Naprawa samochodu jest nieopłacalna.

UWAGI

Wydając niniejszą ocenę techniczną Biuro Rzecznawców Stowarzyszenia RMiM oraz Biegłych zastrzega się wraz z rzeczoznawcą, że nie bierze odpowiedzialności za wady i uszkodzenia ukryte samochodu. Niniejsza ocena techniczna nie jest ekspertyzą stanu technicznego, przedstawia podstawowe dane samochodu i została opracowana wyłącznie na podstawie oględzin zewnętrznych oraz uzyskanych informacji. Ocenę sporządzono bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy.

Samochód badano we Wrocławiu.

Wycenę sporządził:

pieczęć

Dnia 2025 - 02 - 7... r.

BIURO RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
Władysław Koziol
54-044 Wrocław, ul. Amarantowa 8
NIP 895-001-89-87, Regon 930535647
tel. 71 353 86 44, 602 336 138



Właściciel: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Adres: Plac Powstańców Warszawy 1, 51-153 Wrocław
Biuro Rzecznawców TSIRD

Władysław Kozioł
Amarantowa 8
54 044 Wrocław

K A L K U L A C J A N A P R A W Y N R L-22-2/202

SYGNATURA AKT : nie dotyczy
DATA OGŁĘDZIN : 06.02.2025

WŁAŚCICIEL POJAZDU : Dolnośląski Urząd wo
: POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1
: 51-153 WROCŁAW

DANE POJAZDU
MARKA : SKODA
TYP/MODEL : SUPERB (3V) / LAURIN I KLEMENT
RODZAJ SILNIKA/POJEMNOŚĆ/MOC : Benzynowy / 1984 CCM / 206 KW

NR REJESTRACYJNY/NR IDENT. : NIE REJSTROW / TMBCE7NP1H7039714
PIERWSZA REJESTR. : 24.11.2016
PRZEBIEG : 260175 km ODCZYTANY

STAN OGÓLNY POJAZDU : Adekwatny do przebiegu
STREFA(Y) USZKODZEN : DOOKOŁA (CAŁKOWICIE)

K O S Z T Y N A P R A W Y B E Z V A T	PLN	88 509.83
VAT 23.00 %	PLN	20 357.26
K O S Z T Y N A P R A W Y Z V A T	PLN	108 867.09

54 044 Wrocław, 06.02.2025

Biuro Rzecznawców TSIRD

Władysław Kozioł
Amarantowa 8
54 044 Wrocław

K A L K U L A C J A N A P R A W Y NR L-22-2/202

06.02.2025

WŁAŚCICIEL Dołnośląski Urząd wo POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1
51-153 WROCŁAW
SYGNATURA nie dotyczy

MARKA SKODA SUPERB (3V) LAURIN I KLEMENT
NUMER VIN TMBCE7NP1H7039714 NR REJ. NIE REJSTROW KOD TYPU 56 30 04

WERSJA OD 11.2016 WYTLUMIENIE DZWIEK KAMERA COFANIA
WYPOSAŻENIE CZYNN CHŁODZ R1234YF KLIMAT AUTOM 3 STREF OSZKL T CIEMNE BARWI
SZYBA CZOŁ KLIMAKOMF KOŁO KIER WIELOF SKÓ DEKOR PIANOBLACK
LUST WEW ŚCIEMN AUTO AMBIENTE OŚW WNĘTRZA LUST ZEW Z PAMIĘCIĄ
RADIO/NAWIG COLUMBUS PAKIET SYSTEMU SOUND ŚWIATŁO POWROTU DOM
KSENON OŚWIE ZAKRĘTU ŚWIAT PMGIEL/MIJANIA LED LAMPA T KRYSZTAŁ
UKŁ OCZYSZ REFLEKTOR CZUJN DESZCZ/ŚWIAI WYCIER SZYBY TYLNEJ
WYPOSAŻEN EXECUTIVE LISTW KRAT CHŁOD CHR PODLOKIETNIK S TYLLU
PRZE/DZWIGNIA SKORA SIEDZ PRZ/TYL OGRZEW LIST OZD RAMY OK CHR
SIEDZ PRZ ELEK PAMIĘ KEYLESS ENTRY/SAFE INSTALACJA ALARMOWA
KAMERA PRZ ASYST UTRZYM ODSTĘPU POMOC PRZY PARKO P/T
SYST "START & STOP" 1984 CCM 206 KW UKŁAD HAMULC 17 CALI
4X4 (NAPED WSZYS KOL 6 BIEGÓW DSG WSKAZ WIELOFUNK KOŁO
DYNAMICZNE PODWOZIE 8 J X 18 ALU ŚWIATŁ DŁUG NIEOŚLEP DYNAM ASYST ŚWIATŁ
OPONY 235/45 R18..W KOMFORT OTWIER POKR KOŁO AW 3,5 J X 18
ALTERNATOR 180 A LIMUZYNA WSPOMAG MARTW KĄTA
L&K ZASŁO SZYBY TYL/BOCZ
WSPORN BIODR-KR P P

SERWIS- OBSŁUGA (QI6)
OPCJE

R O B O C I Z N A				BAZA CZASOWA	10 JC=1 RBG	CENA/KL	1 =150.00	PLN/RBG
						CENA/KL	2 =150.00	PLN/RBG
						CENA/KL	3 =150.00	PLN/RBG
NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE						KL	JC	OPER.
KOD CZ								CENA
63	29	19	00	NAKŁADKA ZDERZAKA PRZ WYB/WBUD		2	12	180.00
				OBEJMUJE: KOŁA, SKORUPY WNĘK KÓŁ				
				I MISA DŹWIĘKOCHRONNA WYB/WBUD				
63	29	55	51	NAKŁADKA ZDERZAKA PRZ WYMIENIĆ		2	10	150.00
				(WYBUDOWANA)				
				OBEJMUJE: OSPRZĘT PRZEŁOŻYĆ				
63	29	43	55	NAKŁADKA ZDERZAKA PRZ WIERCIĆ		2	4	60.00
				(OPERACJA SCALONA)				
				(WIERCIĆ 4 OTWORY)				
63	40	42	52	UCHWYT/Y CZUJNIKA/KÓW PRZ PRZYKLEIĆ		2	2	30.00
55	22	19	00	POKRYWA PRZ WYB/WBUD		2	7	105.00
				OBEJMUJE: USTAWIENIE POKRYWY				
70	17	19	00	MATA IZOLACYJNA POKRYWY PRZ WYB/WBUD		2	3	45.00
94	15	20	50	OBYDWA REFLEKTORY WYB/WBUD		2	2	30.00
				(NAKŁADKA ZDERZAKA PRZ WYBUDOWANA)				
				NIE OBEJMUJE REGULACJI REFLEKTORÓW				
94	15	56	51)	OBYDWA REFLEKTORY WYMIENIĆ (WYBUDOWANE)		2	6	90.00

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX

STRONA 2

Biuro Rzecznawców TSIRD

Władysław Kozioł
Amarantowa 8
54 044 Wrocław

K A L K U L A C J A N A P R A W Y NR L-22-2/202

06.02.2025

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA/KL 1 =150.00 PLN/RBG
CENA/KL 2 =150.00 PLN/RBG
CENA/KL 3 =150.00 PLN/RBG

NR POZ. KOD CZ	PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE	KL	JC	OPER. CENA
94 15 16 10	REFLEKTORY NASTAWA	2	2	30.00
64 14 55 02	SZYBA CZOŁOWA WYMIENIĆ OBEJMUJE: WYKŁADZINY SŁUPKÓW A, LUSTERKO WEW, ZASŁONY SŁONECZNE I LAMPY WEW WYB/WBUD	2	28	420.00
96 38 19 00	KAMERA UTRZYMANIA PASA RUCHU WYB/WBUD	2	2	30.00
96 38 15 00	KAMERA UTRZYMANIA PASA RUCHU WYREGULOWAĆ	2	12	180.00
51 90 19 03	WYKŁADZINA PODPODŁOGOWA L WYB/WBUD	2	3	45.00
51 90 19 03	WYKŁADZINA PODPODŁOGOWA P WYB/WBUD	2	3	45.00
63 69 19 00	NAKŁADKA ZDERZAKA TYL WYB/WBUD OBEJMUJE: LAMPY TYL WYB/WBUD	2	7	105.00
10 85 19 75	SILNIK ZE SKRZYNIĄ BIEGÓW WYB/WBUD OBEJMUJE: UKŁAD CHŁODZENIA OPRÓŻNIĆ/ NAPEŁNIĆ, WSZYSTKIE POŁĄCZENIA PRZY SILNIKU I SKRZYNI BIEGÓW ODŁĄCZYĆ/ PRZYŁĄCZYĆ	2	48	720.00
10 01 19 75	SILNIK WYB/WBUD (SILNIK ZE SKRZYNIĄ BIEGÓW WYBUDOWANY)	2	11	165.00
10 02 55 74	SILNIK NIEKOMPLETNY SKOMPLETOWAĆ (SILNIK WYBUDOWANY) OBEJMUJE: OSPRZĘT PRZEŁOŻYĆ	2	27	405.00
26 01 19 ZAX	UKŁAD SPALIN PRZ POLUZ/ZAMOC	2	2	30.00
26 17 19 24)	RURA SPALIN PRZ WYB/WBUD	2	3	45.00
40 07 19 00)	WSPORNIK PODZESPOŁÓW WYB/WBUD OBEJMUJE: PRZEKŁADNIA KIEROWNICY WYB/WBU	2	14	210.00
47 39 20 00)	ZACISK HAMULCOWY PRZ ODŁĄCZYĆ/ UMOCOWAĆ	2	2	30.00
46 50 20 50)	OBYDWIE TARCZE HAMULCOWE PRZ WYB/WBUD	2	5	75.00
44 05 19 00	KOŁO (KOŁA) T WYB/WBUD	1	2	30.00
44 10 56 54	4 OBRĘCZE/OPONY ZDJĄĆ/ZALOŻYĆ (KOŁA WYBUDOWANE) OBEJMUJE: ZDJĘCIE/ZALOŻENIE OPON, ZALOŻENIE ZAWORKÓW I WYWAŻENIE KÓŁ	2	9	135.00
47 41 19 50)	ZACISK HAMULCA T L POLUZ/ZAMOC	2	1	15.00
46 38 20 50)	KŁOCKI HAMULCOWE T L WYBUD/WBUD	2	2	30.00
46 53 20 50)	OBYDWIE TARCZE HAMULCOWE T WYB/WBUD	2	1	15.00
47 41 19 50)	ZACISK HAMULCA T P POLUZ/ZAMOC	2	1	15.00
46 38 20 50)	KŁOCKI HAMULCOWE T P WYBUD/WBUD	2	2	30.00
01 50 00 ZAX	LAMPY GAZOWE WYŁADOWCZA SPRAWDZENIE (ODCZYTANIE PAMIĘCI BŁĘDÓW)	2	3	45.00
0247	DEM/MONT DO LAKIEROWANIE	2	80*	1200.00
9852	PAMIĘĆ BŁĘD PO NAPRA ODCZYTAĆ	1	15*	225.00
0471	MASKA SILNIKA NAPRAWA	3	10*	150.00
2583	NAKŁADKA ZDERZAKA T NAPRAWA	3	15*	225.00

Biuro Rzeczoznawców TSIRD

Władysław Kozioł
Amarantowa 8
54 044 Wrocław

KALKULACJA NAPRAWY NR L-22-2/2025 06.02.2025

ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA/KL 1 =150.00 PLN/RBG
CENA/KL 2 =150.00 PLN/RBG
CENA/KL 3 =150.00 PLN/RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE	KL	JC	OPER. CENA
KOD CZ			
8331 GLOWICA SILNIKA KONS. PROFILI ZAMK	3	60*	900.00

LAKIEROWANIE (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 08.03.2024

KOD CZĘŚCI	OPERACJA	- 2-WARSTW PERLEFFEKT	JC
0283	NAKŁADKA ZDERZAKA P	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	11
0221	NADWOZIE ZEW	ODNOWA LAKIERU	228
2583	NAKŁADKA ZDERZAKA T	ODTW. LAK. EL. Z TW.	16

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE	KOSZT.MAT.
0283	NAKŁADKA ZDERZAKA P LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	719.44
0221	NADWOZIE ZEW ODNOWA LAKIERU	5779.41
2583	NAKŁADKA ZDERZAKA T ODTW. LAK. EL. Z TW.	654.15

KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ	JC	OPER. CENA
WSPÓŁCZYNNIK 150.00 PLN/RBG		
CZAS LAKIEROWANIA	255	
PRZYGOTOWANIE PRACA GŁ. METAL	23	
PRZYGOTOWANIE PRACA DOD.TWORZYWO	8	
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :	286	4290.00

KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO	CENA
LAKIEROWANIE NOWEJ CZĘŚCI STOPIEŃ K1R	719.44
ODNOWA LAKIERU	5779.41
ODNOWA LAKIERU K3	654.15
STAŁA MATERIAŁOWA PRACA GŁ. METAL	185.20
STAŁA MATERIAŁOWA PRACA DOD. TWORZYWO	95.00

CZĘŚCI ZAMIENNE CENNIK STAN : 01.01.2025 / 01

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
0283	NAKŁADKA ZDERZAKA P	3V0807218B	2860.98
0307	ZAMOC CZUJNIKA P L Z	3V0919485A	82.85
0308	ZAMOC CZUJNIKA P P Z	3V0919486A	82.85
0309	ZAMOC CZUJNIKA P L W	3V0919485	82.85
0310	ZAMOC CZUJNIKA P P W	3V0919486	82.85
0561	REFLEKTOR L	3V1941017B	4421.95
0562	REFLEKTOR P	3V1941018B	4421.95
1401	SZYBA CZOŁOWA	3V0845011AENVB	3771.54

Biuro Rzecznawców TSIRD

Władysław Kozioł
Amarantowa 8
54 044 Wrocław

K A L K U L A C J A N A P R A W Y NR L-22-2/202 06.02.2025
C Z Ę Ś C I Z A M I E N N E CENNIK STAN : 01.01.2025 / 01

KOD CZĘŚĆ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
1405	APLIKATOR	D 00950025	17.88
1410	0.06 L PŁYN CZYSZCZĄCY	D 00940104	37.83
1411	ZEST KLEJ SZYBY CZOŁ	D 004660M4	257.64
1414	SZYBA CZOŁOWA PODST	D 00920002	47.15
1416	NIĆ TNĄCA	357853999B	66.66
4259	WYKL PODLOGI L	3Q0825505E	503.25
4260	WYKL PODLOGI P	3Q0825506B	503.25
7141	TARCZA HAM P L	5Q0615301G	901.63
7142	TARCZA HAM P P	5Q0615301G	901.63
7180	ZEST KLOCK HAMUL PRZ	5Q0698151K	812.20
7201	FELGA P L	:3V0601025L HA7	2015.45
7202	FELGA P P	:3V0601025L HA7	2015.45
7906	KADLUB SILN UZBR REG	06K100038RX	39804.07
8044	WKŁAD FILTRA OLEJU	06L115562B	62.59
9168	ZESTAW KLOCK HAMUL T	3Q0698451M	355.20
9191	TARCZA HAM T L	5Q0615601E	511.38
9192	TARCZA HAM T P	5Q0615601E	511.38
9551	FELGA TYL L	:3V0601025L HA7	2015.45
9552	FELGA T P	:3V0601025L HA7	2015.45

Biuro Rzeczoznawców TSIRD

Władysław Kozioł
Amarantowa 8
54 044 Wrocław

K A L K U L A C J A N A P R A W Y N R L-22-2/202

06.02.2025


K A L K U L A C J A K O Ń C O W A				PLN	PLN

R O B O C I Z N A	BAZA CZASOWA	10 JC = 1 RBG			
RAZEM KL 1	17 JC X	150.00	PLN/RBG	255.00	
RAZEM KL 2	314 JC X	150.00	PLN/RBG	4 710.00	
RAZEM KL 3	25 JC X	150.00	PLN/RBG	375.00	
RAZEM ROBOCIZNA					5 340.00
K O S Z T Y D O D A T K O W E					
KONS. PROFILI ZAMKN					
TOTAL CL 3	60 JC X	150.00	PLN/RBG	900.00	
RAZEM KOSZTY DODATKOWE					900.00
L A K I E R O W A N I E					
KOSZTY ROBOCIZNY				4 290.00	
KOSZTY MATERIAŁU				7 433.20	
RAZEM LAKIEROWANIE					11 723.20
C Z Ę Ś C I Z A M I E N N E					
NORMALIA (	2.0%)			69 163.36	
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE				1 383.27	
					70 546.63
K O S Z T Y N A P R A W Y B E Z V A T				88 509.83	
VAT 23.00 %					20 357.26
K O S Z T Y N A P R A W Y Z V A T					108 867.09

OBJAŚNIENIA:

CENY CZĘŚCI-CENY PRODUC./IMPORT.
NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA
KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA
CENY CZĘŚCI ZAM = CENY SUGEROWANE PR
ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATE
(C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION
T AUTOMOTIVE GMBH

* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
: =CZĘŚĆ MOŻE BYĆ DOSTARCZ. LAKIER.
SPECYFIKACJA MODELI WG NR NADWOZIA
)=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC
LICENCJA 32304310
SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZ



Biuro Rzecznawców TSiRD

Władysław Kozioł
Amarantowa 8
54 044 Wrocław

S T R O N A K O N T R O L N A NR L-22-2/202

06.02.2025

WŁAŚCICIEL Dolnośląski Urząd wo POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1
51-153 WROCŁAW

SYGNATURA nie dotyczy

MARKA	SKODA	SUPERB (3V)	LAURIN I KLEMENT
NUMER VIN	TMBCE7NP1H7039714	NR REJ. NIE REJSTROW	KOD TYPU 56 30 04

NR UŻYTK/RZECZOZNAWCY : 323043 32304310 CLASSDIRECT REL 23.09
WERSJA NUMER 50.2309.01

DATA WYLICZENIA : 06.02.2025

KODY WERSJI WYPOSAŻENIA

- WERSJA Z NR NADWOZIA : B6 E5 E6 E8 F2 F5 F7 F8 G3 G6 G7 G9 H5 H8 IC I2
I4 I5 I6 I7 I8 J6 K1 K2 K6 K7 L1 L3 L4 L5 M1 M4
M8 M9 N7 P1 P5 P6 P8 Q4 Q7 Q8 R3 S7 T9 U4 V2 V6
WA W4 W8 X8 Y9 Z7

- WERSJA WYPOSAŻENIA	:	B6 E5 E6 E8 F2 F5 F7 F8 G3 G6 G7 G9 H5 H8 IC I2 I4 I5 I6 I7 I8 J6 K1 K2 K6 K7 L1 L3 L4 L5 M1 M4 M8 M9 N7 P1 P5 P6 P8 Q4 Q7 Q8 R3 S7 T9 U4 V2 V6 WA W4 W8 X8 Z7
----------------------	---	---

-SERWIS WYPOSAŻENIE:

CZĘŚCI ZAMIENNE/LAKIEROWANIE

- RODZ.OPER/NR		KODU/INFO	N	0471	LO	/	N	0481	LO	/	N	2583	LO		
E	1401	----	E	1411	Z	/	E	1401	----	E	1414	Z			
E	0283	----	N	0283	Z	/	E	0283	----	N	0283	LO			
E	7906	----	N	9715	Z	/	E	7906	----	N	9715	LO			
N	6350	----	E	0307	Z	/	N	6350	----	E	0308	Z			
N	6350	----	E	0309	Z	/	N	6350	----	E	0310	Z			
E	1414	----	E	1405	Z	/	E	1411	----	E	1410	Z			
E	1411	----	E	1416	Z	/	I	0471	----	LI	0471	EL			

STAWKI GODZINOWE

- BAZA CZASOWA	:	10 JC=1 RBG		
- MECH-BLACH.	:	150.00 PLN/RBG	150.00	PLN/RBG
		150.00 PLN/RBG		
- LAKIEROWANIE - AZT	:	150.00 PLN/RBG		

KODY WARUNKOWE RF

- KODY AKTYWNE : 51 100.00

CZĘŚCI ZAM.

- DATA CEN CZĘŚCI ZAM. : 01.01.2025
- DATA CEN CZĘŚCI MASTERA: 01.01.2025

LAKIEROWANIE

PAINT PRICE DATE : 08.03.2024
- RODZ OPER./KOD CZĘŚCI : LE10283 / LI 0221 / LI 2583

IŁOŚĆ POZYCJI

- UJĘTYCH	:	27
- MUTACJI	:	

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX

Biuro Rzecznawców TSIRD

Władysław Kozioł
Amarantowa 8
54 044 Wrocław

S T R O N A K O N T R O L N A N R L-22-2/202

06.02.2025

PODSUMOWANIE KALKULACJI

ROBOC: 5 340.00 DODAT: 900.00 LAK : 11 723.20 CZĘŚ: 70 546.63
NAPR: 88 509.83 VAT : 20 357.26 NAPR:108 867.09

DANE SZCZEGÓŁOWE

LI 0221	E 0283	:	E 1401	I 0471	10	N 0471
N 0481	I 2583	15	N 2583	E 7201		E 7202
E 9552	E 9551		E 7906	E 8044		N 0247 80
N 9852	E 7142		E 7141	E 7180		E 9191
E 9192	E 9168		E 4259	E 4260		HE 8331 60
E 0562	E 0561					

911

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr: L-22-2/2025

z dnia: 2025/02/05

Wykonawca opinii : mgr Władysław Kozioł RS000098

Właściciel: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Adres: Plac Powstańców Warszawy 1, 51-153 Wrocław

Zadanie: Ustalenie stanu technicznego i wartości samochodu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2016


Model: Superb III 2.0 TSI MR`15 E6d

Wersja: Laurin & Klement 4x4 DSG

Nr rejestracyjny: NIE REJSTROW

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ




Wycenę sporządził:

pieczęć

Dnia 2025-02-07r.

BIURO RZECZOWNICÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
Władysław Kozioł
54-044 Wrocław, ul. Amarantowa 8
NIP 895-001-89-87, Regon 930535647
tel. 71 353 88 44, 602 336 138



ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do opinii nr: L-22-2/2025

z dnia: 2025/02/05

Wykonawca opinii : mgr Władysław Koziół RS000098

Właściciel: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Adres: Plac Powstańców Warszawy 1, 51-153 Wrocław

Zadanie: Ustalenie stanu technicznego i wartości samochodu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2016

Model: Superb III 2.0 TSI MR`15 E6d

Wersja: Laurin & Klement 4x4 DSG

Nr rejestracyjny: NIE REJSTROW

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE: 034-03369

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 98 mies.) . . **59 300 PLN**

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,44

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
	1 Nadwozie lakierowane	
1	Pokrywa przednia	
	2 Wyposażenie nadwozia	
2	Zderzak tylny kpl.	
	6 Zawieszenie tylne	
3	Zacisk hamulca (rozpieracz) z osłoną i elementami ciernymi (	P

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
	2 Wyposażenie nadwozia	
1	Zderzak przedni kpl.	
2	Reflektor kpl.	LiP
3	Światła p/mgielne przednie	LiP
4	Szyba przednia	
	3 Silnik z osprzętem	
5	Blok silnika z tłokami, wałem korbowym i kołem zamachowym	
6	Głowica silnika kpl.	
7	Napęd rozrządu z obudową	
8	Pokrywa zaworów	
9	Miska olejowa	
10	Pompa oleju	
	5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	
11	Tarcza hamulcowa (bęben hamulcowy)	LiP
	6 Zawieszenie tylne	
12	Tarcza hamulcowa / bęben	LiP
	7 Reszta	
13	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	LiP
14	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	LiP

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie lakierowane	13	1	7 632
2	Wyposażenie nadwozia	46	6	25 641
3	Silnik z osprzętem	20	46	6 404
4	Układ napędowy	10	0	5 930
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	5	2	2 906

6 Zawieszenie tylne	3	7	1 654
7 Reszta	3	21	1 405
Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu			51 572 PLN

KOSZT NAPRAWY NETTO

	UREALNIONY	ASO
Stawka mech. / blacharska	50,00 PLN/rbg	150,00 PLN/rbg
Stawka lakiernicza	50,00 PLN/rbg	150,00 PLN/rbg
Urealnienie (zmniejszenie) cen części	0,0 %	0,0 %
Urealnienie (zmniejszenie) cen zamienników	0,0 %	0,0 %
Części plus normalia	70 546,63 PLN	70 546,63 PLN
Robocizna	3 510,00 PLN	10 530,00 PLN
Materiały lakiernicze i inne	7 433,20 PLN	7 433,20 PLN
RAZEM	81 489,83 PLN	88 509,83 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**Metoda urealnionego kosztu naprawy**

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	59 300 PLN
Urealniony koszt naprawy	81 490 PLN
Wynik metody urealnionego kosztu naprawy	0 PLN

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	59 300 PLN
Stopień uszkodzenia	0,1303
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,66
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,95
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego	0,46
Wynik metody stopnia uszkodzenia	14 874 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą stopnia uszkodzenia.	14 874 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	59 300 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	14 900 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	44 400 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	1,84

Wycenę sporządził:

pieczęć

BIURO RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
Władysław Koziol
54-044 Wrocław, ul. Amarantowa 8
NIP 895-001-89-87, Regon 930535647
tel. 71 353 86 44. 802 336 138

Dnia 2025-02-07 r.

