

Informacja o dostępności architektonicznej budynku Biura Powiatowego ARiMR w Nidzicy przy ul. Traugutta 4, 13-100 Nidzica

W budynku mieszczą się:

Parter: POK i Wydział IRZ

I piętro: Wydział Płatności Bezpośrednich

Dojście do budynku

Dojście piesze od ul. Traugutta.

Przejścia dla pieszych przy ul. Traugutta nie posiada sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Na trasie dojścia do wejścia budynku nie występują jakiegokolwiek przeszkody.

Dojazd do budynku

Osoby niezmotoryzowane nie mają możliwości skorzystania z jakiegokolwiek linii autobusowej. Dworzec oddalony o ok. 2 km.

Miejsca parkingowe

Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się na parkingu wewnętrznym BP ARiMR przy ulicy Traugutta (wjazd przez bramę pod budynek BP).

Wejścia do budynku : wejście od ulicy Traugutta



Wejście od miejsca parkingowego



Wejścia do budynku są na poziomie chodnika: wejście od ul. Traugutta. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe uruchamiane za pomocą uchwyty.

Obsługa interesantów

Obsługa interesantów odbywa się w POK przez pracowników BP

W celu załatwienia sprawy w budynku, nie ma potrzeby wchodzenia interesantów I piętro (części biurowe budynku).

W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

□ Grzegorz Mróz, tel. 89 513 47 62 , e-mail: grzegorz.mroz@arimr.gov.pl □
Aleksandra Gregorczyk, tel. 89 513 47 75 , e-mail:
aleksandra.gregorczyk@arimr.gov.pl

Asystenci służą pomocą osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie pokonywania barier występujących w tej lokalizacji ARiMR.

W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w ARiMR, osoba ze szczególnymi potrzebami, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w lokalu ARiMR, kontaktuje się z Asystentem telefonicznie lub mailowo podając:

- swoje imię, nazwisko oraz w przypadku posiadania nr ewidencji producentów,
- swoje dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail),

- rodzaj lub zakres spraw, jakie zamierza załatwić w danej jednostce terenowej ARiMR.
- stwierdzoną barierę architektoniczną w lokalizacji ARiMR wraz z informacją o stopniu jej wpływu na ograniczenie w dostępie do lokalizacji,

Asystent po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia, udzieli osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia w zakresie obsługi. Jej sprawy poprzez:

- wskazanie zgodnej z obowiązującymi w ARiMR procedurami formy obsługi, innej niż osobista, umożliwiającej obsługę bez konieczności wizyty w lokalu ARiMR lub/i;
- zapewnienie bezpośredniego wsparcia właściwego merytorycznie pracownika ARiMR, który będzie indywidualnie prowadził obsługę sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami lub/i;
- zapewnienie alternatywnego sposobu dostępu do lokalizacji ARiMR.

Pętla indukcyjna

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na tablicy informacyjnej w holu głównym budynku.

Toalety

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku – dojdzie ciągami komunikacyjnymi o odpowiedniej szerokości.

Ewakuacja

Ewakuacja z parteru budynku odbywa się przez hol główny (parter). Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez wizualizacji oraz możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych).