

Warsztat

Nazwa warsztatu: Biuro Ekspertyz Sadowych

Adres: Lodz Poland

Numer klienta:

Telefon: 791 853 655

E-mail: biuro@bes-go.pl

Czas diagnozy: 2024-11-21 11:00:28

Nazwa technika: Grzegorz Olas

SN: 989510050156



Informacje o pojeździe

Wytworzone: Citroen

Model: RELAY 3 MINIBUS/JUMPER 3 MINIBUS

VIN: VF7YDBMHC11233029

Wersja oprogramowania pojazdu V41.90 Wersja aplikacji diagnostycznej: V7.05.030 cieką
diagnostyczna: rcznie wybra > JUMPER/RELAY > RELAY 3/JUMPER 3 (2006-2011) > Szybki test

System fault code The

following systems is abnormal:

BSI (inteligentny moduł sterujący) 9 Problemy istnieją

3.P0683 Sterowanie przekaznika świec żarowych

stały błąd

1.B100A oświetlenie prawych wiatel pozycyjnych

stały błąd

2.B1009 oświetlenie lewych wiatel pozycyjnych

stały błąd

3.B100B oświetlenie wiatel cofania

stały błąd

4.B1007 oświetlenie lewych kierunkowskazów

stały błąd

5.B1008 oświetlenie prawych kierunkowskazów

stały błąd

6.B1021 przekanik wycieraczki przedniej szyby - mała prdko

stały błąd

7.B1016 zapalenie swiatel stopu

stały błąd

8.B1022 przekanik wycieraczki przedniej szyby - dua prdko

stały błąd

9.B1023 przekanik pompy spryskiwacza przedniej szyby silnik

stały błąd

system 3 Problemy istnieją

1.P0480 błąd sterowania przekanika zespołu motowentylatora na małej
prdkoci

stały błąd

2.U0426 Unieruchamia

Usterka przemijająca

Anti-lock
Brake System
2 Problemy
istnieją1.C1050
usterka
sygnału
czujnika
prdkoci
prawego
tylnego koła.
układ
rozwartry.
zwarcie z
plusem.

Zwarcie do masy

2.C1045 usterka sygnału czujnika lewego tylnego koła. Przerwa.

zwarcie do plusa. zwarcie do masy Nastpujce systemy s w porzdku:

1.Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrycznym

2.pulpit

3.Poduszka powietrzna (Airbag)