



EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI „RZECZOZNAWCY-PZM” SA

Rok założenia 1991

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

ODDZIAŁ GDYNIA

81-333 Gdynia, ul. Hugo Kołłątaja 49, tel./fax (058) 623 18 21, 713 68 41

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: gdynia@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH - EKSPERTMOT
należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

ISO
9001:2000



OPINIA Nr: 297-GDP-25

z dnia: 2025/07/15

Rzeczoznawca : inż. Tadeusz KĘDZIERSKI

Zlecniodawca: POMORSKIE HURTOWE CENTRUM ROLNO SPOŻYWCZE S.A

Adres: ul. Wodnika 50, 80-299 GDAŃSK

Zlec. pismo, znak: B / N

z dnia: 2025/07/15

Właściciel: POMORSKIE HURTOWE CENTRUM ROLNO-SPOŻYWCZE S.A.

Adres: ul. Wodnika 50, 80-299 GDAŃSK

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

Przeprowadzone oględziny i dokumentacja fotograficzna wykonana metodą cyfrową.

Przedstawiono do wglądu: dowód rejestracyjny o cechach DR/BAT 4034220 wydany przez Prezydenta Miasta Gdańska .

Jazdę testową przeprowadzono na terenie parkingu w obecności Pana Potrykusa.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [T] VII-2025

Marka: HYUNDAI

Rok produkcji: 2023

Model: Tucson 1.6 T-GDI Hybrid MR`21 E6d

Wersja: Platinum 4WD

Nr rejestracyjny: GD 9K019

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: TMAJE811DPJ234095

Data pierwszej rejestracji	2023/10/19
Data ważności badania technicznego	2026/10/19
Wskazanie drogomierza	44413 km
Okres eksploatacji pojazdu (23/10/19-25/07/15)	21 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	GRANA TOWY 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkowita	2245 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Konstrukcja	samonośna
Numer silnika	NIE USTALANO
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elektr.)
Pojemność / Moc silnika spalinowego	1598 ccm / 132kW (179KM)
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	169kW (230KM) / 44kW (60KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	57	Oświetlenie wnętrza w podsuficie z tyłu
2	Asystent monitorowania martwego pola BCA	58	Panel sterowania układem klimatyzacji dla pasażerów z tyłu
3	Asystent ostrzegania o ograniczeniach prędkości inteligentny ISLA	59	Podłokietnik centralny przedni
4	Asystent ostrzegania o ruchu poprzecznym RCCA	60	Poduszka powietrzna centralna
5	Asystent podążania na pasie ruchu LFA	61	Poduszki powietrzne boczne przednie
6	Asystent świateł drogowych HBA	62	Przygotowanie do montażu haka holowniczego
7	Asystent utrzymania pasa ruchu LKA	63	Reflektory LED z funkcją doświetlania zakrętów
8	Asystent zapobiegania kolizji czołowych FCA z funkcją Junction Turning	64	Relingi dachowe
9	Audio system Premium Krell	65	Roleta do bagażnika
10	Autoalarm	66	Rolety p/słoneczne szyb bocznych tylnych drzwi
11	Czujnik deszczu	67	Schówek pod podłogą bagażnika
12	Czujniki ciśnienia powietrza w oponach	68	Siatka mocująca bagaż
13	Drzwi tyłu nadwozia z regulacją wysokości i prędkości otwierania	69	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40 i składane
14	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	70	Siedzenia tylne podgrzewane
15	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	71	Siedzenia tylne składane od strony przestrzeni bagażowej
16	Fotel pasażera z regulacją wysokości	72	Spoiler tylny
17	Funkcja Android Auto / Apple CarPlay	73	Sterowanie radiem w kierownicy
18	Funkcja automatycznego odparowywania szyb	74	Sterowanie skrzynią biegów za pomocą przycisków
19	Głośnik centralny	75	System bezkluczykowego dostępu do samochodu
20	Głośniki w drzwiach przednich	76	System Bluetooth z trybem wybierania głosowego
21	Głośniki w drzwiach tylnych	77	System kamer 360
22	Głośniki wysokotonowe	78	System kontroli podjazdu HAC
23	Gniazdo 12V w bagażniku	79	System kontroli trakcji ESC
24	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	80	System kontroli uwagi kierowcy DAW
25	Haczyki do mocowania bagaży	81	System monitorowania tylnych siedzeń RSA
26	Hamulec pokolizyjny MCB	82	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
27	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	83	System ratunkowy E-Call
28	Immobilizer	84	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
29	Kierownica podgrzewana	85	System sygnalizacji odjechania poprzedzającego samochodu LVDA
30	Kierownica pokryta skórą	86	System ułatwiający zjazd ze wzniesienia DBC
31	Kiesz w oparciu fotela kierowcy	87	System wyboru trybu jazdy
32	Kiesz w oparciu fotela pasażera	88	System wyświetlający widok z martwego pola BVM
33	Klanki zewnętrzne w kolorze nadwozia	89	Szyba przednia akustyczna
34	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa	90	Szyby przednie atemiczne
35	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	91	Szyby tylne przyciemniane
36	Komputer pokładowy	92	Światła do jazdy dziennej LED
37	Krata wlotu powietrza w kolorze ciemnego chromu	93	Światła p/mgielne tylne
38	Kurtyny powietrzne boczne	94	Światła pozycyjne LED
39	Lakier specjalny Engine Red	95	Światła tylne LED
40	Listwy ozdobne zderzaków w kolorze chromu	96	Światła włączane automatycznie
41	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	97	Światło dodatkowe STOP LED w spoilerze dachowym
42	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	98	Tapicerka tekstylna
43	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	99	Tarcze kół aluminiowe 19"
44	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	100	Usługi Hyundai LIVE
45	Ładowarka bezprzewodowa	101	Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
46	Łopatki przy kierownicy do zmiany biegów	102	Wspomaganie układu kierowniczego
47	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach	103	Wzmacniacz audio
48	Nawiew powietrza na siedzenia w 2 rzędzie	104	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz

49	Ogranicznik prędkości	105	Zaglówki foteli przednich z regulacją wysokości
50	Opony Michelin	106	Zaglówki siedzeń tylnych z regulacją wysokości
51	Oslony przeciwsłoneczne rozsuwane	107	Zamek centralny zdalnie sterowany
52	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	108	Zestaw naprawczy opon
53	Oslony zderzaków w kolorze srebrnym	109	Zestaw wskaźników cyfrowy z kolorowym wyświetlaczem 10,25"
54	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	110	Złącza USB 2 szt. z tyłu kabiny
55	Oświetlenie wnętrza nastrojowe	111	Złącze USB
56	Oświetlenie wnętrza w podsufitce z przodu	112	Złącze USB w konsoli centralnej

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 2 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- 5 System multimedialny
System nawigacji satelitarnej
Radio cyfrowe DAB
Wyświetlacz multimedialny 10,25"
System telematyczny Bluetooth
- 6 Szyba tylna ogrzewana z wyłącznikiem czasowym
Szyba tylna ogrzewana
Wyłącznik czasowy ogrzewania szyby tylnej
- 7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z auto up/down
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 8 Tempomat inteligentny z funkcją Stop & Go
System Stop & Go
Tempomat inteligentny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Lakier metalizowany (dopłata)	1 724

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Kolo	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	MICHELIN 235/50 R19 103V XL PRIMACY 4 TL VOL	7,0	24
Przednie prawe:	MICHELIN 235/50 R19 103V XL PRIMACY 4 TL VOL	7,0	24
Tylne lewe:	MICHELIN 235/50 R19 103V XL PRIMACY 4 TL VOL	7,0	24
Tylne prawe:	MICHELIN 235/50 R19 103V XL PRIMACY 4 TL VOL	7,0	24

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Do oględzin przedstawiono pojazd w celu określenia stanu technicznego i ustalenia wartości rynkowej.

Pojazd aktualnie w eksploatacji sprawny technicznie z aktualnymi badaniami dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych.

Podczas oględzin stwierdzono:

I. SILNIK: - uruchomienie silnika bez utrudnień, praca na biegu jałowym równomierna, przejście na wyższe obroty pod obciążeniem płynne. Poziom oleju i płynów eksploatacyjnych w normie.

Nie stwierdzono wycieków olejów, paliwa i płynów eksploatacyjnych.

II. PODWOZIE: - kompletne, w warunkach parkingowych bez widocznych wad i niesprawności, stopień zużycia stosowny do okresu użytkowania.

Podczas jazdy testowej sprawdzono działanie układu kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia.

Działanie układu hamulcowego podczas hamowania normalnego i awaryjnego prawidłowe.

Nie stwierdzono nadmiernych luzów w układzie kierowniczym i stuków w zawieszeniu.

III. NADWOZIE I WYPOSAŻENIE: - nadwozie zamknięte, pięciodrzwiowe, pięcioosobowe.

Powłoka lakierowa koloru granatowego z efektem metalicznym, stan powłoki lakierowej

dobry (wyniki pomiaru grubości powłoki lakierowej w załączeniu).

Na drzwiach tyłu widoczne głębokie wgniecenie po stronie prawej w części dolnej.

Prawy narożnik zderzaka przedniego -głęboko zdarta faktura, nadkole zewnętrzne koła przedniego prawego głęboko zdarta faktura.

Wykładziny podłogowe i pozostałe poszycia foteli bez widocznych uszkodzeń.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (26 mies.) 143 500 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 1 724 PLN

Wypożyczenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 4 375 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2023/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 5 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG - 3 864 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 31 500 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 12 913 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -2,58%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE 1 081 PLN

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE - 13 116 PLN

W tym:

Korekta ze względu na liczbę właścicieli lub użytkowników (2)

[%] Wart. [PLN]

-3,0 -4 372

Najwyższą wartość uzyskują na rynku pojazdy kupowane od pierwszego właściciela. Większa liczba użytkowników szczególnie dla pojazdów kilkuletnich oznacza najczęściej niższą dbałość o pojazdy, co powoduje obniżenie ich wartości rynkowej.

Wartość korekty została oszacowana automatycznie na podstawie podanej liczby właścicieli lub użytkowników: 2 oraz okresu eksploatacji pojazdu: 21 mies.

Szczególny charakter eksploatacji

-6,0 -8 744

Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazdy sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególny sposób.

KOMENTARZ

Samochód eksploatowany jako firmowy.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

133700 PLN

(słownie: sto trzydzieści trzy tysiące siedemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 25000,81 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

121000 PLN

(słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych)

w tym VAT (23,0%) 22626,02 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

Opinię wykonał:

Rzeczoznawca Certyfikowany - Certyfikat nr 176/02/05/08/11/14/17 w zakresie kompetencji:

- technika samochodowa "CA",
- wycena wartości pojazdów samochodowych i maszyn roboczych oraz jakości i kosztów napraw powypadkowych "CC",
- Biegły skarbowy Izby Administracji Skarbowej.

Wydając niniejszą Opinię Techniczną, Dyrektor Spółki zastrzega wraz z Rzeczoznawcą,

że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu Opinii.

Od niniejszej Opinii przysługuje odwołanie do Zarządu Spółki za pośrednictwem Dyrektora Oddziału.

W przypadku konieczności wykonania Opinii komisyjnej wymagana jest wpłata zaliczki

w wysokości określonej przez Oddział wykonujący Opinię.

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Niniejsza Opinia służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
2. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu, a także za skutki wykorzystania samej opinii.
3. Powyższa opinia nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu i za taką nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży pojazdu za oszacowaną wartość.
4. Niniejsza opinia nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
5. Opinię wykonano w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne przedmiotowego pojazdu. Nie przeprowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotowego pojazdu.
6. Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie oględzin przedmiotowego pojazdu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
7. Nie weryfikowano odczytanego stanu wskazań drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

DYREKTOR

SPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNY
 „RZECZOZNAWCY-PZM”
 Spółka Akcyjna
 ODDZIAŁ GDYNIA
 z up. Magdalena Kortas
 pieczęć
 EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNY
 „RZECZOZNAWCY-PZM”
 Spółka Akcyjna
 ODDZIAŁ GDYNIA
 ul. Kollataja 49, 81-333 Gdynia
 tel./fax (0-58) 623 18 21, 782 21 13, 713 68 44

RZECZOZNAWCA



ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do opinii nr: 297-GDP-25

z dnia: 2025/07/15

Rzeczoznawca : inż. Tadeusz KĘDZIERSKI

Zleceniodawca: POMORSKIE HURTOWE CENTRUM ROLNO SPOŻYWCZE S.A

Adres: ul.Wodnika 50, 80-299 GDAŃSK

Zlec. pismo, znak: B / N

z dnia: 2025/07/15

Właściciel: POMORSKIE HURTOWE CENTRUM ROLNO-SPOŻYWCZE S.A.

Adres: ul. Wodnika 50, 80-299 GDAŃSK

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [T] VII-2025

Marka: HYUNDAI

Rok produkcji: 2023

Model: Tucson 1.6 T-GDI Hybrid MR'21 E6d

Wersja: Platinum 4WD

Nr rejestracyjny: GD 9K019

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 21 mies.) .. 133 700 PLN

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,72

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p. Nazwa elementu

Lewy/Prawy

1 Nadwozie

1 Drzwi tyłu nadwozia

2 Wyposażenie

2 Zderzak przedni kpl.

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p. Nazwa zespołu

Udział
[%]Zniszczenie
[%]Wart. poz.
zesp. [PLN]

1 Nadwozie

13

4

16 686

2 Wyposażenie

45

1

59 563

3 Silnik z osprzętem

15

0

20 055

4 Układ napędowy

8

0

10 696

5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym

5

0

6 685

6 Zawieszenie tylne

3

0

4 011

7 Reszta

4

0

5 348

8 Generator i silniki elektryczne

4

0

5 348

9 Akumulatory napędu

3

0

4 011

Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu 132 403 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**Metoda zredukowanego kosztu naprawy w oparciu o szacunkowy koszt naprawy**

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku 133 700 PLN

Koszt naprawy oszacowany na podstawie obrazu uszkodzeń 11 767 PLN

Współczynnik amortyzacji wycenianego pojazdu 0,72

Współczynnik redukcji pozostałych składników naprawy 0,86

Współczynnik zmiany kosztu naprawy 1,14

Zredukowany koszt naprawy 9 957 PLN

Stopień uszkodzenia nadwozia i ramy 0,04

Ubytek wartości pojazdu po naprawie	2 720 PLN
Wynik metody zredukowanego kosztu naprawy	121 023 PLN

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	133 700 PLN
Stopień uszkodzenia	0,0097
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,96
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,98
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego	0,78
Wynik metody stopnia uszkodzenia	97 160 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą zredukowanego kosztu naprawy. .	121 023 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	133 700 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	121 000 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	12 700 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	0,09

Opinię wykonał:

Rzecznik Certyfikowany - Certyfikat nr 176/02/05/08/11/14/17 w zakresie kompetencji:

- technika samochodowa "CA",
- wycena wartości pojazdów samochodowych i maszyn roboczych oraz jakości i kosztów napraw powypadkowych "CC",
- Biegły skarbowy Izby Administracji Skarbowej.

Wydając niniejszą Opinię Techniczną, Dyrektor Spółki zastrzega wraz z Rzecznik, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu Opinii.

Od niniejszej Opinii przysługuje odwołanie do Zarządu Spółki za pośrednictwem Dyrektora Oddziału.

W przypadku konieczności wykonania Opinii komisyjnej wymagana jest wpłata zaliczki

w wysokości określonej przez Oddział wykonujący Opinię.

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Niniejsza Opinia służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
2. Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu, a także za skutki wykorzystania samej opinii.
3. Powyższa opinia nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu i za taką nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży pojazdu za oszacowaną wartość.
4. Niniejsza opinia nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
5. Opinię wykonano w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne przedmiotowego pojazdu. Nie przeprowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotowego pojazdu.
6. Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie oględzin przedmiotowego pojazdu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
7. Nie weryfikowano odczytanego stanu wskazań drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

DYREKTOR

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
„RZECZOWNAWCY-PZM”
Spółka Akcyjna
ODDZIAŁ GDYNIA
z up. Magdalena Korus

pieczęć

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
„RZECZOWNAWCY-PZM”
Spółka Akcyjna
ODDZIAŁ GDYNIA
ul. Kollataja 49, 81-333 Gdynia
tel./fax (0-58) 623 18 21, 782 21 13, 713 68 41

RZECZOWNAWCA



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 297-GDP-25

z dnia: 15.07.2025

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [T] VII-2025

Marka: HYUNDAI

Rok produkcji: 2023

Model: Tucson 1.6 T-GDI Hybrid MR'21 E6d

Wersja: Platinum 4WD

Nr rejestracyjny: GD 9K019

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy



IMG_0059



IMG_0060



IMG_0061



IMG_0062

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
„RZECZOZNAWCY-PZM”
Spółka Akcyjna
ODDZIAŁ GDYNIA
ul. Kollataja 49, 81-333 Gdynia
tel./fax (0-58) 623 18 21, 782 21 13, 713 68 48





IMG_0063



IMG_0068



IMG_0073



IMG_0074



IMG_0075



IMG_0078

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
 „RZECZOZNAWCY-PZM”
 Spółka Akcyjna
 ODDZIAŁ GDYNIA
 ul. Kosiążka 49, 81-333 Gdynia
 tel./fax (0-58) 623 18 21, 762 21 13, 713 68 44

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
 TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
 Oddział GDANSK
 inż. Tadeusz KĘDZIERSKI
 RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
 Certyfikat CCRS Nr 0167/02



IMG_0079



IMG_0080



IMG_0081



IMG_0082



IMG_0083



IMG_0077

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
 „RZECZOZNAWCY-PZM”
 Spółka Akcyjna
 ODDZIAŁ GDYNIA
 ul. Kollataja 49, 81-333 Gdynia
 tel./fax (0-58) 623 18 21, 782 21 13, 713 68 48

2355 STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
 TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
 Oddział GDAŃSK
 inż. Tadeusz KĘDZIERSKI
 RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
 Certyfikat CCRS Nr 0167/02



IMG_0078



IMG_0079



IMG_0080



IMG_0081



IMG_0245



IMG_0079

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
 „RZECZOZNAWCY-PZM”
 Spółka Akcyjna
 ODDZIAŁ GDYNIA
 ul. Kollataja 49, 81-333 Gdynia
 tel./fax (0-58) 623 18 21, 752 21 13, 713 62 41

2355
 STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
 TECHNIK SAMOCHODÓW I RUCHU DROGOWEGO
 Oddział GDAŃSK
 inż. Tadeusz KĘDZIERSKI
 RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
 Certyfikat CCRS Nr 0167/02



IMG_0082



IMG_0238



IMG_0241



IMG_0244



IMG_0247



IMG_0250

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
 „RZECZOZNAWCTVPZM”
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 ODDZIAŁ GDAŃSK
 ul. Kołłątaja 45, 81-363 Gdynia
 Tel/fax (0-58) 623 18 21, 762 21 13, 713 68 41

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
 TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
 Oddział GDAŃSK
 inż. Tadeusz KĘDZIERSKI
 RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
 Certyfikat CCRS Nr 0167/02



IMG_0077



IMG_0080



IMG_0083



IMG_0239



IMG_0242



IMG_0245

EKSPERCI TECHNICZNO MOTORYZACYJNI
„RZECZOZNAWCY-PZM”
Spółka Akcyjna
ODDZIAŁ GDYNIA
ul. Kołłątaja 40, 81-333 Gdynia
tel./fax (0-58) 623 18 21, 752 21 13, 713 66 44

2355 STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
Oddział GDAŃSK
inż. Tadeusz KĘDZIERSKI
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
Certyfikat CGRS Nr 0167/02



IMG_0248




IMG_0251



IMG_0078



IMG_0081



IMG_0237



IMG_0240

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
 „RZECZOZNAWCY-PZM”
 Spółka Akcyjna
 ODDZIAŁ GDYNIA
 ul. Kollataja 49, 81-333 Gdynia
 tel./fax (0-58) 623 18 21, 782 21 13, 713 68 41

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
 TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
 Oddział GDAŃSK
 inż. Tadeusz KĘDZIERSKI
 RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
 Certyfikat CCRS Nr 0167/02



IMG_0243



IMG_0246



IMG_0249



IMG_0252



IMG_0077



IMG_0078

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
 „RZECZOZNAWCY-PZM”
 Sienka Miejska
 ODDZIAŁ GDYNIA
 ul. Kołłątaja 40, 81-301 Gdynia
 tel./fax (0-58) 624 16 21, 48 21 14, 715 00 41





IMG_0079



IMG_0080



IMG_0081



IMG_0082



IMG_0083



IMG_0237

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
 „RZECZOZNAWCY-PZM”
 Spółka Akcyjna
 ODDZIAŁ GDYNIA
 ul. Kollataja 49, 81-333 Gdynia
 tel./fax (0-58) 623 18 21, 782 21 13, 713 68 41

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
 TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
 Oddział GDAŃSK
 inż. Tadeusz KĘDZIERSKI
 RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
 Certyfikat CCRS Nr 0167/02



IMG_0238



IMG_0239



IMG_0240



IMG_0241



IMG_0242



IMG_0243

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
„RZECZOZNAWCY-PZM”
Spółka Akcyjna
ODDZIAŁ GDYNIA
ul. Kollątaja 49, 81-233 Gdynia
tel./fax (0-58) 623 18 21, 782 21 13, 713 68 41

2355 STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
Oddział GDAŃSK
Inż. Tadeusz KĘDZIERSKI
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
Certyfikat CCRS Nr 0167/02



IMG_0244



IMG_0245



IMG_0246



IMG_0247



IMG_0248



IMG_0249

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
„RZECZOZNAWCY-PZM”
 Spółka Akcyjna
ODDZIAŁ GDYNIA
 ul. Kollataja 49, 81-333 Gdynia
 tel./fax (0-58) 623 18 21, 782 21 13, 713 68 41





IMG_0250



IMG_0251



IMG_0252



EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
 „RZECZOZNAWCY-PZM”
 Spółka Akcyjna
 ODDZIAŁ GDYNIA
 ul. Kosińskiego 49, 81-335 Gdynia
 tel./fax (0-58) 623 18 21, 782 21 13, 743 89 48