

## Raport diagnostyczny samochodu

Raport jest tworzony przez **LAUNCH X-431**

### Warsztat

Nazwa warsztatu: Biuro Ekspertyz Sadowych

Adres: Lodz Poland

Numer klienta:

Telefon: 791 853 655

E-mail: biuro@bes-go.pl

SN: 989510050156

Czas diagnozy: 2024-08-28 14:58:16

Nazwa technika: Grzegorz Olas



### Informacje o pojeździe

Rocznik: 2015

Wytworzone: Fiat

Model: Aegea / Tipo Sedan / HB / SW

VIN: ZFACF7H31M6T89888

Wersja oprogramowania pojazdu V38.30

Wersja aplikacji diagnostycznej: V7.05.026

cieka diagnostyczna: Automatically Search > Szybki Test



### System fault code

The following systems is abnormal:

PAM (Tryb Wspomagania Przy Parkowaniu) 1 Problemy istnieją

1.U1933-86 POLECANIE BCM (z modułu komputera pokładowego) Przechowywane  
- Sygnał nieprawidłowy

IPC (Instrument Panel Cluster-Zestaw Wskaników) 5 Problemy istnieją

1.B1037-87 BCM (BCM COMMAND) (sygnał z Modułu Body Computera) - Brak komunikatu Przechowywane

2.B2206-64 Brak aktualnego numeru VIN/niezgodno – błąd wiarygodności sygnału Przechowywane

3.U1710-87 Elektroniczna kontrola klimatu (ECC) - Brak wiadomości Przechowywane

4.U1751-87 Czujnik lewego martwego pola (LBSS) - Brak komunikatu Przechowywane

5.U1752-87 Czujnik prawego martwego pola (RBSS) - Brak komunikatu Przechowywane

EPS (Elektryczne Wspomaganie Kierownicy) 1 Problemy istnieją

Następujące systemy są w porządku:

- 1.BCM (Body Control Module)
- 2.ECM (Engine Control Module)
- 3.ABS (Anti-lock Braking System)
- 4.ETM (Moduł Telematyczny Rozrywki)
- 5.ORB (Occupant Restraint)
- 6.HVAC (Heating Ventilation Air-conditioning And Cooling)
- 7.ACC (Adaptive Cruise Control)
- 8.ESL (Electronic Steering Lock)
- 9.HALF (Zwrotny Sygnał Haptyczny Przekroczenia Pasa Ruchu)
- 10.Lewy Czujnik Martwego Pola (Left Blind Spot Sensor, LBSS)
- 11.Czujnik Prawego Martwego Pola (Right Blind Spot Sensor, RBSS)
- 12.RFH (Radio Frequency Hub)