

Wykaz sprzętu/wyposażenia do przekazania innym jednostkom budżetowym

Lp.	Nazwa składnika rzeczowego majątku ruchomego	typ	Numer inwentarzowy	Uwagi
1.	Suszarka uniwersalna Sup-4M	szt	TW-801-1425	Trwałe uszkodzenie układu regulacji: brak części zamiennych
2.	Czajnik CK 1004 Zelmer	szt	TWI-808-5209	Uszkodzony
3.	Czajnik Zelmer	szt	TWI-808-4409	Uszkodzony
4.	Mętnościomierz Cyberscan TN100	szt	T-801-226	Uszkodzony
5.	Mętnościomierz Bante TB-200	szt	TW-801-7793	Uszkodzony
6.	Chłodziarko-zamrażarka	szt	TWI-486-3266	Uszkodzony agregat
7.	Komplet 4 rejestratorów EBI-2T (4 szt)	szt	T-801-4004	Uszkodzony
8.	Telefon Panasonic	szt	TWI-626-5277	Uszkodzony panel numeryczny
9.	Płyta grzewcza HP	szt	T-801-1162	Uszkodzona, skorodowana
10.	Łaźnia wodna	szt	TW-801-1574	Uszkodzona, przepalona grzałka
11.	Waga Axis	szt	TW-801-1421	Niesprawna
12.	Pehametr Eko 4000	szt	TW-801-11	Uszkodzony
13.	Fotometr Eco 20 Epoll	szt	T-801-1164	Uszkodzony
14.	Suszarka Sup 4	szt	TW-801-1356	Uszkodzona, spalona
15.	Titronic 96I	szt	TW-801-546	Uszkodzony
16.	Mieszadło magnetyczne Typ TM-96	szt	TW-801-545	Uszkodzone
17.	Termostat L5 Control	szt	T-801-1211	Uszkodzony
18.	Drukarka Xerox Phaser 3330	szt	TWI-487-5879	Urządzenie uszkodzone, brak części zamiennych
19.	Telefon bezprzewodowy Panasonic model KX-TG2511PD	szt	TWI-623-6061	Uszkodzenie panelu wybierania funkcji i numerów
20.	Monitor Philips	szt	TWI-487-7587	Uszkodzony, nieopłacalna naprawa
21.	Waga dokładniejsza WPE-300	szt	TW-801-169	Uszkodzona, skorodowane elementy metalowe
22.	Pipeta electronic 500-5000	szt	TW-801-89	Uszkodzony mechanizm pipety
23.	Rejestrator temperatury	szt	TW-801-744	Brak aktualnego oprogramowania
24.	Rejestrator temperatury	szt	TW-801-745	Brak aktualnego oprogramowania
25.	Rejestrator temperatury	szt	TW-801-746	Brak aktualnego oprogramowania
26.	Rejestrator temperatury	szt	TWI-801-159	Brak aktualnego oprogramowania
27.	Rejestrator temperatury z interfejsem	szt	TWI-801-160	
28.	Rejestrator temperatury z interfejsem	szt	TW-801-747	Brak aktualnego oprogramowania
29.	Rejestrator temperatur EBI-2	szt	TW-801-1862	Brak aktualnego oprogramowania
30.	Rejestrator temperatur EBI-2	szt	TW-801-1864	Brak aktualnego oprogramowania
31.	Rejestrator temperatury	szt	TW-801-1863	Brak aktualnego oprogramowania
32.	Wstrząsarka MS-1 Minishaker	szt	TW-801-370	Przestarzała, popsute pokrętko regulacji obrotów
33.	Wstrząsarka KS 501 Digital IKA	szt	T-801-381	Przestarzała z uszkodzeniami
34.	Łaźnia wodna IKA TE2	szt	T-801-1203	Popsuty termostat
35.	Kosiarka elektryczna Sunny	szt	TW-808-40	Przestarzały, zły stan techniczny
36.	Laminator Fellowes	szt	TWI-803-7464	Przestarzały, zły stan techniczny
37.	Urządzenie wielofunkcyjne HP Pro 400	szt	TW-803-4893	Przestarzały, zły stan techniczny
38.	Telefon bezprzewodowy Siemens	szt	TWI-626-4378	Uszkodzony, trwałe zepsuty panel wybierania
39.	UPS Smart	szt	TW-491-4337	Uszkodzony, awaria transformatora
40.	UPS	szt	TWI-487-7278	Uszkodzony układ zasilania, brak

				części zamiennych
41.	Zasilacz awaryjny UPS	szt	TWI-487-7482	Uszkodzone sterowanie zasilaniem, nieopłacalna naprawa
42.	Monitor Philips 223V5LS58	szt	TW-491-5093	Uszkodzona matryca i zasilacz; naprawa nieopłacalna
43.	Monitor Philips 223V5LS58	szt	TW-491-5094	Uszkodzona matryca i zasilacz; naprawa nieopłacalna
44.	Monitor Philips 223V5LS58	szt	TW-491-5092	Uszkodzona matryca i zasilacz; naprawa nieopłacalna
45.	Telefon bezprzewodowy	szt	TWI-623-6096	Trwale uszkodzony
46.	Telefon Panasonic KX-FC2 78PD-S	szt	TWI-803-5142	Trwale uszkodzony
47.	Urządzenie Nashuatec MP 201 SPF	szt	TW-803-4704	Uszkodzone, brak części zamiennych
48.	UPS	szt	TWI-491-5639	Uszkodzony, brak części zamiennych
49.	Analizator rtęci z komputerem D	szt	T-801-82	Uszkodzony, urządzenie starej generacji
50.	Waga dokładniejsza WPE 600	szt	TW-801-180	Niesprawna, skorodowana
51.	Monitor Dell	szt	TWI-491-5721	Uszkodzony, naprawa nieopłacalna
52.	Monitor Samsung SyncMaster	szt	TWI-491-4380	Uszkodzony, naprawa nieopłacalna
53.	Telefon panasonic KX-TG-1711PD	szt	TWI-626-4670	Poszczególne klawisze klawiatury numerycznej nie wybierają przypisanych funkcji
54.	Telefon Panasonic KX-TG2511PDT	szt	TWI-626-4669	Uszkodzony, klawiatura zacina się, problem z ładowaniem telefonu

Sporządził: Iwona Dziadek
Starszy Specjalista w Oddziale
Administracyjno-Technicznym

Anna Matejuk
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu

/dokument podpisany elektronicznie/