

Rzeczoznawca: inż. Paweł Piłat  
 Zadanie: Ustalenie wartości pojazdu.  
 Zleceniodawca: Prokuratura Okręgowa w Zamościu  
 Adres: Orła 2, 22-400 Zamość



30256454 20260324 0017

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] III-2026

Marka: SKODA  
 Model: Superb III 2.0 TSI MR`15 E6d  
 Wersja: Ambition 4x4 DSG  
 Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2017  
 Nr Info-Expert: 034-03365  
 Identyfikator pojazdu: 154472  
 Nr rejestracyjny: WE346PV  
 VIN: TMBCE9NP0H7549449

Data pierwszej rejestracji	30.06.2017 r.
Wskazanie drogomierza	392026 km
Okres eksploatacji pojazdu (30.06.2017 r.-22.03.2026 r.)	105 mies.
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)	Black Magic Pearlescent 2-warstwowy typu perła
Dop. masa całk.	2150 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Objemność / Moc silnika	1984 ccm / 206 kW (280 KM)
Doładowanie	turbosp. z chłodn. powietrza
Norma spalin	E6d
Rodzaj skrzyni biegów	aut. (mech. ster. elektr. - dwusprzęgł.)
Rodzaj napędu	4x4

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

**48 600 zł****W tym VAT (23.0%) 9 087.80 zł**

inż. Paweł Piłat

rzeczoznawca motoryzacyjny wpisany na listę biegłych sądowy

z zakresu

- mechanika samochodowa

- ruch drogowy i rekonstrukcja wypadków drogowych

przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, Warszawie - Praga, Lublinie, Kielcach, Katowicach, Zamościu i Tarnobrzegu

Rzeczoznawca: inż. Paweł Piłat  
 Zadanie: Ustalenie wartości pojazdu.  
 Zleceniodawca: Prokuratura Okręgowa w Zamościu  
 Adres: Orła 2, 22-400 Zamość

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] III-2026

Marka: SKODA Rok produkcji: 2017  
 Model: Superb III 2.0 TSI MR`15 E6d Nr Info-Ekspert: 034-03365  
 Wersja: Ambition 4x4 DSG Identyfikator pojazdu: 154472  
 Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Nr rejestracyjny: WE346PV  
 VIN: TMBCE9NP0H7549449

Data pierwszej rejestracji 30.06.2017 r.  
 Wskazanie drogomierza 392026 km  
 Okres eksploatacji pojazdu (30.06.2017 r.-22.03.2026 r.) 105 mies.  
 Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru) Black Magic Pearlescent 2-warstwowy typu perła  
 Dop. masa całk. 2150 kg  
 Rodzaj nadwozia sedan 4 drzwiowy  
 Jednostka napędowa z zapłonem iskrowym (wtrysk)  
 Objemność / Moc silnika 1984 ccm / 206 kW (280 KM)  
 Doładowanie turbosp. z chłodn. powietrza  
 Norma spalin E6d  
 Rodzaj skrzyni biegów aut. (mech. ster. elektr. - dwusprzęgl.)  
 Rodzaj napędu 4x4

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2015.07 - 2017.11)**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	27	Poduszki powietrzne boczne
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	28	Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie
3	Blokada mechanizmu różnicowego XDS Plus	29	Radioodtwarzacz Skoda Auto Swing CD + MP3
4	Bluetooth	30	Reflektory bi-ksenonowe AFS
5	Czujnik deszczu	31	Rolety p/słoneczne szyby tylnej i tylnych bocznych
6	Czujniki parkowania - tył	32	Schówek na okulary
7	Fotele przednie i tylne z podparciem odcinka lędźwiowego	33	Siedzenia tylne składane z bagażnika
8	Fotele przednie z regulacją wysokości	34	Spryskiwacze reflektorów
9	Głośniki 8 szt.	35	System DSR
10	Gniazdo 12V w bagażniku	36	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
11	Hamulec antykolizyjny	37	System kontroli ciśnienia w oponach
12	Hamulec ręczny elektromechaniczny	38	System p/poślizgowy MSR
13	Immobilizer	39	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
14	Kierownica 3-ramienna pokryta skórą	40	System Start/Stop
15	Kierownica multifunkcyjna	41	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
16	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa	42	Światła do jazdy dziennej LED
17	Komputer pokładowy	43	Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
18	Kurtyny powietrzne boczne	44	Światła tylne LED
19	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	45	Tarcze kół aluminiowe 16"
20	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	46	Tempomat
21	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	47	Układ wspomagania nagłego hamowania HBA
22	Parasol	48	Wyświetlacz Maxi-DOT
23	Podłokietnik przedni	49	Zagłówki foteli przednich WOKS
24	Poduszka powietrzna kierowcy	50	Zamek centralny zdalnie sterowany
25	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	51	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
26	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	52	Zestaw naprawczy opon
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego</b>		
1	Fotele przednie z regulacją wysokości		

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
	Fotel kierowcy z regulacją wysokości
	Fotel pasażera z regulacją wysokości
2	Kierownica multifunkcyjna
	Kierownica pokryta skórą
	Kierownica wielofunkcyjna
	Sterowanie komputerem pokładowym przy kierownicy
	Kierownica 3-ramienna
	Sterowanie telefonem w kierownicy
	Sterowanie radiem w kierownicy
3	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
	Szyby przednie regulowane elektrycznie
	Szyby tylne regulowane elektrycznie
4	Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
	Światła p/mgielne przednie
	System doświetlania zakrętów

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [zł]
1	Czujniki parkowania - przód/tył	329
	Czujniki parkowania - przód	
	Czujniki parkowania - tył	
2	Fotele przednie podgrzewane	234
	Fotel kierowcy podgrzewany	
	Fotel pasażera podgrzewany	
3	Funkcja SMART LINK	103
4	Koło zapasowe + podnośnik	71
	Podnośnik	
	Koło zapasowe	
5	Lakier czarny	395
6	Pakiet Lusterka	110
	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	
	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	
	Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie	
7	Poduszki powietrzne boczne 2 rzędu siedzeń	505
8	Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie i bezdotykowo	395
9	SUNSET	158
10	System bezkluczykowej obsługi samochodu - Kessy	253
11	System nawigacji satelitarnej Amundsen	505
12	Szyba przednia ogrzewana	258
13	Tarcze kół aluminiowe 17" (dopłata)	436

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 215/55 R17 94H WIN.CONTACT TS 870P TL	6.0	38
Przednie prawe:	CONTINENTAL 215/55 R17 94H WIN.CONTACT TS 870P TL	6.0	38
Tylne lewe:	CONTINENTAL 215/55 R17 94H WIN.CONTACT TS 870P TL	6.0	38
Tylne prawe:	CONTINENTAL 215/55 R17 94H WIN.CONTACT TS 870P TL	6.0	38

### KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (106 mies.)	66 800 zł
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	3 752 zł

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

**KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ****350 zł**

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2017/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 1 miesiąc później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

**KOREKTA ZA PRZEBIEG****- 20 293 zł**

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 156 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 236 026 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -28.62%.

**KOREKTA ZA OGUMIENIE****558 zł**

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

**KOREKTY RÓŻNE****- 2 530 zł**

Opis korekty:	[%]	Wartość [zł]
Uszkodzenia pojazdu	-5.0	-2 530

W pojeździe zidentyfikowano uszkodzenia lakierowanych elementów nadwozia obejmujące:

- poszycie zderzaka tylnego - ślady wcześniejszych nieprofesjonalnych napraw, uszkodzona powłoka lakierowa
- błotnik tylny lewy - uszkodzona powłoka lakierowa
- drzwi przednie lewe - uszkodzona powłoka lakierowa
- błotnik tylny prawy - uszkodzona powłoka lakierowa
- drzwi tylne prawe - uszkodzona powłoka lakierowa
- drzwi przednie prawe - uszkodzona powłoka lakierowa

**Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:**

**48 600 zł**

(Słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześćset złotych)

**W tym VAT (23.0%) 9 087.80 zł**

## OCENA TECHNICZNA

do wyceny nr: 0039/2026/03

z dnia: 22.03.2026 r.

Rzeczoznawca: inż. Paweł Piłat  
Zadanie: Ustalenie wartości pojazdu.  
Zleceniodawca: Prokuratura Okręgowa w Zamościu  
Adres: Orła 2, 22-400 Zamość

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2026

Marka: SKODA  
Model: Superb III 2.0 TSI MR`15 E6d  
Wersja: Ambition 4x4 DSG  
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2017  
Nr Info-Ekspert: 034-03365  
Identyfikator pojazdu: 154472  
Nr rejestracyjny: WE346PV  
VIN: TMBCE9NP0H7549449

Data pierwszej rejestracji	30.06.2017 r.
Wskazanie drogomierza	392026 km
Okres eksploatacji pojazdu (30.06.2017 r.-22.03.2026 r.)	105 mies.
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)	Black Magic Pearlescent 2-warstwowy typu perła
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 206 kW (280 KM)
Rodzaj skrzyni biegów	aut. (mech. ster. elektr. - dwusprzęgl.)
Rodzaj napędu	4x4

### STAN TECHNICZNY POJAZDU

Brak dokumentacji serwisowej pojazdu.

Do oszacowania przyjęto przebieg odczytany z drogomierza. Nie weryfikowano autentyczności. Odczytano numer nadwozia i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym. Rok produkcji przyjęto na podstawie zapisu w dowodzie rejestracyjnym. Pojazd posiada drobne uszkodzenia adekwatne do okresu eksploatacji.

#### NADWOZIE

Grubość powłoki na elementach zewnętrznych ok. 0,090-0,276 mm.

#### PODWOZIE:

Poszczególne elementy zawieszenia wszystkich kół bez widocznych uszkodzeń.

Podczas krótkiej próby drogowej wykonanej w warunkach parkingowych nie stwierdzono nadmiernych luzów w układzie zawieszenia kół.

Układ hamulcowy – w warunkach parkingowych nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu.

Poziom płynu w układzie: brak komunikatu o nieprawidłowości

#### UKŁAD NAPĘDOWY:

Silnika - praca silnika prawidłowa.

Poziom oleju w silniku: brak komunikatu o nieprawidłowości. Poziom płynu chłodzącego: w normie.

Poziom paliwa w zbiorniku: 1/3.

Skrzynia biegów – nie stwierdzono nieprawidłowości w pracy podczas krótkiej próby drogowej wykonanej w warunkach parkingowych.

Układ wydechowy – ogniska korozyjne.

#### UWAGI:

Podczas oględzin stwierdzono następujące uszkodzenia i wady mające wpływ na wartość rynkową badanego pojazdu:

- poszycie zderzaka tylnego - ślady wcześniejszych nieprofesjonalnych napraw, uszkodzona powłoka lakierowa
- błotnik tylny lewy - uszkodzona powłoka lakierowa
- drzwi przednie lewe - uszkodzona powłoka lakierowa

- błotnik tylny prawy - uszkodzona powłoka lakierowa
- drzwi tylne prawe - uszkodzona powłoka lakierowa
- drzwi przednie prawe - uszkodzona powłoka lakierowa

**ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:**

-Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte /fizyczne i prawne/ niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi przeprowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oszacowania

-Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu i za taką nie może być uznawane, nie jest także gwarancją kompletności oraz sprawności przedmiotu

-Podane wartości grubości powłoki odnoszą się jedynie do kilku punktów, w których dokonano pomiaru. Nie są gwarancją, iż grubość powłoki na elemencie nie wykracza poza wskazane wartości. Niniejszy dokument nie jest wynikiem wykonania ekspertyzy dotyczącej grubości powłok i za taką nie może być uważany

-Dokument jest tylko i wyłącznie oszacowaniem wartości rynkowej oraz wartości pojazdu w stanie uszkodzonym. Nie jest podstawą do oceny stanu technicznego czy właściwości przedmiotu oszacowania

-Powyższe opracowanie nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu za oszacowaną wartość

● Nie przeprowadzono badania prawdziwości ani poprawności danych identyfikacyjnych przedmiotu oszacowania, w tym m.in. numerów fabrycznych i roku produkcji

-Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu oszacowania wynikającym z przedstawionych przez zamawiającego wycenę informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione

**ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU**

do wyceny nr: 0039/2026/03

z dnia: 22.03.2026 r.

Rzecznawca: inż. Paweł Piłat

Zadanie: Ustalenie wartości pojazdu.

Zleceniodawca: Prokuratura Okręgowa w Zamościu

Adres: Orła 2, 22-400 Zamość

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] III-2026

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2017

Model: Superb III 2.0 TSI MR`15 E6d

Nr Info-Ekspert: 034-03365

Wersja: Ambition 4x4 DSG

Identyfikator pojazdu: 154472

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr rejestracyjny: WE346PV

VIN: TMBCE9NP0H7549449

**USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU**

Ostatnia cena nowego pojazdu: 141500 [zł] brutto na 2018/10

**KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO)**

rok	mies.	wart. z katal. [zł]	wart. zadana [zł]
2018	05	72400	72400
2017	05	66800	66800
2016	05	61700	61700
2015	05	57000	57000

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (106 mies.)

**66 800 zł**

Normatywny okres eksploatacji

**106 mies.**

DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI

**30.06.2017 r.**

Rzeczywisty okres eksploatacji

**105 mies.**

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ

**350 zł**

po korekcie:

**67 150 zł****LISTA WYPOSAŻENIA:**

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2015.07 - 2017.11

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	wsp.	Wartość [zł]
1	Czujniki parkowania - przód/tył	0.75			0.97	0.51	329
2	Fotele przednie podgrzewane	0.75			0.69	0.51	234
3	Funkcja SMART LINK	1.00			0.45	0.34	103
4	Koło zapasowe + podnośnik	1.00			0.31	0.34	71
5	Lakier czarny	1.00			1.73	0.34	395
6	Pakiet Lusterka	1.00			0.48	0.34	110
7	Poduszki powietrzne boczne 2 rzędu siedzeń	0.25			0.90	0.84	505
8	Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie i bezdotykowo	1.00			1.73	0.34	395
9	SUNSET	1.00			0.69	0.34	158
10	System bezkluczykowej obsługi samochodu - Kessy	1.00			1.11	0.34	253
11	System nawigacji satelitarnej Amundsen	1.00			2.21	0.34	505
12	Szyba przednia ogrzewana	0.75			0.76	0.51	258
13	Tarcze kół aluminiowe 17" (dopłata)	0.50			0.97	0.67	436

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE

**3 752 zł**

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE

**3 752 zł**

po korekcie:

**70 902 zł**

Przebieg normatywny

**156 000 km**

Przebieg rzeczywisty odczytany

**392 026 km**

KOREKTA ZA PRZEBIEG

**- 20 293 zł**

po korekcie:

**50 609 zł**

**ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU**

do wyceny nr: 0039/2026/03

z dnia: 22.03.2026 r.

**ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:**

Opis korekty:		[%]	Wartość [zł]
Uszkodzenia pojazdu		-5.0	-2 530
<b>KOREKTY RÓŻNE</b>	<b>- 2 530 zł</b>	po korekcie:	<b>48 079 zł</b>

**STAN OGUMIENIA:**

Oś	Koło	Cena [zł]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [zł]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [zł]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [zł]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]
Przednia					Lewe	1162	38	6.0					Prawe	1162	38	6.0
Tylna					Lewe	1162	38	6.0					Prawe	1162	38	6.0
<b>KOREKTA ZA OGUMIENIE</b>										<b>558 zł</b>	po korekcie:	<b>48 637 zł</b>				

**WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU** **48 600 zł**

Rzecznawca: inż. Paweł Piłat

Zadanie: Ustalenie wartości pojazdu.

Zleceniodawca: Prokuratura Okręgowa w Zamościu

Adres: Orla 2, 22-400 Zamość

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] III-2026

Marka: SKODA

Model: Superb III 2.0 TSI MR`15 E6d

Wersja: Ambition 4x4 DSG

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2017


Nr Info-Ekspert: 034-03365

Identyfikator pojazdu: 154472

Nr rejestracyjny: WE346PV

VIN: TMBCE9NP0H7549449

**OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ**



**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] III-2026

Marka: SKODA

Model: Superb III 2.0 TSI MR`15 E6d

Wersja: Ambition 4x4 DSG

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2017

Nr Info-Ekspert: 034-03365

Identyfikator pojazdu: 154472

Nr rejestracyjny: WE346PV

VIN: TMBCE9NP0H7549449















